MAINTENANCE & INFRASTRUCTURE VIDÉOSURVEILLANCE

Rapport Détaillé d'Intervention Technique

Remise en service suite à une infiltration d'eau sur quatre caméras (CAM D2, CAM D9, CAM21, CAM49)

1. Synthèse Générale de l'Incident

Paramètre d'intervention	Détail technique constaté
Équipements concernés	4 caméras : **CAM D2**, **CAM D9**, **CAM21** et **CAM49**
Description de la panne	Mise hors service simultanée de 4 caméras à la suite d'un épisode pluvieux.
Diagnostic technique	Infiltration d'eau constatée au niveau du port RJ45 des équipements.
Cause identifiée	Défaut d'étanchéification des raccordements exposés aux intempéries.
Matériel utilisé	Mastic colle polyuréthane, ruban auto-amalgamant, bande d'étanchéité, têtes de connecteurs RJ45, connecteur femelle RJ45 à 2 trous, source d'alimentation 12 VDC (prise jack).
Temps total consacré	30 minutes
Résultat final	**Résolue** — Rétablissement complet du fonctionnement des 4 caméras.

2. Analyse Technique et Cause Racine

À la suite du passage de la pluie, une perte de signal et d'alimentation a été relevée sur quatre caméras du parc (CAM D2, CAM D9, CAM21 et CAM49). L'inspection physique des points de raccordement réseau a mis en évidence une pénétration d'humidité directement dans les ports RJ45.

L'origine commune de ces quatre incidents réside dans une étanchéification insuffisante ou dégradée au niveau des connecteurs exposés, ayant permis à l'eau de s'infiltrer, provoquant l'interruption de la liaison réseau et, selon l'état des broches, des dommages physiques sur les connecteurs ou l'alimentation PoE.

3. Rapport Détaillé par Caméra

3.1. Incident Caméra CAM D2 — Infiltration et reprise d'alimentation 12 VDC

Constat et diagnostic : Perte totale de fonctionnement après la pluie due à une infiltration d'eau au niveau du port RJ45 consécutive à un défaut d'étanchéité.

Actions correctives appliquées :

- Application d'une étanchéification complète sur le raccordement (mastic colle polyuréthane, ruban auto-amalgamant et bande d'étanchéité) afin de bloquer toute nouvelle entrée d'humidité.
- Installation d'une source électrique dédiée pour assurer une alimentation locale en **12 VDC via la prise jack** de la caméra, permettant de contourner la défaillance d'alimentation liée à l'humidité sur la liaison RJ45.

Résultat : Caméra remise sous tension, liaison rétablie et fonctionnement validé (**Résolue**).

3.2. Incident Caméra CAM D9 — Infiltration et remplacement complet de la connectique RJ45

Constat et diagnostic : Hors service après la pluie en raison d'une prise d'eau dans le port RJ45 ayant endommagé la connectique de raccordement.

Actions correctives appliquées :

- Remplacement de la tête du connecteur RJ45 défectueuse.
- Installation d'un nouveau **connecteur femelle RJ45 à 2 trous** pour assurer une jonction saine et fiable.
- Réalisation d'une étanchéification renforcée de l'ensemble du raccordement (mastic colle polyuréthane, ruban auto-amalgamant et bande d'étanchéité).

Résultat : Continuité réseau et alimentation rétablies (**Résolue**).

3.3. Incident Caméra CAM21 — Infiltration et remplacement de tête RJ45

Constat et diagnostic : Interruption du service suite au passage de la pluie causée par la présence d'eau dans le port RJ45 et l'altération du connecteur mâle.

Actions correctives appliquées :

- Remplacement de la tête du connecteur RJ45 affectée par l'humidité.
- Mise en œuvre d'une étanchéification complète de la jonction (mastic colle polyuréthane, ruban auto-amalgamant et bande d'étanchéité).

Résultat : Caméra opérationnelle et protégée contre les infiltrations (**Résolue**).

3.4. Incident Caméra CAM49 — Infiltration et étanchéification préventive/corrective

Constat et diagnostic : Panne consécutive à l'épisode pluvieux liée à une pénétration d'eau au niveau du port RJ45, sans détérioration irréversible de la connectique.

Actions correctives appliquées :

- Séchage et étanchéification complète du port et du raccordement RJ45 à l'aide de mastic colle polyuréthane, de ruban auto-amalgamant et de bande d'étanchéité.

Résultat : Reprise immédiate du fonctionnement normal (**Résolue**).

4. Récapitulatif Comparatif des Interventions

Caméra	Diagnostic	Opérations réalisées	Matériel spécifique	Statut
CAM D2	Port RJ45 ayant pris l'eau (défaut d'étanchéité)	Étanchéification + installation d'une alimentation locale 12 VDC via prise jack	Mastic PU, ruban auto-amalgamant, bande d'étanchéité, source 12 VDC	**Résolue**
CAM D9	Port RJ45 ayant pris l'eau (défaut d'étanchéité)	Étanchéification + changement tête RJ45 + pose connecteur femelle à 2 trous RJ45	Mastic PU, ruban auto-amalgamant, bande d'étanchéité, fiche RJ45, raccord femelle 2 trous	**Résolue**
CAM21	Port RJ45 ayant pris l'eau (défaut d'étanchéité)	Étanchéification + changement de la tête du connecteur RJ45	Mastic PU, ruban auto-amalgamant, bande d'étanchéité, fiche RJ45	**Résolue**
CAM49	Port RJ45 ayant pris l'eau (défaut d'étanchéité)	Étanchéification complète du raccordement RJ45	Mastic PU, ruban auto-amalgamant, bande d'étanchéité	**Résolue**