ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОПАЛУБОЧНЫХ И ПРОЧИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ФЛЕКС 2К

1. Подготовительные работы

1.1 Материалы для выполнения работ

1. РЕМ 500



2. Мембрана



3. Утеплитель



4. ФЛЕКС 2К



5. Ацетон



1.2 Инструмент и оборудование

При работе необходимо соблюдать требования личной гигиены использовать средства индивидуальной защиты такие как:

- спецодежда,
- спецобувь,
- пыленепроницаемые рукавицы или перчатки.



Для защиты органов дыхания следует использовать средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты области лица и глаз – защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

1. Ведра 	**2. Кельма/ мастерок.** 	**3. Кисти, щетка, валик** 	**4. Отбойный молоток с насадками (в том числе насадкой-лопаткой)** 
5. АВД (мойка) 	**6.Шлифовальная машинка: УШМ с алмазными дисками** 	**7. Щетка металлическая; чаша алмазная**  	**8. Шпатель 80 мм** 
9. Весы 	**10. Строительный фен** 	**11. Ветошь** 	

1.3 Подготовка основания

Перед нанесением материала, опалубочные и технологические отверстия необходимо тщательно подготовить:



1. Отверстие отбивается по периметру **4х4 см**. с помощью отбойного молотка с использованием канавочного долото или плоской лопатки на глубину **3-4 см**.
2. Отбойными молотками подготовить все бетонные наплывы и рыхлые поверхности до прочного основания.
3. Удалить выступающие металлические шпильки, деревянные и пластиковые детали (включая пенопласт), арматуру и т.д., до плоскости бетонной конструкции.
4. Очистить поверхность бетона от бетонного молочка или гладких глянцевых участков с помощью шлифовальных машинок:
   - Ручные УШМ с алмазными дисками.

Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОГО МОЛОЧКА, должна быть видна структура бетона.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью АВД (мойка).

Класс поверхности должен соответствовать классу А6 по СП.

2. Нанесение материалов

Этап 1. Заполнение шва ремонтным (шовным) гидроизоляционным безусадочный состав РЕМ 500

Примечание: Нанесение материалов, чеканка опалубочных отверстий (ОО) и закладывание швов, производится строго, после кисления стен.

Спустя 1-2 часа можно зачеканивать отверстие безусадочным ремонтным составом **«РЕМ 500»**.

После высыхания ремонтного материала (ориентировочно на следующий день) поверхность шлифуется шлифовальной машинкой УШМ с алмазной чашкой. Шлифовать поверхность бетона надо таким образом, чтобы НИ В КАКИХ местах НЕ ОСТАВАЛОСЬ БЕТОННОЕ МОЛОЧКО или глянец. Должны быть видны шлифованные

камни в бетоне.

После поверхность ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫВАЕТСЯ от продуктов шлифования с помощью мойки высокого давления и щеток по металлу и макловицы.

После мытья ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить НЕДОШЛИФОВАННЫЕ места. Эти места заново отшлифовать. И так до того момента пока вся поверхность не будет качественно отшлифована. После последней шлифовки повторить процедуру мойки поверхности.

По ТБ зона работ с шлифовальной машиной ограждается.



Этап 2. Нанесение «ФЛЕКС 2К»

Перед нанесением «ФЛЕКС 2К» поверхность необходимо увлажнить, используя для этого Компонент Б из комплекта поставки **«ФЛЕКС 2К»**.

Расход составляет 0,25-0,3 кг смеси на одно отверстие. Материал наносится на ВЛАЖНУЮ поверхность - на СУХУЮ наносить НЕЛЬЗЯ!

Увлажнение производить поэтапно, как и обеспыливание поверхности, с шагом в 10-15 метров, что бы рабочая зона не успевала покрыться пылью и высохнуть.

Нанесение материала производить в три слоя. Если штроба высохла её необходимо увлажнить, но без образования лужиц.

Варианты работ





3.Установка профильной мембраны или утеплителя

Утеплитель на стене



Установка профильной мембраны



Утеплитель + мембрана



После нанесения гидроизоляции поверхность необходимо защитить до полного отверждения (полимеризации).
Только что нанесенный материал не должен подвергаться воздействию агрессивных сред.