非线性误差: 分辨率:能输出相应和分辨的最小输入量;分辨率是灵敏度的一种反应;精度等级0.5级:基本误差不 Chapter1: 灵敏度: 超过量程的正负0.5%,最大误差不超过量程的0.5%; Chapter2:误差=系统误差(可排除)+随机误差(难校正); 绝对误差:测量值-真值;相对误差= 平均值: 偏差: 绝对误差/真值:引用误差=绝对误差/量程:误差: 真值: 残差: 方差: 标准误差: 精 密度:多次测量结果之间的偏离度;准确度:多次测量后平均值与真值的偏差大小;随机误差是正态分布;置信区间:随机变量取值的范围,用正 态分布标准偏差的倍数即 $+z\sigma$ 来表示,z为置信系数。误差传递法则: 总体标准偏差:偏离真值的程度 ;实验标准偏差:偏离平均值的程度 ;测量结果平均值的标准偏差(A类标准不确定度): ;标准不确定度:表示测量结果的不可信程度(分散程度);测量不确定度不反应测量结果是否接近真值;B类标准不确定度评定方 法:一般给出置信区间上下限,可理解为测量结果落在其内概率为1,求k,U₅=delta/k。A类标准不确定度自由度: n-1; 应变片:◎竖直-检测承 重力;水平-温度补偿;◎检测扭矩(最大应变方向,反对称);在悬梁臂上,一个拉伸一个压缩,温度补偿;应变片三种桥路:半桥比单桥,全 桥比半桥均灵敏度高1倍; 电桥后接输入阻抗大的放大器,在平衡点附近测量,减小非线性; 差动电容式位移检测: $C2/C1=(d0+\Delta d)/(d0-\Delta d)$ d); (C2-C1)/C0=2 Δ d/d0; (Taylor); 电容式三维力传感器: Fx=(C2-C1); Fy=(C4-C3); Fz=(C1+C2+C3+C4): 单电容局部线性:省略 Δ d的二阶以上高次项:变极矩差动电容:省略 Δ d三 次以上高阶项;差动变压器转换电路(交流-直流): LVDT: 过零点时相位发生翻转; 交流信号输出幅值 是个V字形; 直流输出信号是斜线。零点残余电压补偿方法: a)加串联电阻,消除 与基波同向成分; b) 加并联电阻,消除与基波正交成分; c) 加并联电容,改变相移,消除高次谐波; d) 加反 馈电容和反馈电阻,补偿基波和高次谐波(实验); 气体压力传感器:气体压力升高,弹簧 管伸张,LVDT的位移向右。差动变压器特点:1. 多种传感器的基础部件; 2. 特点: 铁芯 与线圈无摩擦(只有电磁耦合)、分辨率无限小,由电路噪声和显示分辨率决定、铁芯移 动超出量程也无损坏、只对轴向敏感, 对径向不敏感、 铁心和线框之间可以是高压高温液体中的套筒等、电磁感应不受环境湿度和污染物的影响(与电容传感器的最大区别)。偏位式和 零位式称重方法:偏位式(弹簧秤):用偏离零点的大小表示输出量;弹性材料特性随时间和温度变化;有滞后和非线性特性。零位式(天平秤): 在零点平衡;克服了偏位式缺点;利用了自动平衡原理;利用其他精密量参数输出。电桥电路中偏位法和零位法:电桥平衡下: R1R4=R2R3(与E无关,零位法); R1发生变化: V≈ △R1*E/4R1(偏位式与E有关); 偏位式称重中输出电压显示铁芯的偏移量; 力矩平衡式重量传感器用电流表示被测 磁铁 M 重量; 电位平衡式温度传感器用电机转角(指针位置)表示被测温度; 电位平衡式 X D XVI 温度传感器中:不超调(衰减率)响应快(过渡时间)跟踪紧(静态误差)。速度 差动变压器输出电压 测量原理: 光电码盘: 绝对码盘(二进制 (a) 偏位式称重 编码和循环 零位式称重 使 / 增加到 V=0 编码(每次只变一个))和增量码盘:增 LD Half-mirro 路径变长 (1) 速度变慢) 量码盘中,转速: A或B相; 转向: A和B相、 と越时间长 (毎圏 绝对角度: Z相; 光纤陀螺原理-Sagnac效 CW CCW 应:相关法与相关函数:自相关:分析传 (a) 转角增量码盘 (b) A B 7三个输出信号的波形 路径变短 感器输出信号的规律性-信号或噪声的周期性, Wiener-Khintchine定理: 自相关函数 (速度变快) 飞越时间短 (毎圏 光纤环形光路 $\pi D - \frac{D}{2} \omega t_{CCW} =$ 的F变换= 功率谱: 互相关: 分析两传感器处处信号的相似性-移动速度检测。加速 顺时针环路和逆时针环路的 路径长相同, 一》干涉条纹的光强不变化 度检测原理:加速度检测的基础是位移检测;加速度检测系统是必须有质量和弹簧的 ω≠0,转过一定角度时 到达光电传感器的两束光的相位差 $2\pi n^2 LD$ $\varphi_S = N2\pi \frac{C}{2} (t_{CW} - t_{CCW})$ 外売支点振动x=Asinのt ω>>ωn 时,支点位移检测, v≈ – Asin ω t 灵敏度: S=y/x=-(ωn)⁻²=-m/k; 伺服式(闭环) 牛顿定律: 支点加速度检测: $y \approx A(\omega^2/\omega_n^2)\sin \omega t$ 加速度检测: 刚性大,小质 $+ky = -S_f i - m$ $\frac{d^2x}{dt^2}$) $^{\omega}$ $\frac{d^2y}{dt^2} + 2\varsigma\omega_n \frac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = A\omega^2 \sin \omega t \quad (= \cdot$ Sd dt^2 支点速度检测 信号 加速度 系统 $i = S_{*}S_{*}v$ $S_c = BL$ 检测 放大 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 输出灵敏度: -mR $\zeta = c/(2m\omega_n)$ 力发生器 S_f $1 + k/(S_dS_sS_f)$ (SdSfSs很大,k影响忽略不计);光纤标 尺位移传感器: 栅距为P的 $\varsigma = \frac{c}{2m\omega_r}$ 主尺和副尺构成;光电传感器检测透射光强,输出信号为平滑的三角波;上下栅格相位差1/4栅距,pi/2;正反 向分别计数; 光电传感器输出波形整形: 正反向分辨译码电路: 正反向检 测和分辨率的提高: 莫尔条纹标尺: 离; P是栅距;W是黑条纹距 <u>م</u> æ 两光栅成微小角度 θ PSD(Position Sensitive Device)测距原理: PSD元件: $\approx P/\theta$ 莫尔条纹间距放大了光栅间距 I1/I2=L-x/L+x(光电流与距离成反比); 三角比例 聚光透镜 红外LED 关系; S=DF/d; 提高灵敏度: 适当增大D; 抗干扰 相对于G1, G2向右倾斜θ时 D 若G1向右水平移动, 光:发射端调制发光,接收端解调;光电传感器 则条纹向上移动。 信号处理:提高SN比:放大信号和抑制噪声;

同步积分原理:接收和发射信号同步积分结果:输出直流成分、与发光信号同频率同相成分的大小成比例;相位差检测:A不变求θ;微弱信号检测:主动改θ-调出最大输出-求A;同步积分公式: ;窄带去噪:时域卷积,输出窄带信号;同步积分:时域积分,输出直流信号。第二部分:温度:宏:冷热程度;微:平均动能;温标三要素:定义固定点、内插公式和内插仪器;经验温标(热胀冷缩):华氏:冰点32F沸点212F。国际温标(90):1K=水三相点温度(0.01℃)1/273.16;t=T-273.15;热电偶(热电效应):接触电势: ;温差电势: ;数学描述: ;中间导体定则:回路中接入中间导体,T不变,无影响;中间温度定则:E(T1,T3) =E(T1,T2)+E(T2,T3);热电偶参比端温度处理:参比端恒温法:冰点槽;补偿接线放恒温箱;参比端温度测量计算法:E(T,0)(再查表)=E(T,T0)(电势)+E(T0,0)(查表);补偿导线法:只要两端温度不变补偿导线接点温度可任意变化;补偿电桥法不能完全消除冷端温度变化的影响(热电偶非线性、热电阻线性);热电势计算中,表中若没有输出的电压值,要进行线性插值。热电堆(四个串联):热电势是一个热电偶的4倍,提高灵敏度;并联式(3个):热电势为三个的平均值;若两个热电偶反接,输出为两个热电势之差;热电阻:Rt=R0(1+αt);热电阻测温的接线方式:2

