Отказ по связи блока управления турбиной

- 1. Определение отказа
 - ➤ H аИЛС→«TCU communication failure»
 - ► На левом ИПВ→«EMRG»→«TCU communication failure»
- 2. Действия при отказе
 - 1) На предполётном этапе
 - а. Если двигатель не запускается
 - Выключить блок управления турбиной;
 - Заново включить блок управления турбиной через 30 сек..
 - b. Если двигатель уже запущен
 - ◆ Остановить двигатель;
 - Выключить блок управления турбиной;
 - Заново включить блок управления турбиной через 30 сек...
 - 2) На этапе разбега
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 3) На этапе набора высоты при взлёте
 - «<u>CONNECT TO E-NET PERMIT</u>» для обеспечения подключения генератора к электросети;
 - При относительной высоте>100м «<u>Normal Approach</u>» или «<u>Reverse Approach</u>».
 - 4) На этапе крейсерского полёта
 - «<u>CONNECT TO E-NET PERMIT</u>»;
 - Как можно скорее выполнить посадку с помощью «<u>Normal Approach</u>» или «<u>Reverse Approach</u>» или «<u>Diversion Approach</u>»или «<u>SADR</u>».
 - 5) На этапе захода на посадку
 - «CONNECT TO E-NET PERMIT».
 - 6) На этапе пробега Не требуется действий.