Предупреждение блока управления турбиной

Внимание: если отказ повторно появляется 3 раза в процессе предполётной проверки, то отменить задачу и сообщить техникам о необходимости проверки блока управления турбиной.

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«TCU warning»
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«TCU warning»
- 2. Действия при отказе
 - 1) На предполётном этапе
 - а. Если двигатель не запускается:
 - Выключить блок управления турбиной;
 - Заново включить блок управления турбиной через 30 сек..
 - b. Если двигатель уже запущен:
 - ◆ Остановить двигатель;
 - Выключить блок управления турбиной;
 - Заново включить блок управления турбиной через 30 сек..
 - 2) На этапе разбега
 - ♦ Прекратить взлёт.
 - 3) На этапе набора высоты при взлёте
 - «<u>CONNECT TO E-NET PERMIT</u>» для обеспечения подключения генератора к электросети;
 - При относительной высоте>100м «<u>Normal Approach</u>» или «<u>Reverse Approach</u>».
 - 4) На этапе крейсерского полёта
 - «CONNECT TO E-NET PERMIT»;
 - Как можно скорее выполнить посадку с помощью «<u>Normal Approach</u>» или «<u>Reverse Approach</u>» или «<u>Diversion Approach</u>» или «<u>SADR</u>».

- **5**)
- **Ha** этапе захода на посадку «<u>CONNECT TO E-NET PERMIT</u>»;
- На этапе пробега **6**) Не требуется действий.