前言

塑料的用途是很广泛的,它的应用范围还在逐年扩大,所有的工业部門,如电器工业、无綫电工业、机器制造业、航空工业以及日用品工业等都对它提出了各自的要求。同时由于加工的方便,更促进了它的发展,特别是对于日用品方面塑料色泽的鲜艳,更能适合消费者的爱好。

对于用作日用品的色泽鮮艳的塑料,氨基塑料是最适宜的,它的原料来源充足,价格低廉,制造方法簡单,設备可以土港結合,也可以全用土法来制造。再有一个特点是加工方法比較簡单,利用一个手压机就可不断生产成品,加热可用电、煤气,也可用炭,因此那几有需要,那几就可制造。

氨基塑料在我国某些地区正在发展着,本书着重介紹制造方法和設备問題。一般采取上洋結合办法,并分述利弊,以便根据当地的实际情况来研究采用。希望能对氨基塑料工厂的技术工人,加工成品工厂的工作人員以及专业的行政人員有所帮助。

为了避免混淆起見,本书内的长度单位,一律用米、厘米、毫米,重量单位用公斤。克、塞森,并

刘仁孝 1959 年 3 月 塑料在全世界,已經不单是作为金属的代替品,而是具有 越来越广泛的用途了。也可以說一个近代工业国家不可能沒 有塑料工业。在塑料的領域中,品种繁多。有取其色泽美观 的,有取其坚靱不碎的,也有用于电絕緣目的的。在薄膜管子 方面,聚氯乙烯现在已有飞跃的发展。但在压制漂亮的日用 品方面,氨基塑料由于其色泽的美观、价格的低廉和制造及加 工設备的简单,所以在国内外都已广泛发展。結合我国现在情 况来看,由于制造氨基塑料的原料的供应和价格問題可以获 得合理的解决,加上制造简单,被备大都定型,所以氨基塑料 最有条件在我国遍地开花。

氨基塑料名称的来源是因为这类塑料都是由一种带有氨基官能团的原料和甲醛作用而生成的。这种原料包括尿素、三聚氰胺、二聚氰胺和硫脲等。由于这些原料的分子結构中,沒有碳、碳原子的相互結合,所以这类塑料賦有优良的耐电弧性能,专用以压制发火引擎中的零件。氨基塑料的另一基本特点是色泽美观,使人見之心爱,可用以压制各种日用器皿,如收香机外壳、鬧鑡壳、望远鏡、电吹风柄、风扇翼、食具器皿等。也用以压制有美观外表的电絕緣制品。

按其用途可分为日用、食具、电絕緣、耐熱、高机械强度用等目的的各种塑料,前三者主要是带氨基官能团的原料的不同。尿素的成本最低廉,但脲甲醛氨基塑料的吸水性最大,只

多样化,包括薄膜、管、块、硬性、軟性以及各式制品,而且色泽 解艳,加工連續化。后者的加工設备很簡单,特別在旧中国, 仅酚醛塑料略有基础,所以对于这类塑料的加工,在我国比較 最有基础和經驗,这也是氨基塑料能优先大量发展的原因之

模型、压制和塑料制造是三位一体,不可分割的。热固性塑料需要热压成型。在130~150°C时,塑料粉开始熔化,纤且在加压力之下充满模型,同时分子量增加,在热的模型中硬化,可趁热出料,所以叫做热固性塑料。

利用模型可广泛設計新品种、新花样, 这是氨基塑料进一步发展所必需的保証。

第一章 氨基塑料粉的制造

級基塑料是热固性塑料,其制造分为二个步骤,首先制造 树脂,然后加入填充料。加填充料的目的是提高机械强度, 敢 萎燥作条件, 使湿的塑料能成为粒状, 易于干燥, 保証流动性 及降低成本。为了保証色泽及白度, 应該用源白的亚硫酸木 浆作为填料。为了股模方便及提高硬化速度, 也加入些潤滑 剂及曆伏性的酸。

氨基塑料的原料包括二种,一种为氨基原料,一种为甲醛。 氨基原料中包括脲(尿素)、三聚氰胺、苯胺、二聚氰胺、硫 脲等。其中苯胺由于它的色泽呈淡棕色,經常混合在酚醛塑 料中作为高週絕緣之用,故不列入本书介紹。二聚氰胺质量 比三聚氰胺差得多,而且价格昂貴, 現已很少用于生产。硫脲, 虽有較优的耐水性, 但会侵蝕模型, 也不用于塑料制造。所以 經常用作生产的氨基原料仅尿素、三聚氰胺二种。尿素虽价格低廉, 所制得的塑料色泽亦甚美观, 但由于耐水性不佳, 故 只用以压制日用品。如果需要压制食具及电器用具, 即应加入部分或全部用三聚氰胺来制造氨基塑料粉, 唯价格也要黄上好几倍。

整类原料中仅甲醛合用,乙醛、丙醛则括酸性差,难与氨基作用。糠醛因受到颜色限制,也不适用于制造氨基塑料。平时使用的甲醛都是水溶液,商品名为"福美林",我国现已大量生产。

做日用品及食具用的塑料粉的填料均采用漂白的亚硫酸木浆,也可用棉浆,內含甲級纖維聚在90%以上。脫脂棉花有99%以上的甲級纖維素,质量当然好,但因操作时不能研放細粒,敌大量生产中不采用。紙浆即造紙厂中用的原料,成1公尺見方的紙版,需用已經漂白过的,在白度85度以上可以合用,白度愈高当然愈好,白度是用标准的白度版来比較确定的,一般練习簿中的道林紙,白度約在80~90度之間。白度在90度以上的紙浆,一般不用漂白的方法来取得,因漂白过烈能造成纖維素的破裂,使强度降低,而是用加白剂来繼續加白,加白剂以藍光者为宜。紙浆的厚薄,每1公尺見方的紙版重500克左右,薄則更合用,但不能經过造紙的要求来加工,如添加防水剂及填料等。

为了保証股模方便,可加入一些潤滑剂,一般可在球磨粉碎时加入,通常均用硬脂酸的金属盐,如硬脂酸锌、硬脂酸镁等,用量为塑料粉的1%。.

氨基塑料对酸的敏感性很高,所以当尿素原料与甲醛混合作用前,需要先将甲醛水溶液中的酸进行中和,否則,即使在室溫,也能胶化变成廢料。但在模型中压塑时,希望硬化迅速,故在塑料中加入少量潛伏性的酸,使成型时間縮短,所谓潛伏性的酸,即在平时不产生酸性,而在120~130°C时开始熔化,酸性出现,加速成型。常用的酸为草酸,用量为塑料粉的0.3%,也可用苯甲酸,用量为0.6%。

为了保証氨基塑料配制各种燃艳的色彩,首先,必須本色洁白,一般均加塑料粉的0.2%的鋅銀白以增加白度,也可用 飲白粉,用量为0.05~0.2%,虽然白度可以更高,但透明度受到很大的影响。色料应采用有机颜料或油溶性染料,以保証耐水、酚晒等质量。

总之, 氨基塑料的最大特点是色泽美观, 所以原料的纯净 度、原料的处理及設备材料等要求都比較严格。

1-1 脲甲醛塑料粉的制造

脲甲醛塑料只用以制造日用品,色泽虽美观,但耐水性鞍 差,产量占氨基塑料中的大部分,价格也是最便宜的。

由于脲甲醛作用时很易胶化,成为廢料,因此一般均用低溫反应。为了防止在酸性中迅速胶化,所以福美林中的蟻酸,必須預先中和,然后加入尿素。

、 树脂化和去水的过程是在烘箱中进行的,最高温度不得 超过85℃。

1. 設备

設	备名	森	材料及規格
反	应	銷	材料不銹鋼或鐵瓷,附冷藝器,攪拌每分鐘 50 轉。
滩	雄	器	材料搪瓷或陶瓷,附真空泵。
ज़ा	麔	机	材料石制。
烘		着	木兜, 用热风干燥。
琊	廳	机	內衬石块,每分號 30 轉。
文	动	鰤	能 网 80 目

2. 工艺:


一、配方

1	投料次序		原料	名称		投	料比例	
	1		腐美	林 37%	 -		200	
	2	<u> </u>	烏格托	94%			8	
	3 -		尿	素)	100	
	. ₫		•	驗] .	0.6	
. !	5		紙	※			60	*
	8		硬脂酸	ச			1	
	7	- :	赫 銀	白			0.4	İ
٠	8	-	ė	料			酌量	
	·	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	. .	•	

二、操作过程

先将福美林在磅秤上正确地称量后,用离心泵打入反应 鍋中(图 1)。开动搅拌器,用水订加热,使其保持在 35~40°C。 先加入烏洛托平,次加入尿素。經反应 1 小时后,稳定游离 甲醛,在 12% 以下时,即可加草酸水溶液。搅拌 5 分鐘,放出 过滤(图 2),加鋅銀白于树脂溶液中。在研磨机中(图 3)加 入紙浆,研磨 20 分鐘,使成粒状,室溫保持 20°C。已研好的


湿料用手捏散后,在鋁盘中分摊成2厘米左右的厚度,置于烘 箱中(图 4), 用热风 70~80°C, 加热干燥 8 小时左右。干燥 1 小时和 2 小时后, 各将科翻动一次。干燥的終点可用脆度来确。 定的。当干料冷却能够粉碎时,就可停止干燥。去掉水分粉。 40%。俟烘干料冷却后,将其放在球磨机中(图5),加入硬脂酸 鲜和色料, 磨成塑料粉, 再經80 目的篩子过篩后包装(图6)。



- 1. 反应编辑 桌
- 8. 水汀夹套


- 2. 反应编键
- 加料口
- 海动装壁

反应的



- 1. 过滤板
- 2. 接真空泵管
 - 3. 水准玻璃管
 - 4. 放料口


图 2. 过滤器(附属容泵)



1. 傳动部分 2. 石輪 3. 底 4. 外壳 5. 馬达 图 3. 研 磨 机

三、生产中注意事項

- (1) 加料次序不可顚倒, 如果 福美林中直接加入了尿素, 則很 快在鍋內胶化, 成为廢料。
- (2) 烏洛托平是很容易昇华的,所以应該用冷水溶解,若用热水溶解,則溶液表面有一层薄膜,不易倒清。
 - (3)尿素的溶解是吸热反应,




- 1.鼓风
- 2. 电热
- 3.外壳
- 4.放料盘


图 4. 烘 箱

所以开始加入尿素时,就应加热保温。但尿素和福美林作用 时則是放热反应,溫度要回升的,所以必要时应在鍋外夹套 中用冷水冷却。

(4)增加福美林比例,虽能使反应平稳,即树脂不易胶化,但制成的塑料粉吸水性增加。



1.轉动軸 2.鉄壳 3.加料口 4.石块 5.石球 6.轴承 7.轴 8、吸出口 9.底座 图 5. 球 磨 机



1.粗粉出口 2.維粉出口 3.篩网 4.底座 5.馬达 · 图 6. 振 动 篩

- (5)未加草酸前, 脲甲醛在 35~40°C 反应 15 分鐘后就改变很少, 所以不測游离甲醛, 单以时間来控制, 对质量并无很大影响。
- (6)草酸应該溶解于10倍的水中,这样,才不会有結晶出 現,如用热水溶解則溶解得更快。
 - (7)树脂貯存不能超过5小时,否則,就会逐步胶化。
 - (8) 树脂粘度愈低,与紙浆研磨后,所得的粒子則愈小。
 - (9)紙浆比例增加,則研出来的料又干又細,易于干燥。
 - (10) 白色顏料可选用鋅鋇白或鈦白粉,前者透明度較高,

后者白度高。

- (11)研磨时应保溫 15℃, 防止树脂冷凝, 使研磨发生图 难, 造成粒子很大。
 - (12)干料是湿料的 60% 左右。
 - (13)干燥温度不得超过 90°C, 否则,就会丧失了流动性。
- (14)在开始干燥的二小时内,最好将温料多翻几次,以防 結底。
- (15)未烘干的湿料,不得置放超过 48 小时,否则,流动性。 就会显著的下降了。
 - (16)箱式烘箱溫度无法絕对平均,上部溫度总是較高。
- (17)草酸不仅是潛伏性的催速剂,使塑料粉在模型中成型时間縮短,而且在干燥时,也能帮助料的硬化,容易发脆粉碎,并且降低了假密度。
- (18)如果干料不能馬上进行研磨,为了防止吸潮后难于粉碎,应俟其冷却后装入箱或桶中并加密封。
- (19)树脂及湿料应避免与鉄或銅的設备接触,否則,鉄离子与其作用后就会产生灰色,而銅离子則会产生綠色。干料及粉末也应避免与鉄的器材接触,以防鉄鐵混入。
- (20) 塑料粉中的草酸会便触鉄板,所以球磨机的內部遊 該衬上石块。若用鉄質的,則生鉄就比熟鉄好。
- (21)色料必須用有**机顏料該油溶性染料,以防日晒或水** 煮后褪色。
- (22)在脲甲醛树脂中加入2%的三聚氰胺甲醛树脂,不但大大增加了流动性,而且干燥的温度可以提高至100°C。
 - 8. 生产方式的研韵:
 - 一、树脂制造方法

树脂制造有干法和湿法二种,由于脲甲醛树脂易于胶化, 并且易溶于水,所以一般都采用湿法制造。上面所介紹的也 就是属于这种的方法。但也有采用干法制造的,它的程序是 将脲和甲醛在80~100°C 使其树脂化,然后用减压脱除水分, 就成胶粘状的树脂,加入纸浆研磨成大的粒状。在辊筒上加 熱80°C 辊軋成片,一次約10分鐘。除去水分, 电好的片子冷 却后粉碎, 經过球磨过篩, 就是塑料粉了。

根据上面二种的生产方法, 湿法的就比較成熟, 但干法的成品質量也能适用。若以設备来說, 湿法所用的材料困难少, 若就生产的数量来看, 即干法比較快。总的說来, 一般新建的厂采用湿法为宜, 因有比較成熟的資料作为参考。但若有原来酚醛塑料制造的基础, 即可采用干法生产, 尽量利用原有的股备。 鉄質的表面, 虽对颜色略有影响, 但可用镀路的方法来处理的。

二、混和的設备及其效果的比較

三、干燥的設备及其效果的比較

用于蘇甲醛塑料粉的干燥設备有異空靶式干燥箱、轉盘式烘箱、旋轉式烘箱和盘式烘箱等。

英空耙式干燥箱在苏联是被广泛采用的,由于湿的塑料

是在不断的攪拌和滅压的情况下进行干燥,所以得到的塑料粉流动性高,水分低,但其材料全用不銹鋼,造价高昂,并且散 备的使用面积的比例小,所以一般都不采用。

轉盘式烘箱在国外采用的很多,它是自动加料和自动出料的装备,对于劳动条件有很大的改善,由于它具有連續性的生产,所以产量很高,但所用的材料也是不銹鋼,不过比較起来,这种烘箱是值得推荐的。

盘式(或箱式)烘箱是最古老的,也是最普遍的一种,制造. 比較方便,但由于溫度不能絕对均勻,控制終点非常困难,每 盘的脆度均不相同,只能凭手的感觉来决定,所以质量最不稳 定。

旋轉式烘箱是用 20 号鉛皮制成圖筒形状,中間有夹板,一面旋轉,一面加熱,烘一次作一批,质量容易控制。这种烘箱制造方便、价格低廉,值得推广。为了避免开始干燥时湿料粘在箱壁及旋轉时湿料互相粘接成球等現象,所以采用二步干燥法; 就是先把湿料置在箱式烘箱, 干后, 再送至旋轉式烘箱中繼續烘干, 这样就增加了工序, 是它的缺点。

四、粉碎的設备及其效果的比較

粗碎可用万能粉碎車,但其材料需用不銹鋼制成的。土 法是用石磨粗碎,既保証质量,灭大量节构金属,值得采用。 在小量生产时,可直接用它細碎。細碎一般以球磨机来进行最为合宜。

五、混色的方法

可在球磨时直接混色,但一般为了便利于調換顏色和減 少清洗,采用了拼色的方法,也就是将顏料或染料先与本色的 塑料粉球磨(在一个小的球磨机中进行),配成高濃度的色料, 然后,将色料加入白料中混和就可配成各种颜色。

4. 原料消耗定額(以100公斤脲甲醛塑料計):

原料	单位(公斤)
尿 紊	50
甲醛(100%)	37
紙 浆	80
烏洛托平	3,5
草酸	0,2
硬脂酸鋅	0.5
辞 類白	0.2
染 料	0.05

5. 生产控制定額:

生产 阶段	控制	内 容	时間(分)
加羅美林	測酸度(pH)	3.5~4.5	10
加農溶托平	測發度(pH)		10
加尿素	加熱	30~40°C	10
	測酸度(pH)	7.5~8.5	10
	測溫度	30~40°C	
反 应	測温度	30~40°C	80
測游离甲醛	甲醛含量	<12%	10
	100	N.	
加革酸液	ede o		10
/反 放	÷	9.0	10
終点	测(pH)	7~8	10
. 过滤	OS/ N7	1 0	20

全部树脂反应共計約2小时。

研磨 根据設备来决定, 研磨一次需要 20 分鐘。 干燥 根据設备来决定, 干燥一次需 8 小时。

1-2 食具用的三聚氰胺甲醛塑料粉的制造

由于三聚氰胺有极高的耐水性,所以要提高食具的质量,可用三聚氰胺甲醛塑料来压制,为了减低成本,經常掺用部分尿素。

由于耐水性的提高,三聚氰胺脲甲醛塑料也用于压制普通的絕緣零件。

三聚氰胺成本比尿素貴得多, 所以除了用于制造耐水性的食具和耐电弧器材外,一般都不采用三聚氰胺来制造的。

三聚氰胺不易溶解于水,而且树脂化时粘度极易上升,但 为控制方便起見,需用再結晶的三聚氰胺来制造塑料。

三聚氰胺质量的好坏可用在福美林中的溶解度 来决定,通常以1与1的比例,在70°C,中小时内能溶解完的即为上品。

1. 工艺:

一、配方

•			
三聚氰	牒		-126 分
尿	蒸	: '	60分
甲	醛	**************************************	90分
紙	浆		140.分
碳酸	鎂		0.2 公斤
便脂質	鉾		1.4 公斤
鋅 鍜	À		6.8 公斤

二、操作过程

光将屬美林放于反应鍋中,關整pH值在3.5~4.5之關。 加入尿素, 热至 60°C, 再測其 pH 值为 6 时, 用氨水中和。然 后加入三聚氯胺徐徐加热至70°C,但須防止发热反应。經华小时,即为反应終点(如果,尚未全部溶解,可适当的延长加热时間,但以冷至20°C不发混为标准),用氫氧化鈉溶液中和后,加入稳定剂碳酸鎂。生成的树脂同紙浆在研磨机中混和。研碎后,置于烘箱中,用120°C热风干燥2~3小时。鋪料厚度不得超过2厘米。然后經球磨,粉碎,混色,包装,即为成品。

三、生产中注意事項

- (1) 稲美林加入尿素后,即使在低溫也不能停留超过1小时,应即加入三聚氰胺进行反应,否則会产生沉淀。
- (2)三聚氰胺与甲醛易于树脂化,所以一符三聚氰胺溶于 關美林后,即可停止反应,用以防止粘度上升。因粘度愈低則 质量愈好,粘度过高会使研磨发生困难。
- (3)三聚氰胺甲醛树脂,非常增水,所以容器中的树脂应用福美林洗滌,这洗滌液可重复使用。
 - (4)碳酸錢用作稳定剂,能防止冷却后粘度機續上升。
 - (5)这样的树脂可以貯存一个月。
 - 2. 原料消耗定額(以100公斤塑料粉計):

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	١
原料	m.	酸量(公斤)
三聚氰胺		37
尿 素		16
福美林		28
紙 桨	- 	42
硬脂酸鋅		0.4
碳酸鎂		0.06
辞 銀 白		2
築 斜		0.05

3. 生产控制定额:

生产 阶段	按 制	内 容	时 闐(分)
加麗美林	jij pH	3.5~4.5	10
加尿紫	加热	保持20°C	10
加氟氧化铵(氨水)	· 調整 pH	7_40.2	10
	Table police		
加热	溫度	ົ60°C	10
加三聚氰胺			10
加热	温度	70∼80°C	10
反应	終点點度	15~18厘泊	30
冷却	溫度	20 ~30°C	10
中和(加氢氧化鈉)	рH	7~7.2	16
加魯定朔(碳酸鎂)			i -
-			
放料	<u>.</u>		10

全部树脂反应共計二小时。

研磨 根据設备来决定, 研磨一次需要 20 分鐘。

干燥 根据設备来决定,干燥一次需3小时,溫度120℃ / 4. 生产特点.

- 一一三聚氰胺甲醛树脂能在酸性或碱性中硬化,所以不必用草酸等硬化剂,更有利于制造无毒的食具。
- 二、由于不加草酸,因而能在120°C进行干燥,这样,不但保証了它的可塑性,而且大大縮短了干燥时間。
- 三、由于容易树脂化,所以适宜采用辊轧法热辊去除水分。

1-3 耐电弧用的三聚氰胺甲醛塑料粉的制造

氨基塑料不仅色泽美观,而且有耐电弧的特性。但只有

三聚氰胺甲醛塑料被广泛应用于耐电弧制件,其他如脲甲醛 塑料等由于抗水性能差,所以不能适用。耐电弧制品主要用 于发火引擎,要耐高溫,因此耐电弧用的三聚氰胺甲醛塑料都 是用石棉作填料。

1.工艺:

分几个阶段来制造, 現分述如下:

一、首先制造三聚氰胺甲醛树脂

(1)配方

三聚氰胺(再結晶的)	100 分
甲 醛	36 <i>4</i> 7
三乙醇胺	 20分
碳酸鎂	3分

(2)操作过程

将福美林放入反应釜,用水将其濃度冲成 25%,再用 4% 氫氧化鈉調整其 pH 值至 7.0±0.2。然后一面搅拌,一面慢慢地加入三聚氰胺, 对通水汀入反应釜的夹套, 俟热至70°C 关闭水汀, 讓其自动发热至 80~90°C。 所需的时間在、20~60分鐘, 終点以粘度控制在 10~15 厘泊为标准。 反应完毕时,加入三乙醇胺,在 80~90°C 搅拌 15 分鐘。 然后在真空度500~600毫米, 温度 50~60°C 下减压脱水,当温度回升,就可停止脱水,用30目篩过滤。

二、将树脂及填料进行研磨混合 (1)配方

三聚氰胺甲醛树脂	100分	
石 棉		12 分
棉緞絲		4分

(2)操作过程

在研磨机中加入树脂、硬脂酸鋅, 攪拌 10 分鐘。保持室 溫在 20°C 左右,逐步加入石棉及棉纖維, 研磨 40~60 分, 即 可出料,湿料成糊状。

三、将湿料輥虱于燥

→ 輥筒溫度为90~130°C,二輥筒系相对的旋轉,轉速不同,快的为工作輥筒,每分鐘 20 轉,慢的为空筒,每分鐘 14 轉。 輥压时,工作輥筒溫度为 110~130°C,空筒为 90~100°C,辊 筒間的距离为 3~4 毫米,辊軋时,料均包在工作辊筒上,辊轧 約 10 分鐘成片后,就可刮下。經冷却,粉碎,就成塑料粉。

2. 原料消耗定額(以100公斤塑料粉計):

康 科		单位(公斤	r)
三聚氰胺	<u>.</u> — .	58	
甲醛		20	
三乙醇胺		12	
石 棉		7 11	
棉纖糕		.4	:
碳酸鎂		2	
便脂酸鋅		7 1	


3. 质量指标:

在电流等于 6~6.5毫安,二电极相距 5毫米时,耐电弧。 时間大于 20 秒鐘。


1-4 土法制造

氨基塑料制造的方法简单;但除泡沫塑料在生产散备上比較复杂外,其余的各种都可采用土法来生产的。如脲甲醛树脂的反应温度很低,因此可用普通的搪瓷桶代替反应鍋(图7)。当日产小于50公斤时,可用大的玻璃燒瓶来代替(图8),这些都不需要冷凝蒸汽的設备。由于尿素的水溶性很大,所以之也可省掉了攪拌的装置,最多也只需用木棒来代替攪动器。树脂液可用布袋在陶质过滤器中过滤(图9)。树脂和填料的混合可用手工在瓷盘內捏和(图10)。干燥温度只需80°C。可应





1. 布綾 2. 滤板 - 3. 出料閥 图 9. 过滤器




1. 温度計 2. 橡皮塞 3. 燒瓶 4. 水 5. 树脂 5. 木桶

图 8. 燒 瓶




图 10 卷盘



- 1.烟囱
- 2.烘烤房
- 3. 鋁盘

- 4. 烟道
- 5. 炉栅
- 6. 风箱
- 7.炉液出口


图 11. 烘炉



- 1.加料口
- 2. 水桶
- 3. 感勞糟
- 图 12, 石磨

13), 內衬 80 目左右的銅絲布, 用手工进行。全部設备都可不用馬达作为动力, 因此这种塑料可以逼地开花。

如果全部使用人力的話,則一天 8小时的生产量应根据石磨的数量 来計算。一般家庭中用的石磨,二个



1. 竹图 2. 蘇网 图 13. 竹籠

人輪流磨,一天最多能出粉 10 公斤。如果用牲畜来拖动直徑二尺以上的大石磨,則一天能磨粉 40~50 公斤,連續24小时,則能生产 100 公斤以上。一般的陶瓷缸和烘炉都能符合这些产量的要求,如果要进一步提高产量,一方面則要相应地扩大烘炉体积和增加石磨合数,另一方面对于混和可用石臼捣烂,或采用土洋結合,以研磨机进行研磨,则效果更高。在土法生产中,因用手工混和,由于福美林的辣味很重,所以劳动条件比較差。紙浆供应困难时,可用棉花作为填料,唯需經过源

白脫脂,才能保証质量。

最适宜于土法生产的是脲甲醛塑料粉。三聚氰胺甲醛塑料粉因制造树脂时需 70°C以上的温度,才能保証三聚氰胺的溶解,所以可用直接火(煤球炉)加热,但辣味較濃。

反应獨最好用搪瓷桶,但一般搪瓷桶的尺寸比較小,限制了产量,因此必要时可增加桶的数量。

配方和操作完全可以不变,但对树脂的形成是用温度和时間来控制的。

上法設备的規格及生产量:

土法酸各名称	- 建 格	一天(8:小时)塑料 粉生产量(公斤)
捷賽桶或燒瓶	直徑 35 厘米, 高 35 厘米, 容量 10	养。60公斤,20公 斤
辻滤器	胸膜,不附翼竖泵,内衬龙头额布, 徑 60 屋米。	直 500公斤
截 盘	真徑 60~80 厘米 ,	* 10公斤
供伊	烘烤房为 120×120×80 厘米 , 可加 50×80 厘米器盘 20 只。	数 60公斤
石 暦	直徑30厘米。	10公斤
石厂	, 直徑 70 厘米,	40~50公斤
竹 篩	直徑 50~60 厘米, 餘限 80 日。	80~100公斤


第二章 氨基塑料粉的压制

氨基塑料属于热固性塑料,压制时,模型是在維持加热的 条件下进行的。塑料粉加入模型后,开始是熔化的,当施加压

力时,塑料粉的熔胶就充滿了模型,經过一段时間后,由于分 子量增大,轉变为不熔的硬化的威品,就可趁热取出。制件的 质量与压力、温度及加压所維持的时間等有关, 与塑料粉的質 量也有关,特別对塑料粉的流动性及水分有关。流动性太高 或太低都不能压出所要求的制件,太高就会使熔化后的塑料 熔胶一受压力就大量溢出,使制件缺粉丼难于出模,太低則熔 化差,压不出完整的制件。水分及揮发物的含量一般規定为 2.0~4.5%,过多不但会使制件的体壁弯拱或产生气泡,而且 耐不起正常的压制温度,这样势必延长压制中的維持时間,造 成了制件表面暗淡无光泽。如果水分含量过少,則会降低塑 料的流动性。

8-1 压制过程

塑料压制的主要設备是液压机(图 14),压制一般日用品 的氨基塑料制品的压机功率为25~200吨。最大的,可压制面 积 25 厘米見方。也有采用旧式的手压机的(图 的),由于利用




- 1. 工作柱
- 2. 反向柱
- 3.頂出柱 4.螺丝管肠
- 5. 工作柱的反向限 图 14. 液压机

中力通过螺旋柱来加压,所以計 算压力比較复杂,但其效果可等 于 50 吨的液压机。

模型有的是固定在 压机 上。 有的是能够移动的。压制日用品 的模型、型式一般比較簡单,宜子 固定。

压制的主要步骤为热模、装 料,閉模,預压,在压力与温度下 保持一定的时間,升起冲头对分



开压模,由压模中取出制件,作下一次压制的准备工作。在工作开始前须将压模预热到所要求的温度。

1. 压模的預熱:

氨基塑料的压制温度为 130 ~140°C,三聚氰胺的可达150°C。 模型須預先加热至要求的温度, 温度上下不宜过大,最好在5°C以。 內,所以加热模型用的电炉板,要 有温度計指示,并更需有温度自 动調节或电压升降調节的装置。 模壁厚处应加打洞,以便用温度 計測定正确的压制溫度。

2. 裝料:

压塑粉装入压模的型腔时,应使料层均匀,否则,制件的某些部分可能疏松产生花斑、欠压、缺粉和变脆等现象。对于压制有花紋輪廓的鈕扣或壁薄又高又大的杯子时,塑料粉的均匀分布更为重要。也就是說制件厚的部分須装較多的塑料粉,凹口的部分須少加一些塑料粉。

凡向单巢式压模加料,粉的計量均用天平称量,这样比較 准确些。但向多巢式压模加料时,则采用多槽的鏟匙,預先調 整好刮平后的体积,能一匙多巢。

3. 压制的压力:

压制时所需的压力是取决于制件的面积和压强,氨基塑料所需的压强为每平方厘米面积上所受压力为300公斤(300

公斤/平方厘米)。

压强与流动性有直接关系,当压制同一压强的塑料时,其流动性越小,則需要的压强就越大。压强还与制件的结构、壁厚、壁高以及塑料是否預热等条件有关。

压制所需要的压力是制件的面积乘以压损

例如。剧件的面积为50平方厘米,

压强固定为 300 公斤/平方厘米,

則模型所需要的压力 P=300 公斤/平方厘米×50 平方厘米

=15,000公斤

二15吨

压力一般都是用压力表来指示的,但压力表仅能表示液压机内液体的压力,而非已加于模型上的全部压力,它們二者之間的折算与液压机活塞柱面积有关(活柱面积等于活柱直徑的平方乘 0.785。例如,活柱直徑是 20 厘米,则活柱面积为 (20 厘米)²×0.785=400 平方厘米×0.785=314 平方厘米)。全部压力除以活柱面积即为压力表所示的压力(液体的压力)。

例如:全部压力需 15,600 公斤。

活柱面积为 314 平方厘米

則压力表上所代表的液体压力。

等于15,000公斤/314平方厘米⇒48公斤/平方厘米。 液压机中的压力是根据压力表讀数来控制及測量的。

4. 压制温度的控制及调节:

氨基塑料的压制温度为 130~150°C, 过高則制件上会起 他或裂縫。最适宜的压制温度須根据粉的性能由經驗确定得 出。

压制温度不仅与塑料粉有关,而且与制件的形状及其工

艺性能有关。如压制壁高的零件就必须采用較低的溫度,以"便使塑料粉在硬化前能完全充滿压模的塑腔。压制壁厚的零件,也須采用較低的压制溫度,以防外壁硬化太快,热傳不进·去,造成"生芯"。

压模的溫度,可視察溫度計的酸数,以間断地通电或断电 来控制。也可以利用加熱的装置中的变阻器来調节。最現代 化的塑料車間及工段中,溫度是用高溫仪表来控制,它能使压 模的溫度自动調节。


5. 保持受压的时間.

压制氨基塑料的制件,必須使压模中的制件,在一定的压力下保持一定的时間。保持的时間是从閉合压模开始至放开压模的压力为止。保持时間不足,則制件不能完全硬化,也就降低了制件的电絕緣及物理-机械的性能,而且在使用过程中会機續收縮,造成制件的尺寸改变、歪扭及发裂等現象。

制件在压模中受压的保持时間与塑料粉的性质、制件的形状和压制温度等有关,与压坯和預熱也是有关的。假如塑料粉中含有大量的水分及揮发物,但为防止其收縮或在制件表面上产生气泡及裂缝,除了放气外,还必須有較长的保持受压时間(用压坯、預热等措施可以縮短保持受压的时間)。

在編制工艺条件时,保持受压的时間应根据制件整的最大厚度来决定。一般按制件整厚每毫米 1~2 分鐘計算。压制温度越高, 即保持的时間越短, 因为随着温度的升高, 就可以加速了可塑状态的压塑料轉化到不容状态的过程。但对氨基物料說来, 由于温度的間距太小(130~150°C), 所以过分提高温度来减少保持受压的时間是不可能的。

在实际生产中,保持受压的时間常用秒表或砂表(图 16)



1.加沙貝 2.玻璃瓶

3. 黄砂

图 16. 砂表

来測量。

6、开模和卸件...

可卸式压模的卸开,是借手动螺旋压 机或液压机,用顶板和顶針顶出的。但小 型的模型可用人力在碰板上冲击卸开。当, 压模卸开后应用黄銅鏟除去殘余的塑料片 及粉末,以备下次的压制。

2-2 质量措施

为了要获得高质量的制件,所以在压 制过程中增加了压坯及預热二个步骤。

压还是一种冷压过程,它是用压片机或特制压模在液压 机或普通手压机上进行的。还有圆柱状、板状、空心圆筒状以 及近似于制件形状等。所用的压力为800~1000公斤/平方 厘米。不宜加热,必要时,亦不得超过 60°C,以防过早縮聚。

製料經过預熱,流动性变大,可以采用压力小一些的压 机,由于逸出了大量的水分及揮发物,因此不仅縮短了受压的 时間一半以上,而且大大提高了制件的生产率。压制时压模 必須在很短的时間內完全閉合,以防制件在尚未完全成形时 硬化。不預熱的塑料其压模閉合时間为10~20秒,而經过預 熟后,压模闭合的过程就更快了,这是因为**物料的流动性增** 大,使其迅速地充满了压模的型腔。預熱的溫度为80°C,时間 5 分鐘, 但为了防止过早縮聚, 塑料粉不許过热。如果把压坯 加以預熱,則效果更好。

2-3 压制过程注意事项

- 1. 塑料粉中水分及揮发物太多, 則压制时只能耐溫度 但沒有光泽,而且表面呈桔皮状的水紋印。如果溫度过高,則 会起大的白色的热泡。水分太多的原因大部分是因为包装不 够紧密,或者貯存的条件很差。这种粉压制的方法有二种: 一种是,将塑料粉先行压坯, 經濟熱后才加入压模, 慢慢地閉 合压模,这样,就可以赶走了大部分的空气、水分及一部分塑 科粉熔化縮合时所产生的气体,使压制的温度、时間和表面光 泽都能达到原来的标准。也可以在压模中做"出气沟", 使在` 压制时,导出压模中的余料、蒸汽及气体等。另一种是在低的 温度下压制,維持二倍以上的时間,也能压出制品,但水分及。 揮发物基本上沒有驅除,只是利用制件硬化后表面的硬度将 它們包在中間,这样就使制件內部的結构非常疏松,因此降低 了它的耐水性和强度,而且表面水斑严重,没有光彩,即使經 过抛光也不能达到正常的制件。采用这种压制方法是不合理。 的。
- 2. 塑料粉太硬也就是指压塑粉的流动性太小,这种的粉在压制时,当熔化的塑料粉还沒有完全充滿压模的塑腔时,它已經硬化成为不熔的状态,結果制件成型不完全,表面不均匀,有疏松点,受到很小的力就会剝落、松散。这种粉需要压制正常的制件时,也有二种方法:一种是增加压力,使已熔化的塑料粉更快地充满压模的型腔,同时降低压模温度,使硬化的塑料粉更快地充满压模的型腔,同时降低压模温度,使硬化得慢些,这类粉由于本身成型迅速,所以降低温度不会影响压制的时間和表面的光彩。增加压坯和預熱的程序,則能使塑

料粉加入压模后熔化迅速,增加流动度。另一种方法是加水作为增塑剂,利用塑料粉中水分的增加帮助傳熱,使塑料粉迅速在压模中熔化,充满型腔。这样做法必須降低压模的溫度到120°C以下,以免起泡,但大大增加了压制时間。增加水分,会使制件的結构疏松,表面暗淡无光,降低了质量,所以这种压制的方法是不合理的,但当压机的压力无法增加时,也有被采用的。一般加入的水量是塑料粉的重量3~10%,为了使分布均匀起見,应用喷霧器喷入,种且必須放置6小时以上,待其渗透完全,才能适用。

- 3. 塑料粉太軟也就是指压塑粉的流动性太大,因此压制时,熔化的塑料粉由于粘度较低,受到压力,就同时也向模型接縫处四周溢出,造成粉量不足,无法完全充满压模的型腔,結果制件成型不完全,表面不均匀,有别落点和凹塘等现象。所溢出的塑料粉盘产生了边皮大大超过正常的范围,外层边皮所接融的模型表面也比較毛糙,同时边皮本身也比较薄,造成粘模难鑑。这种粉的压制,必須采用能逐漸加压的压机,开始时,由于熔化的塑料粉粘度低,所以加压要小,以免压模尚未完全压紧时,塑料粉粘度低,所以加压要小,以免压模尚未完全压紧时,塑料粉已向模型接縫处溢出,但当塑料粉粘度增高,压力也相应增加,最后,完全压紧,使制件成型。
- 4. 成型快慢与原料、脲甲醛的比例、硬化剂的种类和用是以及操作过程(树脂化程度,干燥程度)等都有关系。成型慢的塑料粉必須維持足够的压制时間,但在一般情况下,这类的塑料粉往往流动性较好,水分较多,这样,可煮热比较长一些时間,以便在預热中先进行部分的縮合作用,并且除去大部分的水分,使其能够在较高的温度下压制,縮短了压制的时間。

- 5. 塑料粉耐不起正常的压制温度,就会产生以下的缺点:如維持压制时間增加、光洁度差等,成品的强度降低而股模也往往困难些。产生的原因与树脂化的程度、填料的渗透程度以及塑料粉中的水分都有关系。如果是受水分的影响,则可采用預热的措施来改进,否则就必須从制造上去改进。
- 6. 粉據与粉軟是不同的,当脲醛树脂在过低的溫度(10~20°C)下反应时,則制成的塑料粉很嫩,一遇到熱,馬上熔化,造成压制发生困难。在压模时只要有些微压力,就能使熔化的塑料粉溢出,造成制件缺粉。由于粉的分子量太小,所以不能采用預热熟化等方法来解决,預热熟化能使流动性降低,但其熔化点則无法提高至正常的要求。因此这种粉不能在操作中克服。特別制品表面呈层云状,也无法掺入其他粉中使、用,因为它会影响表面的光洁度。
- 7. 粉松也就是說塑料粉的体积較大,分量較輕,加压时, 粉易濺出,造成缺粉。产生的原因不外乎二种情况,一种是因 为混合不均勻,填料的纖維素未被树脂全部浸透,造成部分 的填料仍保持原来的纖維状。另一种因为塑料粉中硬化剂太 少或树脂太嫩,在干燥中,塑料粒未能熟化至很脆,也会使填 料仍保持部分原来的纖維状,渗透不足必造成压模时耐不起 熱,也必导致成型时間的增加,所以从粉的松紧可标志粉的质 量。
- 8. 粘模有三种原因。第一种是塑料粉中潤滑剂太少, 造成制件出模不暢,或粘在模型中不能取出,这样会影响操作时間, 甚至造成产品的大量損耗。补救的方法是在模型上措些潤滑剂或与滑潤性好的粉混合使用。第二种情况相反,是塑料粉中潤滑剂太多了,使油类浮于制件表面,連續压制数十或数

百模后, 使模型表面盖上一层油污, 失去了原有的光滑性, 也会造成制件粘在模上, 这种现象又称为黑模, 黑模严重者无法解决, 輕微者可用容易泄气的模型, 使产生的油分準发。第三、种是边皮难缝, 产生的原因, 往往是因为粉太軟了。

- 9. 粒子太大会造成制件表面的色泽深淺不匀。因此在采 ·用前以80目篩过篩。
- 10. 塑料粉的杂质会影响制件表面的色泽,特别要防止 铁層湿入,使模型受損。鉄質会使制件色泽发灰,而銷價会使 制件发練,如作夹色粉用即尚能相互衬出较鮮艳的顏色。
 - 11. 模具的好坏直接影响到产品的质量。
- 一、压模表面的光滑,就会影响到制件的表面,所以保証。模型的光洁平滑,对制件有莫大关系。为了使压模的表面既 硬叉滑,一般均镀以络面。

在压制前必須仔細地清除压模中的殘料、污物及油脂等, 表面不得被腐蝕,压模不可过热,过热会使路层破裂,绷质退 火。压模不許使用质量低劣的潤滑油,不好的油料会使压模 的成型表面产生焦結現象。工作面必須經常保持清洁丼定期 予以抛光。压模表面的清洗只能用銅的鏟刀,以防止損坏压 模的工作表面。

- 二、压模表面的毛糙能影响制件的出模。
- 三、压模推出装置的不合理能造成制件部分地方出模团难,发生裂缝。


四、模型的接縫处太松或模型使用过旧,压模时就会产生很厚的边皮,如用銼刀加工就易造成崩裂。

五、在壁平而薄,壁的厚薄不均,或配件多的制件的模型,为了避免收縮不均匀,也就是說薄的地方收縮大,厚的地

方收縮小而产生翹曲現象,那末設計时需者應在制件結构薄 的地方加个凸形筋(图 17)。

六、为了使塑料粉中的水分 在压模时能很快泄去,蒸短压制 时間,可在压模中加一"出气沟"。

12. 压机必須有足够的压力, 拌且需要能逐步增加压力。 附設在压机上的电炉需有温度計 指示溫度。最好有溫度自动調节 装置。



1.加勁筋(凸形) 2.號 图 17. 制件薄的部分加凸形筋

- 13. 压模中的操作要領:
- 一、塑料粉正确称量,避免制件缺粉产生赎品。
- 三、要根据塑料粉的性质来确定施加压力的不同。粉軟的需要慢慢地施加压力,一直到加足,以防止边皮溢出太多,造成缺粉。粉松的,开始加压要很慢,以防止粉末受压凝出,在压到一半时,即可加快加大压力。对于成型迅速的粉,要压得快,一直到压足,以防止半途硬化,造成制件缺粉。

四、要根据塑料粉的性质来确定放气的操作。粉硬的或成型铁的要快压快放,但要压足后放气,以免形成夹缝,放气启模不宜太高,以防止边皮在再次合模时落入表面。粉軟的可逐步加压。薄的制件可压足后放气。厚的制件不宜在压足后放气,否则,就会夹下边皮。粉中水分多的,放气时要慢慢地卸去压力,使模型能利用水汽压力,自动升起,但放气不可太快,启模也不宜太高,否则,水汽喷出时要带走粉末,会造成制件表面缺粉。

五,对于壁厚不均,配件过多的制件,为了避免发生翘曲,可在制件出模后,在夹具中进行冷却,以保持正确的外形。

14. 脲甲醛塑料吸水性比較大,在潮湿的条件下,容易膨脹,于燥时又会收縮,如果制件未硬化完全,一脹一縮,极易发生裂縫,这种現象是在长期使用中才会产生的,故为了保証它們的稳定性,我們不能采用湿的塑料粉来压制制品(水分最高不能超过 5%),应当避免过高的压制温度,維持足够的压制时間,同时制件結构薄的地方应加个凸形筋来增加强度。

第三章 氨基塑料粉的质量

3-1 氨基塑料的主要性能

为了正确制訂压制的工艺过程和設計压模,必须掌握成品(也即塑料粉)的工艺、物理一机械和电秘缘等性能。

根据氨基塑料的用途范围,需要测定的性能应該是:流动性、收縮率、耐水性、吸水性、水分及揮发物、比容、耐热度、机械强度和电影操性能等等。

此外, 尚需鉴定制件的外貌, 在 60 宽的电灯下, 察看圖板表面, 应該光亮、平滑, 无斑点、起泡、鼓脹、裂缝、砂眼和成层等现象。

1. 施勒性:

塑料粉在一定的压力及温度的作用下,能流入幷充滿整 个压模型腔的能力叫做流动性。 制造不同的制件,需要流动性不同的塑料粉。对流动性起主要作用的是塑料粉中树脂的分子结构和大小。填料对流动性的影响也很大。纖維性长的对流动性影响更大。

流动性小的塑料粉在形状复杂的压模中不能很好地充满型腔, 因而制成的制件松疏。使用流动性好的塑料粉, 可以减少所需的压力, 少增加了压模内的巢数, 也就能更有效地利用压机的能力。

塑料粉的流动性过大,則会从压模的縫隙間大量溢出,使 制件周圍形成寬大的毛边,此外,也容易粘附在銅的插件上, 这些都会增加压模及制件的清理工作。

为了增加流动性,往往在塑料粉中加入增塑剂及各种潤滑物质,例如硬脂酸等。

压模工作面的状况也影响塑料粉在压模內的流动程度。如果工作面的鍍鉻及抛光质量良好,則塑料不会粘附在压模壁上,压模型腔較易充滿,且制件表面平滑光亮。

一般热固性塑料的流动性都是用拉西哥法表示, 氨基塑料的流动性分为三級:

1 級 长 35~ 80 毫米 3 級 长 81~130 毫米

3 級 长 131~180 毫米

1級的流动性除特殊要求外,一般很少能用的。

2. 收缩率,

压模工作型腔的尺寸大小应較成品制件相应各部分的尺寸加大多少,这一問題一般是根据收縮率拟定的。

用热压法制成的制件的尺寸,总是和冷压模工作型腔的尺寸不同,这是由于塑料粉在縮合及冷却时体积发生变化所

造成的。

在縮合过程中形成第一部分收縮量,是因为塑料的分子变大,其結构发生变化造成的。在冷却过程中形成第二部分收縮量,是因为制件受温度改变的影响而縮小尺寸的緣故。 为了計算压模的尺寸,必須具有有关塑料收縮率方面的知識,如果制造压模时不考虑塑料的收縮率,則成品制件的尺寸就会与使用中規定的尺寸大有差別。

收縮率的大小与塑料粉的湿度、揮发物含量、压制方法、制件壁的厚度以及金属嵌件等有关。

收縮率太大是制件翹曲和产生裂縫的原因,特別是在制件中有很多金属配件时,由于塑料与金属的膨脹不同,常常发生这种現象。

氨基塑料的收縮,用圆板来表示为 0.6~1.0%, 若为凹形制件, 則凹口周圍有更大的收縮, 而且港壁制件也較厚壁制件的收縮率大。

2. 耐水性:

当氨基塑料的质量不好或压制得不够成熟时,则在长期使用中,特別在潮湿条件下,經过数个月后制件会变軟,表面产生条款,甚至发生裂缝。为了檢定出制件长期使用中的质量,可采用水煮方法测定其耐水性,如日用品的制件放在沸水中煮15分鐘,食具的制件則煮1小时,水煮后表面应无稳色、大桔皮状、起泡、裂缝等现象。2毫米以上厚壁的制件也不应有发軟情况产生,水煮合格港本上可以保証使用数年之人。

水煮也可以用作比較电絕緣性的好坏,水煮后馬上揩干,在同一情况下比較电絕緣性能。

水煮也用以測定塑料粉中額料在长期使用中的耐水性。

4. 吸水性:

吸水性是将 120 × 15 × 10 厘米长条浸在 20℃ 的蒸餾水中 24 小时后所增加的百分重量、吸水性高即表示在长期 使用中,电絕緣性能降低得多,不适用于压制食具及电气用具。

脲甲醛塑料制件的吸水性小于1%,加入三聚氰胺代替 尿素能降低吸水性,純三聚氰胺甲醛的塑料制件,吸水性小于 0.3%,加入矿物填料能降低吸水性。

5. 水分及揮发物:

水分及揮发物太多对压制影响很大,含量过多时,压制过 程中会有树脂流出,使成品表面产生条紋,并且也有水斑,使 制件表面暗淡无光。但当塑料粉中水分过少时就会影响流动 性。氨基塑料中水分及揮发物含量最好在3~4 %。测定的方 法是在105°C 烘干,算出重量損失的百分数。

6. 比察.

一克塑料粉所占的容积(立方厘米)叫做比容。氨基塑料粉的比容不得大于3.5厘米"/克。在模型設計中,确定装料室大小比容是一个很重要的因素。塑料粉的比容减小,则压模装料室的尺寸也該相应地减小。比容大的塑料,最好先压成片还再装入压模。

7. 耐热度:

塑料在升高的溫度及固定机械負荷下抵抗变形的能力叫做耐热性。通常是用馬丁耐热度来表示,它是将 120×15×10 厘米长条放在特种恒溫箱中,借助装置加上 50 公厅的弯力, 測长条破裂或弯下至一定距离时的溫度即为其耐热度。氨基塑料具有 100°C以上的馬丁耐热度。

加入石棉填料可大大提高其耐热度。

8 机械强度:

主要包括抗冲击强度和抗弯强度。塑料抵抗冲击負荷的强度称为抗冲击强度。

塑料試样为长条,用冲击机测定之,氨基塑料的冲击强度 不小于4.5公斤·厘米/厘米²。

塑料受負荷作用,就是指在最初发生毁坏现象或能使塑料发生显著变形的最大擦皮时所最得負荷的大小。

塑料試样为长条,用抗弯机测定之,氨基塑料的抗弯强度 不小于 600 公斤/厘米²。

9. 电絶緣性能:

以聚業为基材的氨基塑料不用于电絕緣目的,以三聚氰 胺为基材的氨基塑料由于級水性小,所以具有优越的耐电弧 性能,广泛用于电絕緣目的。

表面电阻系数是指电流通过电介质的相对二表面时,每 1平方厘米表面上的电阻。三聚氰胺氨基塑料的表面电阻为 1×10¹⁸ 欧姆。

体积电阻系数是指通过1立方厘米电介质的电阻。三聚氰胺氨基塑料的体积电阻为1×10¹⁴ 数姆。击穿电压就是能使电介质失去电絕緣性能的电压,一毫米厚的三聚氰胺氨基塑料的耐电压强度达13,000 伏。

以上所謂电介质都是用直徑 10 厘米, 厚 4 毫米的圍板作 試样。

3-2 氨基塑料粉的质量指标

日用品与食具所用的塑料粉指标。

項	B	FI	用	品	食	<u>.</u>	
流动性(拉西哥法)		80~180毫米			80~180毫米		
収縮率		0.6~1.0%			0.6~1.0		
耐水性(水煮)	5分鐘)	. 无褪1	色起泡裂料	全及剱曲	 ·		
(水煮)	小时)	<u> </u>	<u> </u>		光褪色 は	2位發鋒及麵齒	
吸水性(24小时	t, 20°C)	不大	于1%	~	不大于0	.3%	
水分及揮发物		一 不大	F4.5%	-	不大 于 4.	% •	
比容		不大	F3.5厘米	3/克	不大于8	5膜来3/克	
-耐熱性(馬丁斯	()	不小	F100°C		不小于1:	20°C	
冲击强度	.•	不小于8	公厅·蘆刈	₹/ 厘米 2	不小于6	公斤· 厘米/厘米²	
抗弯强度		不小	F800公斤	/厘米2	不小手60	00公斤/厘米9	
表面电阻		本小	J-10 ¹⁰ 欧负	F	不小于1	013歐姆	
体积电阻		不小	F10 ¹¹ /数		不小于1	0 ^{1.4} 欧·厘 米	
古穿电压(每3	多米)	本小	£10,000(* 1	不小于1	4,000伏	

以上二种塑料粉,日用品用的是脲甲醛树脂以甲級纖維素为填料。用于食具的是脲、三聚氰胺甲醛树脂以甲級纖維素为填料。

三聚氰胺甲醛塑料粉只用于电絕緣目的,以石棉为填料,有以下特性:

耐熱度

大于 150℃

吸水性

小于 0.1%

收 縮

小于 0.3%

塑料粉的质量除技术指标外, 也尚要注意到王艺指标, 如 股模, 成型时間等压制性能。

第四章 其他的氨基塑料

氨基塑料除了用于压制成品的目的外,还可用以制造**泡** 沫塑料,胶合剂和涂料等。

泡沫塑料是一种比重很輕的塑料,它的重量不到同体积水的五十分之一。用于冷藏車、仓庫隔热以及电影院摄影場中隔音之用。隔熱、隔音效果极好,但强度很差,由于价格低廉,所以仍大量地被采用着。同时因为色白质率,所以摄影場中也用作逼填的人造雪景。

胶合剂专用于胶合木材,因为它比一般的植物胶耐水性 高而且价格低廉,可以采用热压和室温硬化, 散备简单, 所以 大量用于制造胶合板。

用作涂料則比較少,一般是与其他树脂混合使用,有光滑 美观的表面。

4-1 氨基泡沫塑料

制造原理是用泡沫剂如拉开粉(丁基萘磺酸钠)等将脲甲醛树脂分布成泡沫,然后加酸硬化。干燥后即成。

树脂經發泡, 体积就会增加到十五倍, 但在干燥过程中, 又能烘去水分 75%, 这样則塑料重量将为同体积溶液的六十 分之一。由于体积龐大, 所以这种塑料适宜于当地制造当地 使用。

它的制造方法有間断和連續式二种,前者产量較低,只用

于小量生产。

- 1. 塑料块的制造:
- 一、膠甲醛树脂的倒备
- (1) 配方

隔美林(30%)300 分尿 菜,100 分甘 油20 分鳥洛托平7 分

(2) 操作过程

将福美林加入反应鍋,用水冲成30%的濃度,加入甘油。同时一面淺拌,一面加入扁洛托平的水溶液。然后加入尿素,开始加热。在95°C反应2小时左右。测定粘度,要求20~22厘泊。粘度合格后,一面冷却,一面用氫氧化鈉中和至pH7~7.2, 种冲以树脂ত量1/2的水,使其稀释成29~30%的树脂液。

二、起泡剂的配制

 拉开粉
 1 分

 磷酸 (干量計)
 0.9 分

 草酸
 0.02分


 間苯二酚
 0.05分

 尿紊
 0.1 分

 水
 20 分

三、树脂起独

(1) 間断式 打泡器(图 18) 为鋼制, 直徑与高之比为 1:3,5,內有多层式攪拌器,轉速为每分鐘 1,000 轉,并且需有 倒順开关的装置,順轉时,攪拌叶向上, 鼓泡用。倒轉时,攪拌 叶往下压,放出泡沫料用。操作时,先将配制好的起泡剂 40 分




从攪拌上部盖边加入,攪拌2~4分 鐘, 使起泡, 然后再在 20 秒鐘內, 从 壁边加入树脂 100 分加完后,所得 泡沫树脂即可放下, 打泡溫度最好

保持15~ 科时,攪 拌器朝相 反的方向 轉。加入 的全部液 体的容积 应是打淘 器容积的 十五分之

(2) 連續式 打泡器(图19) 为鋼制,直徑与高之比为 1:6, 內有 多层式攪拌器,轉速为每分鐘700~ 1,000轉,攪拌叶全部向上成 45°角 度。攪度叶成螺旋排列,每二个攪 ,拌叶間隔开 22.5° 角度, 即第 9 个 与第1个的横绊叶成一方向,第5 - 个与第1、第9个的攪拌叶成垂直 形。全部操拌叶約20 只左右,为了 图 19. 連續式打泡机 使攪拌有最好的起泡效果,根据攪拌方向,攪拌叶应排成梯

6.抽板

图 18. 間断式打泡机




5. 支架

7. 拉手处


形,最下面的一个提抖叶位列于最前面。在盖上有二个加料管,伸入筒內弯成半圓形,半圓形管的下部,針許多細孔,一个加打泡剂,一个加无酸的起泡溶液。在加料管下部有一起泡盘,是一个铜皮盘,上面包沒微孔的材料(如絹絲、羊皮膜等),旁边通入空气,使从加料管中下来的起泡剂立即变成泡沫。在起泡盘下面尚有一个加树脂的管子,弯成大半圓状,在其下部也針有細孔,使树脂能分散下来。打泡机筒身的上部,尚需有一面大的玻璃,以观察泡沫稳定情况。

操作时,液体流量均以轉子流量計来調节,气体鼓的量則可用轉子流量計或湿式流量計来調节(图 20、21)。气体鼓入的量应为全部溶液(包括起泡剂、树脂)单位时間内流量的 15倍,这样,则有合宜的比重及韌性。液体流量的大小即标志着



1. 轉子 2. 液体式气体入门 3. 标尺 4. 出口

图 20. 轉子流量計



1.外港。

2.7K

3.气体入口

4.气体出口

图 21. 混式流量計

"泡沫树脂經过打泡器筒身的时間,根据出来的泡沫树脂的成型情况和流动性,来调节流量的大小,如果流动性太差,则应 該将液体流量加大,使泡沫树脂在筒身內停留的时間縮短。

知果出来的泡沫树脂太嫩,有下崩现象,则可以将液体的流量 减小,这样,则泡沫树脂在打泡器简身内的停留的时間增加,使 能成型正常。鼓空气的量根据液体流量来调节。为了保持起 泡剂中酸与树脂的比例(酸多则树脂容易硬化),应該在开始 鼓泡时用无酸的拉开粉溶液起泡,然后则一面加入等比例的 起泡剂和树脂,一面在下部放出同重量的泡沫树脂。

2. 打泡方法:

- 一、在閩斯式中,每打一次泡,必須用水冲洗一次,否則, 剩余的泡沫树脂要胶化在搅拌叶及简壁上;零落掉下,影响质量,但連續式則只需停車时清洗一下。
- 二、間断式中, 筒的蘆徑与长度之比应为 1:3.5 左右, 这 样則机械打拖体积的增加为 15 倍, 如果长度增加, 则打拖体 积也增加, 制造出来的拖床塑料比重更輕, 但此重过輕要影响 收縮及韌性。連續式則不受此限制, 因为体积增加的倍数, 是 取决于鼓气量的多少和起泡盘的起泡效力。
- 三、在間断式中,放科前,泡沫是在原处停留的,所以树脂只能沿筒壁加入,如果在中央加入,则被有酸的泡沫托住,造成酸的比例大大增加,要生成粗粒子。对于連續式講來,有酸的泡沫是向下移动,所以树脂可以在中央由盘香管的細孔加入。

四、如果生产量小,則不宜采用連續式生产,因为小設备的連續式打泡器产量虽不少,但限制于泡沫树脂的流动时間,很难打出較大的塑料块。

3. 硬化等干燥:

一、硬化 已打好泡的泡沫树脂,放于木匣中,在 20~ 30°C 經 6~8 小时后,树脂已硬化了,可以田楼。为了使出模 方便, 在盛泡沫树脂前光将木匣的四面前后涂以甘油。

二、干燥 已硬化的塑料填在 50~60°C 的热空气中干燥 36~48 小时后,如果剩留的水分不大于 12%,比重每立方米 小于 20 公斤时,即为成品。

三、加工 用鋸子或刀切成同样大的长方形的塑料块。

四、包装 一般均用硬紙匣包装, 每匣装四块。

4. 成品規格:

塑料块的大小最大不得超过 0.1 立方米。最小不得小于 0.025 立方米。

比重 每立方米的塑料块的重量不超过 20 公斤。 水分 不得超过 12%。

导热系数(平均温度差 91.5°C) 不大于 0.026 仟卡/兴, 小时,°C。

强度 压縮至 80% 体积时不应有发裂现象。

5. 設备的規格及生产能力(以一班8小时計算):

設备名称	规	格	生产	18	力	計	第	依	摄
反旋鉛	不銹鋼制 即,容积80	以搪瓷或鍋 0升。	年产室 立方米		,000	每 g 每 y 製料	2504	〉 万,	树脂, 可制 米。
打抱机	1/16~1/8 匹馬达,容	"鉄板制,2 积60立方米。	每天打 年产塑 立方米	料块6		每分 0.08 边皮 得红	立方 后,6	来, 0 分	切除
硬化房	温度 30~2 100立方米		足數變 用 8 小	化用(时)。	只 使	接盤			体积
梦 房	湿度50~6 环,休积20	0℃,熱风循 0立方来。	年产製 立方米 时干燥	(連續)	,000 ≱≰小	以体: 焊:48	铁玉/ 小时。	信 計,	1

木匣规格 最适用的尺寸为长1.1米,宽0.55米,高0.2米。 6. 廢料回收:

切下的边皮有二种用途,一种可用于电影摄影中,是最好 的人造雪。另一种可用福美林与边皮加热攪拌回收摻入反应 鍋中制造树脂。

7. 消耗定額(一立方米泡沫塑料):

尿繁	5.5	公斤
甲醛	9	公斤
鳥洛托平	0.4	公斤
甘油	1.1	公斤
磷酸	0.3	公斤
草酸	0.01	.公厅
間苯二酚	0.02	5公斤
拉开粉	0.8	公斤

胶含料

它的特点是原料价格低廉,加之設备簡单(可以室溫硬 化),而且与木料有很好的粘着力。

1. 制造方法:

- 、配方

60分

甲醛

75分

用以中和甲醛水和树脂液中的酸性。

為洛托平 / 3分(溶于4.5分合水中)。

操作过程

将福美林放于反应鍋后,开握拌器和冷凝器管路,加入烏 洛托平水溶液, 使溶液显碳性。 加入尿素, 一边搅拌, 一面通 水汀在灰座網夹套中加熱,至90°C时停止加熱,俟自动发热。 至沸。約1小时后,酸性增加至 pH 5 时,要注意粘度的上升,

粘度要求为18~20厘泊,如果无粘度計,则可用时間控制,pH值到5以后30~40分鐘,即行冷却,停止反应,幷用氫氧化鈉水溶液中和至pH7~7.5。

2. 质量指标:

这种树脂冷却后应透明无渾浊,在 20°C 时貯存三个月皮 无沉淀或粘度上升的现象。

3. 注意事項:

- 一、福美林濃度上下太多时、(規定为37%左右)則应用粘度来控制終点。
- 二、最后树脂中的酸度必须用氫氧化鈉中和,如用其他 的**弱碱来中和**,即貯存时間大大縮短,甚至不到一星期就会产 生沉淀。

4. 用途:

主要用作胶合三夹板的胶合剂用,所成的制件耐水性高,可在沸水中煮沸华小时无开裂现象。胶合的强度与木料本身相似,如果采用木材刨花作为粘合的填料,则可制成塑料木。

5. 硬化操作:

胶合剂中加入酸后,就可在室溫硬化。为了保持一定的使用时間,通常都是用氯化碳作硬化剂、用量为胶合剂的 2~10%,加入氯化碳后,胶合剂的使用时間是 4~1 小时。

4-8 涂料

水溶性的脲甲醛树脂不能用作涂料,这类树脂既不溶于酒精,也不溶于油类,硬化后的耐化学性能也很差,而且硬化迅速易生皴紋,此外,涂面的光洁度也很差,它必須經过变性后,才能具有特殊的涂料的用途。变性的方法是将脲甲醛树脂与

其他的醇酸树脂,环氧树脂或油脂共同作用产生酯化反应或者用脲甲醛的水溶液与丁醇作用产生酯化。

1. 制造方法:

一、配方

二、操作过程

将福美林、烏洛托平、尿素混和,在90~95℃反应1小时左右,使其pH值为5,加入丁醇,繼續在溫度90~95℃回流反应1小时,然后冷却至70℃,减压既水至透明,温度保持50~60°C。冷却后,用氫氧化鈉中和。

2. 性能:

經过变性的树脂如果作为涂料时,可以加热或室溫干燥,使用前可以酒精或油类稀釋。

加热干燥的涂面在 100~160°C 經过 40~60 分鐘后能自 -行硬化。室溫干燥涂面的硬化需借助于催化剂(盐酸、磷酸等 的酒精溶液)。

用变性的脲甲醛树脂生成的涂面具有高的硬度、光滑度、割性、耐汽油性、耐油性以及美观的外表。

· 三聚氰胺甲醛树脂用于涂料时和脲甲醛树脂一样,也必须經过变性。

变性后的三聚氰胺甲醛树脂和变性后的脲甲醛树脂是具有同一个目的。但它与醇酸树脂有更好的混合性、高的耐水性、抗空气慢蝕性,以及在高温时还能保持良好的色泽。它和

硝酸纖維混和后用作汽車的涂料。

涂面的硬化最好加热 120℃, 能达到优越的质量指标。

第五章 原料的性能

5-1 主要原料

制造树脂的主要原料包括尿素,三聚氰胺及甲醛。

1、尿紊:

它为氨基塑料中主要原料之一,它是由氫气、氮气、二氧 化碳合成的,易溶于水,是吸热反应,溶解过程能使水温降低, 不溶于酒精,在空气中极易潮解。

主要規格 氮含量在46.3%以上(按: 尿素含量計在99%以上)。 水分不超过4%(成針状結晶而未漸解严重者,可以合格的)。

鉄含量不超过 0.005% (成白色而无杂质者一般 可以合格)。

2. 三、聚氰胺:

它是白色简体粉末,易溶于碱液中,难溶于水,在100°C水中仅能溶解5%。

主要規格 需再結晶品,含量在98.5%以上(50分三聚氰版在80°C 华小时能完全溶解于50分關美林者可以合用),水分不超过1%(干燥粉末可以达到,因三聚氰胺不滿解)。

鉄含量不超过 0.005% (粉末額色清白者可以合格, 发 **灰者就不**宜采用)。

3. 甲醛.

它易溶于水,水溶液叫做福美林。平常用的规格有二种,一种为30%,一种为37%,后者由于濃度较高,容易自聚,所以必須加入10%左右的甲醇。

主要規格 甲醛含量 37%。

甲醇含量小于12%。

无鉄價及銅質(可在檔美林中加入鳥洛托平4%,使成碱性,有鉄度会产生紅棕色,鉄度多的有沉淀,有銅度溶液炎綠色)。

5-2 填料

加入填料的目的是为了提高塑料的强度,防止树脂硬化 后由于化学结构变化而发生的裂缝,同时也降低了成本。

为了最后得到特殊性能的产品,如高冲击强度,优越的介电强度等等,我們可以使用不同的填料。在氨基塑料中,最普遍被使用的填料是漂白的亚硫酸木浆,它的纖維結构能使塑料粉得到比較优越的机械强度(冲击强度能达到10公斤·厘米/厘米²以上)。

为了达到高透明度的要求,也用漂白的角质素作为填料。 其他如木粉、碎布,尼龙等也被用作为填料,但为了提高电绝 緑性能,填料中常加入云母,提高耐热性,则加入石棉。

木粉由于价格低廉,所以有时用其生产低級的塑料粉,但 树脂对它的渗透度比较差,因此制件的透明度不如用紙浆作 填料好,着色的范围也就大大地被限制了。碎布价值比较昂 貴, 很少用作氨基塑料的填料, 它有比較高的机械强度特点, 使用前必須去除浆水及其他油类等。

如果能用尼龙作填料,就大大提高了制件的机械强度、电 絕緣性以及降低吸水性。用尼龙織物制成的氨基塑料的层压 板就比平常氨基塑料的冲击强度大十倍。

人造絲头經过清洗、漂白干燥后, 也能用作填料, 能得到接近于全透明的氨基塑料, 但耐水性及机械强度削降低很多, 一般可在氨基塑料中加入些三聚氰胺代替尿素以改善耐水性。用长纖維的人造絲来制造塑料粉以改善机械强度, 但成本要提高許多。

角质素用作氨基塑料的填料,有高度的透明性和良好的 潮性,但制造过程比较复杂。漂白亚硫酸木浆最广泛被采用 作为氨基塑料的填料,制件能得到半透明的色彩,而且因为树 脂和紙浆实际上都是无色的,所以能够着色成任意的色彩。 所制得的制件有高度的耐光稳定性,因为树脂本身是不会变 色的。

紙浆实际的形状是紙浆版,成1公尺見方,已經干燥,仅6~8%的水分,有厚有薄,每張(1公尺見方)重量約400~600克,厚薄都可使用,也有制成紙張狀的紙浆,卷成衡状,用起来更好,因为易于被树脂浸渗。

除木浆外,也可用棉浆,棉浆有更高的甲級纖維素含量, 因此质量更好,但价格比木浆资。

股脂棉花或脫脂短棉絨,虽然有高含量的甲級纖維素,但 纖維太长,操作困难。

主要規格 白度85度以上(用白度版比較)。

甲級纖維素含量在90%以上(一般均可合格,木浆在

·90~92 之間,棉浆则均在96%以上)。 定量 400~600 览(一張紙浆版的重量)。 水分不大于12%(烘箱中105℃烘干測定度量損失)。

5-3 輔料

輔料是用于改进塑料粉的性能。

1. 緩冲剂:

为了避免尿素和福美林在酸性解质时瞬时硬化,所以必 類把福美林中的酸性中和,最普遍被采用的緩冲剂是烏洛托 平,它的特点是使尿素与甲醛的反应能够平稳进行,并且在于 學及硬化阶段,又不起阻碍作用。

主要規格。为白色結晶。

含量在99%以上。

2. 健速剂:

假使脲甲醛树脂的塑料粉在制造中沒有加入催速剂,那 末,在压模中所需要維持的时間将增长,为了縮短压糊时間, 在验料粉中加入酸性催速剂。催速剂种类很多,象有机酸中 就有草酸、苯甲酸、苯二甲酸等几种。但选用时必須注意加入 催速剂后的塑料粉在普通溫度和条件下貯存时应該是很稳定 的,而且在压模溫度时能够放出游离酸。

一催速剂的用量应根据催速剂酸度的强弱及成型的速度来确定的,以草酸来言,用量为塑料粉的 0.2% 左右。

草酸的主要規格。白色結晶无杂质。 含量在99%以上。

3. 稳定剂:

加入塑料粉中用以緩冲在貯存时从催速剂游离出的酸,以便保証流动性的稳定。典型的稳定剂是烏洛托平。

4. 瀏滑剂:

氨基塑料中加入少量的固体潤滑剂有二种好处。第一点 防止粘模,第二点能帮助流动。最适用的潤滑剂是硬脂酸的 金属盐,如硬脂酸锌、硬脂酸镁、硬脂酸镉等。用量为塑料粉 的1%左右。

硬脂酸锌的主要規格:为白色粉末。 熔点:120°C。

5、軟化剂:

又名增塑剂。加入塑料粉中用以增加流动性,它既应具有高的增塑效力,又要对其他性能沒有影响,特别要对耐水性 沒有影响。由于增塑剂可能取除塑料粉中的全部水分,所以 大大地减少了后期的收縮和制件发裂等現象。

6. 色料:

氨基塑料的色泽可以根据要求糊得**个透明**或不透明的,因此也可以根据需要选用适当的染料或颜料。但一般 說来,所采用的色料应符合下面的一些要求:

- 一、长期在阳光曝晒下, 顏色稳定不变。
- 二、在全部操作过程中,不起化学变化。
- 三、在塑料粉中能够分散均匀。
- 四、不溶于水,也不溶于酒精、油和普通的酸、碱中。
- 五、不影响塑料粉的工艺性能(流动性、成型时間、股模情况)及技术指标(耐热性、机械强度、电绝緣性)。

六、能耐压模温度而不变色。

采用色料种无一定的規定,无論有机染料,无机顏料都可 应用,但前者在热的溶剂中(象水、酒精等)要褪色,而且耐光 性很差,后者,缺乏光彩,影响透明度,但耐光性、耐溶剂性极 佳。現在采用最广的是有机颜料,它和无机颜料一样,不溶于溶剂,但又有有机物的本质,因此色彩鲜艳夺目,影响透明度较少,而且大部分都有较优越的耐光性。油溶性染料也有同样的优点。这二类色料,由于不溶于水及树脂中,所以都是在球磨时加入,使其分散均匀。

在塑料粉中可以加入少許的白顏料,并不严重地影响它的透明度和光彩的活潑度,但却得到了洁白的底色,便于着成任何种鮮艳的色彩,这个操作是配色的基本原則之一。常用的白顏料有三种. 鈦白粉(二氧化鈦)、鋅氧粉(氧化鋅),和立德粉(鋅蛋白、組成內包括硫化鋅和硫酸蛋)。 鈦白粉的白色遮蓋力太强,使透明度大受影响,鋅氧粉的色調不够活潑,所以立德粉最为合用,它的用量为塑料粉的0.2%。如果加入太多,就可得到不透明的制件。

最基本的顏色有紅、黃、藍三种,常用的有机顏料为猩紅、海沙黃和酞菁天藍等。

7. 加白剂:

一 又名螢光增白剂,实际上就是白色的染料,以藍光者为佳,加入加白剂可得到白色透明的塑料制件,用量为塑料粉的0.05~0.1%。