
02 一根塑料丝，怎样变成一个世界

桌面打印最容易让人着迷的时刻，是喷嘴绕完一圈，眼前的物体忽然比刚才高了一点。材料挤出把这种重复变成了制造：材料从喷嘴出来，在安排好的位置沉积，下一条与前一条、下一层与前一层结合。我们熟悉的FFF是其中以热塑性丝材为原料的一条路线。FDM是Stratasys使用的商标名称；日常讨论经常混用两者，读技术资料时仍要注意具体设备与材料条件。[7]



原创简化剖面：材料挤出、槽式光聚合与粉末床熔融。实际设备结构随技术方案变化。

一根丝如何逐层变成阶梯件

按下列顺序向下阅读；各图沿用同一件阶梯形示例，比例和层数只用于解释过程。

本页资料 · 点击标题访问来源

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com

第1步：原料进入热端




图：原创连续步骤图 1/4，简化结构，不是具体设备。[7]

丝材由送料机构送进热端，受热软化后才可从喷嘴挤出；此时平台上还没有零件。

本页资料 · 点击标题访问来源

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com

第2步：沿截面路径铺下首层




图：原创连续步骤图 2/4，简化结构，不是具体设备。[7]

喷嘴一边移动、一边挤出塑料，把当前截面转成连续线条。首层先附着平台，随后冷却定形。图中侧视只画出一道线的截面。

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com

第3步：新层连接旧层




图：原创连续步骤图 3/4，简化结构，不是具体设备。[7]

平台与喷嘴改变相对高度，下一层路径落到上一层上。新挤出的材料与已有塑料结合；截面变窄后，上部自然形成台阶。

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com

第4步：取件并修整



图：原创连续步骤图 4/4，简化结构，不是具体设备。[7]

完成全部路径后，零件冷却并从平台取下。这个示例没有悬空区；其他几何如使用支撑，还需去支撑与修整。

本组原理依据：[7]。

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com

喷嘴画的不是实体，而是路径



AI教学示意：从左到右、从上到下，为层纹花器、填充剖面、透光壳、柔性晶格、颗粒挤出造型与连续纤维概念剖面。图像不代表实测性能。

一个看上去实心的盒子，切片后可能由外壁、顶底面和内部填充构成。外壁决定轮廓与许多表面效果，填充给内部提供支撑和结构。把填充从稀疏改到很密，既不保证每处都更坚固，也可能耗时很多；螺丝周围加厚、让主要受力方向沿连续挤出路径传递，有时更有效。这是作者给初学者的观察方法：先想力往哪里走，再调整塑料往哪里放。


层高影响竖直方向的台阶和打印时间，喷嘴、挤出线宽、流量与运动控制共同影响平面细节。小层高不等于所有尺寸都更准。一个斜屋顶的台阶可以因薄层变细，但一个细小圆孔仍受喷嘴路径、收缩和校准影响。比较作品时，应区分细节、尺寸准确、重复一致和表面粗糙度。

第一层与层间结合，是两件事

首层需要可靠附着在平台上，后续层则需要与已经打印的材料结合。前者失败常表现为翘边、移动或整件脱落；后者不足可能让作品沿层面分开。不要见到裂纹就把平台胶水当成统一答案。Prusa的官方知识库把平台清洁、首层状态及打印表面匹配列为排查重点；不同材料甚至需要隔离层，目的是避免粘得过牢损伤表面。[8]

本页资料 · 点击标题访问来源

[8] Prusa《First layer issues》 · help.prusa3d.com



图：FFF 层面与受力方向。示意中试样已转到相同观察方向；实际强度不能仅由摆放决定。原理参见 [7]。

你想做什么	可以先考虑	应继续检查
展示模型与色彩练习	PLA	受热环境、薄件脆性
日用外壳与夹具	PETG	拉丝、尺寸配合、长期载荷
户外外壳	ASA等适配材料	通风、腔温、具体耐候数据
可弯曲缓冲件	TPU	硬度、送料路径、回弹需求
较高要求结构件	PA、PC及合适复合材料	干燥、设备条件、方向性

这里是选材方向，不是性能排名；同名聚合物的配方差异很大，测试件与实际零件也不同。


短切纤维和连续纤维，别混为一谈

“碳纤维打印”可能指把短纤维混入塑料丝，也可能指在塑料基体内铺设连续纤维。前者仍是复合耗材被挤出，表面常有细腻哑光感，但名字本身并不证明零件在所有方向更强。Prusa明确提醒，碳纤维、玻璃纤维等填料会磨损喷嘴，需要适合的耐磨配置。[9]

本页资料 · 点击标题访问来源

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com
[9] Prusa《Composite materials》 · help.prusa3d.com

连续纤维路线则要规划纤维铺在哪里、沿什么方向走。Markforged的技术资料把连续增强材料与塑料基体配合使用；它不能脱离基体独自作为普通丝材打印。你可以把它想成“在关键路径里铺一束绳”，而不是“往面粉里撒粉末”。这个比喻用于理解增强方向，不代表材料结构完全相同。[10]



图：短切与连续纤维的结构差别，非真实比例。基体、路径与工艺共同影响性能。依据[9]及[10]绘制。

从桌面丝材到大尺度颗粒

材料挤出不局限于一卷丝。颗粒喂料通过塑化挤出处理粒料，更适合某些大尺寸、高沉积量任务，代价是不能沿用小喷嘴桌面打印的精细尺度和参数习惯。大型模具毛坯常会再加工表面，打印负责长出体积，铣削负责关键几何。用于模具的粗大层纹并非必然失败，它可能是工艺链有意保留的中间状态。

一个很好的观察练习，是比较同一个小支架的两种朝向：哪边需要支撑，哪边的螺丝孔更容易成形，预计从哪里断裂？先在纸上判断，再看切片预览。你会发现，打印机并不是单纯把三维模型“复印”出来，它还要求我们设计制造过程。

应用现场：工厂先打印的，常常是工具


FFF很适合从“只有少量、形状专用、还会修改”的任务开始：电路板外壳先验证插头能否插入，包装模型先验证抓握，装配模板先验证定位。它们的共同点是，打印件让下一次决定更容易，并不要求一开始就替代最终量产材料。进入实际生产时，还要把环境温度、重复受力和磨损纳入选材。

本页资料 · 点击标题访问来源

[9] Prusa《Composite materials》 · help.prusa3d.com
[10] Markforged《CFR 3D Printing》 · markforged.com

Volkswagen Autoeuropa：轮毂保护与车标定位。 UltiMaker公开的历史案例展示了这家葡萄牙工厂使用打印的轮毂保护工具、尾门车标定位工具和车窗量规。它们围绕具体工位定制，作用是辅助装配和减少接触损伤，而不是替代汽车的金属结构。现场试用后可以修改形状，再打印下一版。[11]

这类案例的实用启发是把“接触哪里、定位哪里、手握哪里”分开设计。塑料主体可以提供贴合外形；需要耐磨或精确配合的位置，则应另行考虑接触件、衬套和检验。以下模板是作者的概念练习，不是大众实际工装的复刻，也不是已验证的生产设计。



图：原创FFF应用示意。以平面定位模板解释“打印辅助工具”的任务，图中不包含实际公差或耐久性指标；应用背景见Volkswagen Autoeuropa案例[11]。

Ford：把工具设计送到工厂，就地打印。 UltiMaker的Ford案例讲述了试制工厂开发专用工具，并把设计传给其他工厂本地打印；报道还介绍了与trinckle合作，以汽车几何、把手和磁铁座等模块生成装配辅助工具。这说明收益不只来自打印速度，也来自设计复用与现场反馈。[12]

在这种分布式工作流里，需要随文件一起流转的是版本、材料、打印方向和验收要求。不能让不同工厂拿着名字相同的文件，却使用未经确认的材料和参数。对兴趣读者，也可以用同样思路给桌面电源做一个定位托架：先用纸板验证轮廓，再打印试配，检查线缆弯折和散热空间；这只是低风险设计练习，不涉及带电部件改造。

本页资料 · 点击标题访问来源

[11] UltiMaker，Volkswagen Autoeuropa工装案例（历史案例） · ultimaker.com
[12] UltiMaker，Ford制造辅助工具与本地打印案例 · ultimaker.com