

机械制造技术基础课程设计

说明书

设计题目:法兰盘的机械加工工艺规程及
夹具设计

设计者:

指导教师:

X 年 X 月 X 日

目录

一、 零件的分析	2
(一) 零件的作用	2
(二) 零件的工艺分析	2
二、 工艺规程设计	3
(一) 确定毛坯制造形式	3
(二) 基面选择	3
(1) 粗基准的选择	3
(2) 精基准的选择	3
(三) 制定工艺路线	4
(1) 工艺路线方案一	4
(2) 工艺路线方案二	4
(3) 工艺的案的比较与分析	5
(4) 机械加工余量、工序尺寸及毛坯的尺寸确定	6

序 言

机械制造工艺学课程设计是在我们学完大学全部基础课，设计基础课以及大部分专业课之后进行的。这是我们理论联系设计的训练，因此，它在我们四年的大学生活中占有重要的地位。

就我个人而言，我希望通过这次课程设计对自己未来将从事的工作进行一次适应性训练，从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力为今后参加祖国的“四化”建设打下一个良好的基础。

由于能力有限，设计尚有许多不足之处，恳请各位老师给予指教。

一、零件的分析

（一）零件的作用

题目中所给的零件是 CA6140 车床的法兰盘，它位于车床手柄处，这个带刻度的法兰盘总成，核心作用是把操作工转动进给手柄的圈数，变成刀具具体的移动距离，并通过刻度清晰地显示出来。

其中法兰盘它主要起一个“连接底座”的作用。通常会被固定在车床的大滑板上，并为内部的传动轴提供精确的安装位置和支撑。可以把法兰盘理解成这个装置的“骨架”。

其上的刻度盘它就固定在法兰盘的外圈或前端。上面有精确的刻度线，用来和固定在床身上的基准线对齐，从而读出数值

（二）零件的工艺分析

本零件为 CA6140 车床法兰盘，材料 HT200 灰铸铁。零件以回转结构为主，右端法兰铣出一对平行平面；零件中心为基准 A，即 $\phi 20^{+0.045}_0$ 通孔； $\phi 100$ 外圆、B 端面对基准 A 跳动要求 0.03mm；法兰根部设置 R5 过渡圆角，设有 3×2 退刀槽及多处倒角；分布 $4 \times \phi 9$ 通孔与侧面小孔。技术要求：B 面抛光； $\phi 100$ 外圆无光镀铬；外圆柱面刻字刻线。零件精度要求较高，兼顾回转表面、平面、孔系加工，工序多。

依据图纸大致可得到

1. $\phi 100$ 圆柱加工面中，侧面和右端面粗糙要求极高分别为 Ra0.8、Ra0.4。且关于其中心轴的圆跳动公差为 0.03。
2. 图中 B 面组需要大倒角，
3. 关键精度： $\phi 20$ 通孔是基准 A， $\phi 100$ 外圆、B 端面相对基准 A 有跳动 0.03mm 要求，因此 $\phi 20$ 通孔不能钻床铰孔成型；钻床仅钻底孔，车床镗孔保证同轴度与跳动；
4. 毛坯铸件 HT200，铸造后必须去应力退火，消除铸造应力，防止加工后变形；
5. 表面处理约束：B 面抛光； $\phi 100$ 外圆无光镀铬；外圆刻字，刻字需安排在镀铬之前，电镀对刻线位置做保护，避免铬层填平刻字。

二、 工艺规程设计

（一） 确定毛坯制造形式

零件材料为 HT200 灰铸铁，重量 1.4kg，考虑到其为大批大量生产，毛坯成型方法应当采用及其造型砂型铸造。大批大量生产，不采用手工木模，使用金属模机器造型砂型铸造。金属模精度高、寿命长，铸件尺寸精度高、表面质量好，适合大批量重复生产。

铸件只铸出棒料， $\phi 100$ 刻度盘，中心 $\phi 20$ 通孔、 $4 \times \phi 9$ 通孔、侧面 $\phi 9$ 小孔等均不铸出，全部留给机加工完成，避免铸造孔产生错箱、气孔、粘砂缺陷造成废品。

零件上 R5 过渡圆角、退刀槽 3×2 、各类倒角不在铸造时做出，全部依靠切削加工获得。

铸造完成后毛坯统一进行去应力退火，消除铸造残余内应力，防止机加工之后零件变形，保证使用过程尺寸稳定。同时铸件不允许裂纹、气孔、砂眼等有害缺陷；设置浇口、冒口，铸件完成后清理飞边毛刺；大批量可通过流水线进行落砂、清理、退火。

（二） 基面选择

基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一。基面选择的正确与合理，可以使加工质量得到保证，生产率得以提高，否则，加工工艺过程中会问题百出，更有甚者还会造成零件大量报废，使生产无法正常进行。

（1） 粗基准的选择

对于一般轴类、法兰类铸件零件，粗基准应遵循四条基本原则：保证不加工表面与加工表面的位置关系、合理分配各表面加工余量、粗基准一般不得重复使用、应选择平整光洁无飞边毛刺的毛坯表面作为粗基准。

本法兰盘零件为 HT200 灰铸铁机器造型砂型铸造毛坯，零件中心 $\phi 20$ 通孔及各小孔均未铸出，不存在可供定位的毛坯内孔。综合以上条件，选择毛坯 $\phi 100$ 外圆铸造表面与毛坯 B 端面作为粗基准，采用三爪自定心卡盘夹持毛坯 $\phi 100$ 外圆，毛坯 B 端面实现轴向定位。

选用该组粗基准，能够保证铸件外部不加工轮廓与内部各加工表面之间壁厚均匀，避免出现局部壁厚过薄的缺陷；同时可以合理分配 $\phi 100$ 外圆、B 端面等重要工作表面的加工余量。金属模铸造得到的毛坯 $\phi 100$ 外圆与 B 端面较为平整，无明显飞边毛刺，适合三爪卡盘装夹定位，适配大批大量生产的装夹要求。

粗基准仅在工序 30 第一道粗车工序中使用，完成粗车加工之后，毛坯铸造表面已经被切削去除，后续全部工序不再复用该粗基准，严格遵守粗基准只使用一次。

（2） 精基准的选择

粗加工完成后需要选择精基准，精基准选择主要遵循基准重合原则、基准统一原则、自为基准原则、互为基准原则。本零件图纸规定 $\phi 20_{+0.045}^0$ 通孔为基准 A，零件多项形位公差（径向圆跳动、端面圆跳动）均以该内孔为设计基准。

大批大量生产，优先采用基准重合原则，以加工完成的 $\phi 20$ 通孔作为主要精基准。加工外圆、端面等回转表面时，采用可胀心轴（涨套心轴）装入 $\phi 20$ 孔内定位，限制零件五个自由度，实现设计基准与工艺基准重合，消除基准不重合误差，保证 $\phi 100$ 外圆、B 端面对基准 A 的跳动精度要求。

在车削加工部分工序中，也可采用已经精加工后的 $\phi 100$ 外圆作为辅助精基准，三爪卡盘装夹外圆，用来镗削 $\phi 20$ 通孔，属于互为基准：以外圆定位加工内孔，再以内孔心轴定位加工外圆与端面，反复提高内外圆之间的位置精度。铣削、钻床工序加工平面与各小孔时，使用V型块托住已加工 $\phi 45$ 或者 $\phi 100$ 外圆作为精基准，保证孔、平面对零件回转中心的位置尺寸。

本零件尽量做到基准统一，多数工序优先使用 $\phi 20$ 孔心轴定位，减少基准变换带来的定位误差，简化大批大量生产的夹具结构，提升生产效率。

（三）制定工艺路线

制定工艺路线的出发点，应当是使零件的几何形状、尺寸精度，及位置精度等级数哟啊求能得到合理的保证。在生产纲领已经确定为大批大量生产条件下，可以考虑采用万能性机床来配合以专业用工夹具，并尽量使工序集中来提高生产率。除此以外，还应当考虑经济效果，以便使生产成本尽量下降。/

（1）工艺路线方案一

工序 1	粗车 B 面，右侧柱体，左右端面，右端面倒角及 3*2 的退刀槽
工序 2	钻 $\phi 20$ 通孔
工序 3	钻 $4 \times \phi 9$ 透孔
工序 4	钻 $\phi 4$ 孔并扩 $\phi 6$ 孔
工序 5	倒 C1.5, C1 的倒角与 R5 两个圆角
工序 6	铣 B 面两侧柱体两端面（1.6）控制两端面相对于 A 基准跳动误差 0.03
工序 7	磨 B 面两边柱体两侧面，右侧柱体侧面（0.8）
工序 8	磨 B 面
工序 9	抛光 B 面（0.4）
工序 10	刻线刻字

（2）工艺路线方案二

工序 1	粗车全部，形成整体轮廓
工序 2	$\phi 20$ 孔，钻孔并扩孔
工序 3	以右端面为基准，半精车左半部分
工序 4	以 $\phi 100$ 圆柱面中心线为基准，半精车右半部分，并铰孔
工序 5	精车 $\phi 100\text{mm}$ 端面、外圆，精车 B 面，车过渡圆角 R5
工序 6	粗铣、精铣 $\phi 90\text{mm}$ 柱体的两侧平面
工序 7	钻 $\phi 4\text{mm}$ 底孔，扩 $\phi 6\text{mm}$ 孔
工序 8	钻 $4 \times \phi 9\text{mm}$ 透孔
工序 9	粗磨全部有粗糙度需求的面，粗糙度达到 Ra3.2
工序 10	分曲面和平面精磨所有粗糙度需求大于等于 Ra0.8 的面，精磨到 Ra0.8

工序 11	去除各孔口、端面、沟槽、铣削平面处加工毛刺飞边，清理零件尖角铁屑
工序 12	B 端面抛光处理连带所有粗糙度需求为 Ra0.4 的面，并使其粗糙度达到 Ra0.4，
工序 13	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表面刻字、刻线
工序 14	$\phi 100\text{mm}$ 外圆表面镀铬

(3) 工艺的案的比较与分析

上述两个工艺方案的特点在于：

方案一加工顺序基本遵循先粗后精的加工思路，先完成车削成型，集中进行孔加工，经铣削、磨削后采用抛光实现 B 面 Ra0.4 光整要求，并对铣削工序的形位公差提出约束。但方案仍存在较多缺陷：未区分粗车、半精车、精车，粗精加工混杂； $\phi 20$ 孔仅钻孔，缺少扩铰工序，基准孔精度不足；钻床孔加工拆分为多道工序，重复装夹；倒角圆角单独设置工序，工序划分不合理；磨削未设置粗磨工序，磨削余量分配不合理；无去毛刺工序，铸件无去应力处理，易产生加工变形，大批量生产工艺稳定性较差。

方案二：该工艺方案整体遵循先粗后精、先主后次的加工原则，回转表面加工划分为粗车、半精车、精车阶段，有利于分散切削负荷，减小精加工阶段的加工变形。基准孔 $\phi 200$ 采用钻孔 - 扩孔 - 铰孔完整加工流程，能够保证基准孔的尺寸精度与表面质量，为后续工序提供可靠定位基础。

铣削加工安排在主要回转面车削完成之后，磨削分为粗磨、精磨两级加工：粗磨去除大部分加工余量，将表面加工至 Ra3.2；精磨进一步保证尺寸与形位公差，表面达到 Ra0.8；再通过抛光工序将高要求表面光整至 Ra0.4，光整加工逻辑合理。工序中设置独立去毛刺工序，放在磨削之后、抛光之前，可以清除车、钻、铣加工产生的飞边毛刺，避免毛刺损伤光整表面，改善抛光与后续表面处理的加工条件。整体工艺流向清晰，主要成型加工在前，光整、标记、表面处理工序置于末尾。

工序基准表述不严谨，车床铰孔不利于保证孔径精度；钻床孔加工分为两道工序，存在重复装夹；磨削工序未区分平面磨与外圆磨设备，工序描述笼统；刻字置于镀铬之前，镀层会覆盖刻字；不同粗糙度表面需要依靠工序内划分工步调整磨削参数实现。

综合两套初步方案优缺点得到本工艺路线。车削划分为粗车 - 半精车 - 精车，合理分配加工余量； $\phi 20$ 基准孔采用钻 - 扩 - 铰完整工艺，铰孔安排在 Z525 立式钻床上完成，保证孔径精度。所有孔加工集中在一道钻床工序内通过工步实现，避免工件多次装夹找正。磨削区分粗磨、精磨阶段，平面磨削在 M7130 平面磨床，外圆磨削在 M114W 外圆磨床；同一磨削工序内部依靠调整磨削深度与光磨次数实现多个表面不同粗糙度要求，避免拆分工序引入二次装夹误差。设置独立去毛刺工序置于抛光之前；调整表面处理顺序为先镀铬后刻字，防止镀层覆盖刻字纹路。抛光仅改善微观粗糙度，尺寸与形位精度全部由磨削工序保证。铣削工序对关键形位公差给出约束，整体适配大批大量生产条件。

工序 1	粗车各回转表面，切除大部分余量，预留半精、精加工余量，形成零件整体轮廓
工序 2	Z525 钻床，分工步：钻 $\phi 18$ 底孔并扩孔至 $\phi 19.8$ ；钻 $\phi 4$ 底孔扩 $\phi 6$ 孔；钻 $4 \times \phi 9$ 透孔；采用高精度钻模定位

工序 3	以已加工右端面为基准，CA6140 半精车零件左半部分各表面，完成部分倒角
工序 4	以已加工右端面与预制 $\phi 20$ 孔定位，CA6140 半精车零件右半部分，加工退刀槽 3×2 ，完成各处倒角
工序 5	Z525 钻床，精铰 $\phi 20$ 通孔至图纸尺寸，保证孔径精度
工序 6	CA6140 精车 $\phi 100$ 端面、外圆，精车 B 面，车削过渡圆角 R5
工序 7	X63 铣床，粗铣、精铣 $\phi 90$ 柱体两侧平面，控制平面对基准 A 跳动 0.03mm
工序 8	M7130 平面磨床粗磨；工步 1 粗磨 B 面；工步 2 粗磨 $\phi 90$ 凸台侧平面，均达到 Ra3.2
工序 9	M114W 外圆磨床粗磨；工步 1 粗磨 $\phi 90$ 回转外圆；工步 2 粗磨 $\phi 100$ 回转外圆，均达到 Ra3.2
工序 10	M7130 平面磨床精磨；工步 1 精磨 $\phi 90$ 凸台侧平面达到 Ra1.6；工步 2 减小切深增加光磨精磨 B 面达到 Ra0.8
工序 11	M114W 外圆磨床精磨；工步 1 精磨 $\phi 90$ 回转外圆达到 Ra1.6；工步 2 减小切深增加光磨精磨 $\phi 100$ 外圆达到 Ra0.8
工序 12	滚筒去毛刺机，去除各孔口、端面、沟槽、铣削平面处加工毛刺飞边，清理零件尖角铁屑
工序 13	端面抛光机，分工步抛光 B 面及其余 Ra0.4 要求平面，粗糙度由 Ra0.8 加工至 Ra0.4
工序 14	电镀槽， $\phi 100$ mm 外圆无光镀铬表面处理
工序 15	气动刻字机， $\phi 100$ mm 外圆表面刻字、刻线

（4）机械加工余量、工序尺寸及毛坯的尺寸确定

法兰盘零件材料为 HT200，硬度在 170HBS 到 240HBS 之间，弹性模量为 110Gpa 稍逊于钢材。HT200 灰铸铁具备减震性优良（约为钢的 10 倍）、耐磨性好、铸造及切削加工性能优异的特点，经人工时效消除内应力后，可辅以表面淬火或等离子体渗氮进一步提升局部耐磨性。

根据上述与那还资料以及加工工艺，更具