# Voyant ESP / contrôle de stabilité

**ORANGE** : Prudence : contrôle rapide nécessaire

| ID document | Version | Date | Équipement | Système concerné |
|---|---|---|---|---|
| TDB-07 | 1.0 | 06/11/2026 | Tableau de bord automobile | Stabilité et antipatinage |



***Figure TDB-07-F1*** *(page 1) : Voyant ESP orange (voiture dérapante) allumé sur le combiné d'instruments. Source de l'image : 2407.pl, « ESP System – What Is It and How Does It Work? ».*

## 1. Description du problème

Ce témoin orange a deux sens : **clignotant**, l'ESP intervient parce que l'adhérence est faible ; **fixe**, le système est désactivé ou en défaut. Sans ESP, le véhicule perd une aide majeure contre le dérapage.

## 2. Symptômes observables

- Voyant qui clignote en virage ou sur chaussée glissante.
- Voyant fixe sans intervention du système.
- Voyants ABS ou antipatinage allumés en même temps.
- Véhicule moins stable dans les virages ou au freinage.

## 3. Causes possibles

- Bouton de désactivation ESP OFF enfoncé.
- Capteur d'angle de volant mal calibré (après géométrie).
- Capteur de lacet ou d'accélération transversale défectueux.
- Capteurs de roue ou défaut ABS associé.
- Pneus différents (taille, usure) ou pression incorrecte.
- Calculateur ESP ou batterie faible.



*Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.*

## 4. Procédure à suivre

| | |
|---|---|
| 1 | Voyant **clignotant** : lever le pied, ne pas freiner brusquement, adapter la vitesse à l'adhérence. |
| 2 | Voyant **fixe** : vérifier que le bouton « ESP OFF » n'a pas été activé par erreur et le relâcher. |
| 3 | Couper le contact, attendre quelques secondes puis redémarrer. |
| 4 | Contrôler la pression et l'état des quatre pneus. |
| 5 | Vérifier la tension de la batterie. |
| 6 | Faire lire les codes défauts ; contrôler le capteur d'angle de volant et les capteurs de roue. |
| 7 | Prévoir un recalibrage du capteur d'angle après toute intervention sur la direction ou la géométrie. |

**Avertissement de sécurité :** Sans ESP, réduire la vitesse en virage et sur sol mouillé : le véhicule est plus sensible au dérapage.

## 5. Solution / réparation

- Réactivation de l'ESP (bouton) si désactivé.
- Rectification de la pression ou remplacement de pneus non appariés.
- Recalibrage du capteur d'angle de volant avec un outil de diagnostic.
- Remplacement du capteur défectueux (lacet, roue) ou du calculateur.

## 6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le voyant reste allumé après un redémarrage et contrôle des pneus, surtout en cas de défaut ABS associé.

## 7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-07-F1 : 2407.pl, « ESP System – What Is It and How Does It Work? ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.
[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.
[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).
[S5] Règlement (CE) n° 661/2009 : l'ESC est obligatoire sur les véhicules neufs de catégorie M1 (UN R140).


*Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.*