Voyant d'airbag (SRS)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-08	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Sécurité passive (airbags et prétensionneurs)



Figure TDB-08-F1 *(page 1) : Voyant « SRS AIRBAG » orange allumé au centre du combiné d'instruments. Source de l'image : dt-collision.com, « Is It Safe to Drive with SRS Light On ? Understanding Risks and Solutions ».*

1. Description du problème

Ce témoin indique un **défaut du système de retenue** (airbags, prétensionneurs de ceintures). Tant qu'il est allumé, les airbags peuvent ne pas se déclencher en cas d'accident, ou, plus rarement, se déclencher de façon inopinée.

2. Symptômes observables

- Voyant SRS ou airbag allumé en continu ou clignotant.
- Message d'erreur sur l'écran du tableau de bord.
- Voyant « airbag passager désactivé » incohérent avec l'occupation du siège.
- Défaut apparu après une intervention sur siège, volant ou batterie.

3. Causes possibles

- Connecteur sous un siège mal enfiché ou oxydé.
- Capteur d'occupation du siège passager défaillant.
- Ressort spiralé (contact tournant) du volant usé.
- Capteur d'impact ou prétensionneur en défaut.
- Calculateur d'airbag défaillant ou batterie récemment débranchée.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Vérifier que rien de lourd n'est posé sur le siège passager et que les ceintures sont correctement bouclées.
2	Ne **jamais intervenir** sur les composants d'airbag sans habilitation (charges pyrotechniques).
3	Couper le contact, redémarrer et vérifier si le voyant s'éteint après quelques secondes.
4	Si le voyant reste allumé : faire effectuer un diagnostic avec un outil capable de lire le calculateur d'airbag.
5	Faire noter par le technicien les codes défauts et les conditions d'apparition.
6	Éviter de transporter un passager en dehors des cas indispensables jusqu'à la réparation.

Avertissement de sécurité : Ne jamais sonder les connecteurs d'airbag avec un multimètre ni débrancher le système sans respecter la procédure et le délai d'attente du constructeur.

5. Solution / réparation

- Reconnexion ou nettoyage du connecteur de siège par un technicien.
- Remplacement du capteur d'occupation, du ressort spiralé ou du prétensionneur.
- Remplacement du calculateur d'airbag si nécessaire.
- Effacement du code défaut et essai de contrôle après réparation.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader **systématiquement** : toute intervention sur un airbag doit être réalisée par un technicien habilité.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-08-F1 : dt-collision.com, « Is It Safe to Drive with SRS Light On ? Understanding Risks and Solutions ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.