Voyant d'AdBlue (niveau ou défaut de dépollution)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-14	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Dépollution diesel (SCR)



Figure TDB-14-F1 *(page 1) : Message d'alerte « Refill AdBlue! No engine start in 1000 km! » avec le symbole de bidon d'AdBlue jaune.*
Source de l'image : tristramvolkswagen.co.nz, « Volkswagen AdBlue® – Tristram Volkswagen ».

1. Description du problème

Le témoin AdBlue signale que le niveau de la solution d'**urée (AdBlue)** du système SCR est bas, ou qu'il y a un défaut du système. Un compteur d'autonomie s'affiche : **lorsqu'il atteint zéro, le redémarrage du moteur peut être refusé**.

2. Symptômes observables

- Témoin jaune ou orange allumé avec un message sur l'écran.
- Compteur d'autonomie restante avant blocage du démarrage.
- Alerte qui se répète à chaque démarrage.
- Voyant moteur en complément si le défaut est de qualité ou de capteur.

3. Causes possibles

- Niveau d'AdBlue bas.
- AdBlue contaminé, périmé ou de mauvaise qualité.
- Capteur de niveau, de qualité ou de température défectueux.
- Pompe, chauffage ou injecteur d'AdBlue en panne.
- Sonde NOx défaillante.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Noter l'autonomie restante affichée et prévoir l'appoint **avant** qu'elle n'atteigne zéro.
2	Utiliser uniquement de l'AdBlue conforme à la norme ISO 22241 (solution d'urée à 32,5 %).
3	Verser dans l'orifice bleu d'AdBlue, **jamais dans le réservoir de gazole**.
4	Respecter la quantité minimale d'appoint indiquée dans la notice du véhicule.
5	Essuyer tout débordement à l'eau : l'AdBlue cristallise et abîme la peinture.
6	Attendre que le message disparaisse (parfois après le contact coupé ou quelques kilomètres).
7	Si l'alerte persiste après l'appoint : atelier pour contrôle des capteurs et du système.

Avertissement de sécurité : Ne jamais diluer l'AdBlue avec de l'eau, ni en verser dans le réservoir de gazole : ce serait une erreur de carburant.

5. Solution / réparation

- Appoint d'AdBlue de qualité conforme.
- Nettoyage ou remplacement du capteur de niveau ou de qualité.
- Remplacement de la pompe, du chauffage ou de l'injecteur d'AdBlue.
- Remplacement de la sonde NOx ou mise à jour logicielle selon diagnostic.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si le message reste présent après l'appoint, si de l'AdBlue de qualité douteuse a été utilisé ou si le compteur d'autonomie diminue malgré le plein.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-14-F1 : tristramvolkswagen.co.nz, « Volkswagen AdBlue® – Tristram Volkswagen ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

[S5] ISO 22241 : moteurs diesel, agent de réduction des NOx (AUS 32).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.