Défaut de transmission / boîte automatique

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-16	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Transmission



Figure TDB-16-F1 *(page 1) : Témoin rouge de boîte automatique (engrenage avec « ! ») et message du calculateur sur l'écran central.*
Source de l'image : bmwpassion.com, « (Possibile) rottura cambio automatico e91 e spia rossa ingranaggio con ! ».

1. Description du problème

Ce témoin rouge signale un **défaut grave de la boîte automatique** : le calculateur peut verrouiller un rapport (mode dégradé) pour protéger la transmission. Continuer à rouler peut aggraver les dégâts, très coûteux à réparer.

2. Symptômes observables

- Témoin d'engrenage rouge allumé et message d'erreur à l'écran.
- À-coups, passages de rapport brutaux ou retardés.
- Rapport bloqué, perte de puissance (mode dégradé).
- Surchauffe de la boîte, odeur d'huile brûlée.

3. Causes possibles

- Niveau ou état de l'huile de boîte (ATF) insuffisant ou dégradé.
- Surchauffe de la boîte (remorquage, trajets en montagne).
- Électrovannes ou mécatronique défectueuses.
- Capteurs de régime ou de rapport en défaut.
- Calculateur de boîte ou tension d'alimentation en défaut.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Réduire la vitesse et éviter les accélérations fortes ; ne pas insister si le véhicule est en mode dégradé.
2	Se ranger en sécurité, couper le moteur et attendre 10 à 15 minutes (refroidissement).
3	Redémarrer : si le message persiste, ne pas poursuivre le trajet.
4	Rechercher une fuite d'huile sous la boîte.
5	Faire lire les codes défauts avec un outil compatible boîte automatique.
6	Le contrôle du niveau d'huile de boîte se fait selon la procédure du constructeur (température, outil spécifique) : confier à un atelier.
7	En cas de remorquage, utiliser un **plateau**, sauf avis contraire du constructeur.

Avertissement de sécurité : Ne pas remorquer roues au sol un véhicule à boîte automatique sans accord du constructeur : la boîte peut être détruite.

5. Solution / réparation

- Remplacement ou appoint de l'huile de boîte selon la procédure.
- Remplacement des capteurs ou électrovannes défaillants.
- Réparation ou remplacement de la mécatronique.
- Mise à jour ou remplacement du calculateur de boîte.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader **systématiquement** : toute intervention sur la boîte automatique demande un technicien habilité et des outils spécifiques.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-16-F1 : bmwpassion.com, « (Possibile) rottura cambio automatico e91 e spia rossa ingranaggio con ! ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.