Défaut d'antidémarrage (immobilisateur)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-18	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Antivol et démarrage



Figure TDB-18-F1 *(page 1) : Témoin rouge d'antidémarrage (cadenas avec volant) sur un combiné d'instruments BMW. Le témoin de frein rouge visible en haut est distinct (voir TDB-05). Source de l'image : ejpmotors.nl, « BMW EME Immobilizer (EWS/ISN) Reset – EJP Motors ».*

1. Description du problème

Ce témoin rouge indique que le **système antidémarrage** n'a pas reconnu la clé ou est en défaut : le calculateur bloque l'injection ou le démarreur. Le véhicule démarre puis cale, ou ne démarre pas du tout.

2. Symptômes observables

- Témoin cadenas allumé fixe ou clignotant à chaque contact.
- Le moteur ne démarre pas, ou démarre puis cale après quelques secondes.
- Message « clé non reconnue » sur certains modèles.
- Télécommande qui ne répond plus.

3. Causes possibles

- Clé ou transpondeur défectueux, pile de clé usée.
- Interférences d'autres clés, badges ou appareils sur le trousseau.
- Antenne de lecture autour du contacteur défaillante.
- Calculateur d'antidémarrage défaillant ou non synchronisé avec le moteur.
- Batterie faible perturbant la lecture.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Essayer la clé de rechange pour savoir si le défaut vient de la clé.
2	Éloigner les autres clés, badges et appareils électroniques du trousseau.
3	Remplacer la pile de la télécommande selon la notice.
4	Contrôler la batterie du véhicule (tension, cosses).
5	Couper le contact, attendre 10 à 15 secondes puis retenter.
6	Limiter le nombre de tentatives : certains systèmes se verrouillent après plusieurs essais.
7	Contacter le réseau constructeur ou un spécialiste agréé, avec les justificatifs du véhicule.

Avertissement de sécurité : Ne jamais tenter de contourner ou de désactiver l'antidémarrage : cela supprime la protection antivol.

5. Solution / réparation

- Remplacement de la pile ou de la clé, reprogrammation de la clé.
- Remplacement du transpondeur ou de l'antenne de lecture.
- Remplacement ou resynchronisation du calculateur d'antidémarrage avec le calculateur moteur.
- Remplacement de la batterie si elle est à l'origine du défaut.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si la clé de rechange ne fonctionne pas non plus : la reprogrammation exige un outil spécifique et la preuve de propriété du véhicule.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-18-F1 : ejpmotors.nl, « BMW EME Immobilizer (EWS/ISN) Reset – EJP Motors ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

[S5] UN R116 : protection des véhicules contre l'utilisation non autorisée.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.