RAPPORT D'INSPECTION GEOMETRIE ET TRAIN ROULANT (SCAN BRUT)

DOCUMENT DE TEST MULTIMODAL & OCR - DIAGNOSTIC MEPLAT PNEUMATIQUE

Date: 04/11/2026 | Equipement: PNEU-SUSP-01 | Banc d'alignement laser 3D

ROUE / ESSIEU	CARROSSAGE (CAMBER)	PINCEMENT (TOE)	DIAGNOSTIC BANDE
AVANT GAUCHE	-0 deg 45 min	+0 deg 10 min	Usure reguliere (prof. 5.2mm)
AVANT DROIT	-0 deg 50 min	+0 deg 12 min	Usure reguliere (prof. 5.1mm)
ARRIERE GAUCHE	-1 deg 30 min	+0 deg 45 min [HORS TOL]	MEPLAT ISOLE (Flat spot 2mm)
ARRIERE DROIT	-1 deg 25 min	+0 deg 15 min	Usure reguliere (prof. 4.8mm)

ANALYSE TECHNIQUE DE L'AVARIE (OBSERVATION SCANNEE) :

1. Constat d'un meplat marque sur le pneumatique arriere gauche consecutif a un blocage de roue d'urgence.
2. Le capteur ABS arriere gauche presente des signaux de vitesse intermittents (code defaut C0035).
3. L'amortisseur arriere gauche presente une fuite d'huile hydraulique (efficacite mesuree a 41%).
4. DECISION ATELIER: Remplacement imperatif du pneumatique (non reparable car carcasse deformee) et remplacement par paire des amortisseurs arriere.
5. Controle et reglage complet de la geometrie arriere apres intervention mecanique.

BANC GEOMETRIE CALIBRE

VALIDATION EXPERT: H.E.

ATELIER CERTIFIE ISO-9001