Proyecto Integrador

Tarea 4 - Soporte a infraestructura y conectividad (hardware/red)

Descripción del incidente

Impresora de red sin conexión

Un usuario de la oficina de recursos humanos intenta imprimir un reporte urgente, pero la computadora indica que la impresora de red no está disponible. Al revisar físicamente la impresora, esta se encuentra encendida y conectada a la red por cable, pero al verificar la red se descubre que en el router le asignó una nueva dirección IP diferente a la que tenían configurada las computadoras de la oficina.

Pasos básicos de atención

01 Recepción y saludo

- Me presento amablemente y transmito tranquilidad.
- Reconozco la urgencia del usuario.

02 Confirmación del problema

- Repito el problema con mis propias palabras.
- Pregunto si afecta a otros compañeros.

03 Explicación de los próximos pasos

- Explico brevemente qué voy a revisar.
- Utilizo un lenguaje claro y sencillo.

04 Resolución y seguimiento

- Informo al usuario sobre la solución aplicada.
- Proporciono un medio de contacto para seguimiento, si es necesario.

05 Cierre de atención

- Confirmo que el servicio funciona correctamente.
- Agradezco la colaboración del usuario.

Registro del ticket

MESA DE SERVICIO TI

Ticket INC-2026-0457

Incidente | Red / Impresoras

No. de ticket	INC-2026-0457
Tipo	Incidente, Red / Impresoras
Fecha / hora de apertura	09/11/2026, 10:34
Solicitante	Usuario de Recursos Humanos
Equipo afectado	Impresora de red de RR.HH. (multifuncional)
Área / Rol	Recursos Humanos / Usuario final
Síntoma reportado	Al imprimir un reporte urgente, la computadora indica que la impresora de red no está disponible
Red involucrada	LAN (cableada y Wi-Fi), conmutación de paquetes
Prioridad	Alta
Asignado a	Soporte TI, Nivel 1
Diagnóstico inicial	Impresora con IP dinámica (DHCP): el router le asignó una nueva IP (192.168.1.85), distinta a la configurada en las computadoras. No hay IP duplicada ni saturación de red
Pruebas realizadas	Revisión física (encendida, cable y luces de enlace), consulta de IP en menú de red de la impresora, ipconfig, ping a IP anterior (sin respuesta) y a IP nueva (con respuesta)
Acciones realizadas	IP de la impresora cambiada de DHCP a estática (192.168.1.200, fuera del rango DHCP, misma máscara y gateway), puerto TCP/IP de la PC del usuario actualizado, página de prueba enviada a imprimir
Resolución	Pendiente de validar en las demás PC de la oficina
Confirmación del usuario	Pendiente
Estado	En proceso

NOTAS

- Alternativa a la IP estática: reserva DHCP en el router (MAC a IP fija).
- Repetir la actualización del puerto en las demás PC que usan la impresora.
- Registrar IP fija y MAC de la impresora en el inventario de red.

NOTA DE SEGUIMIENTO

La impresora de RR.HH. perdió comunicación con las computadoras porque su IP dinámica cambió. Se fijó una IP estática en la impresora y se actualizó el puerto de impresión en la computadora del usuario. Queda pendiente confirmar la impresión del reporte y validar el resto de los equipos para cerrar el ticket.

Tiempo de atención (SLA simulado):

- Respuesta: 5 min (objetivo: 15 min).
- Diagnóstico: 20 min (objetivo: 30 min).
- Resolución: 40 min (objetivo: 2 h).
- Cierre: 1 h 15 min (objetivo: 24 h).

Resolución:

Se identificó que la impresora recibió una nueva dirección IP mediante DHCP. Se configuró una dirección IP estática y se actualizó el puerto TCP/IP de la computadora para restablecer la comunicación con la impresora. Finalmente, se comprobó su funcionamiento mediante una prueba de impresión.

Documentacion

- Se revisó la conexión física y la configuración de red de la impresora.
- Se identificó el cambio de dirección IP asignada por DHCP.
- Se configuró una IP estática y se actualizó el puerto TCP/IP de la computadora..