
Diagramme d'équilibre

• Identifications des lignes et des zones


• Le phénomène de la modification du réseau cristallin sous l'effet de la température porte le nom de transformation allotropique Ces transformations sont établies grâce aux paliers thermiques des courbes de refroidissement ou de chauffage.


- Les courbes de chauffage ou de refroidissement du fer sont caractérisées par **plusieurs points d'arrêt** (point critique ou palier) correspondant à des températures définies pour des transformations déterminées.
- Respectivement ~906°C, ~1401°C, ~1537 °C (ces valeurs peuvent varier légèrement en fonction de chauffage ou de refroidissement)




Le diagramme d'équilibre Fer-Carbone


Définition des différentes zones du diagramme.








Identifiez les différentes lignes






- Le fer α existe aux températures inférieures à 910°C et supérieures à 1392°C. Aux températures supérieures à 1392°C, le fer α est désigné par Feδ.
- Le fer α possède un réseau cubique centré, il est magnétique jusqu'à la température de 768°C. Cette température est appelle point de curie, qui correspond à la transformation magnétique.
- Le Fer γ existe entre 910°C et 1392°C, il est paramagnétique et il a un réseau cristallin cubique à faces centrées.

Les points d'arrêts

• Si on étudie les courbes de refroidissement et de chauffage, on peut constater les transformations suivantes : le premier point d'arrêt apparaît à la températures de 1539°C (température de fusion du fer).



• Avec Abaissement de la température, la totalité du fer se solidifie et se cristallise à la température de 1392°C, à cette température, il y a apparition du deuxième point d'arrêt correspondant à la transformation : Fe $\delta \rightarrow$ Fe γ Ce point est désigné par AC4, ou AR4, respectivement pour le chauffage ou le refroidissement.

AC4 correspond à : Fe $\delta \rightarrow$ Fe γ

AR4 correspond à : Fe $\gamma \rightarrow$ Fe δ

- Le troisième point critique (palier) se trouve à la température de 911°C, ce point est désigné par AC3, ou AR3.
- AR3 correspond à la transformation : Fe $\gamma \rightarrow$ Fe α lors du refroidissement.
- AC3 correspond à la transformation :
 Feα → Feγ lors du chauffage.

- Le quatrième point est désigné par AR2 ou AC2, correspondant à la transformation magnétique dont la température est de 768°C, appelé aussi point de curie, au dessus de cette température le fer perd ses propriétés magnétiques et devient paramagnétique.
- Si on examine un morceau de fer à l'aide d'un aimant à la température de 750°C et 800°C, on constate qu'à 750°C, il est toujours attiré par l'aimant, tandis qu'à 800°C, il n'est plus attire. Au dessous de AR2 ou AC2 on a la présence du Feα.

• Remarque:

Le Fer γ existe entre 910°C et 1392°C, il est **paramagnétique** et il a un réseau cristallin cubique à faces centrées.


Les points de transformations des aciers


• Ils jouent un rôle prédominant dans la détermination des températures des traitements thermiques (trempe, revenu, recuit et cémentation).

Les points de transformation dans les aciers

- Ces points sont notés par A0, A1, A2, A3 et Acm, lors du chauffage ou du refroidissement.
- Ils sont notés respectivement par :
- AC0, AC1, AC2, AC3 et ACCm (chauffage)
- Ar0, Ar1, Ar2, Ar3 et ArCm (refroidissement)

- - A0 : (T = 210°C) correspond à la transformation lors du chauffage de la cémentite ferro-magnétique en cémentite non magnétique.
- - A1 : (T = 727°C) correspond à la transformation réversible perlite –austénite.
- - A2 : point de curie (T = 769°C), au dessus de cette température le fer perd ses propriétés magnétiques
- - A3, correspond aux températures associées à la transformation phase $\gamma \rightarrow$ + phase α + phase γ ,
- Acm, associée à la transformation phase γ phase γ + cémentite (Fe₃C) (Cm est le symbole abrégé de la cémentite).





Acier à 0,04 % C : ferrite + cémentite tertiaire.

Acier à 0,2 % C :

ferrite + perlite lamellaire + cémentite tertiaire.

Acier à 0,6 % C : perlite lamellaire + ferrite.

Acier à 0,8 % C :

État recuit : perlite lamellaire. État coalescé : perlite globulaire (globules fins de cémentite sur fond ferritique).

Acier à 1,2 % C :

État recuit : perlite lamellaire + cémentite secondaire en réseau.

État coalescé : perlite globulaire + cémentite secondaire en gros globules,

Les constituants des aciers présentés sur le diagramme Fe-C

- Le fer : élément de base de l'alliage de fer
- Le carbone : soluble dans le fer à l'état liquide et solide, et peut aussi former une combinaison chimique : la cémentite ou carbure de fer Fe₃C.
- La ferrite α
- La ferrite δ
- L'austénite γ
- La cémentite Fe₃C
- La perlite $(\alpha + \text{Fe}_3\text{C})$

Ferrite

C'est une solution solide de carbone dans le fer α , c'est à dire la ferrite est constituée par du fer α renfermant des traces de carbone (faible teneur en carbone, inférieure à 0,02 %), ainsi que d'autres inclusions.

On distingue la ferrite α à basse température et à solubilité du carbone allant jusqu'à 0,02 % et la ferrite δ à haute température et à solubilité limite en carbone allant jusqu'à 0,1 %. La ferrite est peu tendre et très ductile (HV = 90, Rm = 300 N/mm², K = 300 J/cm²), Elle est magnétique à ta température ordinaire, au microscope ta ferrite a l'aspect de grains homogènes polyédriques. Elle possède un réseau cubique centré et elle est ferromagnétique jusqu'à 760 °C.

Austénite

C'est une solution solide de carbone et d'autres inclusions dans le fer γ , La solubilité limite du carbone dans le fer γ est de 2,14 %. L'austénite est stable à haute température, elle est peu dure est relativement malléable (HB = 300). La microstructure de l'austénite est composée de gains polyédriques . Elle peut exister à la température ambiante que dans un état métastable. Elle est anti-ferromagnétique.

Cémentite (Carbure de fer)

La cémentite ou carbone de fer (Fe₃C) est une combinaison chimique de fer et de carbone dont la teneur en carbone peut atteindre 6,67 %. Elle est magnétique jusqu'à 210°C et très dure (HB = 700) mais fragile. La microstructure de la cémentite peut se présenter dans les aciers sous les formes suivantes :


Perlite

C'est un eutectoïde formé d'un mélange de grains de cémentite, sphéroïdaux noyés dans la ferrite globulaire en couches alternées (88 % de ferrite et 12 % de cémentite). Elle est obtenue lors du refroidissement et par décomposition de l'austénite à 0,8 % de carbone.

Elle présente clans l'acier ordinaire toujours une teneur en carbone de 0.85 %. La perlite est dure (HV = 200) et assez ductile Rm = 800 N/mm^2


Aciers hypoeutectoïdes

Le produit final est un acier formé de perlite ($\alpha + Fe_3C$), caractérisé par une structure en lamelles enveloppées dans une phase ferritique (α).



Aciers hypoeutectoïdes


Zone de Leurichitefinal est trânsformatian de leurichite (α), ciraultanépadufer satpharet edelfmelles engeloppées dans une phase ferritique (α).



Aciers eutectoïdes

Austénite Le produit final est un acier formé de perlite seulement (α + Fe₃C), caractérisé par une structure en lamelles.

> $(\alpha + Fe_3C)$ y seulement




Aciers hypereutectoides

 Fe_3C


Expredițefinal est

Example final est

Example fina




 $(\alpha + Fe_3C)$



Suivi de la formation d'un acier


(en fonction de la vitesse de refroidissement)

Exemple: acier à 0,4%C: acier hypoeutectorde (serrito-perlitique).



* Position I : (Domaine austénitique).

- Nous avons une structure polycristalline monophasée (phase y).
- La phase γ est caractérisée par une grosseur de grains déterminée par les conditions d'austénitisation (θa : température d'austénitisation, ta : durée d'austénitisation).



* Position II:

- La température atteint Ar₃ (<Ae₃) caractéristique de la vitesse de refroidissement utilisée.
- La germination de la phase ferritique α commence.
- La germination a lieu en général aux joints de grains austénitiques.


Etat II

Germination de la ferrite proeutectoïde

· Position III:


La croissance des cristaux de ferrite proeutectoïde dépend de la vitesse de transfert de l'énergie thermique produite par la transformation $\gamma \rightarrow \alpha$ et de la vitesse de diffusion de carbone.

- Pour des vitesses de refroidissement faibles ou des grains austénitiques petits, les cristaux ferritiques prennent la forme polygonale et conduisent à une repartition cellulaire de la ferrite.




- Pour des vitesses de refroidissement élevées ou des grains de l'enifiques grands, les cristaux feritiques se développent sous forme de plaquettes.

Les plaquettes apparaissent parallèles à des directions déterminées donnancies au une répartition aciculaire ou de widmanstatten.



* Position IV:

- A la traversée de la ligne eutectoïde Ar₁, l'austénite restante en III subit la transformation perhitique et est remplacée entièrement par des colonies de perlite.



Remarque:

- L'aspect micrographique des aciers hypereutectoïdes est analogue à celui des aciers hypoeutectoïdes, la comentite y remplaçant la ferrite.
- Généralement ces aciers, sont constitués de plages de perlite entourées d'un liseré de cémentite.

On y rencontre aussi la structure de widmanstätten.

FIN DE L'EXPOSE MERCI DE VOTRE ATTENTION