

HiISP

FAQ

文档版本 03

发布日期 2014-02-26

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2013~2014。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明



(上) 、HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 邮编: 518129 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



前言

概述

本文为使用 HiISP 开发的程序员而写,目的是为您在开发过程中遇到的问题提供解决办法和帮助。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3518	V100

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
⚠ 危险	表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员死亡或严重伤害。
全 警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微或中等伤害。



符号	说明
注意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
◎── 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
□ 说明	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 03(2014-02-26)

1.2.22、1.2.27、1.2.28 和 1.2.29 的【解决】中有修改。

新增 1.2.32 和 1.2.35。

文档版本 02(2013-09-25)

1.2.27 和 1.2.28 的【解决】中修改原解决办法。

新增 1.2.30 和 1.2.31。

文档版本 01(2013-06-30)

- 1.2.1 中增加"已经在 SPC040 版本及之后的把版本解决此问题"的说明。
- 1.2.2 【解决】中增加解决办法。
- 1.2.7 【解决】修改步骤二的代码,同时删除原步骤五,修改步骤六中设置的 u16IrisStopValue 值。
- 1.2.16 【解决】中增加描述。
- 1.2.20 【解决】中,针对原因 2 增加低照度的解决办法。
- 1.2.21 【解决】中修改原解决办法。

新增 1.2.23 至 1.2.29。

文档版本 00B01 (2013-02-05)

第1次发布。



目录

 	•••••
)	
1.1 视频输入	
1.1.1 如何调整输入通道的水平消隐区	
1.1.2 如何对接输出为 LVDS 接口的 sensor	
1.1.3 为什么 Aptina AR0331 sensor 提供了 1080P60fps 和 1080P30fps 两个	·库
1.2 ISP	
1.2.1 如何解决对接 ovsensor 时,环境亮度变化引起图像出现裂屏	
1.2.2 如何解决对接 MN34041、OV9712、IMX104 时,环境亮度变化引起	3闪烁
1.2.3 如何设置 25fps 或 30fps 等不同的基准帧率	
1.2.4 如何实现降帧率	
1.2.5 如何解决不同的 sensor 器件实现 50Hz/60Hz 抗闪?	
1.2.6 如何解决 AE 工作异常,如严重过曝或曝光不足	
1.2.7 如何解决启动 AITrigger 后校准程序退出或返回错误	
1.2.8 如何离线校准 AWB 系数及颜色校正矩阵系数	
1.2.9 如何实现静态坏点检测	
1.2.10 如何解决整体锐度不足	
1.2.11 如何解决红外场景亮度不足	
1.2.12 如何实现新旧 AE 算法库的切换	
1.2.13 如何解决 WDR sensor 在 AE 调整时图像出现明暗闪烁	
1.2.14 低照度,图像出现竖条纹,如何解决	
1.2.15 如何解决图像发蒙问题,提高通透性	
1.2.16 如何设置较高对比度的 Gamma	
1.2.17 如何解决 OV9712 Sensor 输出图像中间有黄圈问题	
1.2.18 如何解决偏色问题	
1.2.19 如何解决低照度亮度、对比度偏低	
1.2.20 如何解决低照度清晰度差	
1.2.21 如何解决低照度颜色过于鲜艳	
1.2.22 AI 校准程序,如何设置合理的初始化参数	
1.2.23 如何解决图像清晰度与物体边缘白边问题。	





1.2.24	如何解决 WDR(宽动态)sensor 明亮区域横条纹问题	18
1.2.25	如何选择不同的 gamma	19
1.2.26	如何实现背光补偿	20
1.2.27	如何提高室外白平衡的准确度	20
1.2.28	如何解决摄像机微动情况下细节丢失问题	21
1.2.29	如何修改 sensor 的寄存器内核态或用户态配置。	21
1.2.30	如何创建实时线程。	22
1.2.31	如何提高 AE 收敛速度	23
1.2.32	如何正确设置最大增益	23
1.2.33	如何解决 AWB 易受干扰问题	24
1.2.34	如何解决 3A 版本中手动模式曝光模式时,曝光时间长度受到限制的问题	24
1.2.35	如何解决高色温下黑电平漂移对颜色的影响	24



$\mathbf{1}_{FAQ}$

1.1 视频输入

1.1.1 如何调整输入通道的水平消隐区

【现象】

Hi3516 对接 SONY IMX036 sensor+ SONY3193 ISP, ISP 输出 3M, VI 缩放成 720 x 576 后,发现图像出现粉红色竖条,而且图像的亮度和色度分离。

【分析】

由于该 3M 图像的输出时序中水平消隐区较小,在进行图像垂直缩放时,需要配置相应通道的 xxx_HBLANK_WIDTH 寄存器,该寄存器的值大小计算如下:

Tline — out_width × Tbus Tbus

其中:

- Tline 为 ISP 输出一行图像的时间(包括图像的有效区时间和消隐区时间)
- Out width 为 ISP 输出图像的宽度
- Tbus 为 Hi3516 的 VI 总线时钟周期

举例说明:

假如 ISP 输出的图像大小是 2048x1536, 水平前消隐和后消隐分别是 116 和 68, 像素时钟为 54M,则 Tline 就是 2232x(1/54M),out_width=2048; Hi3516的 VI 总线时钟是 220M,则 Tbus=1/220M,代入公式,结果为 7047,那么 xxx_HBLANK_WIDTH应配 7047。

【解决】

向 xxx HBLANK WIDTH 寄存器中写入上述公式计算后的值(如 7047)即可。

1.1.2 如何对接输出为 LVDS 接口的 sensor

【现象】



当 sensor 输出 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口时序时,Hi3516/ Hi3517 不能通过调整时序接口完成直接对接。

【解决】

通过 FPGA 进行接口转换。

1.1.3 为什么 Aptina AR0331 sensor 提供了 1080P60fps 和 1080P30fps 两个库

【现象】

AR0331 1080P60fps 的库降帧率到 1/2,就能得到 1080P30fps,但是还提供了一个 1080P30fps 的库。

【分析】

AR0331 支持两种数据输出接口: Parallel 和 HiSPi。Parallel 接口可以直接对接 Hi3516/17, 但是不能支持 1080P60fps, 只能支持到 1080P30fps, Parallel 接口对应 1080P30fps 的库; HiSPi 接口(LVDS 电平)需要 FPGA 进行接口转换,能支持 1080P60fps 和 1080P30fps,HiSPi 接口对应 1080P60fps 的库。

【解决】

配合硬件设计使用不同的库文件。

1.2 ISP

1.2.1 如何解决对接 ovsensor 时,环境亮度变化引起图像出现裂屏



注意

已经在 SPC040 版本及之后的把版本解决此问题。

【现象】

Hi3516 对接 ov2715,环境亮度变化时,AE 刷新 sensor 的曝光时间和增益,图像上出现了一道黑线,图像裂屏。

【分析】

应该在垂直消隐区进行对 sensor 曝光时间和增益的刷新,否则会出现一帧图像上下两部分亮度不一致,出现坏帧。

多数 sensor 的曝光时间和增益寄存器都有对应的影子寄存器。用户可在任意时间写 sensor 寄存器,但 sensor 将用户的修改暂存在影子寄存器,在检测到帧结束时,sensor 再用影子寄存器的值刷新目标寄存器。从而保证了寄存器在消隐区生效,不会出现坏 帧。



Ov2715 不支持影子寄存器,用户刷新 sensor 寄存器即时生效,出现坏帧。

【解决】

Ov2715 提供 Groupwrite 功能,该功能支持一组寄存器在同一帧的垂直消隐区刷新。

对 cmos.c 刷新寄存器的代码修改如下:

sensor_write_register(0x3212, 0x00);//EnableGroup0

//此处加入需要刷新的 sensor 寄存器

sensor_write_register(0x3212, 0x10);//EndGroup0

sensor_write_register(0x3212, 0xA0);//LaunchGrou0

1.2.2 如何解决对接 MN34041、OV9712、IMX104 时,环境亮度变化引起闪烁

【现象】


对接 MN34041、OV9712、IMX104 时,当环境亮度变化,明显闪烁,同一 SDK 版本 对接其他 sensor 不存在闪烁。

【分析】

上述 sensor 在第 N 帧刷新 Shutter(曝光时间)寄存器,在 N+2 帧生效,在第 N 帧刷新 Gain 寄存器,在 N+1 帧生效。同时刷新 Shutter 和 Gain 寄存器会导致生效时间不一致。因此推荐先刷新 Shutter 寄存器,延迟一帧后再刷新 Gain 寄存器。

具体信息请参考 Panasonic 提供的图示说明,如图 1-1 所示。

图1-1 Panasonic 提供的图示说明



【解决】



- 调用 HI_MPI_ISP_SetAEAttr()接口,设置 enFrameEndUpdateMode=1;表示 ISP 提前一帧刷新 shutter,以保证 shutter和 Gain 在同一帧生效。这种模式下,抗闪不推荐使用 ISP 提供的抗闪接口,而通过设置合适的基准帧率来实现抗闪。
- 对于 OV9712,可以调用 HI_MPI_ISP_SetAEAttr()接口,设置 enFrameEndUpdateMode=2,并在 Ov9712_cmos.c 中设置宏 CMOS_OV9712_ISP_WRITE_SENSOR_ENABLE 为 1,可以解决 OV9712 闪烁问题,并且不影响抗闪功能。此种模式下,I2C 速度会影响到系统性能。可以通过修改 I2C 驱动 Hii2c.c 中的宏定义 I2C_DFT_RATE 为 400000,来提高 I2C 读写速度。

1.2.3 如何设置 25fps 或 30fps 等不同的基准帧率

【现象】

客户产品应用不同区域对基准帧率有不同要求。同一产品可能支持多个分辨率,各个分辨率下的帧率有差异。

【分析】

像素时钟、图像的宽高(包括消隐区)和帧率满足以下公式:

像素时钟 CLK=图像的宽度(有效区+消隐区) x 像素的高度(有效区+消隐区) x 帧率。

因此,可通过像素时钟和图像宽高信息计算帧率。在像素时钟固定时,可以改变区的宽高,以得到不同帧率的图像输出。

【解决】

以 AR0331 为例,介绍 25fps 和 30fps 的帧率切换。

当像素时钟为 74.25MHz, 30fps 时, 图像宽度 2200, 图像高度为 1125。

74250000=2200 x 1125 x 30_o

支持 25fps 输出时,可保持图像高度不变,则图像宽度需要修改为:

 $74250000/(25 \times 1125)=2640$.

即像素时钟固定为 74.25MHz,设置图像宽度为 2640,图像高度为 1125,可使输出帧率固定为 25fps。

参考代码如下:

```
voidcmos_fps_set( cmos_inttime_ptr_tp_inttime, constHI_U8fps)
{
    switch(fps)
    {
        default://default30fps
        case30:
            sensor_write_register(0x300C, 0x044C);//刷新图像宽度
            p_inttime->lines_per_500ms=1125*30/2;//刷新50/60Hz抗闪参数
        break;
        case25:
```



```
sensor_write_register(0x300C, 0x0528);//刷新图像宽度
p_inttime->lines_per_500ms=1125*25/2;//刷新50/60Hz抗闪参数
break;
}
```

1.2.4 如何实现降帧率

【现象】

Hi3516 坏点校正模块要求 sensor 输出帧率约为 5 帧/秒。在低照度场景,客户期望降低帧率来延长曝光时间,以捕获更多的细节。

【分析】

降帧率请参考 1.4.4 的计算公式。

【解决】

坏点校正模块通过 setup_sensor()实现正常模式和坏点检测模式的不同配置。以 AR0331 为例进行说明。

```
voidsetup_sensor(intisp_mode)
{
    if(0==isp_mode)/*ISP'normal'isp_mode*/
    {
        sensor_write_register(0x300C, 0x044C);//恢复帧率为30fps
    }
    else if(1==isp_mode)/*ISPpixelcalibrationisp_mode*/
    {
    //通过修改图像宽度达到输出帧率为5fps。计算方法参考1.4.4
        sensor_write_register(0x300C, 0x19C8);
        sensor_write_register(0x3012, 0x0460);//设置曝光时间为最大曝光时间        sensor_write_register(0x3060, 0x1300);//设置模拟增益为最小增益        sensor_write_register(0x305E, 0x0080);//设置数字增益为最小增益    }
}
```

在基准帧率基础上,降低帧率,可通过 vblanking_calculate 和 cmos_vblanking_update 两个接口函数实现。vblanking_calculate 函数计算垂直消隐区高度,

cmos_vblanking_update 函数刷新垂直消隐区高度寄存器。以 9P0315M 分辨率图像降帧率为例进行说明。

```
HI_U16vblanking_calculate(cmos_inttime_ptr_tp_inttime)
{
//full_lines_del记录了期望帧率的图像高度,1944是有效区高度
    p_inttime->vblanking_lines=p_inttime->full_lines_del-1944;
//返回当前帧曝光时间
```



```
returnp_inttime->exposure_ashort;
}
voidcmos_vblanking_update(cmos_inttime_const_ptr_tp_inttime)
{
//刷新sensor的垂直消隐区高度寄存器
sensor_write_register(0x06, p_inttime->vblanking_lines);
}
```

1.2.5 如何解决不同的 sensor 器件实现 50Hz/60Hz 抗闪?


【现象】

采用海思发布 SDK 的默认参数,打开抗闪,该功能不生效。

【分析】

交流电波形如图 1-2 所示。

图1-2 交流申波形



可见 sensor 各行即使保持相同的曝光时间,累积的能量是有明显差异的,导致了图像前后帧的同一行,同一帧内的不同行亮暗差异,从而出现了闪烁。

如果控制曝光时间为频闪周期的整数倍,则每一帧图像的整体亮度基本一致。因此在 50Hz 环境下,要求曝光时间为 1/100s 的整数倍;在 60Hz 环境,要求曝光时间为 1/120s 的整数倍。

【解决】

Hi3516 ISP 内部实现了抗闪,sensor 的曝光时间以行为单位,不同 sensor 行与秒之间的转换比不同,用户需要根据自己的硬件环境,合理配置 lines_per_500ms 参数以实现抗闪。lines_per_500ms 是行频的 1/2,计算公式如下:



lines per 500ms=像素时钟频率/(图像宽度+水平消隐区宽度)/2。

1.2.6 如何解决 AE 工作异常,如严重过曝或曝光不足

【现象】

AE 严重过曝或曝光不足,调整目标亮度参数 ae compensation 无改善。

【分析】

通过 HI_MPI_ISP_QueryInnerStateInfo 接口获取当前状态下的曝光时间和增益信息。

【解决】

基于查询到的当前状态下的曝光时间和增益信息,可做如下处理

- 如果曝光信息与当前亮度不一致(曝光时间和增益已达到较大值,图像仍然曝光不足或者曝光时间和增益偏小,图像仍然过曝),需要确认硬件电路。
- 如果曝光信息与当前亮度一致,查询 AE 的五段直方图统计信息,如果出现灰阶分布过于密集,某些段统计数据为 0,请确认图像宽高设置是否合理,Ⅵ 掩码是否与硬件相符。

1.2.7 如何解决启动 AITrigger 后校准程序退出或返回错误

【现象】

启动 AITrigger, 校准程序超时退出或者返回 Holdvalue 值不合理。

【分析】

先分别验证 AI 光圈能否开关和 AI 光圈开关是否平滑,如果出现异常,需要检查硬件电路。如无异常,可重新启动 AITrigger。

【解决】

Altrigger 的正确流程如下:

- 1. 验证 AI 光圈能否开关
 - 通过 PWM 驱动验证:
 - ./pwm write040010001//观测到光圈打开
 - ./pwm write080010001//观测到光圈关闭
 - 通过 API 接口验证:

stAiAttr.bIrisEnable=1;//使能AI stAiAttr.enIrisStatus=2;// 观测到光圈关闭 HI_MPI_ISP_SetAIAttr(&stAiAttr); stAiAttr.bIrisEnable=1;//使能AI stAiAttr.enIrisStatus=1;// 观测到光圈打开 HI MPI ISP SetAIAttr(&stAiAttr);

2. 手动验证 AI 光圈开关是否平滑,确定 Holdvalue 的大概范围



- ./pwm_write_0_400_1000_1//打开光圈
- ./pwm write 0 800 1000 1//关闭光圈

如果上述第一条指令能使光圈打开,第二条指令能使光圈关闭,则说明HoldValue值在400与800之间。

- ./pwm_write_0_450_1000_1//打开光圈
- ./pwm write 0 750 1000 1//关闭光圈

如果上述第一条指令能使光圈打开,第二条指令能使光圈关闭,则说明HoldVlaue值在450与750之间。

以此类推,可以确定HoldValue的大概范围。

逐渐缩小 pwm0 的范围,直至光圈无动作。观察光圈的开关速度是否逐渐减慢,最终得到的 pwm0 的范围就是 Holdvalue 的大概范围。

- 3. 如果上述两项验证异常,请检查硬件电路。
- 4. 将 Camera 放置在灯箱内,保持光源稳定,再启动 trigger
- 5. 再次启动 trigger,如果出现超时退出,增大 u16IrisTriggerTime,Trigger 成功后,得到 u32IrisHoldValue,设置 u16IrisStopValue=u16IrisHoldValue,以加速检测。

----结束

1.2.8 如何离线校准 AWB 系数及颜色校正矩阵系数

【现象】

客户硬件采用海思默认的颜色配置参数,在不同光源下用 Imatest 测试 AWB,存在较大偏差。在 D65 光源下测试颜色,误差较大。

【分析】

滤光片影响 Camera 的颜色表现,客户采用了不同的滤光片,需要重新进行颜色校正。

【解决】

AWB 及颜色校正矩阵的校准,请参考文档<CalibrationToolUserGuide>。

捕获 rawdata 的注意事项:

- 用 ITTP_Stream 工具捕获 rawdata,请确保客户进程未同时运行。
- ColorChecker 最亮的白色块饱和度保持在 80%左右。即捕获 8bit 的 rawdata, 白色块的绿色分量均值在 200-210 较合理。白色块亮度范围不合理,可在启动捕获 rawdata 进程后,通过 isptool 调节 ae compensation 参数。

1.2.9 如何实现静态坏点检测

【现象】

Hi3516 最多支持 1024 个静态坏点的检测和校正。





注意

坏点检测前, 请关闭光圈。

【分析】

无。

【解决】

- 1. 确保 setup_sensor 接口功能完备,保证坏点校正时 sensor 输出帧率在 5fps 左右,曝光时间达到最大,增益为 0。
- 2. 设置 u16BadPixelCountMin, u16BadPixelCountMax 两个参数。初始时可设置相对较宽的范围,比如 u16BadPixelCountMin=0x80, u16BadPixelCountMax=0x300。
- 3. 启动坏点检测。
- 4. 观察坏点检测模块的打印信息。
 - 如果坏点检测正确结束,请将参数 u8BadPixelStartThresh 赋值为 u8BadPixelFinishThresh,适当缩小[CountMin,CountMax]两值范围,再次启动坏 点检测,可以看到检测时间明显缩短。
 - 如果坏点检测超时退出,打印信息与下面信息类似,出现振荡,是因为 CountMin,CountMax参数设置不合理导致的,需要减小CountMin。
 - .BAD_PIXEL_COUNT_LOWER_LIMIT2, b8
 - .BAD PIXEL COUNT UPPER LIMIT1, 3ff
 - .BAD_PIXEL_COUNT_LOWER_LIMIT2, b3
 - .BAD_PIXEL_COUNT_UPPER_LIMIT1, 3ff
 - .BAD_PIXEL_COUNT_LOWER_LIMIT2, b6
 - .BAD_PIXEL_COUNT_UPPER_LIMIT1, 3ff
 - .BADPIXELCALIBRATIONTIMEOUTC
- 5. 完成坏点检测后,通过 HI_MPI_ISP_GetDefectPixelAttr()接口获取坏点坐标信息,每次断电重启时,通过 HI_MPI_ISP_SetDefectPixelAttr()接口使能坏点校正,同时将坏点坐标信息写入 ISP 内部 Memory。

----结束

1.2.10 如何解决整体锐度不足

【现象】

图像边缘细节不清,与失焦效果类似。

【分析】

影响图像锐度的维度有整体图像亮度、锐化强度、去噪强度和编码码率等。



【解决】

需要逐步排除定位图像锐度不足的原因:

- 查看 sensor 表面,镜头表面是否整洁,是否有贴膜未去掉,镜头光圈开到最大。
- 检查图像亮度是否合理,通过 ae compensation 参数调整亮度到主观满意。
- 设置编码码率为高码率,观察是否有改善。
- 通过 PCtool 读取当前的 sharpen 强度信息,或手动设置 sharpen 强度到最大,观察 是否有改善。
- 关闭 2D/3D 去噪模块,观察是否有改善。

1.2.11 如何解决红外场景亮度不足

【现象】

低照度下,打开红外灯,即使在曝光时间、增益达到最大时,图像仍然偏暗。

【分析】

确认滤光片使用是否合理。正常场景所用滤光片截至波长多在 650nm 附近,而红外灯波长多在 850nm,这样会滤掉多数红外光,导致感光效果偏差。

可以适当增加 ISP 的数字增益。

【解决】

- 确保 IR-Cut 切换为夜模式。
- 使能 lens shading,将 shading scale 置为 2,使 ISP 提供 2 倍的数字增益。

1.2.12 如何实现新旧 AE 算法库的切换

【现象】

如果新版本提供新旧两套 AE 算法,用户如何实现 AE 算法库的切换?

【分析】

ISP 同时提供两套 AE 算法的实现,通过底层设定的 mode pattern 参数来决定调用那种 AE 算法。

【解决】

- 修改 load3516 脚本 insmod hi3516_isp.ko ae_alg=0, ae_alg=0 则调用旧的 AE 算法、ae alg=1 则调用新的 AE 算法。
- 修改 coms.c 中五段直方图的边界门限值,新的 AE 算法对应的门限值为 {0xD,0x28,0x60,0x80},旧的 AE 算法则维持原始值不变。

1.2.13 如何解决 WDR sensor 在 AE 调整时图像出现明暗闪烁

【现象】

使用 WDR sensor(例如 9M034)的 WDR 模式,AE 调整过程中图像会明暗闪烁,但最终会趋于稳定。



【分析】

WDR 模式下,由于 ISP 的 DRC 模块打开,且强度默认设置为 0xFF,其会对图像的亮度有所提升,越暗的区域提升越多。在图像亮度调整过程中,AE 算法调节图像亮度时, DRC 模块会有一个负反馈。而 AE 每两帧调节一次,DRC 每帧都会生效,从而 AE 调整时,图像会明暗闪烁。

Linear 模式下,若打开 DRC 模块理论上也会出现明暗闪烁。但由于 linear 模式的 DRC 强度一般不会设置较大,因此明暗闪烁基本不可察觉。

【解决】

减小 DRC 强度可以减轻闪烁。

1.2.14 如何解决低照度情况下图像出现竖条纹的问题

【现象】

部分 sensor (如 AR0130、ov9712) 低照度时,图像出现竖条纹。

【分析】

竖条纹是 sensor 的 FPN(Fixed Pattern Noise),它会随 sensor 数字增益变大,而变得更明显。目前,软件对 sensor 的数字增益没有做限制,低照度时数字增益比较大,因此竖条纹严重。

【解决】

- 通过调节 Gamma,使竖条纹的提升不会过大。可用对比度比较高的 Gamma。
- 通过 Demo 工具,降低 sensor 的最大数字增益。不同的 sensor FPN 严重程度不同:根据实际情况降低最大数字增益,建议数字增益最大值不要超过 2x。
- 降低帧率,延长曝光时间可以也减少竖条纹。

1.2.15 如何解决图像发蒙问题,提高通透性

【现象】

图像发蒙,通透性不好。

【分析】

通透性由两大因素决定:清晰度和对比度。若清晰度不够,或对比度不高,会让人感觉通透性比较差。此外,出现通透性不好,还应检查是否有漏光现象。

【解决】

- 遮住漏光的地方,注意 sensor 板背面也有可能漏光。
- 提高对比度,通过设置更高对比度的 Gamma 实现。
- 提高清晰度,请参见 1.2.10 如何解决整体锐度不足和 1.2.20 如何解决低照度清晰度差



1.2.16 如何设置较高对比度的 Gamma

【现象】

图像对比度较低,看上去蒙。

【分析】

图像的对比度是通透性的重要组成部分,默认的 Gamma 表对比度低一些,可以更好的显示出图像暗处细节。如果需要更高的对比度,可以调节 Gamma 表。

【解决】

● 通过 Gamma 调节,对比度越高,图像的饱和度越高,使用不同的 Gamma 要注意 调整饱和度的 Target。

● 默认 Gamma

0 ,120 ,220 ,310 ,390 ,470 ,540 ,610 ,670 ,730 ,786 ,842 ,894 ,944 ,994 ,1050, 1096,1138,1178,1218,1254,1280,1314,1346,1378,1408,1438,1467,1493,1519,1543,1568, 1592,1615,1638,1661,1683,1705,1726,1748,1769,1789,1810,1830,1849,1869,1888,1907, 1926,1945,1963,1981,1999,2017,2034,2052,2069,2086,2102,2119,2136,2152,2168,2184, 2200,2216,2231,2247,2262,2277,2292,2307,2322,2337,2351,2366,2380,2394,2408,2422, 2436,2450,2464,2477,2491,2504,2518,2531,2544,2557,2570,2583,2596,2609,2621,2634, 2646,2659,2671,2683,2696,2708,2720,2732,2744,2756,2767,2779,2791,2802,2814,2825, 2837,2848,2859,2871,2882,2893,2904,2915,2926,2937,2948,2959,2969,2980,2991,3001, 3012,3023,3033,3043,3054,3064,3074,3085,3095,3105,3115,3125,3135,3145,3155,3165, 3175,3185,3194,3204,3214,3224,3233,3243,3252,3262,3271,3281,3290,3300,3309,3318, 3327,3337,3346,3355,3364,3373,3382,3391,3400,3409,3418,3427,3436,3445,3454,3463, 3471,3480,3489,3498,3506,3515,3523,3532,3540,3549,3557,3566,3574,3583,3591,3600, 3608,3616,3624,3633,3641,3649,3657,3665,3674,3682,3690,3698,3706,3714,3722,3730, 3738,3746,3754,3762,3769,3777,3785,3793,3801,3808,3816,3824,3832,3839,3847,3855, 3862,3870,3877,3885,3892,3900,3907,3915,3922,3930,3937,3945,3952,3959,3967,3974, 3981,3989,3996,4003,4010,4018,4025,4032,4039,4046,4054,4061,4068,4075,4082,4089 ,4095

● 高对比度的 Gamma

0, 54, 106, 158, 209, 259, 308, 356, 403, 450, 495, 540, 584, 628, 670, 713, 754, 795, 835, 874, 913, 951, 989, 1026, 1062, 1098, 1133, 1168, 1203, 1236, 1270, 1303, 1335, 1367, 1398, 1429, 1460, 1490, 1520, 1549, 1578, 1607, 1635, 1663, 1690, 1717, 1744, 1770, 1796, 1822, 1848, 1873, 1897, 1922, 1946, 1970, 1993, 2017, 2040, 2062, 2085, 2107, 2129, 2150, 2172, 2193, 2214, 2235, 2255, 2275, 2295, 2315, 2335, 2354, 2373, 2392, 2411, 2429, 2447, 2465, 2483, 2501, 2519, 2536, 2553, 2570, 2587, 2603, 2620, 2636, 2652, 2668, 2684, 2700, 2715, 2731, 2746, 2761, 2776, 2790, 2805, 2819, 2834, 2848, 2862, 2876, 2890, 2903, 2917, 2930, 2944, 2957, 2970, 2983, 2996, 3008, 3021, 3033, 3046, 3058, 3070, 3082, 3094, 3106, 3118, 3129, 3141, 3152, 3164, 3175, 3186, 3197, 3208, 3219, 3230, 3240, 3251, 3262, 3272, 3282, 3293, 3303, 3313, 3323, 3333, 3343, 3352, 3362, 3372, 3381, 3391, 3400, 3410, 3419, 3428, 3437, 3446, 3455, 3464, 3473, 3482, 3490, 3499, 3508, 3516, 3525, 3533, 3541, 3550, 3558, 3566, 3574, 3582, 3590, 3598, 3606, 3614, 3621, 3629, 3637, 3644, 3652, 3660, 3667, 3674, 3682, 3689, 3696, 3703, 3711, 3718, 3725, 3732, 3739, 3746, 3752, 3759, 3766, 3773, 3779, 3786, 3793, 3799, 3806, 3812, 3819, 3825, 3831, 3812, 3819, 3825, 3831, 3812, 3819, 3825, 3831, 3812, 3819, 3825, 3831, 3812, 3819, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3820, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3825, 3831, 3829, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825, 3831, 3825,



3838,3844,3850,3856,3863,3869,3875,3881,3887,3893,3899,3905,3910,3916,3922,3928, 3933,3939,3945,3950,3956,3962,3967,3973,3978,3983,3989,3994,3999,4005,4010,4015, 4020,4026,4031,4036,4041,4046,4051,4056,4061,4066,4071,4076,4081,4085,4090,4095, 4095

● 更高对比度的 Gamma

```
0, 27, 60, 100, 140, 178, 216, 242, 276, 312, 346, 380, 412, 444, 476, 508,
540, 572, 604, 636, 667, 698, 729, 760, 791, 822, 853, 884, 915, 945, 975, 1005,
1035, 1065, 1095, 1125, 1155, 1185, 1215, 1245, 1275, 1305, 1335, 1365, 1395, 1425,
1455, 1485,
1515, 1544, 1573, 1602, 1631, 1660, 1689, 1718, 1746, 1774, 1802, 1830, 1858, 1886,
1914, 1942,
1970, 1998, 2026, 2054, 2082, 2110, 2136, 2162, 2186, 2220, 2244, 2268, 2292, 2316,
2340, 2362,
2384, 2406, 2428, 2448, 2468, 2488, 2508, 2528, 2548, 2568, 2588, 2608, 2628, 2648,
2668, 2688,
2708, 2728, 2748, 2768, 2788, 2808, 2828, 2846, 2862, 2876, 2890, 2903, 2917, 2930,
2944, 2957,
2970, 2983, 2996, 3008, 3021, 3033, 3046, 3058, 3070, 3082, 3094, 3106, 3118, 3129,
3141, 3152,
3164, 3175, 3186, 3197, 3208, 3219, 3230, 3240, 3251, 3262, 3272, 3282, 3293, 3303,
3313, 3323,
3333, 3343, 3352, 3362, 3372, 3381, 3391, 3400, 3410, 3419, 3428, 3437, 3446, 3455,
3464, 3473,
3482, 3490, 3499, 3508, 3516, 3525, 3533, 3541, 3550, 3558, 3566, 3574, 3582, 3590,
3598, 3606,
3614, 3621, 3629, 3637, 3644, 3652, 3660, 3667, 3674, 3682, 3689, 3696, 3703, 3711,
3718, 3725.
3732, 3739, 3746, 3752, 3759, 3766, 3773, 3779, 3786, 3793, 3799, 3806, 3812, 3819,
3825, 3831,
3838, 3844, 3850, 3856, 3863, 3869, 3875, 3881, 3887, 3893, 3899, 3905, 3910, 3916,
3933, 3939, 3945, 3950, 3956, 3962, 3967, 3973, 3978, 3983, 3989, 3994, 3999, 4005,
4010, 4015,
4020, 4026, 4031, 4036, 4041, 4046, 4051, 4056, 4061, 4066, 4071, 4076, 4081, 4085,
4090, 4095, 4095
```



注意

这三组 gamma 只能适用于线性模式下的 gamma, WDR 模式下不能使用这三组 gamma。若 WDR 模式下希望使用与线性模式下相同的 gamma,则新的 gamma 生成方法 Matlab 代码如下



1.2.17 如何解决 OV9712 Sensor 输出图像中间有黄圈问题

【现象】

OV9712 中间出现同心圆状的偏色,一般表现为黄圈。

【分析】

OV9712 的 CRA 与监控用镜头不匹配,导致偏色。

【解决】

- 通过 ISP 中镜头阴影校正模块解决。OV9712 的 cmos.c 中已带了一组默认的校正 参数,但镜头阴影与镜头本身相关度高,默认的参数不能完美匹配每一款镜头,还需要用自己的镜头重新校正。在镜头的参数中,后焦长度与光圈大小影响最大。
- 当照度较低时,正常照度下正常的校正参数,会导致四周有较大的噪声,亮度也更高一些。所以在低照度时,可以换用限制最高增益的校正表,或关闭镜头阴影校正功能。

1.2.18 如何解决偏色问题

【现象】

发现图像整体偏色, 常见为偏红。

【分析】



滤光片引起偏色问题。目前 ISP 参数是针对 635nm 截止频率的滤光片调节的,目前一些 Demo 机器的滤光片截止频率是 650nm,因此会偏红。在低色温光源(白炽灯)、日光等红外光谱较多的光源下更易发现偏红的问题。

【解决】

客户使用自己的滤光片,建议重新校正颜色。参考滤光片型号: IRC30,650nm+/-5nm。

1.2.19 如何解决低照度亮度、对比度偏低

【现象】

低照度时,发现亮度不如对比标杆。

【分析】

- 原因 1: 镜头光圈不同。F 值越小,光圈越大,到达 sensor 的光通量更多。
- 原因 2: sensor 不同。Sensor 的光电转换效率不同,决定了低照度表现。
- 原因 3:整体亮度不同。因为图像亮度值比较低,一些产品通过修改亮度、对比度的方式,提高人眼可见度。
- 原因 4: 一些产品在低照度时,会降帧率,曝光时间会加大,因此画面显得更亮些。

【解决】

- 针对原因 1: 选用同样的镜头(同一个厂家,同一个型号)进行对比。
- 针对原因 2: 尽量采用同样的 sensor 进行对比。
- 针对原因 3:调节 VI 的 CSC。建议:提高 brightness,提升画面整体亮度;加大contrast,提升画面的对比度。
- 针对原因 4: 在 demo 中,可以手动降低帧率,但产品实际应用中并不推荐这样做。

1.2.20 如何解决低照度清晰度差

【现象】

低照度时清晰度比较差。

【分析】

- 原因 1:清晰度与镜头关系最大。对焦距与物距均影响景深(焦距小,景深大;物 距远,景深大),导致整体清晰度差异。
- 原因 2: ISP 软件内部有默认的联动机制。噪声大时,自动降低锐化强度,并加强去噪强度。该策略会导致低照度时,画面清晰度下降。

【解决】

- 针对原因 1,选用同样的镜头(同一个厂家,同一个型号)进行对比。
- 针对原因 2,联动机制已开放参数,用户可以按照自己的喜好,在清晰度和去噪之间平衡。在低照度时,可以增加 3D 去噪的强度,以减小噪声。



1.2.21 如何解决低照度颜色过于鲜艳

【现象】

低照度下,颜色过于鲜艳。

【分析】

客户普遍喜欢颜色鲜艳的画面,因此 Demo 默认的饱和度比较高。

【解决】

可以利用饱和度联动机制,根据不同增益设置不同的的饱和度。

1.2.22 如何在 AI 校准程序时,设置合理的初始化参数

【现象】

程序输出 timout, 校准程序退出。

【分析】

校正程序一直输出 timeout, 可能有以下 2 个原因:

- u16IrisCloseDrive 和 u16IrisStopValue 值设置的比较小,导致光圈一直处于打开状态。
- u16IrisTriggerTime 设置的非常小,绝大部分情况下 u16IrisTriggerTime 取默认值即可。

AI 算法的目的是通过计算当前环境的亮度的变化信息,自动控制光圈的大小。

使用带有自动光圈的 IPCAM 镜头之前,需要进行 AI 校正。

以下将结合文档《HiISP 开发参考》中的 AI 部分进行说明,请先了解相关说明。

- 定义及其相关说明:
 - 使自动光圈开始关闭的值为 u16IrisCloseDrive,作为校正的输入参数;该值设置的越大,光圈关闭速度越快,输入给校正程序的该值不能过大,最佳值为刚好能使光圈慢慢关闭的值。
 - 使自动光圈保持当前状态的值为 u32IrisHoldValue, 作为校正的输出参数。
 - 初始化参数 u16IrisStopValue,设定自动光圈保持当前状态值的初始化值,作为校正的输入参数。若初始化值与真实的 u32IrisHoldValue 相比偏大或偏小,校正程序会进行多次尝试,逐渐找出真正的 u32IrisHoldValue。
 - 初始化参数 u16IrisTriggerTime,该值设定校正过程所需的最大时间,以帧为单位。若校正时间超过该值,校正程序输出超时错误。
- AI 校正原理说明:

程序通过 PWM 驱动 AI 硬件进行工作,校正程序首先将光圈开到最大状态,记录此时的光通量信息,此时光通量为最大值。

设置 u16IrisCloseDrive,让光圈开始关闭,当光通量小于最大值的 1/4 时,记录当前的光通量信息为 illumination_a 并设置 u16IrisStopValue 值,等待若干帧时间后,记录当前的光通量信息为 illumination_b,比较 illumination_a 与 illumination_b,若相等或差值极小,则认为光圈已经保持稳定,输出的 u32IrisHoldValue 的值与



u16IrisStopValue 值相等;若 illumination_b 比 illumination_a 小,则认为光圈正在继续关闭,当前的 u16IrisStopValue 比真实的 u32IrisHoldValue 要大,则继续减少 u16IrisStopValue 重新进行判断;若 illumination_b 比 illumination_a 大,则认为光圈开始变大,当前的 u16IrisStopValue 比真实的 u32IrisHoldValue 要小,则增加 u16IrisStopValue 重新进行判断。

【解决】

设置合理的 u16IrisStopValue 和 u16IrisCloseDrive。

- 当进行校正时,对于不同批次的 AI 硬件和 AI 镜头,u32IrisHoldValue 和u16IrisCloseDrive 都不相同,即使是同一批次的 AI 硬件和 AI 镜头,这两个值也会有不同的差异,主要是由于电子元器件的一致性存在差异,对同一批次的 AI 硬件电路和 AI 镜头,在校正之前通常需要先选出几个样品进行校正,这几个样品的值可能不同,排除差距较大的值,取这几个样品的校正后的 u32IrisHoldValue 的平均值作为 u16IrisStopValue 的初始值,这样可以加快校正过程。如果一批产品中,硬件一致性比较差,不同个体 u16IrisStopValue、u16IrisCloseDrive 差异比较大,可以设置 u16IrisStopValue 略小于最小值,u16IrisCloseDrive 略大于最大值,这样虽然部分镜头可能校正比较慢,但都可以自动校正出正确结果。
- 最初始的值 u16IrisCloseDrive 值可以通过手动执行 PWM 驱动程序获得,通过人 眼观察光圈的开合。
- 最初始的 u16IrisStopValue 值的确定方法如下: 手动确定最大能使自动光圈打开的值, 手动确定最小的能使自动光圈关闭的值, 则 u16IrisStopValue 可以取这两者之间的任意值。

1.2.23 如何解决图像清晰度与物体边缘白边问题。

【现象】

图像清晰度不足或物体边缘如(字体或树叶)有白边。

【分析】

在图像已经聚焦的情况下,图像清晰度是由两方面决定:

- 去噪强度,去噪强度越大,图像越模糊;
- 锐化强度,锐化强度越大,图像越清晰,反之越模糊。

物体边缘白边一般是由于锐化强度过大造成。

【解决】

图像清晰度主要通过两种途径进行调节,包括去噪和图像锐化。

● Hi3518 可通过调用 MPI 接口 HI_MPI_SetDenoiseAttr()设定对不同增益下的去噪强度,需要注意的是去噪强度设的越大对噪声的处理越强,细节丢失越严重。因前端 sensor 随着增益的增加而噪声程度增加,所以推荐噪声的处理的强度随增益的增加而增大,低增益下尽量使用较小的去噪强度,这样会保留更多的细节。以aptina sensor 驱动文件为例,参见驱动文件 Aptina_cmos.c 中 static cmos_isp_agc_table st_isp_agc_table 中的 snr thresh {0x23, 0x2c, 0x34, 0x3e, 0x46, 0x4e, 0x54, 0x54}当 sensor 增益为 ISO 100 时设定的去噪强度为 0x23、ISO200 时为 0x2c、ISO400 时为 0x34 以此类推。



xxx_cmos.c 文件中的 st_isp_agc_table 中 snr_thresh 给出的值是默认值,客户可以对默认值进行改动以符合特定的应用场景,也可以通过调用 HI_MPI_SetDenoiseAttr()这个 MPI 接口进行改动,这两种方式都能达到相同的效果。

● Hi3518 可通过调用 MPI 接口 HI_MPI_ISP_SetSharpenAttr()设定图像锐化的强度,数值越大图像的锐化就越强,这样通透性会越好,白边会更明显,噪声也会随之加大,Hi3518 的锐化调节分两部分组成,分别为对物体边缘的锐化增强和对平坦区域的锐化增强,它们之间的区别在于,平坦区域的锐化增强有助于细节的体现,但同样会造成更多的噪声,物体边缘的锐化会让图像表现的更锐利。我们推荐锐化的强度应该随着增益的增加而减小,以 aptina sensor 驱动文件为例,请参见Aptina cmos.c 中 static cmos isp agc table st isp age table 中的

//sharpen_alt_d

 $\{0x50, 0x45, 0x40, 0x38, 0x34, 0x30, 0x28, 0x28\},\$

ISO100 ISO200 ISO400 ISO800...

Sharpen_alt_d 这组对应的是物体边缘锐化增强,不同增益值下对应的强度不相同。

//sharpen_alt_ud

 $\{0x3b, 0x38, 0x34, 0x30, 0x2b, 0x28, 0x24, 0x20\},\$

ISO100 ISO200 ISO400 ISO800...

Sharpen alt ud 这组对应的是物体平坦区域的锐化增强。

xxx_cmos.c 文件中的 st_isp_agc_table 中 sharpen_alt_d 和 sharpen_alt_ud 给出的值是默认值,客户可以对默认值进行改动以符合特定的应用场景,也可以通过调用HI_MPI_ISP_SetSharpenAttr()这个 MPI 接口进行改动,这两种方式都能达到相同的效果。

去马赛克参数的中 uu_slope 也会影响图像锐化强度,尤其是暗处细节及颜色、明暗差异不大细节的锐化。可通过修改 cmos.c 文件中的 st_isp_demosaic 结构体中的 uu slope 或调用接口 HI MPI ISP SetDemosaicAttr 来设置。

1.2.24 如何解决 WDR(宽动态)sensor 明亮区域横条纹问题

【现象】

WDR (宽动态) sensor 明亮区域出现横条纹,在高亮处,移动物体边缘出现异常颜色块。





【分析】

当 WDR senor 在室内光源下,尤其是打开抗闪时,明亮区域,采用的是短曝光数据,长曝光时间设定为抗闪,但短曝光(1/16 的长曝光时间)无法保证抗闪,因此出现横条纹。

【解决】

Hi3518 与 Hi3516 当前支持的 WDR sensor 有以下 3 款:

- Aptina 公司的 9M034
- ar0331
- SONY 公司的 imx104

WDR sensor 输出的数据由长短帧曝光合成,模拟增益较大时,图像亮区会使用短曝光数据,短曝光时间比抗闪所需要的最小曝光时间还短,因此会存在上下滚动条纹问题。对于 9M034 与 ar0331 而言,由于长曝光帧的数据与短曝光帧的数据同时经过了模拟增益的处理之后再进行合成,因此,限制曝光时间或限制模拟增益最大值可改善该现象,无法完全解决。

1.2.25 如何选择不同的 gamma

【现象】

一组 gamma 对于某个场景合适,但是切换场景之后,图像效果变差。

【分析】

对应不同的应用场景,用同一组 Gamma 无法使每个场景达到最佳效果。

【解决】

对不同的场景,推荐用不同的 gamma 表。

- 室外场景需要对比度相对较高的gamma,以使图像更通透。
- 室内场景需要对比度相对低的 gamma,以使黑色细节部分得到更多的保留,而且仍会保留足够的通透感。
- 低照度时,也推荐用对比度相对高的 gamma,可以使图像感觉更加清晰通透。



1.2.26 如何实现背光补偿

【现象】

在背光场景下,目标物体比较暗。

【分析】

背光场景下,可以通过提高图像整体的曝光亮度来进行背光补偿。

【解决】

可以有两种方式来实现:

- 加强指定区域的 AE 权重 AE 权重;
- 使能 DRC 模块。

Hi3518 自动曝光的静态统计信息分为 15x17 个区域,可通过设定权重表改变每个区域的权重,使最终的亮度相应改变。目前 Hi3518 默认的 AE 权重为

可通过 HI_MPI_ISP_SetAEAttr 接口增加指定区域的权重,使最终曝光按照指定区域的 亮度曝光,达到背光补偿的效果。当把目标物体权重加的很大时,这种方式可能导致 周围亮的区域过曝。

1.2.27 如何提高室外白平衡的准确度

【现象】

在室内校正的白平衡在室外可能会偶尔出现白平衡不准确,偏色的现象。



【分析】

偏色的原因可能是多方面的,首先保证在室内灯箱内不偏色,即对不同的 sensor 和不同的滤光片都需要进行白平衡和颜色还原参数校正。其次,进行白平衡的灯管对太阳光的模拟是否准确也对室外白平衡的颜色有影响。

【解决】

对于室外场景,可以在阳光下,参照灯箱校正颜色的要求,抓取 3 张不同色温的 24 色 卡的 rawdata。推荐色温为 5000K 以下、6500K 左右和 7500K 以上。一般正午色温较低,傍晚及早晨偏高。用这 3 张 rawdata 校正白平衡会使室外颜色准确很多。

因为室外阳光的色温一般不会太低,而路灯色温较低。可以在检测色温偏低时,切换 到手动白平衡,或者用路灯重新校正一组白平衡参数,也可以用路灯作为最低色温, 配置阳光下的中高色温校正白平衡参数。或者用路灯作为最低色温,配置阳光下的中 高色温校正白平衡参数。

1.2.28 如何解决摄像机微动情况下细节丢失问题

【现象】

摄像机抖动或手持摄像机等情况下,拍摄到的物体细节丢失,模糊一片。

【分析】

默认的 3D 去噪会使运动物体细节降低, 而一般应用场景不需要如此强的 3D 去噪。

【解决】

通过 HI_MPI_VPSS_SetGrpParam 设置时域去噪强度(u32TfStrength)、色度去噪强度(u32ChromaRange)、空域去噪强度(u32SfStrength),按 1:1:1 或者 2:1:1 设置。直至噪声不明显,而微动状态下也保留足够多细节。

应用层需要根据当前的增益改变 VPSS 参数。随着增益增加,应该逐步增强 3D 去噪强度,在去噪与保留微动时细节间取平衡。

下面是一个简单的参考方案: 利用接口 HI_MPI_ISP_QueryInnerStateInfoEx 获取当前 ISO(again*dgain*isp_dgain*100),将增益分为 8 个档,100、200、400、800、1600、3200、6400、12800。在每个 ISO 下分别校正出一组合适的 VPSS 参数并保存。应用层以固定周期(推荐每 2 帧)获取当前的 ISO,然后根据 ISO 在上述 8 个档中的位置,插值出合适的 VPSS 参数。具体请参考 sample_iq。

编码也会影响到运动状态下的清晰度。

1.2.29 如何修改 sensor 的寄存器内核态或用户态配置。

【现象】

用户态配置 sensor 寄存器存在风险。

【分析】

Sensor 采用 I^2C 或 SPI 总线的方式配置寄存器,由于用户态线程调度不及时,和 I^2C 或 SPI 总线速度较慢等原因,sensor 的曝光寄存器和增益寄存器的配置时间点存在不匹配的风险,由此可能导致闪烁问题。



采用内核态配置的方法,中断上报时配置 sensor 寄存器,能确保及时配置 sensor 寄存器,可能导致的问题是系统性能有所下降。对于用 I2C 总线的 sensor,可以通过修改 I^2C 驱动 Hii2c.c 中的宏定义 I2C_DFT_RATE 为 400000,来提高 I^2C 读写速度,可能的影响是 I^2C 器件的兼容性。

【解决】

Sensor 在发布版本中默认修改为内核态配置方式,在 cmos.c 中定义了一个 CMOS XXXX ISP WRITE SENSOR ENABLE 的开关,默认打开。

在 cmos.c 的 cmos_isp_default_t 结构体中增加成员变量 frame_end_update_mode, 这个成员变量与 HI MPI ISP SetAEAttr 中的 enFrameEndUpdateMode 含义相同:

- 0表示用户态配置 sensor, 曝光时间和增益同一帧生效;
- 1表示用户态配置 sensor, 曝光时间比增益晚一帧生效;
- 2表示内核态配置 sensor, 默认为 2。



注意

cmos.c 中默认为内核态配置方式时,HI_MPI_ISP_SetAEAttr 中的成员变量 enFrameEndUpdateMode 将不可设,只能为 ISP_AE_FRAME_END_UPDATE_2。cmos.c 中默认为用户态配置方式时,HI_MPI_ISP_SetAEAttr 中的成员变量 enFrameEndUpdateMode 只能在 ISP_AE_FRAME_END_UPDATE_0 和 ISP_AE_FRAME_END_UPDATE_1 之间切换。

1.2.30 如何创建实时线程。

【现象】

用户态创建的 HI MPI ISP Run 线程不能得到实时调度,可能由此导致闪烁等问题。

【分析】

用户态业务比较复杂,可能导致 ISP 的线程不能每帧都得到响应,解决方法是创建实时线程。

【解决】

示例代码:

```
pthread_attr_t attr;
struct sched_param param;
int newprio = 50;

pthread_attr_init(&attr);
pthread_attr_setschedpolicy(&attr, SCHED_RR);
pthread_attr_getschedparam(&attr, &param);
printf("-->default isp thread priority is %d , next be %d --<\n",
param.sched priority,;</pre>
```



```
param.sched_priority = newprio;
pthread_attr_setschedparam(&attr, &param);

if (0 != pthread_create(&gs_IspPid, &attr, (void*
(*)(void*))HI_MPI_ISP_Run,
{
    printf("%s: create isp running thread failed!\n", __FUNCTION__);
    return HI_FAILURE;
}

pthread_attr_destroy(&attr);
```



注意

ISP 线程创建为实时线程时可能会影响其他线程的调度,需要用户综合考虑。

1.2.31 如何提高 AE 收敛速度

【现象】

AE 收敛速度过慢,尤其是从暗到亮时收敛过慢。

【分析】

AE 控制策略与统计信息的 5 段直方图有关,需要调整 5 段直方图。

【解决】

请做如下修改,接口 HI MPI ISP SetExpStaInfo

五段直方图 Threshold 0x28,0x60,0xa0,0xc0 五段直方图 Target 0x60,0x50,0x28,0x18,0x10

在此基础上,如果想提升收敛速度可以修改 Ae_step (0x10(慢),0x20(中),0x30(快)),接口 HI_MPI_ISP_SetAEAttrEx。

1.2.32 如何正确设置最大增益

【现象】

低照度时,有时需要限制最大增益获得更好的图像效果。但限制 Dgain、ISPDgain 后,出现 AE 闪烁问题。

【分析】

大部分 sensor 的 Again 精度比较低,如果限制了高精度的 Dgain、ISPDgain,亮度无法 按 AE 要求精确控制,出现闪烁。

【解决】



不分别限制 Again、Dgain、ISPDgain 最大值,而是限制 SystemGainMax,系统增益最大值。即 Again*Dgain*ISPDgain 的最大值。不用关心 AE 如何分配增益。

1.2.33 如何解决 AWB 易受干扰问题

【现象】

手在镜头前挥过时,或占视野面积大的车开过时,AWB 易受干扰而变色。

【分析】

肤色或部分车的颜色对 AWB 影响比较大,会使 AWB 出现误差。

【解决】

- 设置 AWB 属性 u16Speed,降低收敛速度会使这个现象明显改善。
- 设置 AWB 算法为高级算法,会对这种现象有改善。如果环境光源不会出现渐变,即不受到阳光影响,只有室内光源,提高 AWB 高级算法属性 u8Tolerance,也会对 AWB 易受干扰问题有好处。

1.2.34 如何解决 3A 版本中手动模式曝光模式时,曝光时间长度受到限制的问题

【现象】

3A 版本中,使用手动模式曝光时,曝光时间被限制在65535行。

【分析】

由于 3A 版本中曝光时间参数的数据类型限制。

【解决】

使用 AE 模块的外部寄存器 0x016C 的第 0bit,设置为 0 表示曝光时间限制被取消,设置为 1 为默认,使用方法如下:

调用 HI_MPI_ISP_SetCfg(HI_U32 u32Addr, HI_U32 u32Value)函数, u32Addr = 0x2016c,u32Value = 0.

1.2.35 如何解决高色温下黑电平漂移对颜色的影响

【现象】

在过高或过低温度下, AWB 校正后图像仍然偏色。

【分析】

在过高或过低温度下,sensor 采集图像的稳定性会受影响。在高温下,sensor 的黑电平会产生漂移,真实的黑电平可能是正常温度下的几倍。这时,AWB 校正后图像偏色。理想情况下,sensor 对不同亮度的灰色点颜色表现是相同的,R=K*G。常温下 sensor 的 offset 是 F0,高温下 sensor 的 offset 是 F1,F0<F1。

常温下计算 R 通道增益为: Nomal_R/G = (K * G + F0 - F0) / (G + F0 - F0) = K

高温下计算 R 通道增益为: High R/G = (K * G + F1 – F0) /(G + F1 – F0)



F0 < F1 (高温下黑电平漂移);

从 sensor 的光谱图可以看到,多数 sensor 的绿色感光强于 RB 两个颜色,K<1;High_R/G - Nomal_R/G= (1 - K) * (F1 - F0) / (G + F1 - F0)>0, High_R/G > Nomal_R/G。红色通道增益 Rgain = G/R= 1/(R/G),因此 High_Rgain < Normal_Rgain,红色通道增益偏小。同样可推出高温下蓝色通道增益偏小,因此高温下图像偏绿是必然的。

【解决】

High_R/G - Nomal_R/G= (1 - K) * (F1 - F0) / (G + F1 - F0),G 体现了亮度信息,G 越大,High_R/G 与 Nomal_R/G 的偏差越小。物理含义是:亮度越高,对黑电平的偏移越不敏感。因此,推荐增大 AWB 参数的 BlackLevel(前默认值为 0x40),降低黑电平漂移对增益的干扰。