所属类别		参赛编号
	2020 年"华数杯"全国大学生数学建模竞赛	

工业零件切割优化方案的设计

摘要

在零件的生产过程中,要依照零件产品尺寸从原材料中截取初级产品,不同的截取 方案有不同的材料利用率,利用率直接影响产品的生产成本。我们建立了数学模型,对 切割方案进行了设计。

对于问题一,求用一块原材料切割 LJ1 利用率最大的方案。为了简化模型,首先建立分层切割模型,将三维问题转化为二维问题,得出应在高度方向以 LJ1 的厚度分成 6 层。对每一层以利用率最大为目标函数,以椭圆在不同排列方式下间距、长度、宽度等的限制为约束条件建立模型。根据椭圆的性质可知交错排列显然优于对齐排列,因此在交错排列的前提下,我们用 MATLAB 计算了横排横放、横排竖放、竖排横放、竖排竖放四种排列方式的利用率。比较得出横排横放的原材料利用率最大,为 89.73%,一块原材料最多能切割 37386 个 LJ1。

对于问题二,求原材料利用率最高的切割 LJ1-LJ6 的方案。先进行降维处理,考虑两种情况:一层切割多种零件、一层仅切割一种零件。对于一层切割多种零件:根据交错排列方式和是否 LJ1-LJ6 都必须被切割,得到八种方案。对于每种方案以利用率最大为目标条件建立模型,用 LINGO 求解出各自的利用率。最后对因错排节省下的材料,重新计算利用率。对于一层仅切割一种零件:每层分别切割不同的零件,由问题一结果知横排横放利用率最大。我们用 MATLAB 求解最优方案,之后计算每层的余料,重新计算利用率。最后对上述的 9 种方案的利用率进行比较排序,找到最大的五种方案利用率为89.13%,88.92%,88.88%,88.44%,88.23%。

对于问题三,这是一个三维下料问题。先进行降维处理,由问题二结果可知,每一层仅切割一种零件的利用率是最高的,于是对每一层使用问题二中方案一的方法,求出所能切割零件的最大数量,以及完成要求任务所需要的最少层数。为了求出所需原材料数量最少的方案,我们以所需原材料数量最少作为目标函数,以生产任务和原料尺寸等为约束条件建立模型,并用LINGO求解,求出至少需要427块原材料。

对于问题四,在问题三的基础上增加了 LJ7、LJ8、LJ9。我们发现三者的厚度同样都能被原材料的高度整除,所以均在高度方向以厚度分层。同样规定每层仅切割一种零件,并且整齐排列,这里我们发现 LJ7-LJ9 的长和宽相等,所以不考虑横排竖排和错切。最后用问题三的模型进行求解,求出至少需要 645 块原材料。

对于问题五,根据问题二结果我们发现,一层只切割一种零件的利用率最大,所以首先用 MATLAB 算出一层能排列单一零件的最大数量,以及每种零件毛胚层的利润。之后我们建立了下料问题的模型,以总利润最大为目标函数,以生产要求和高度要求等作为约束条件,使用 LINGO 求解出利润最大的方案为全部材料都用来切割 LJ2,此时一块原材料可以生产 44826 个 LJ2,减去原材料成本费用后,这 100 块原材料的总利润为 149373600 元。切割后余料空间太小,不足以切割其他材料,故此时已为最佳方案。

对于每一问的结果,进行分析及灵敏度检验。结果变化不显著,说明模型稳定性好。

关键词: 分层模型 三维下料问题 最小切割单元 LINGO

1.1 问题的背景

在工厂生产中,对于各种不规则零件,需要先切割出规则的初级产品,再根据工艺要求进行零件精加工。切割初级零件时,在这一步工艺中,要尽可能提高原产品的利用率,利用率影响了利润的大小。在原材料尺寸固定的前提下,截取零件的初级产品产生的废料最少、获得最高的利润是企业的追求,因此,对三维下料切割问题的研究具有的经济意义。

1.2 文献综述

零件切割问题,是在给定的一个很大的原材料范围内进行合理的规划和分析,切割出所需的小零件。它最早衍生于优化下料问题,下料问题是指将小的零件在大的原材料进行合理的几何组合,切割下料,确定下料排样方案,使得材料利用率最高。本题也可以看做一种三维下料问题。对于下料问题,最多的就是对于一维和二维问题的研究,对于三维的优化下料问题,一般优先考虑进行降维的处理,变为一种二维的下料问题,采用非线性规划[1]的方式来进行求解最佳方案。而对于一般的三维切割问题,图形不规则时,应该想办法转变为规则的图形来进行切割,比如可以建立最小且规则的切割单元来进行切割圆形的交错排列问题[2]、生成多边形来辅助切割[3],或者采用智能算法[4]来求解不规则的切割问题,同时又考虑到,为保证利用率最大化,可以采用单位原材料上进行单一材料的切割[5]来简化计算,同时也能保证利用率和收益的最大化。

因此,本文基于上述的研究,对于题目进行了分析和解决。一方面,考虑进行三维下料问题的降维处理,另一方面,利用下料问题、交错排列问题[5]等方法来进一步解决不规则问题的切割。

1.3 问题的重述

某零件加工厂新进一种原材料用来加工零件,要求为该零件厂提供如下问题的原材料最优切割设计方案。

问题一: 在一块原材料上切割 LJ1 产品,给出原材料利用率最高的切割方案。

问题二:将问题一的产品型号拓展到 LJ1-LJ6,给出利用率最高的 5 种切割方案。

问题三: 求出完成 LJ1-LJ6 产品的生产任务所需原材料的数量。给出原材料总利用率最高的至多 5 种切割方案。

问题四:将问题三的产品型号拓展到 LJ1-LJ9,求出完成生产任务所需原材料的数量。给出原材料总利用率最高的至多 5 种切割方案。

问题五:给定100个原材料,给出总利润最大的至多5种切割方案。

二、模型假设

假设 1: 假设切割时无失误,均正确切割。

切割失误会导致利用率降低、切割数量减少、完成目标浪费更多原材料。 假设 2: 假设割缝宽度忽略不计。

若割缝宽度过大,为了达到零件规定的尺寸,需要耗费更多的原材料,导致切割方案不准确。

假设 3: 假设切割的零件无变形、破损或尺寸不符合规格。

若因机器失误,会导致不能生产出要求的零件数量,影响方案设计的准确性。 假设 4:假设零件不可以拼接而成。

要保证零件完整性。

三、符号说明

符号	说明
L, W, H	原材料长、宽、高
a, b, h	椭圆半长轴、半短轴b、高
m_1 , m_2	奇数行、偶数行
n_1 , n_2	奇数行零件数、偶数行零件数
num	零件总数量
η	原材料利用率
$oldsymbol{\mathcal{X}}_i$	第i种零件切割的最小单元的数目
S_i	第i种零件最小单元里的零件的总面积
$long_{i}$, $wide_{i}$	第i种零件最小单元的长度、宽度

^{*}其他符号详见正文

四、模型的建立与求解

4.1 问题一: 切割 LJ1 利用率最大的方案

4.1.1 问题的分析

问题一是求用一块原材料切割零件 LJ1 时利用率最大的方案。为了将其模型简化,首先考虑建立一个分层切割模型,将三维问题转化为二维问题,原材料可沿其长、宽、高三个方向进行分层切割,每一个分层方向上的的切割厚度可由产品的长、宽、高决定。之后,选定分层方案,在每一层进行排列,根据椭圆的性质可知交错排列显然优于对齐排列,因此在交错排列的前提下考虑横排横放、横排竖放、竖排横放、竖排竖放四种情形。以利用率最大为目标函数,以椭圆在不同排列情形下的面积、长度、宽度的限制作为约束条件的单目标规划模型,用 MATLAB 对其进行求解。

4.1.2 模型的建立

4.1.2.1 分层切割模型

由于原材料仅用作切割 LJ1,为简化模型,我们首先采用分层的方式将三维 切割问题转换成二维切割,按照产品长、宽、高为切割厚度对原材料长、宽、高三个方 向进行分层切割。组合得到 9 种切割方式。

设原材料是长为L,宽为W,高为H。下图分别为原材料沿长、宽、高三个方向切割的示意图:




图 1 三个方向切割的示意图

以第三种为例,每层的切割厚度又存在三种选择,下图分别是以椭圆的长轴、短轴和厚度作为分层厚度切割的示意图:




图 2 分层厚度切割的示意图

对于问题一,LJ1 厚度为 40mm,原材料宽度为 2160mm,高度为 240mm,均可被整除,又考虑到按高度切割时横截面最大,所以仅考虑在高度方向以 LJ1 厚度进行切割,即图 2 所示第三种方式。

4.1.2.2 四种排列方式

当切割时,可以选择整齐排列或是交错排列,假设有 12 个零件,两种方式产生的废料如下图所示:




图 3 整齐排列和交错排列对比图

由上图我们可以看出,整齐排列产生的废料要远大于交错排列产生的废料,因此我们采用交错排列方式进行零件的切割。

由于原材料为长方形,且椭圆长轴与半轴长度不同,所以交错排列方式主要分为了四种,分别为横排横放、横排竖放、竖排横放、竖排竖放。 ①横排横放:

第一排从原材料左边开始切割,排列整齐,第二排从第一排的前两个椭圆空隙中开始切割,这三个椭圆两两相切。之后重复,即奇数排同第一排对齐,偶数排同第二排对齐。




图 4 横排横放

②横排竖放:

排列方式与第①种方式相同,只是每个椭圆绕其圆心旋转了90°。




图 5 横排竖放

③竖排横放:

第一列从原材料上边开始切割,排列整齐,第二列从第一列的前两个椭圆空隙中开始切割,这三个椭圆两两相切。之后重复,即奇数列同第一列对齐,偶数列同第二列对齐。




图 6 竖排横放

④竖排竖放:

排列方式与第3种方式相同,只是每个椭圆绕其圆心旋转了90°。




图 7 竖排竖放

4.1.2.3 切割模型的建立

一、椭圆的相切关系




图 8 密排局部示意图

图中外部相切,切点为 B,以 O_1 为原点建立坐标轴,已知 P(a,0),设 OP 为 p, OQ 为 q,则 O 点坐标为 (a+p,0), O_2 点坐标为 (a+p,b+q), B 为 O_1O_2 中点,即 $(\frac{a+p}{2},\frac{b+q}{2})$, B 带入椭圆方程为:

$$\frac{(a+p)^2}{4a} + \frac{(b+q)^2}{4b} = 1$$

因而 y 方向上相邻椭圆的距离:

$$d = 4B_v = 2(b+q)$$

所以对于四种密排方式,可求得 d 分别为 $\sqrt{3}b$ 、 $\sqrt{3}a$ 、 $\sqrt{3}b$ 、 $\sqrt{3}a$ 。

二、模型的建立

对于每一层来进行讨论上面四种情况,我们以横排横放为例描述,分为奇数行和偶数行来分别讨论,建立了如下的模型:

设原材料的长为L,宽为W,高为H,设 LJ1 的椭圆半长轴为 a,半短轴为 b,高为 h. 设共有 m_1 行奇数行,有 m_2 行偶数行,每个奇数行有 n_1 个零件,每个偶数行有 n_2 个零件。零件总数量为 num ,利用率为 n 。

● 目标函数:

利用率为所有零件的体积占原材料体积的比率,故

$$\max \eta = \frac{num \times \pi ab \times h}{L \times W \times H}$$

其中,零件总数量为奇数行总个数和偶数行总个数之和,即

$$num = n_1 \times m_1 + n_2 \times m_2$$

● 约束条件:

①长度约束:

对于奇数行来说,奇数行的零件数量 n_1 和每个零件椭圆长轴 2a 的乘积应不超过原材料的长。即

$$n_1 \times 2a \leq L$$
;

对于偶数行来说, 左边会有空隙 a, 故

$$a + n_2 \times 2a \le L$$
;

②宽度约束:

对于宽度方向,可被分成两部分,最上面和最下面的 b,和中间的间距 d。如下图所示:




图 9 宽度约束示意图

那么公式为:

$$2b + d \times (m_1 + m_2 - 1) \le W$$

$$d = \sqrt{3}b$$

其中,b为椭圆短半轴,d为圆心竖向间距, m_1 为奇数行行数, m_2 为偶数行行数,W为原材料的宽。

同样地,可以建立其他三种密排方式的模型,这里不再赘述。

4.1.3 模型的求解

● 算法设计:

Step1 计算奇数行的零件数。

Step2 计算偶数行的零件数。若奇数行剩余长度大于半长轴 a, 偶数行零件数=奇数行零件数, 若不超过 a, 偶数行零件数=奇数行零件数-1。

Step3 计算出总行数。

Step4 判断奇数行和偶数行的行数。若总行数为偶数,则奇数行行数=偶数行行数=总行数/2;反之,偶数行行数=(总行数-1)/2,奇数行行数=偶数行行数+1.

Step5 计算出 6 层的总零件数。

Step6 计算出利用率并找出最大的方案。

● 模型的结果:

我们通过 MATLAB 对模型求解,得到了如下结果:

横排横放 横排竖放 竖排横放 竖排竖放 零件数量 37386 37236 37026 37062 原材料利用率 89.73% 89.37% 88.86% 88.95%

表 1 零件利用率结果

由上述结果看出,横排横放的原材料利用率最大,为 89.73%。因此选取此方案,方案的具体排列数据如下:

人			
	横排横放		
每层奇数行每行零件个数	101		
每层偶数行每行零件个数	100		
每层总行数	62		
总层数	6		
LJ1 的总数量(所有层)	37386		
原料利用率	89. 73%		

表 2 所选方案的详细结果

对上述方案,我们进行了可视化处理。方案图如下:




图 10 方案示意图

4.1.4 结果分析

对于上述横排横放方案,我们计算了每层奇数行的最右端余料,发现其为0,说明偶数行最右端余料不能再进行切割,即奇数行每行零件个数比偶数行零件个数多一个,

不能再进行优化。故我们所选方案利用率达到最大,说明我们模型的原材料利用率高。

4.1.5 灵敏度分析

对于横排横放的方案,我们对原材料长度进行了改动,使长度分别上调 5%和下调 5%,运行结果如下表所示:

表	3	灵敏度分析
1	_	7 5 50/2 / / I/ I

	上调 5%	下调 5%	未调整
利用率	89. 71%	88. 81%	89. 73%
LJ1 的总数量	39246	35154	37386

我们发现长度变化 5%, 利用率变化小于 1%, 可见模型的稳定性很好。

4.2 问题二: 切割 LJ1-LJ6 利用率最大的方案

4.2.1 问题的分析

对于问题二,要在原材料上切割 LJ1、LJ2、LJ3、LJ4、LJ5、LJ6 六种零件求使得原材料利用率最高的五种切割方案。同样的分为 6 层来分析。方案设计有两种情况:一层切割多种零件、一层切割一种零件。

对于一层切割多种零件: 6 层原料的切割方式和零件数量相同。设定每两行为一个最小重复单元,每个单元只切割一种产品。用 MATLAB 算出每种重复单元的参数。首先在第一问的基础上认为切割产品之间交错排列更优,并采取问题一的四种交错排列方式: 横排横放、横排竖放、竖排横放、竖排竖放。之后,对于每种交错排列方式,要考虑是否 LJ1-LJ6 都被切割,这样就得到八种方案。对于每种方案以利用率最大为目标条件建立模型,用 LINGO 求解出各自的利用率。最后考虑到错排节省下的材料,优化方案,算出各自最优方案对应的利用率。

对于一层切割一种零件:我们考虑用 6 层分别来切 6 种零件,对 6 层进行依次分析,同样以每层利用率最大作为目标条件,建立与问题一相似的模型,这里采用利用率最高的横排横放方式。用 MATLAB 求解最优方案,之后计算每层的余料,重新优化方案,得出最终的原材料利用率。

最后对上述的 9 种方案的利用率进行比较排序,找到最大的五种方案,并进行模型 检验和灵敏度分析。

4.2.2 一层切割多种零件的模型的建立

由于奇数行和偶数行的差异性,我们对每种零件定义每两行为一个最小切割单元,之后对每一层进行最小结构单元的拼接。对于同种零件的最小切割单元之间,采用的是交错拼接,对于不同种零件的最小切割单元之间,采用的是规则拼接,即保证不重叠。

● 决策变量:

设 x_i 为 i 种零件切割的最小单元的数目, s_i 为第 i 种零件最小单元里的零件的总面积。 $long_i$ 表示第 i 种零件最小单元的长度, $wide_i$ 表示第 i 种零件最小单元的宽度, l_i 表示 i 种零件的长, w_i 表示 i 种零件的宽, c_i 表示单独放第 i 种零件的最小单元个数。(i=1,2,...,6)

● 目标函数:

利用率为所有零件的体积占原材料体积的比率,故

$$\max \eta = \frac{\sum_{i=1}^{6} s_i \times x_i}{L \times W}$$

● 约束条件:

长度约束:

在长度方向上,所有零件的长度之和应不超过原材料的长度,即:

$$long_i \le L(i = 1, 2, ..., 6)$$

宽度约束:

在宽度方向上, 所有零件的长度之和应不超过原材料的宽度, 即:

$$\sum_{i=1}^{6} wide_i \times x_i \le W$$
$$0 \le x_i \le c_i$$

其中, c, 为了零件最小切割单元的数量上限。

4.2.3 模型的求解

算法一是对方案 1-8 进行设计,算法二是对方案 9 的设计。

● 算法一设计

Step1 用 MATLAB 求出最小切割单元的参数:长、宽、零件数量和面积等。

Step2 求出每一层只切割一种零件所能切割的最小单元数量,作为数量的一个约束条件。

Step3 根据目标函数和约束条件用 lingo 进行方案的求解。

Step4 由于未考虑同种最小切割单元之间的因交错排列省下的原材料(对于不同种零件,我们不进行交错排列),这里要重新考虑,优化利用率。

● 算法二设计

Step1 以利用率最小为目标函数,用 MATLAB 计算每种零件在一层能切割的最大数量。

Step2 对每层的余料进行计算, 若余料可切割其他零件, 重新计算 step1。

Step3 将这六层的总利用率计算出来。

● 算法结果

对这两种算法依次进行计算,得到以下结果:

表 4 利用率比较									
方案	1	2	3	4	5	6	7	8	9
利用率8	87.85%	87. 91% 8	7. 96%	88. 19%	88. 23%	88.88%	88. 44%	88. 92%	89. 13%

通过计算我们发现利用率最优的五种方案为: 9、8、6、7、5。我们选取这五个方案作为结果,方案的详细结果如下:

表 5 方案结果

	方案一(9)	方案二(8)	方案三(6)	方案四(7)	方案五(5)
LJ1 的数量	6231	32100	2982	22470	5964
LJ2 的数量	7471	3210	0	12840	510
LJ3 的数量	2387	0	0	324	324
LJ4 的数量	4451	0	1311	438	438
LJ5 的数量	4928	924	924	462	1740
LJ6 的数量	5468	984	27552	1476	23616
总数量	30936	37218	32769	38010	32592
利用率	89.13%	88.92%	88.88%	88.44%	88. 23%

▶ 方案一: (即表 3 中的方案 9)

我们将原材料按高分为6层,对于每一层分别仅放LJ1-LJ6中的一种,最后用MATLAB求出最优方案,利用率为89.09%。

之后计算每层的余料,我们发现切割 LJ3 的有剩余原材料,可以用来切 LJ6, LJ6 的数量就由 5452 提高为 5468 个。重新用 MATLAB 计算后,得出最终的原材料利用率为 89.13%,较之前增加了 0.04%。

▶ 方案二: (即表 3 中的方案 8)

此方案是椭圆竖排竖放,且每种零件不是必须都被切割。我们对于每一层进行了 lingo 求解,得出的利用率为 83.37%。

此时每层的最小切割单元数量为 x_i (i=1,2,...,6),未考虑错排时的余料(长度方向)A,因同种最小切割单元之间为交错排列,此时每种零件最小单元一次错排产生的余料为 L_i 。

之后计算因错排节省的余料为

$$Y = \sum_{i=1}^{6} x_i \times (L_i - 1) + A \tag{1}$$

对式(1)进行计算,得出 Y 为 405.96mm,所以每层得出了 405.96×2160mm²的材料。 我们根据长度关系,发现可用以下三种方式填满:

- ①四个 LJ6 的单元体
- ②两个 LJ3 和一个 LJ1 单元体
- ③一个 LJ1 单元体、一个 LJ2 单元体、一个 LJ5 单元体和一个 LJ6 单元体 通过重新计算,得出第③种排列利用率最大,为88.92%,利用率较之前提高了5.55%。 6 层共需要 32100 个 LJ1; 3210 个 LJ2; 924 个 LJ5; 984 个 LJ6.

方案示意图如下:




图 11 方案二的示意图

▶ 方案三: (即表3中的方案6)

此方案是椭圆竖排横放,且每种零件不是必须都被切割。我们对于每一层进行了 lingo 求解,得出的利用率为83.06%。

对根据式(1)进行计算,得出 Y 为 421.70mm,所以每层得出了 $421.70 \times 2160mm^2$ 的材料。我们根据长度关系,发现可用以下三种方式填满:

- ①四个 LJ5 的单元体
- ②两个 LJ3 和一个 LJ4 单元体
- ③三个 LJ4 单元体和一个 LJ5 单元体

通过重新计算,得出第③种排列利用率最大,为88.88%,利用率较之前提高了5.82%。6层共需要2982个LJ1;1311个LJ4;924个LJ5;27552个LJ6.

方案示意图如下:




图 12 方案三的示意图

▶ 方案四: (即表 3 中的方案 7)

此方案是椭圆竖排竖放,且每种零件必须都被切割。我们对于每一层进行了LINGO 求解,得出的利用率为83.31%。

对根据式(1)进行计算,得出 Y 为 388. 74mm,所以每层得出了 $388.74 \times 2160mm^2$ 的材料。我们根据长度关系,发现可用以下三种方式填满:

- ①一个 LJ3 和两个 LJ1 单元体
- ②四个 LJ2 单元体

通过重新计算,得出第②种排列利用率最大,为88.44%,利用率较之前提高了5.14%。6层共需要22470个LJ1;12840个LJ2;324个LJ3;438个LJ4;462个LJ5;1476个LJ6.方案示意图如下:




图 13 方案四的示意图

▶ 方案五: (即表 3 中的方案 5)

此方案是椭圆竖排横放,且每种零件必须都被切割。我们对于每一层进行了LINGO 求解,得出的利用率为83.01%。

对根据式(1)进行计算,得出 Y 为 392.76mm,所以每层得出了 392.76×2160mm² 的材料。我们根据长度关系,发现可用以下三种方式填满:

- ①五个 LJ1 的单元体
- ②两个 LJ3 和一个 LJ1 单元体
- ③三个 LJ5 单元体和一个 LJ1 单元体

通过重新计算,得出第③种排列利用率最大,为88.23%,利用率较之前提高了5.22%。6 层共需要5964 个 LJ1;510 个 LJ2;324 个 LJ3;438 个 LJ4;1740 个 LJ5;23616 个 LJ6.

方案示意图如下:




图 14 方案五的示意图

4,2,4 结果分析

通过利用率排序我们发现,最佳方案为一层仅切割一种零件。并且在实际生产中, 高效工作和模具开发成本等可证明这种分层后切割具有实际意义。其次,椭圆竖排的利 用率均高于横排的利用率。

4.2.5 灵敏度分析

这里我们对原材料长度进行了改动,使长度分别上调 5%和下调 5%,运行结果如下表所示:

	* * * *	***************************************	
	上调 5%	下调 5%	未调整
方案一利用率	89.07%	88.91%	89. 13%
方案二利用率	88.97%	88.90%	88.92%
方案三利用率	88.91%	88.85%	88.88%
方案四利用率	88.47%	88.43%	88.44%
方案五利用率	88.27%	88.18%	88. 23%

表 6 灵敏度分析

我们发现长度变化 5%, 利用率变化小于 1%, 可见模型的稳定性很好。

4.3 问题三: 切割规定数量的 LJ1-LJ6 利用率最大的方案

4.3.1 问题的分析

对于问题三,先做降维处理,处理后的单元体称为毛胚层。观察数据可以发现,LJ1-LJ6 的厚度均为 40mm,原材料的高度为 240mm,正好可以将原材料切出 6 层 40mm 的毛胚层。由问题二的结论可知,每一层仅切割一种零件,原材料的利用率是最高的。于是再对每一层使用问题二中方案一的方法,求出每一层所能切割零件的数量,以及完成要求任务所需要的最少层数。之后以所需原材料最少作为目标函数,以生产任务和原料尺寸最为约束条件建立模型,利用 LINGO 求解。

4.3.2 模型的建立

首先以利用率最高为目标,利用问题二中方案一模型求出每层只切割零件 i 最多能

切割的数量。再求出完成切割任务要求数量需要的最小层数 $num_i(i=1,2,...,6)$,由问题二方案一的求解结果可知,LJ3 所在层完成 LJ3 切割后的余料可以用来切割 LJ6,所以只切割 LJ6 的层数 num_6 会减少,使用 MATLAB 求解的结果如下:

表 7 每种零件至少需要的毛胚层数

num_1	num_2	num ₃	num_4	num ₅	num ₆
205	204	487	726	495	445

此处求出的所需最小层数是能够保证完成任务,且每个毛胚层只切割一个种类的零件的层数。因任务量不是每个毛胚层切割能力的整数倍,所以在每个零件所需层数的最后一层,例如在切割零件1的第205层会出现超额完成任务的部分,即会出现所切割的零件数量大于所需数量的情况。这里可以考虑设计一个毛胚层的方案,是由各个零件组合而成的,用以满足各个零件在最后一层完成任务但不超额生产的需求。

考虑到材料浪费问题,我们计算了超额完成任务部分的零件数量,发现均小于每个毛胚层切割能力的80%,即超额部分的零件数量不多。且考虑到实际工程情况,切割成型模具的开发讲究排料工整规律,本题各个型号零件生产任务均达到百万件以上,而超额完成生产任务的零件均为百余件上下,因两者的数量差异,故在此不考虑再设计一个由6种零件组合而成的毛胚层。

之后,对于各个方案所需最少原材料数量的计算,模型如下:

设 x_j 为第 j 种方案所需原材料的数量(j = 1,2,...,5), r_{ij} 表示第 j 种方案中第 i 种零件的层数 (i = 1,2,...,6); h_i 表示第 i 种零件的厚度 (i = 1,2,...,6), h_{\min} 表示六种零件最小的厚度。II 表示原材料的高度。

● 目标函数:

目标是要求所需的原材料之和 X 最小的 5 种方案, 因此目标函数如下:

$$X_{\min} = \sum_{j=1}^{5} x_j$$

● 约束条件:

对于每种零件,要满足生产任务,即

$$\sum_{j=1}^{5} (x_j \times r_{ij}) \ge num_i \qquad i = 1, 2, ..., 6.$$

上式中, x_j 为第 j 种方案所需原材料的数量, r_{ij} 表示第 j 种方案第 i 种零件的层数, $num_i(i=1,2,...,6)$ 为只切割零件 i 最少需要的层数。

对于每种方案的厚度之和,要不超过原材料高度,且不能浪费原材料,即

$$H-h_{\min} \leq \sum_{i=1}^{6} (h_i \times r_{ij}) \leq H$$
 $j=1,2,...,5.$ r_{ij} , x_j 为整数

4.3.3 模型的求解

用 LINGO 对上述模型进行求解,得到了以下的五个方案:

	• • •	3/94	<u></u>	H 4/ 4 / 14	
	方案1	方案 2	方案 3	方案4	方案 5
LJ1	0	0	1	2	1
LJ2	1	0	0	0	1
LJ3	1	1	0	4	0
LJ4	0	5	3	0	0
LJ5	2	0	2	0	1
LJ6	2	0	0	0	3
原材料需求量	157	123	81	42	24
利用率	88.86%	89.49%	89.69%	88.39%	89.03%

表 8 完成 LJ1-LJ5 生产任务的切割方案

因此共需要 427 块原材料。

4.3.4 灵敏度分析

这里我们对原材料长度进行了改动,使长度分别上调 5%和下调 5%,运行结果如下表所示:

	衣 9 円砂二	上灭鳅及分析	
	上调 5%	下调 5%	未调整
方案一利用率	88. 72%	88.78%	88.86%
方案二利用率	89.63%	89.60%	89.49%
方案三利用率	89.82%	89.61%	89.69%
方案四利用率	88.10%	87.99%	88.39%
方案五利用率	88.92%	88.80%	89.03%

表 9 问题三灵敏度分析

我们发现长度变化 5%, 利用率变化小于 1%, 可见模型的稳定性很好。

4.4 问题四: 切割规定数量的 LI1-LI9 利用率最大的方案

4.4.1 问题的分析

在问题三的基础上增加了 LJ7、LJ8、LJ9,同时,我们发现三者的厚度同样都能被原材料的高度整除,所以均在高度方向以厚度分层。同样规定每层仅切割一种零件,并且整齐排列,这里我们发现长方形的长和宽相等,所以不考虑横排竖排和错切。最后用问题三的模型进行求解,并进行灵敏度检验。

4.4.2 模型的建立

设 x_j 为第 j 种方案所需原材料的数量(j = 1,2,...,5), r_{ij} 表示第 j 种方案第 i 种零件的层数 (i = 1,2,...,9; j = 1,2,...,5)。 h_i 表示第 i 种零件的厚度 (i = 1,2,...,9), h_{\min} 表示六种零件最小的厚度。H 表示原材料的高度。

● 目标函数:

目标是要求所用的原材料之和 X 最小的 5 种方案,因此目标函数如下:

$$X_{\min} = \sum_{j=1}^{5} x_j$$

● 约束条件:

对于每种零件,要满足生产任务,即

$$\sum_{i=1}^{5} (x_j \times r_{ij}) \ge num_i \qquad i = 1, 2, ..., 9.$$

上式中, x_j 为第 j 种方案所需原材料的数量, r_{ij} 表示第 j 种方案第 i 种零件的层数, $num_i(i=1,2,...,9)$ 为只切割零件 i 最少需要的层数。

对于每种方案的厚度之和,要不超过原材料高度,且不能浪费原材料,即

$$H - h_{\min} \le \sum_{i=1}^{9} (h_i \times r_{ij}) \le H$$
 $j = 1, 2, ..., 5.$

 r_{ij} 、 x_j 均为整数 其中, r_{ij} 表示第 i 种方案第 i 种零件的层数, h_i 表示第 i 种零件的厚度, h_{\min} 表示 六种零件最小的厚度。H 表示原材料的高度。


4.4.3 模型的求解

用 LINGO 对上述模型进行求解,得到了以下的五个方案:

			, , , , , , ,		
	方案 1	方案 2	方案3	方案 4	方案 5
LJ1	0	0	1	1	0
LJ2	0	0	1	0	1
LJ3	1	0	1	0	2
LJ4	2	1	0	2	0
LJ5	0	1	2	1	0
LJ6	0	2	1	0	0
LJ7	1	0	0	0	0
LJ8	0	1	0	1	0
LJ9	0	0	0	0	2
原材料个数	214	155	135	72	69
利用率	94. 47%	92.63%	89.08%	93.08%	93.67%

表 10 完成 LJ1-LJ9 生产任务的切割方案

至少需要645块原材料。各个方案示意图如图15所示:



4.4.4 灵敏度分析

这里我们对原材料长度进行了改动,使长度分别上调 5%和下调 5%,运行结果如下表所示:

表 11 灵敏度分析

	上调 5%	下调 5%	未调整	
方案一利用率	94. 44%	94.54%	94.47%	
方案二利用率	92.66%	92.55%	92.63%	
方案三利用率	88.97%	88.86%	89.08%	
方案四利用率	93. 21%	93.92%	93.08%	
方案五利用率	93.62%	93.66%	93.67%	

我们发现长度变化5%,利用率变化均小于1%,可见模型的稳定性很好。

4.5 问题五: 切割 LJ1-LJ9 利润最大的方案

4.5.1 问题的分析

根据问题二我们发现每层切割一种零件的利用率明显高于其他混合切割方式,所以我们考虑首先用 MATLAB 算出一层能排列单一零件的最大数量,以及每种零件毛胚层的利润。之后我们考虑建立与问题四类似的下料问题模型,以总利润最大为目标函数,以生产任务要求和高度等作为约束条件,使用 LINGO 求解出利润最大的方案。

4.5.2 模型的建立

设 x_j 为第 j 种方案所需原材料的数量(j=1,2,...,5), r_{ij} 表示第 j 种方案第 i 种零件的层数(i=1,2,...,9);j=1,2,...,5)。 h_i 表示第 i 种零件的厚度(i=1,2,...,9), h_{min} 表示六种零件最小的厚度。H 表示原材料的高度。零件毛胚层的利润为 li_i ,总利润为 n 。

● 目标函数:

利用率为总利润最大,这里的利润为减去原材料的成本之后100块原材料的总利润。故

$$\max \eta = \sum_{j=1}^{5} x_j \times gain_j - 100 \times 120000$$

其中gain,表示第j种方案一块原材料产生的收益,

$$gain_j = r_{ij} \times li_i$$

● 约束条件:

有100块原材料,即

$$\sum_{i=1}^{5} x_j = 100 \qquad i = 1, 2, \dots, 9.$$

所有方案的毛胚层厚度不能超过100块原材料的厚度,即

$$\sum_{j=1}^{5} \sum_{i=1}^{9} r_{ij} \times h_i \le 100 \times 240$$

上式中, x_j 为第 j 种方案所需原材料的数量, r_{ij} 表示第 j 种方案第 i 种零件的层数。对于每种方案的厚度之和,要不超过原材料高度,且不能浪费原材料,即

$$H-h_{\min} \leq \sum_{i=1}^{9} (h_i \times r_{ij}) \leq H$$
 $j=1,2,...,5.$
$$r_{ij}, x_j$$
 均为整数

4.5.3 模型的求解

首先用 MATLAB 求解出毛胚层的利润 li_i ,之后用 LINGO 对上述模型的求解,我们得出了总利润最大的方案为全部材料都用来切割 LJ2,此时一块原材料可以生产 44826 个 LJ2,由初级产品利润可算出 161373600 元,100 块原材料的购入价格为 1200 万元,所以总利润为 149373600 元。

切割后余料宽度为 12. 257mm, 余料空间太小, 不足以切割其他材料, 故此时已为最佳方案。

7 12 9 日 7 末 4 木				
切割方案	1	总计		
原材料数量	100	100		
LJ1 数量	0	0		
LJ2 数量	44826	44826		
LJ3 数量	0	0		
LJ4 数量	0	0		
LJ5 数量	0	0		
LJ6 数量	0	0		
LJ7 数量	0	0		
LJ8 数量	0	0		
LJ9 数量	0	0		
总利润	149373600	149373600		

表 12 切割方案结果

4.5.4 灵敏度分析

这里我们对原材料长度进行了改动,使长度分别上调 5%和下调 5%,运行结果如下表所示:

	衣 9 问题二火墩及汀侧				
	上调 5%	下调 5%	未调整		
LJ2 数量	47058	42594	44826		
总利润	157408800	141338400	149373600		

表 9 问题三灵敏度分析

我们发现长度变化5%,总利润变化小于5%,可见模型的稳定性很好。

四、模型的评价和推广

一、模型的优点

- 1) 对每一个问题都进行了细致的分析,并考虑到了生活中中工厂加工的实际情况,对问题进行了合理的假设和分析,得到了优化切割的结果。
- 2) 对于单层单一切割的余料,分析是否能够切割其他零件,保证了利用率最大, 使得切割方案更加完整。
- 3) 分析工厂生产实际问题,在原材料的长度上进行了上下 5%的调整,进行了模型的灵敏度分析,说明模型稳定性高。
- 4) 本题的切割模型,同样适用于其他复杂的切割问题,普适性良好。

二、模型的缺点

- 1) 忽略了零件生产加工时边缘损耗的厚度,实际生产中不可能实现零损耗。
- 2) 对于题设的生产任务要求,有超额完成的部分。

三、模型的推广

此模型模型与实际紧密连接,结合实际情况进行分析求解,使得模型具有很好的通用性和推广性。对于三位切割模型的研究可以运用在板材下料问题、货车装箱问题等方面;对于单层最密排列方案的研究可以运用于物流传送线问题、仓库分类收纳问题等。

五、参考文献

- [1] 张鹏程, 茹江燕, 王春艳. 一种板材下料问题的优化求解方法[J]. 河北水利电力学院学报, 2018(02):57-61.
- [2] 谢琪琦. 圆形件下料优化算法的设计与实现[D]. 广西大学, 2017.
- [3] 裘瀚照. 二维不规则下料问题的几何干涉检查及模型简化研究[D]. 北京交通大学, 2015.
- [4] 高志娥. 基于智能算法的二维下料问题的研究[D]. 青岛大学, 2011.
- [5] 张鹏程, 茹江燕. 基于贪心策略的单一下料问题求解研究[J]. 河北水利电力学院学报, 2018(04):44-47.
- [6] 刘胜, 沈大勇, 商秀芹, 赵红霞, 董西松, 王飞跃. 求解三维装箱问题的多层树搜索算法 [J]. 自动化学报, 2020, 46 (06):1178-1187.
- [7] 胡智莹, 周翔, 李建伶, 刘峻良. 基于混合模拟退火算法的多约束装箱问题研究[J]. 无线互联科技, 2019, 16(23):113-114.

```
问题一程序:
(matlab 2016a 可正常运行)
clc, clear, close all
%% 定义原材料和样本尺寸
global ycl yb
ycl.x = 6060*(1-0.05);
ycl.y = 2160;
ycl.z = 240;
vb.a = 30; %半长轴
yb.b = 20; %半短轴
yb.h = 40; %厚度
%% 横放以长轴相切
hfcz x 1 = floor(ycl.x/(yb.a*2)); %计算奇数行的椭圆个数
hfcz x 2 = hfcz x 1 - 1; % 计算偶数行的椭圆个数
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.b*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   num = hfcz y 1/2* (hfcz x 1+hfcz x 2)* (ycl.z/yb.h);
else
   num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1)*(ycl.z/yb.h);
end
material percentage = num*yb.a*yb.b*pi*yb.h/(ycl.x*ycl.y*ycl.z);
disp('横放以长轴相切情况:')
disp(['数量:',num2str(num),'个']);
disp(['奇数行排列印章个数:',num2str(hfcz x 1),'个']);
disp(['偶数行排列印章个数:',num2str(hfcz x 2),'个']);
disp(['列排列印章个数:',num2str(hfcz y 1),'个']);
disp(['原料利用率:',num2str(round(material percentage*100,2)),'%']);
disp('
                                            ');
%% 横放以短轴相切
hfdz y 1 = floor(ycl.y/(yb.b*2));
hfdz y 2 = hfdz y 1 - 1;
hfdz x 1 = floor(ycl.x/(yb.a*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfdz \times 1,2) == 0
   num = hfdz_x_1/2*(hfdz_y_1+hfdz_y_2)*(ycl.z/yb.h);
else
   num = ((hfdz_x_1-1)/2*(hfdz_y_1+hfdz_y_2)+hfdz_y_1)*(ycl.z/yb.h);
material percentage = num*yb.a*yb.b*pi*yb.h/(ycl.x*ycl.y*ycl.z);
disp('横放以短轴相切情况:')
disp('P5 椭圆排列情况:')
disp(['数量:',num2str(num),'个']);
```

```
disp(['奇数行排列印章个数:',num2str(hfdz y 1),'个']);
disp(['偶数行排列印章个数:',num2str(hfdz y 2),'个']);
disp(['列排列印章个数:',num2str(hfdz x 1),'个']);
disp(['原料利用率:',num2str(round(material percentage*100,2)),'%']);
disp('
                                            ');
%% 竖放以短轴相切
sfdz \times 1 = floor(ycl.x/(yb.b*2)); %单排
sfdz_x_2 = sfdz \times 1 - 1;
sfdz y 1 = floor(ycl.y/(yb.a*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(sfdz y 1, 2) == 0
   num = sfdz y_1/2*(sfdz_x_1+sfdz_x_2)*(ycl.z/yb.h);
else
   num = ((sfdz y 1-1)/2*(sfdz x 1+sfdz x 2)+sfdz x 1)*(ycl.z/yb.h);
material percentage = num*yb.a*yb.b*pi*yb.h/(ycl.x*ycl.y*ycl.z);
disp('竖放以短轴相切情况:')
disp(['数量:',num2str(num),'个']);
disp(['奇数行排列印章个数:',num2str(sfdz_x_1),'个']);
disp(['偶数行排列印章个数:',num2str(sfdz x 2),'个']);
disp(['列排列印章个数:',num2str(sfdz y 1),'个']);
disp(['原料利用率:',num2str(round(material percentage*100,2)),'%']);
                                            ');
disp('
%% 竖放以长轴相切
sfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.a*2));
sfcz y 2 = sfcz y 1 - 1;
sfcz \times 1 = floor(ycl.x/(yb.b*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(sfcz \times 1,2) == 0
   num = sfcz_x_1/2*(sfcz_y_1+sfcz_y_2)*(ycl.z/yb.h);
else
   num = ((sfcz \times 1-1)/2*(sfcz y 1+sfcz y 2)+sfcz y 1)*(ycl.z/yb.h);
end
material_percentage = num*yb.a*yb.b*pi*yb.h/(ycl.x*ycl.y*ycl.z);
disp('竖放以长轴相切:')
disp(['数量:',num2str(num),'个']);
disp(['奇数行排列印章个数:',num2str(sfcz y 1),'个']);
disp(['偶数行排列印章个数:',num2str(sfcz y 2),'个']);
disp(['列排列印章个数:',num2str(sfcz x 1),'个']);
disp(['原料利用率:',num2str(round(material percentage*100,2)),'%']);
disp('
                                            ');
问题二的前八种方案程序(只列其中一种,详见支撑材料):
(lingol1 可正常运行)
title:椭圆横切,横向排列,且限制每种零件必须被切割;
sets:
```

```
jiagong/1..6/:L,W,x,geshu,s,n,shuliang;
!x 为每一种零件切割的最小单元的数目;
!a 为切除完成后的余料;
k/1/:a;
endsets
data:
!L 和 w 表示每个最小单元零件的总长度 L、总宽度 w;
L=6060 6050 6045 6032 6050 6058;
31397208144 97.0333209967908;
!qeshu 为只摆放单种零件时,每一种零件的最小单元能最摆放的最多的个数;
geshu=28 28 14 19 21 22;
!s 表示每一种零件的最小单元里包含的零件的面积;
s=1515504.29609172 1514247.65903028 2943471.25448381 2187641.76114195 20812
26.5931869 1970809.03619118;
!每个最小单元内包含的零件数量;
n=201 241 154 207 219 232;
enddata
!最大值为利用率最大;
max=@sum(jiagong(i):s(i)*x(i))/(6060*2160*4);
!保证切割在有限空间内;
@for(jiagong:(2160-@sum(jiagong(i):W(i)*x(i)))>0);
@for(k:a=2160-@sum(jiagong(i):W(i)*x(i)));
!限制原始的 x 取值范围;
@for(jiagong(i):@bnd(1,x(i),geshu(i)));
@for(jiagong:@gin(x));
!求出每种零件总的切割数量;
@for(jiagong(i):shuliang(i)=x(i)*n(i)*6/2);
end
问题二的第九种方案程序:
(MATLAB 2016a 可正常运行)
clc, clear, close all
%% 定义原材料和样本尺寸
global ycl yb
ycl.x = 6060;
ycl.y = 2160;
ycl.z = 240;
sum = 0;
yb.h = 40; %厚度
%% 第一层 LJ1 (边角料不足重复利用)
yb.a = 30; %半长轴
yb.b = 20; %半短轴
hfcz_x_1 = floor(ycl.x/(yb.a*2)); %计算奇数行的椭圆个数
```

```
hfcz x 2 = hfcz x 1 - 1; % 计算偶数行的椭圆个数
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.b*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ1num = hfcz y 1/2* (hfcz x 1+hfcz x 2);
else
   LJ1num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
end
sum=sum+LJ1num*yb.a*yb.b*pi*yb.h;
% 第二层 LJ2 (边角料不足重复利用)
yb.a = 25; %半长轴
yb.b = 20; %半短轴
hfcz_x_1 = floor(ycl.x/(yb.a*2)); %计算奇数行的椭圆个数
remain 1= ycl.x - yb.a*2*hfcz x 1; %计算奇数行剩余材料
if remain 1 > yb.a
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1;
else
   hfcz x 2 = hfcz x 1 - 1; % 计算偶数行的椭圆个数
end
remain 2= ycl.x - yb.a*2*hfcz x 2; %计算偶数行剩余材料
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.b*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ2num = hfcz y 1/2* (hfcz x 1+hfcz x 2);
else
   LJ2num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
end
sum=sum+LJ2num*yb.a*yb.b*pi*yb.h;
% 第三层 LJ3
vb.r = 78/2; %半径
LJ6num 3=0
hfcz x 1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz x 1;
if remain > yb.r
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1;
else
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1 - 1;
end
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1,2) == 0
   LJ3num = hfcz_y_1/2*(hfcz_x_1+hfcz_x_2);
   if remain>52
      LJ6num 3=hfcz y 1/2;
      sum = sum + LJ6num 3*(52/2)*(52/2)*pi*yb.h
   end
else
   LJ3num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
```

```
if remain>52
       LJ6num 3=(hfcz y 1+1)/2;
       sum = sum + LJ6num 3*(52/2)*(52/2)*pi*yb.h
   end
end
sum=sum+LJ3num*yb.r*yb.r*pi*yb.h;
%% 第四层 LJ4
yb.r = 58/2; %半径
hfcz x 1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz x 1;
if remain > yb.r
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1;
else
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1 - 1;
end
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ4num = hfcz_y_1/2*(hfcz_x_1+hfcz_x_2);
   if remain>52
      LJ6num=hfcz y 1/2;
   end
else
   LJ4num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
   if remain>52
      LJ6num=(hfcz y 1+1)/2;
   end
end
sum=sum+LJ4num*yb.r*yb.r*pi*yb.h;
%% 第五层 LJ5
yb.r = 55/2; %半径
hfcz x 1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz_x_1;
if remain > yb.r
   hfcz_x_2 = hfcz_x_1;
else
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1 - 1;
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz_y_1, 2) == 0
   LJ5num = hfcz y_1/2*(hfcz_x_1+hfcz_x_2);
else
   LJ5num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
sum=sum+LJ5num*yb.r*yb.r*pi*yb.h
```

```
% 第六层 LJ6
vb.r = 52/2; %半径
hfcz \times 1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz x 1;
if remain > yb.r
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1;
else
   hfcz x 2 = hfcz x 1 - 1;
end
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz_y_1, 2) == 0
   LJ6num_6 = hfcz_y_1/2*(hfcz_x_1+hfcz_x_2);
else
   LJ6num 6 = (hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1;
end
LJ6num=LJ6num 6+LJ6num 3
sum=sum+LJ6num 6*yb.r*yb.r*pi*yb.h
응응
material percentage = sum/(ycl.x*ycl.y*ycl.z);
num=LJ1num+LJ2num+LJ3num+LJ4num+LJ5num+LJ6num
%% 结果输出
disp('切割情况: ')
disp(['LJ1 数量:',num2str(LJ1num),'个']);
disp(['LJ2 数量:',num2str(LJ2num),'个']);
disp(['LJ3 数量:',num2str(LJ3num),'个']);
disp(['LJ4 数量:',num2str(LJ4num),'个']);
disp(['LJ5 数量:',num2str(LJ5num),'个']);
disp(['LJ6 数量:',num2str(LJ6num 6),'个']);
disp(['总数量:',num2str(num),'个']);
disp(['原料利用率:',num2str(round(material percentage*100,2)),'%']);
问题三的求解程序:
(lingo11 运行 2.5min 左右可出结果)
model:
sets:
needs/1..6/:num,high;
divide/1..5/:x;
patterns (needs, divide) :r;
endsets
data:
high=40 40 40 40 40 40;
num=205 204 487 726 495 445;
capacity=240;
enddata
min=@sum(divide(i):x(i));
```

```
@for(needs(i):@sum(divide(j):x(j)*r(i,j))>num(i));
@for(divide(j):@sum(needs(i):high(i)*r(i,j))<capacity);</pre>
@for(divide(j):@sum(needs(i):high(i)*r(i,j))>capacity-@min(needs(i):high(i))
@sum(divide(i):x(i))>426;
@sum(divide(i):x(i))<430;
@for(divide(i)|i#lt#@size(divide):x(i)>x(i+1));
@for(divide(i):@gin(x(i)));
@for(patterns(i,j):@gin(r(i,j)));
问题四求解程序:
(lingol1运行80min左右可出结果)
model:
sets:
needs/1..9/:num,high;
divide/1..5/:x;
patterns (needs, divide) :r;
endsets
data:
high=40 40 40 40 40 40 120 80 60;
num=205 204 487 726 495 445 214 227 138;
capacity=240;
enddata
min=@sum(divide(i):x(i));
@for(needs(i):@sum(divide(j):x(j)*r(i,j))>num(i));
@for(divide(j):@sum(needs(i):high(i)*r(i,j))<capacity);</pre>
@for(divide(j):@sum(needs(i):high(i)*r(i,j))>capacity-@min(needs(i):high(i))
@for(divide(i)|i#lt#@size(divide):x(i)>x(i+1));
@for(divide(i):@gin(x(i)));
@for(patterns(i,j):@gin(r(i,j)));
end
问题五程序1:
(matlab2018b 运行可出结果)
clc, clear, close all
%% 定义原材料和样本尺寸
global ycl yb
ycl.x = 6060;
ycl.y = 2160;
ycl.z = 240;
sum = 0;
task LJ =[1272000 1521000 1161000 3229500 2434500 2421000 3819000 5131500
40305001;
```

```
% LJ1 层 (边角料不足重复利用)
vb.a = 30; %半长轴
yb.b = 20; %半短轴
yb.h = 40; %厚度
hfcz x 1 = floor(ycl.x/(yb.a*2)); %计算奇数行的椭圆个数
hfcz x 2 = hfcz x 1 - 1; %计算偶数行的椭圆个数
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.b*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ1num = hfcz y 1/2* (hfcz x 1+hfcz x 2);
   LJ1num = ((hfcz_y_1-1)/2*(hfcz_x_1+hfcz_x_2)+hfcz_x_1);
end
%% LJ2 层(边角料不足重复利用)
yb.a = 25; %半长轴
yb.b = 20; %半短轴
yb.h = 40; %厚度
hfcz x 1 = floor(ycl.x/(yb.a*2)); %计算奇数行的椭圆个数
remain 1= ycl.x - yb.a*2*hfcz x 1; %计算奇数行剩余材料
if remain 1 > yb.a
   hfcz x 2 = hfcz x 1 ;
else
   hfcz x 2 = hfcz x 1 - 1; % 计算偶数行的椭圆个数
end
remain 2= ycl.x - yb.a*2*hfcz x 2; %计算偶数行剩余材料
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.b*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ2num = hfcz_y_1/2*(hfcz_x_1+hfcz_x_2);
else
   LJ2num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
%% LJ3 层
yb.r = 78/2; %半径
vb.h = 40; %厚度
hfcz \times 1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz x 1;
if remain > yb.r
   hfcz x 2 = hfcz x 1 ;
else
   hfcz_x_2 = hfcz_x_1 - 1;
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ3num = hfcz_y_1/2*(hfcz_x_1+hfcz_x_2);
   if remain>52
      LJ6num 3=hfcz y 1/2;
```

```
end
else
   LJ3num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
   if remain>52
      LJ6num 3=(hfcz y 1+1)/2;
   end
end
%% LJ4 层
yb.r = 58/2; %半径
yb.h = 40; %厚度
hfcz_x_1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz x 1;
if remain > yb.r
   hfcz x 2 = hfcz x 1 ;
else
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1 - 1;
hfcz_y_1 = floor(ycl_y/(yb_r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ4num = hfcz y 1/2* (hfcz x 1+hfcz x 2);
else
   LJ4num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
end
%% LJ5 层
yb.r = 55/2; %半径
yb.h = 40; %厚度
hfcz_x_1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz x 1;
if remain > yb.r
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1;
else
   hfcz_x_2 = hfcz_x_1 - 1;
hfcz_y_1 = floor(ycl_y/(yb_r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz y 1, 2) == 0
   LJ5num = hfcz y 1/2* (hfcz x 1+hfcz x 2);
else
   LJ5num = ((hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1);
end
%% LJ6 层
yb.r = 52/2; %半径
yb.h = 40; %厚度
hfcz \times 1 = floor(ycl.x/(yb.r*2));
remain= ycl.x - yb.r*2*hfcz x 1;
if remain > yb.r
```

```
hfcz_x_2 = hfcz_x_1;
else
   hfcz \times 2 = hfcz \times 1 - 1;
end
hfcz y 1 = floor(ycl.y/(yb.r*2*(sqrt(3)/2)));
if mod(hfcz_y_1, 2) == 0
   LJ6num 6 = hfcz y 1/2* (hfcz x 1+hfcz x 2);
else
   LJ6num 6 = (hfcz y 1-1)/2*(hfcz x 1+hfcz x 2)+hfcz x 1;
LJ6num=LJ6num_6+LJ6num_3;
%% LJ7 层
yb.c = 27; %长
yb.k = 27; %宽
yb.h = 120; %厚度
x 1 = floor(ycl.x/yb.c);
remain x= ycl.x - yb.c * x 1;
y_1 = floor(ycl.y/yb.k);
remain_y= ycl.y - yb.k * y_1;
LJ7num = x 1 * y 1;
%% LJ8 层
yb.c = 24; %长
yb.k = 24; %宽
yb.h = 80; %厚度
x 1 = floor(ycl.x/yb.c);
remain x= ycl.x - yb.c * x 1;
y_1 = floor(ycl.y/yb.k);
remain_y= ycl.y - yb.k * y_1;
LJ8num = \times 1 * y 1;
%% LJ9 层
yb.c = 21; %长
yb.k = 21; %宽
yb.h = 60; %厚度
x 1 = floor(ycl.x/yb.c);
remain x= ycl.x - yb.c * x 1;
y 1 = floor(ycl.y/yb.k);
remain_y= ycl.y - yb.k * y_1;
LJ9num = \times 1 * y 1;
%% 计算利润
lr1=6*LJ1num*40;
1r2=6*LJ2num*36;
1r3=6*LJ3num*24;
1r4=6*LJ4num*16;
lr5=6*LJ5num*14;
1r6=6*LJ6num*12;
```

```
1r7=2*LJ7num*8;
1r8=3*LJ8num*4;
1r9=4*LJ9num*2;
disp('----原材料单一切割利润情况-----)
disp(['LJ1 利润:',num2str(lr1),'元']);
disp(['LJ2 利润:',num2str(lr2),'元']);
disp(['LJ3 利润:',num2str(lr3),'元']);
disp(['LJ4 利润:',num2str(lr4),'元']);
disp(['LJ5 利润:',num2str(lr5),'元']);
disp(['LJ6 利润:',num2str(lr6),'元']);
disp(['LJ7 利润:',num2str(lr7),'元']);
disp(['LJ8 利润:',num2str(lr8),'元']);
disp(['LJ9 利润:',num2str(lr9),'元']);
fprintf('\n');
% 结果输出
% LJ2 的横排横放的单独排列
a=[60 50 78 58 55 52];
b=[40 40 78 58 55 52];
r=[40 36 24 16 14 12];
c=floor(6060./(0.5.*a));
c=c./2;
L=c.*a;
W=b+((3^0.5)*0.5.*b);
W=W-(2*b-W);
geshu=floor(2160./W);
x=L./a;
n=2.*x-1;
s=pi.*n.*a.*b;
n1=n;
geshu1=geshu;
k=n1.*geshu1;
m(1,:)=6*k.*r;
kr = 2160 - qeshu(2) *W(2);
[d, f] = max(m);
          -----最优的切割方案情况------!)
disp('----
disp(['最大利润方案为: LJ', num2str(f),' 单一零件横排横放的密排。']);
disp(['最大利润方案时,单块原材料切割能产生的最大收益为:',num2str(d)]);
shu=d/36;
run=d*100;
disp(['一块原材料可以生产的 LJ2 的个数为: ', num2str(shu)]);
disp(['总收益为: ',num2str(run)]);
disp(['减去原材料的成本费用后,总利润为:
', num2str(run), '-(120000*100)=', num2str(run-(120000*100))]);
```

```
disp(['切割完成后剩余的余料宽度为: ',num2str(kr)]);
disp('余料空间太小,不足以在缝隙中切割其他的材料,因此本题最优方案为只 LJ2 的排列。');
问题五程序 2:
(lingol1 可运行出结果)
model:
sets:
needs/1..9/:lr,high;
divide/1..5/:x,gain;
patterns (needs, divide) :r;
endsets
data:
high=40 40 40 40 40 40 120 80 60;
lr=249240 268956 57288 71216 68992 65616 143360 90720 58752;
capacity=240;
enddata
max=@sum(divide(j):x(j)*gain(j))-100*120000;
@sum(divide(j):x(j))=100;
!100 个原材料;
@for(divide(j):@sum(needs(i):high(i)*r(i,j))<capacity);
@for(divide(j):@sum(needs(i):high(i)*r(i,j))>capacity-@min(needs(i):high(i))
);
@for(divide(j):gain(j)=@sum(needs(i):r(i,j)*lr(i)));
@sum(patterns(i,j):r(i,j)*high)<100*240;
```

@for(divide(j):@gin(x(j)));

end

@for(patterns(i,j):@gin(r(i,j)));