# Санкт-Петербургский Национально Исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики Кафедра систем управления и информатики

## Технология изготовления элементов приборов и систем

Отчет по лабораторной работе №5 Расчет режима резания при фрезеровании

Вариант №2

Работу выполнили: Зенкин А.М. Карпов К.В. Группа: Р3335 Преподаватель: Третьяков С.Д.

Санкт-Петербург 2017

## Содержание

1.	Цел	в работы	2
2.	Вар	рианты параметров	2
3.	Ход	ц выполнения работы	2
	3.1.	Описание:	2
	3.2.	Выполнение эскиза обработки:	2
	3.3.	Выбор инструмента:	3
	3.4.	Режим резания:	3
		3.4.1. Глубина резания:	3
		3.4.2. Назначение подачи:	3
		3.4.3. Период стойкости:	3
		3.4.4. Скорость резания, допускаемая режущими свойствами инструмента:	3
		3.4.5. Минута подачи:	4
	3.5.		4
		3.5.1. Мощность, затрачиваемая на резание:	4
		3.5.2. Проверка достаточности мощности станка:	4
	3.6.	Основное время:	4
1	Вы	РОП	1

## 1. Цель работы

Изучить методику назначения режима резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести навыки работы с нормативами.

## 2. Варианты параметров

Вид заготовки и ее характеристика: Серый чугун СЧ20 HB210;

Вид обработки и параметр шероховатости: торцовое фрезерование, Ra=1,6, мкм

Модель станка: 6Р12;

B = 150, mm; l = 500, mm; h = 4, mm;

## 3. Ход выполнения работы

#### 3.1. Описание:

На вертикально-фрезерном станке 6P12 производится торцевое фрезерование плоской поверхности шириной B=150 мм, длиной l=500 мм, припуск на обработку h=4 мм. Обрабатываемый материал серый чугун СЧ20, HB210. Заготовка предварительно обработана. Обработка окончательная, параметр шероховатости обработанной поверхности Ra=1,6 мкм.

### 3.2. Выполнение эскиза обработки:




Рисунок 1. Эскиз обработки

#### 3.3. Выбор инструмента:

Для фрезерования на вертикально-фрезерном станке заготовки из чугуна выбираем торцевую фрезу с пластинками из твердого сплава BK6, диаметром  $D=(1,25\div1,5)\cdot B=(1,25\div1,5)\cdot 150=187,5\div225$  мм. Принимаем D=200 мм; z=20,  $\Gamma$ OCT 9473-80.

Геометрические параметры фрезы:  $\phi$  =60°,  $\alpha$  = 12°,  $\gamma$  = 10°,  $\lambda$  = 20°,  $\phi_1$  = 5°.

Схема установки фрезы – смещенная.

#### 3.4. Режим резания:

#### 3.4.1. Глубина резания:

Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один проход, тогда:

$$t = h = 4 mm; (1)$$

#### 3.4.2. Назначение подачи:

Для получения шероховатости Ra=1,6 мкм подача на оборот  $S_0$ =1,1÷2,1 мм/об

$$S_z = \frac{S_0}{z} = \frac{2}{20} = 0.1 \ mm/dent;$$
 (2)

#### 3.4.3. Период стойкости:

Для фрез торцевых диаметром от 200 мм до 250 с пластинками из твердого сплава применяют период стойкости:

$$T = 240 \ min; \tag{3}$$

#### 3.4.4. Скорость резания, допускаемая режущими свойствами инструмента:

Для обработки серого чугуна фрезой диаметром от 200 до 250 мм, глубина резания t до 4 мм, подаче до 0,1 мм/зуб.:

$$V = 148,38 \ m/min;$$
 (4)

С учетом поправочных коэффициентов:

$$K_{MV} = 0,88, K_{NV} = 1, K_{IV} = 1;$$
  
 $V = V \cdot K_{MV} \cdot K_{NV} \cdot K_{IV} = 1 \cdot 1 \cdot 148,38 = 130,57 \ m/min;$ 
(5)

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 130,57}{3,14 \cdot 200} = 207,81 \ rpm; \tag{6}$$

Корректируем по паспорту станка:

$$n = 200 \ rpm; \tag{7}$$

Действительная скорость резания

$$V_p = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 200 \cdot 200}{1000} = 125,6 \ m/min; \tag{8}$$

#### 3.4.5. Минута подачи:

$$S_M = S_z \cdot z \cdot n = 0, 1 \cdot 20 \cdot 200 = 400 \ mm/min;$$
 (9)

Это совпадает с паспортными данными станка.

#### 3.5. Мощность:

#### 3.5.1. Мощность, затрачиваемая на резание:

При фрезеровании чугуна с твердостью до HB210, ширине фрезерования до 150 мм, глубине резания до 4 мм, подаче на зуб 0.1 мм/зуб, минутной подаче 400 мм/мин

$$N_p = 11,75 \ kW; \tag{10}$$

#### 3.5.2. Проверка достаточности мощности станка:

Мощность на шпинделе станка:  $N_{spindel} = N_d \cdot \eta$ ;

$$N_d = 7,5 \ k/W; \ \eta = 0,8;$$
  
 $N_{sp} = 7,5 \cdot 0,8 = 6 \ kW;$  (11)

Так как  $N_{sp} = 6 \; kW \; < \; N_p = 11,75 \; kW, \;$ то обработка невозможна.

#### 3.6. Основное время:

$$T_0 = \frac{L}{S_M}; (12)$$

где  $L = l + l_1$ ;

Расчёт основного времени не производится, так как мощность на шпинделе станка меньше требуемой мощности.

## 4. Вывод

В данной лабораторной работе была изучена методика назначения режима резания по таблицам нормативов. Также были получены навыки работы с номативами. Был построен эскиз обработки (рис. 1).