Folio N°00001
Santiago, Martes 18 de febrero de 2025

Señora
Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Carta DE 00344-25 de fecha 20 de enero del 2025

De nuestra consideración,

En respuesta a vuestra carta DE 00344-25 de fecha 20 de enero del 2025, relacionada a la solicitud de información concerniente a la desconexión forzada de la barra 23 kV N°1 de S/E Las Canteras, ocurrida a las 05:36 horas del día 03 de diciembre de 2024, procedemos a responder lo solicitado.

Sin otro particular, le saluda cordialmente a usted,



Nombre Teresa Riveros M.
Project Manager
Edgeconnex

Anexo

En relación con "Aclaración del punto de falla específico en la estructura del interruptor 52E1 de S/E Las Canteras, esto es del lado barra (entre el desconectador 89E1-1 y los bushing del lado fuente del interruptor) o del lado línea (entre el desconectador 89E1-2 y los bushing del lado carga del interruptor), para efectos de identificar los TTCC que detectaron la falla y justificar el motivo de no haber operado la protección de sobrecorriente asociada al paño E1 en lugar de aquella asociada al paño ET1".

Si bien los bushing lado línea del interruptor 52E1 tienen rastros del fogonazo causado por el cortocircuito, se puede establecer que el punto de falla específico del interruptor 52E1 fue en los bushing lado barra 23 kV, ya que estos fueron los más afectados por el cortocircuito. Es por este motivo que los TTCC asociados al interruptor 52E1 no detectaron la falla y opera la protección asociada al paño ET1.

Cabe mencionar que la filosofía de control y protecciones de la S/E Las Canteras establece que en caso de operar el relé asociado al paño E1, mediante una lógica se debe enviar una orden de trip al paño ET1, E2, E3 y E4, esto debido a que se pueden dañar los cables de media tensión por sobrecarga. Es decir, se debe despejar la barra completa ya que no se puede suministrar energía a la carga con un alimentador menos.

En relación con "Envío de los registros oscilográficos del relé del paño E1 de S/E Las Canteras en formato COMTRADE, y envío de sus registros de eventos en formato de texto y formato COMTRADE, junto con el correspondiente análisis en función de sus ajustes".

Debido a que el relé del paño E1 no detectó la falla, no registró Oscilografías ni eventos, por lo que no se puede enviar la información solicitada.

En relación con "Comunas afectadas por la interrupción del suministro en cada alimentador.".

Los alimentadores Datacenter 1 línea 1 (paño E1), Datacenter 1 línea 2 (paño E2), Datacenter 1 línea 3 (paño E3) y Datacenter 1 línea 4 (paño E4) suministran energía a un único cliente (Edgeconnex II), el cual se ubica en la comuna de Colina.

En relación con "Otros antecedentes que su representada considere relevantes en relación con lo solicitado.".

EDGECONNEX Chile V SPA. no tiene otros antecedentes relevantes en relación con lo solicitado.