

NO.: G3363-2000	VERSION: C	PAGE: 1
-----------------	------------	---------

晶圓廠 貼(撕)膠機傳送校正程序

壹、目的

貳、適用時機及範圍

參、注意事項

肆、校正使用器材

伍、傳送校正步驟

陸、生效與修訂

NO.: G3363-2000	VERSION: C	PAGE: 2
-----------------	------------	---------

晶圓廠 貼(撕)膠機傳送校正程序

壹、目的：

校正傳送位置，以維持機台正常運作。

貳、適用時機及範圍：

適用時機：晶圓廠 貼(撕)膠機傳送位置偏移不恰當時。

適用範圍：晶圓廠 貼(撕)膠機。

參、注意事項：

1. HR-8500 使用完畢請 PRESS RESET (reset home position)。

2. 傳送手臂動作時，請勿將頭手伸入避免夾傷。

肆、校正使用器材：

TEACH PENDANT(HR-8500)

伍、貼(撕)膠機傳送校正步驟：

NO.: G3363-2000	VERSION: C	PAGE: 3
-----------------	------------	---------

Position Adjust(Cassette) :

- 1.首先按下機台上 Main operation panel 的 Q.STOP 按鈕。
- 2.再按下Auxiliary operation panel上的 Select 選擇欲控制之 Address 。
【Cassette 3 Address (right) : 40 、Cassette 7 (left) Address : 41】
【Robot Vacuum Address : 70 。注意：單動Robot Vacuum必須打開】
- 3.按下 SET 就可以做 Select 鍵上所選擇的Position做動。
 (ON 做動 、OFF 則是回到先前動作) 。
- 4.將傳送用的Cassette及wafer置放在待調校 Position (Cassette 3 or Cassette 7) 上。
- 5.打開機台左側蓋子將手控鍵盤 (HR-8500) 插至於插座上。
- 6.按下 HR-8500 上的 AUTO/TEACH 按鍵，進入主畫面TCHRBOT。
- 7.按下 par+ / par – 選擇操作之選項Cassette 3 或Cassette 7 。
【注意：Cassette(x) STEP 不能修改Position Parameter只能做單動如要修改選 Cassette(x)】
- 8.按下 fwd / rev 選擇該步驟之 Position (P1~P4) 。

LOAD :

- P1 : ARM 伸入Cassette的Position (R1值愈大代表手臂伸的越裡面) 。
- P2 : ARM 伸入後會先稍上升 (The End-effector touches the wafer)
- P3 : ARM 將 Touch the Wafer此時Vacuum is turned on 。
- P4 : ARM 回到原位 。

UNLOAD : **【則為P4 P3(Vacuum is turned off) P2 P1】**

NO.: G3363-2000	VERSION: C	PAGE: 4
-----------------	------------	---------

9.按下 next / prv 可選擇各 Position Parameter 。

【R1：為ARM的前後Position Parameter、R2：同樣方向動作的ARM】

【T：為ARM的左右Position Parameter】

【Z：為ARM的上下Position Parameter】

10.使用HR-8500上的數字鍵 KEY IN 上所要調校的Parameter 。

11.按下enter temp perm做Save Parameter的動作 。

Position Adjust (Aligner)

1.首先按下機台上 Main operation panel 的 Q.STOP 按鈕 。

2.再按下Auxiliary operation panel上的 Select 選擇欲控制之 Address 。

【Aligner Address：51】

【Aligner Vacuum Address：71。注意：單動Aligner Vacuum須打開】

3.按下 SET 就可以做 Select 鍵上所選擇的Position做動 。

(ON 做動、OFF 則是回到先前動作) 。

4.將傳送用的Cassette及wafer放置好 。

5.打開機台左側蓋子將手控鍵盤 (HR-8500) 插至於插座上 。

6.按下 HR-8500 上的 AUTO/TEACH 按鍵，進入TCHRB主畫面 。

7.按下 par+ / par – 選擇操作之選項 。

【注意：在 Stage 1 STEP 下不能修改 Position Parameter 只能做單動如要修改選Stage(1)】

NO.: G3363-2000	VERSION: C	PAGE: 5
-----------------	------------	---------

8.按下 fwd / rev 選擇該步驟之 Position (P1~P6) 。

LOAD :

P1 : ARM 會在所設定THETA-AXIS和Z-AXIS Position 上 。

P2 : ARM 伸出至設定之R1的 Parameter停止 (THETA-AXIS和Z-AXIS Position不變) 。

P3 : ARM R1和 THETA-AXIS 和Z-AXIS Position不變 。

P4 : ARM R1和 THETA-AXIS 和Z-AXIS Position不變 , ARM 的Vacuum off 。

P5 : ARM Z-AXIS下降至stage下 。

P6 : ARM end Effector extend position (Z-AXIS lowest position) 。

UNLOAD : 【則為P6 P5 P4(Vacuum is turned on) P3 P2 P1】

9.按下 next / prv 可選擇各 Position Parameter 。

【R1 : 為ARM的前後Position Parameter、R2 : 同樣方向動作的ARM】

【THETA : 為ARM的左右Position Parameter】

【Z : 為ARM的上下Position Parameter】

10.使用HR-8500上的數字鍵 KEY IN 上所要調校的Parameter 。

11.按下New Parameter (R-AXIS、THETA-AXIS、Z-AXIS) press enter temp (

此鍵是存入normal ROM內) perm (此鍵是存入EEPROM內 , The data will not

be lost when power is removed from the robot) 做Save Parameter的動作 。

NO.: G3363-2000	VERSION: C	PAGE: 6
-----------------	------------	---------

Position Adjust (Chuck table)

- 1.首先按下機台上 Main operation panel 的 Q.STOP 按鈕。
- 2.再按下Auxiliary operation panel上的 Select 選擇欲控制之 Address。

【Chuck table (Pad up/down)Address : 44】

【Chuck table Vacuum Address : 51】。

- 3.按下 SET 就可以做 Select 鍵上所選擇的Position做動。

(ON 做動 、OFF 則是回到先前動作) 。

- 4.將傳送用的Cassette及wafer放置好。

- 5.打開機台左側蓋子將手控鍵盤 (HR-8500) 插至於插座上。

- 6.按下 HR-8500 上的 AUTO/TEACH 按鍵，進入TCHRB主畫面。

- 7.按下 par+ / par – 則可選擇欲操作之選項 Stage (2) (load POINT)。

Stage (6) (unload POINT)。

【注意：在 Stage(X) STEP 下不能修改 Position Parameter 只能做單動如要修改選Stage(X)】

- 8.按下 fwd / rev 則可選擇該步驟之 Position (P1~P6) 。

LOAD :

P1 : ARM 會在所設定THETA-AXIS和Z-AXIS Position 上。

P2 : ARM 伸出至設定之R1的 Parameter停止 (THETA-AXIS和Z-AXIS Position不變) 。

P3 : ARM R1和 THETA-AXIS 和Z-AXIS Position不變。

P4 : ARM R1和 THETA-AXIS 和Z-AXIS Position不變，ARM 的Vacuum off。

P5 : ARM Z-AXIS下降至Pad下。

NO.: G3363-2000	VERSION: C	PAGE: 7
-----------------	------------	---------

P6 : ARM end Effector extend position (Z-AXIS lowest position) 。

UNLOAD : 【則為P6 P5 P4(Vacuum is turned on) P3 P2 P1】

【注意：在Adjust unload position 時會影響wafer傳回至Cassette(x)的position】

9.按下 next / prv 則可選擇各 Position Parameter 。

【R1 : 為ARM的前後Position Parameter、R2 : 同樣方向動作的ARM】

【THETA : 為ARM的左右Position Parameter】

【Z : 為ARM的上下Position Parameter】

10.使用HR-8500上的數字鍵 KEY IN 上所要調校的Parameter 。

11.按下New Parameter (R-AXIS、THETA-AXIS、Z-AXIS) press enter temp (

此鍵是存入normal ROM內) perm (此鍵是存入EEPROM內，The data will not

be lost when power is removed from the robot) 做Save Parameter的動作 。

陸、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之 。