

ANALISA FOTO KONDISI JALAN

1KCO - PEMETAAN BLOK DAN PASANGAN START POINT / END POINT

Dokumentasi diurutkan berdasarkan AFD dan kode blok, dimulai dari A1. Foto yang tidak tersedia ditandai secara eksplisit. Analisa memakai lima tipe kerusakan utama dan menandai inferensi bila bukti foto/data terbatas.

TOTAL BLOK 128	AFD TERDATA 5	FOTO START/END 179	KLASIFIKASI 4
-------------------	------------------	-----------------------	------------------

RINGKASAN HASIL ANALISA

Klasifikasi kerusakan	Jumlah blok	AFD
Tidak diklasifikasikan	64	AFD01, AFD02, AFD03
Di luar 6 klasifikasi referensi	40	AFD01, AFD02, AFD03, AFD04, AFD05
Loose Material (Material Lepas)	13	AFD01, AFD03, AFD04, AFD05
Wet Surface (Permukaan Basah)	11	AFD01, AFD04, AFD05

METODE PEMBACAAN: klasifikasi mengikuti kolom Klasifikasi Kondisi Jalan pada workbook dan dikaitkan dengan blok melalui nama titik. Keterangan perbaikan merupakan rekomendasi awal. Lima tipe sintesis adalah permukaan basah, material lepas, bergelombang, lubang/cekungan, dan jembul/pengangkatan. Bila data tidak cukup, tipe digabungkan sebagai asumsi teknis; ukuran, kedalaman, volume, dan kepadatan tidak diklaim dari foto.

AFD AFD01 - URUTAN BLOK

BLOK A1

Tidak diklasifikasikan
Dokumentasi ke-1 dari 128

START POINT
FOTO TIDAK TERSEDIA
Start Point Rusak Sedang Jalan Produksi

END POINT
FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanProduksiA1

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan berlumpur dengan bekas lintasan roda yang dalam dan beberapa bagian tergenang.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang Jalan Utama

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang16JalanUtamaA2

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan mengalami erosi pada sisi dan alur kendaraan, dengan beberapa bagian permukaan tidak rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat Jalan Utama

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanUtamaA3

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Undulating (Bergelombang); Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur roda dan erosi pada permukaan jalan; beberapa bagian tampak basah dan licin.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang17JalanProduksiA3

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Undulating (Bergelombang); Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur roda dan erosi pada permukaan jalan; beberapa bagian tampak basah dan licin.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanBantuA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang15JalanBantuA5

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Terdapat dua alur lintasan kendaraan pada jalan tanah; permukaan cukup padat tetapi mulai terbentuk bekas roda.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang Jalan Produksi

END POINT



End Point Rusak Sedang14JalanProduksiA6

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)

Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan berbatu dan tidak merata, dengan bahu jalan serta area tepi yang mulai tergerus.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat Jalan Utama

END POINT



End Point Rusak Berat8JalanUtamaA7

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur roda memanjang cukup dalam dan permukaan tanah tergerus, sehingga akses kendaraan mulai terganggu.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang Jalan Produksi

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang13JalanProduksiA8

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan perkebunan terlihat relatif datar dan cukup terbuka, dengan permukaan tanah yang masih dapat dilalui.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang22JalanProduksiA9

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat genangan air memanjang di alur roda; kondisi jalan berlumpur dan berpotensi licin.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat Jalan Produksi A

END POINT



End Point Rusak Sedang Jalan Akses A10

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah perkebunan relatif rata dan cukup padat, permukaan masih baik dengan sedikit material lepas di beberapa bagian.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang21JalanProduksiA10

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah perkebunan relatif rata dan cukup padat, permukaan masih baik dengan sedikit material lepas di beberapa bagian.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang1JalanUtamaA11

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan berbatu dan tererosi, dengan material batu cukup banyak di sepanjang jalur.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang8JalanProduksiA12

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan di bawah tegakan sawit relatif sempit dan tidak rata, dengan beberapa bagian tanah lembek.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang2JalanProduksiA13

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah relatif lebar dengan alur roda ringan dan permukaan yang masih cukup padat.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT



End Point Rusak Berat2JalanUtamaA14

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)

Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan lembek dan terdapat genangan air, menunjukkan drainase kurang baik serta kondisi jalan berlumpur.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang9JalanProduksiA15

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah bercabang/berbelok dengan permukaan tidak rata dan alur roda ringan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat5JalanUtamaA16

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Terdapat material lepas dan kerikil pada badan jalan, disertai kerusakan lokal dan alur roda.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat4JalanProduksiA17

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan berlumpur dan basah dengan permukaan tidak rata serta bekas lintasan kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat1JalanUtamaA18

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan)
Indikasi workbook: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan mengalami kerusakan berupa alur roda, tanah terbuka dan cekungan pada badan jalan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang4JalanProduksiA19

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan berbatu dan tidak rata dengan alur kendaraan yang cukup jelas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang5JalanProduksiA20

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah dengan alur roda ringan hingga sedang; bahu jalan masih tertutup vegetasi.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanBantuA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanBantuA21

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Pot Hole (Lubang/Cekungan)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat genangan air pada saluran/cekungan di sisi jalan, menandakan drainase perlu diperhatikan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanBantuA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang11JalanBantuA22

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalur tanah masih dapat dilalui, namun permukaan tidak rata dan terdapat bekas roda serta area lembek.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat7JalanUtamaA23

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah relatif terbuka dan cukup lebar, namun terdapat bagian permukaan yang tidak rata.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.

Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang19JalanProduksiA24

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Alur roda dalam dan terdapat genangan/lumpur di jalur kendaraan; kondisi kurang baik.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat6JalanUtamaA25

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Alur roda cukup dalam dengan genangan pada bagian rendah; kondisi jalan kurang baik untuk kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang18JalanProduksiA26

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat dua alur roda yang jelas pada permukaan jalan, dengan beberapa bagian lembek dan berumput.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang12JalanProduksiA27

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan basah dengan genangan dan alur roda, menunjukkan drainase serta kondisi tanah kurang baik.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang3JalanProduksiA28

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah cukup rata dan lebar, namun permukaannya masih lunak dan memiliki bekas lintasan kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak BeratJalanUtamaA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat3JalanUtamaA29

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat genangan pada permukaan tanah di dalam kebun, menunjukkan adanya penumpukan air di sekitar jalur.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA

End Point Rusak Sedang20JalanProduksiA29

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI**Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan:** Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)**Indikasi workbook:** Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)**Observasi foto/keterangan:** Terdapat genangan pada permukaan tanah di dalam kebun, menunjukkan adanya penumpukan air di sekitar jalur.**Batasan:** kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.**Mekanisme/dampak:** permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..**Rekomendasi awal:** pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT



End Point Rusak Sedang7JalanProduksiA29

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat genangan pada permukaan tanah di dalam kebun, menunjukkan adanya penumpukan air di sekitar jalur.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksiA

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang6JalanProduksiA30

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan)
Indikasi workbook: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan mengalami kerusakan lokal berupa alur roda dan cekungan pada permukaan tanah.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air.

AFD AFD02 - URUTAN BLOK

BLOK B1

Tidak diklasifikasikan
Dokumentasi ke-34 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanUtamaB1

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanUtamaB1

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalur sempit dengan alur roda dalam serta permukaan tanah yang tergerus.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanUtamaB2

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanUtamaB2

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Pot Hole (Lubang/Cekungan), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur/cekungan memanjang di badan jalan yang mulai ditumbuhi rumput, menunjukkan erosi dan bekas lintasan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanUtamaB3

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang2JalanUtamaB3

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah relatif rata dan kering, dengan sedikit bekas lintasan kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanUtamaB4

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat3JalanUtamaB4

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Area jalan relatif datar, tetapi terdapat material organik/kayu dan permukaan tanah tidak merata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiB5

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang1JalanProduksiB5

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan menanjak dengan dua alur roda dan permukaan tanah tidak rata; kondisi sedang.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiB6

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanProduksiB6

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Alur roda cukup dalam pada jalan tanah, dengan tanah lunak dan bagian tepi mulai tererosi.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanBantuB7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat8JalanBantuB7

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan banyak tertutup material organik/pelepah, sehingga jalur kendaraan kurang jelas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanBantuB7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan banyak tertutup material organik/pelepah, sehingga jalur kendaraan kurang jelas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanBantuB7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan banyak tertutup material organik/pelepah, sehingga jalur kendaraan kurang jelas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Berat5JalanProduksiB8

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat5JalanProduksiB8

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah lebar dengan material merah dan alur roda; permukaan tampak terbuka namun belum padat.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiB9

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang7JalanProduksiB9

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan berada pada area miring, dengan alur roda dan erosi di sisi badan jalan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanProduksiB10

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang5JalanProduksiB10

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan relatif dapat dilalui, tetapi terdapat alur roda ringan dan permukaan tidak sepenuhnya rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanUtamaB10

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang6JalanUtamaB10

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan relatif dapat dilalui, tetapi terdapat alur roda ringan dan permukaan tidak sepenuhnya rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanProduksiB11

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat4JalanProduksiB11

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki alur roda cukup dalam dan permukaan tanah lunak; akses kendaraan berpotensi terganggu.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanProduksiB12

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang11JalanProduksiB12

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Pot Hole (Lubang/Cekungan)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan rusak dan berlumpur dengan bekas roda serta cekungan yang cukup dalam.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air.

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanProduksiB13

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA

End Point Rusak Sedang3JalanProduksiB13

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI**Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan:** Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)**Indikasi workbook:** Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan**Observasi foto/keterangan:** Permukaan jalan rusak dengan tanah tergerus, alur roda dan material lepas.**Batasan:** kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.**Mekanisme/dampak:** butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..**Rekomendasi awal:** grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanProduksiB14

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat9JalanProduksiB14

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Badan jalan memiliki kerusakan cukup jelas berupa alur roda dan tanah yang tergerus.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang4JalanProduksiB15

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang4JalanProduksiB15

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Tidak diklasifikasikan; Undulating (Bergelombang)
Observasi foto/keterangan: Jalan sempit dan bergelombang dengan alur roda serta permukaan yang mulai tererosi.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanProduksiB16

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat6JalanProduksiB16

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas); Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan rusak dengan alur roda, tanah tergerus dan material lepas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang12JalanUtamaB17

END POINT



End Point Rusak Sedang12JalanUtamaB17

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Badan jalan cukup panjang dan relatif terbuka, tetapi terdapat alur roda memanjang serta permukaan berpasir.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang13JalanProduksiB18

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang13JalanProduksiB18

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur roda yang dalam pada permukaan jalan serta bahu yang mulai tererosi.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiB19

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat7JalanProduksiB19

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah pada area miring dengan alur roda dan permukaan tidak rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanProduksiB20

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat8JalanProduksiB20

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalur tanah relatif sempit dengan alur kendaraan dan vegetasi rumput di bagian tengah/bahu.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

AFD AFD03 - URUTAN BLOK

BLOK C1

Tidak diklasifikasikan
Dokumentasi ke-57 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiC1

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat7JalanProduksiC1

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan banyak ditumbuhi rumput dan terdapat alur kendaraan yang mulai terbentuk.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanProduksiC2

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang9JalanProduksiC2

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan didominasi batu lepas dan cukup kasar, sehingga akses kendaraan kurang nyaman.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiC3

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang10JalanProduksiC3

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan berbatu dengan material batu yang cukup banyak di badan jalan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang12JalanProduksiC4

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang12JalanProduksiC4

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalur di dalam kebun cukup sempit dengan permukaan tidak rata dan vegetasi di sekitar badan jalan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanProduksiC5

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang8JalanProduksiC5

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan berbatu dengan permukaan tidak rata dan material batu lepas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanUtamaC6

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat6JalanUtamaC6

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Pot Hole (Lubang/Cekungan), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Pot Hole (Lubang); Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Badan jalan sempit dengan alur/cekungan memanjang dan vegetasi pada permukaannya.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang13JalanProduksiC7

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang13JalanProduksiC7

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki alur kendaraan dan permukaan berumput; kondisi relatif sedang.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanUtamaC8

END POINT



End Point Rusak Sedang11JalanUtamaC8

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah relatif lebar dan cukup rata, namun permukaan masih berupa tanah tanpa perkerasan.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanUtamaC9

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat8JalanUtamaC9

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah berwarna merah dengan permukaan cukup terbuka, namun masih terdapat alur dan ketidakrataan.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

BLOK C10

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-66 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanUtamaC10

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanUtamaC10

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalur tanah berada pada area miring dengan alur roda dan permukaan tidak rata.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.

Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanProduksiC11

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA

End Point Rusak Sedang6JalanProduksiC11

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah dengan dua alur kendaraan dan permukaan relatif padat, kondisi sedang.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiC12

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang7JalanProduksiC12

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Badan jalan mengalami erosi dan alur roda memanjang, dengan permukaan tanah lunak.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat5JalanProduksiC13

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat5JalanProduksiC13

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Jalur tanah di sisi kebun mengalami erosi dan ditumbuhi rumput, menunjukkan kondisi permukaan kurang terawat.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanProduksiC14

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat4JalanProduksiC14

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Terdapat alur erosi memanjang pada area jalan dan vegetasi yang tumbuh di beberapa bagian.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanProduksiC15

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang5JalanProduksiC15

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan memiliki alur roda dan retakan/erosi lokal pada tanah.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanProduksiC16

END POINT



End Point Rusak Berat3JalanProduksiC16

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas)

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah berbatu dengan permukaan tidak rata dan material batu cukup banyak.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu.

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanUtamaC17

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang3JalanUtamaC17

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Badan jalan cukup lebar dengan permukaan tanah merah dan alur roda ringan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanProduksiC18

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanProduksiC18

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan tanah cukup kering tetapi tidak rata, dengan bekas lintasan kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang4JalanUtamaC19

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang4JalanProduksiC19

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Tidak diklasifikasikan
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur roda dalam dan permukaan jalan tergerus, terutama pada bagian tengah.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanUtamaC20

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat2JalanUtamaC20

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)

Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)

Observasi foto/keterangan: Jalan cukup sempit dan berbatu, dengan permukaan kasar tetapi masih terlihat jalur kendaraan.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiC20

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Sedang1JalanProduksiC20

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan cukup sempit dan berbatu, dengan permukaan kasar tetapi masih terlihat jalur kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanUtamaC21

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
End Point Rusak Berat1JalanUtamaC21

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Tidak diklasifikasikan

Observasi foto/keterangan: Badan jalan memiliki material batu dan tanah lepas, dengan permukaan tidak rata.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

AFD AFD04 - URUTAN BLOK

BLOK D1

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-79 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanUtamaD1

END POINT



End Point Rusak Berat4JalanUtamaD1

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki alur roda dalam dan sedang digunakan kendaraan angkut; permukaan tampak lunak.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanUtamaD2

END POINT



End Point Rusak Berat3JalanUtamaD2

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Observasi foto/keterangan: Jalan rusak dengan alur roda dalam, tanah tergerus dan material batu pada permukaan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiD3

END POINT



End Point Rusak Sedang10JalanProduksiD3

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat genangan pada alur roda serta tanah lunak, menunjukkan drainase dan kondisi permukaan kurang baik.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanUtamaD4

END POINT



End Point Rusak Sedang5JalanUtamaD4

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki alur roda dan permukaan tanah merah yang tidak rata, namun masih dapat dilalui.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak SedangJalanProduksi4D5

END POINT



End Point Rusak Sedang4JalanProduksiD5

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur roda dalam dan retakan pada permukaan jalan, menandakan kondisi kurang baik.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanProduksiD6

END POINT



End Point Rusak Sedang11JalanProduksiD6

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Badan jalan memiliki alur roda dan tanah merah yang tergerus pada jalur kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

BLOK D7

Loose Material (Material Lepas)
Dokumentasi ke-85 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiD7

END POINT



End Point Rusak Berat7JalanProduksiD7

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)

Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki alur roda dan retakan pada permukaan tanah, dengan material lepas di beberapa bagian.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanProduksiD8

END POINT



End Point Rusak Berat6JalanProduksiD8

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Badan jalan memiliki retakan memanjang dan alur kendaraan, menunjukkan kondisi permukaan kurang baik.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

BLOK D9

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-87 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat5JalanUtamaD9

END POINT



End Point Rusak Berat5JalanUtamaD9

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah merah dengan alur roda cukup dalam dan permukaan yang belum padat.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.

Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanProduksiD10

END POINT



End Point Rusak Sedang3JalanProduksiD10

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah merah cukup lebar dengan alur roda dalam dan permukaan belum padat.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanProduksiD11

END POINT



End Point Rusak Sedang6JalanProduksiD11

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)

Observasi foto/keterangan: Badan jalan berbatu dengan alur roda dan material batu lepas.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanProduksiD12

END POINT



End Point Rusak Berat8JalanProduksiD12

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Dua alur kendaraan cukup dalam terlihat jelas, dengan permukaan tanah merah yang tidak rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanProduksiD13

END POINT



End Point Rusak Berat2JalanProduksiD13

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Observasi foto/keterangan: Erosi/alur memanjang terlihat jelas pada permukaan jalan dan bahu jalan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanProduksiD14

END POINT



End Point Rusak Sedang2JalanProduksiD14

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah dengan dua alur roda dan permukaan relatif kering, kondisi sedang.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiD15

END POINT



End Point Rusak Sedang7JalanProduksiD15

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah dengan dua jalur roda, permukaan berbatu dan tidak rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu.
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanProduksiD16

END POINT



End Point Rusak Berat1JalanProduksiD16

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Observasi foto/keterangan: Terdapat alur roda dalam dan retakan pada permukaan jalan, menunjukkan kerusakan akibat kendaraan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiD17

END POINT



End Point Rusak Sedang1JalanProduksiD17

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan cukup lebar dengan dua alur roda dan permukaan tanah yang relatif padat.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanProduksiD18

END POINT



End Point Rusak Sedang9JalanProduksiD18

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah cukup lebar dengan alur roda dan material tanah merah; kondisi sedang.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanProduksiD19

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanProduksiD19

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah dengan alur kendaraan dan permukaan yang tergerus; kondisi kurang baik.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanProduksiD20

END POINT



End Point Rusak Sedang8JalanProduksiD20

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan relatif sempit dengan alur kendaraan ringan dan vegetasi rumput di tengah.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

AFD AFD05 - URUTAN BLOK

BLOK E1

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-99 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang2JalanProduksiE1

END POINT



End Point Rusak Sedang2JalanProduksiE1

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki dua jalur roda dengan permukaan relatif kering dan cukup rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang1JalanProduksiE2

END POINT



End Point Rusak Sedang1JalanProduksiE2

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan cukup lebar dengan permukaan tanah dan beberapa alur roda; kondisi sedang.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.

Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

BLOK E3

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-101 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang3JalanProduksiE3

END POINT



End Point Rusak Sedang3JalanProduksiE3

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Badan jalan tertutup sebagian oleh pelepah/material organik, sehingga akses menjadi kurang jelas.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Berat1JalanUtamaE4

END POINT



End Point Rusak Berat1JalanUtamaE4

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan relatif halus dan rata, dengan bekas lintasan kendaraan yang ringan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang8JalanProduksiE5

END POINT



End Point Rusak Sedang8JalanProduksiE5

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan relatif rata dengan permukaan tanah kering, namun masih terdapat bekas lintasan.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang5JalanUtamaE6

END POINT



End Point Rusak Sedang5JalanUtamaE6

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO**Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan:** Loose Material (Material Lepas)**Indikasi workbook:** Loose Material (Material Lepas)**Observasi foto/keterangan:** Permukaan jalan berbatu dengan kerikil/batu lepas dan kerusakan lokal.**Batasan:** kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.**Mekanisme/dampak:** butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda.**Rekomendasi awal:** grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat2JalanProduksiE7

END POINT



End Point Rusak Berat2JalanProduksiE7

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki dua alur kendaraan ringan dan permukaan tanah relatif padat.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanProduksiE8

END POINT



End Point Rusak Berat4JalanProduksiE8

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Terdapat genangan air cukup jelas pada badan jalan, dengan tanah berlumpur di sekitarnya.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda.
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat3JalanProduksiE9

END POINT



End Point Rusak Berat3JalanProduksiE9

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Badan jalan cukup terbuka dan relatif rata, tetapi terdapat bagian tanah yang sedikit tergerus.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

BLOK E10

Loose Material (Material Lepas)
Dokumentasi ke-108 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Berat4JalanUtamaE15

END POINT



End Point Rusak Berat7JalanProduksiE10

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas)

Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas)

Observasi foto/keterangan: Badan jalan relatif lebar dan datar, permukaan tanah cukup padat dengan material lepas.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda.

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang7JalanProduksiE10

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas)
Observasi foto/keterangan: Badan jalan relatif lebar dan datar, permukaan tanah cukup padat dengan material lepas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda.
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang6JalanUtamaE12

END POINT



End Point Rusak Sedang6JalanUtamaE12

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas)

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah cukup lebar dengan alur roda dan material batu pada permukaan.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu.

Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

BLOK E13

Di luar 6 klasifikasi referensi
Dokumentasi ke-111 dari 128

START POINT



Start Point Rusak Sedang4JalanProduksiE13

END POINT



End Point Rusak Sedang4JalanProduksiE13

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan tanah relatif rata dengan alur kendaraan ringan dan permukaan cukup kering.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang12JalanProduksiE23

END POINT



End Point Rusak Sedang16JalanProduksiE14

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Badan jalan mengalami erosi cukup dalam dan alur roda, menunjukkan kerusakan yang signifikan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang16JalanProduksiE14

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Badan jalan mengalami erosi cukup dalam dan alur roda, menunjukkan kerusakan yang signifikan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data Start Point tidak tersedia

START POINT

END POINT



End Point Rusak Sedang5JalanUtamaE15

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah merah memiliki alur roda dalam dan permukaan tidak rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat6JalanProduksiE16

END POINT



End Point Rusak Berat6JalanProduksiE16

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah)
Indikasi workbook: Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan memiliki genangan/air mengalir pada alur kendaraan, menunjukkan masalah drainase.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi.
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan.

START POINT



Start Point Rusak Sedang9JalanProduksiE17

END POINT



End Point Rusak Sedang9JalanProduksiE17

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Dua alur roda terlihat pada permukaan jalan yang relatif kering dan cukup rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Sedang10JalanProduksiE18

END POINT



End Point Rusak Sedang10JalanProduksiE18

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Loose Material (Material Lepas), Wet Surface (Permukaan Basah), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Loose Material (Material Lepas)
Observasi foto/keterangan: Terdapat dua alur kendaraan dan permukaan tanah relatif kering dengan sedikit material lepas.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu. Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat8JalanUtama19

END POINT



End Point Rusak Berat8JalanUtamaE19

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan tidak rata dengan alur kendaraan dan tanah yang mulai tergerus.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiE11

END POINT



End Point Rusak Sedang11JalanUtamaE20

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Undulating (Bergelombang), Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan tanah cukup terbuka dengan alur roda ringan dan permukaan relatif rata.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang.
Mekanisme/dampak: profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai.

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data Start Point tidak tersedia

START POINT

END POINT



End Point Rusak Sedang13JalanProduksiE21

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Dua alur roda terlihat jelas dengan tanah lembek dan permukaan yang tertekan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu.
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang13JalanProduksiE21

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: TERINDIKASI DARI DATA/FOTO
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Loose Material (Material Lepas); Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Dua alur roda terlihat jelas dengan tanah lembek dan permukaan yang tertekan.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu.
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat10JalanProduksiE22

END POINT



End Point Rusak Berat10JalanProduksiE22

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi

Observasi foto/keterangan: Jalan di bawah tegakan sawit relatif baik dan kering, dengan permukaan cukup rata.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan.

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Berat7JalanProduksiE11

END POINT



End Point Rusak Sedang12JalanProduksiE23

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Jalan lebar dan relatif datar, namun permukaan tanah masih belum dipadatkan sepenuhnya.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang11JalanUtamaE20

END POINT



End Point Rusak Sedang15JalanUtamaE24

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan relatif datar dengan beberapa bagian tanah terbuka dan material organik.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

START POINT



Start Point Rusak Sedang15JalanUtamaE24

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang), Pot Hole (Lubang/Cekungan), Upheaval (Jembul/Pengangkatan)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi
Observasi foto/keterangan: Permukaan jalan relatif datar dengan beberapa bagian tanah terbuka dan material organik.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang, infiltrasi air, drainase buruk, material lemah, dan kerusakan awal yang tidak segera ditangani, tanah dasar ekspansif, tekanan air pori, kelembapan berlebih, atau material dasar yang tidak stabil.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu cekungan lokal menampung air dan menerima beban dinamis berulang sehingga berkembang menjadi lubang permukaan terdorong ke atas atau menggembung; perubahan elevasi lokal mengganggu lintasan kendaraan Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi; bongkar material gagal, isi dengan material sesuai, ratakan, padatkan, dan tangani sumber air; kupas/ratakan bagian terangkat, stabilkan subgrade, perbaiki drainase, dan padatkan lapisan pengganti.

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data Start Point tidak tersedia

START POINT

END POINT



End Point Rusak Sedang14JalanProduksiE25

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan sempit dengan genangan/air pada permukaan dan tanah yang tampak lembek.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Sedang14JalanProduksiE25

END POINT

FOTO TIDAK TERSEDIA
Data End Point tidak tersedia

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI
Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)
Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)
Observasi foto/keterangan: Jalan sempit dengan genangan/air pada permukaan dan tanah yang tampak lembek.
Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.
Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..
Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.

START POINT



Start Point Rusak Berat9JalanProduksiE26

END POINT



End Point Rusak Berat9JalanProduksiE26

ANALISA VISUAL DAN TIPE KERUSAKAN

Status: ASUMSI TEKNIS - PERLU VERIFIKASI

Tipe teridentifikasi/diinterpretasikan: Wet Surface (Permukaan Basah), Loose Material (Material Lepas), Undulating (Bergelombang)

Indikasi workbook: Di luar 6 klasifikasi referensi; Wet Surface (Permukaan Basah)

Observasi foto/keterangan: Jalur sempit dan sebagian tertutup vegetasi, dengan alur tanah dan area lembek.

Batasan: kedalaman, tebal lapisan, kadar air, dan kepadatan harus diukur di lapangan.

PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANAN

Penyebab utama yang mungkin: air permukaan tidak teralirkan, drainase samping tidak efektif, atau kadar air tanah tinggi, pemadatan tidak mencapai kepadatan rencana, kadar air tidak sesuai, material tidak homogen, dan lalu lintas berulang, subgrade tidak stabil, pemadatan tidak seragam, perubahan kadar air, dan beban kendaraan berulang.

Mekanisme/dampak: permukaan basah/lumpur dan genangan menurunkan daya dukung; lintasan roda mempercepat deformasi butiran/agregat tidak saling mengunci sehingga bergeser, terlempar, dan membentuk alur roda profil memanjang tidak rata atau bergelombang sehingga kenyamanan, kecepatan, dan aliran permukaan terganggu Karena klasifikasi pada data tidak lengkap, kombinasi tipe ditetapkan sebagai asumsi teknis awal dan wajib dikonfirmasi melalui inspeksi lapangan..

Rekomendasi awal: pulihkan drainase, kendalikan kadar air, hampar material granular bila perlu, lalu padatkan; grading, koreksi material dan kadar air, kemudian pemadatan bertahap sampai kepadatan lapangan tercapai; lakukan pembentukan ulang profil, perbaiki lapisan dasar/subgrade, dan pastikan kemiringan melintang berfungsi.