Rapport d'inspection générale — Pont P-00000

Exemple fictif pour PDFo Converto · Inspection du 2026-10-14 · Rédigé par A.C.

1. Introduction

Le présent rapport décrit l'état du pont P-00000, un ouvrage à deux travées continues en poutres d'acier et dalle de béton, construit en 1978. L'inspection a été réalisée à pied et à l'aide d'une nacelle, conformément au manuel d'inspection des structures.

Les constats sont regroupés par élément. Chaque élément reçoit une cote d'état de 1 (très mauvais) à 6 (excellent), selon la gravité et l'étendue des défauts observés.

2. Description de l'ouvrage

Caractéristique	Valeur
Longueur totale	49,5 m
Travées	24,0 m + 25,5 m
Largeur hors tout	12,0 m
Type de poutres	Acier, 4 lignes de poutres
Année de construction	1978

L'ouvrage franchit la rivière Exemple. Le débit de crue de récurrence 100 ans est estimé à 310 m³/s.

3. Constats par élément

3.1 Dalle et revêtement

- Fissures transversales espacées d'environ 1,5 m sur toute la longueur.
- Désenrobage local près du joint de dilatation sud, sur une surface de 0,8 m².
- Revêtement bitumineux orniéré dans la voie en direction nord.

3.2 Poutres et entretoises

La corrosion est généralisée sur les semelles inférieures près des appuis. Une perte de section estimée à 15 % est observée sur la poutre G3, à l'appui de la culée nord.

1. Nettoyer et repeindre les extrémités des poutres sur 3 m.
2. Mesurer l'épaisseur résiduelle de la semelle de G3 par ultrasons.
3. Réévaluer la capacité portante si la perte dépasse 20 %.

3.3 Appareils d'appui

Les appareils d'appui en élastomère de la pile présentent un léger bombement. Aucun déplacement anormal n'a été mesuré.

4. Cotes d'état

Élément	Cote	Défaut principal	Urgence
Dalle	4	Fissuration, désenrobage local	Moyen terme
Poutres	3	Corrosion aux appuis	Court terme
Appareils d'appui	4	Bombement léger	Surveillance
Culées	5	Efflorescence	Aucune
Pile	4	Affouillement mineur	Moyen terme

5. Recommandations

Les interventions suivantes sont recommandées, par ordre de priorité :

1. Réparer les extrémités des poutres et la semelle de G3 d'ici deux ans.
2. Réparer la dalle près du joint sud et remplacer le joint.
3. Installer un enrochement de protection autour de la pile.
4. Planifier la réfection du revêtement lors des travaux sur la dalle.

Une inspection approfondie des poutres est recommandée dans les douze mois, avec relevé d'épaisseurs et inspection rapprochée des assemblages boulonnés.

6. Conclusion

Le pont est en état passable. Sa capacité n'est pas compromise à court terme, mais la corrosion des poutres aux appuis doit être traitée rapidement pour éviter une restriction de charge.