## 7- Conditions de coupe:

ATTENTION: Les valeurs ci-dessous sont des ordres de grandeur donnés à titre indicatif pour les travaux unitaires.

## Vitesses de coupe:

 $n = \frac{Vc}{\pi D}$ 

n: fréquence de broche en tours/min

Vc: vitesse de coupe en m/min

D: diamètre usiné en m

*Vitesses de coupe indicatives pour un outil en acier rapide:* 

- aciers courants: 20 à 25 m/min en ébauche

25 à 30 m/min en finition

fontes grises 18 m/min
cuivre 35 m/min
aluminium et alliages 80 m/min
bronzes et laitons 40 m/min

Pour le tronçonnage, le rainurage et l'alésage réduire la vitesse d'un tiers.

*Vitesses de coupe indicatives pour un outil carbure:* 

- de 80 à 1000 m/min (on devra limiter la vitesse de coupe à 140 m/min environ à cause du manque de puissance et de rigidité de nos machines universelles).

## Vitesses d'avance:

f est exprimé en mm/tour de broche.

## Valeurs indicatives:

- pour un outil en acier rapide:

0,1 à 0,3 en ébauche 0,05 à 0,2 en finition

- pour un outil carbure:

0,2 à 0,4 en ébauche 0,1 à 0,2 en finition.