

第一章 校准概述与周期

第一章 校准概述与周期

ThermoView T100 红外测温仪建议每 12 个月进行一次实验室精度校准。校准环境要求温度

第二章 校准前准备

第二章 校准前准备

校准前请确认设备电量不低于 50 %，避免校准过程中断电导致数据丢失。准备标准黑体辐射源，发射率设为

第三章 黑体校准操作步骤

第三章 黑体校准操作步骤

第一步：将 T 1 0 0 镜头对准黑体腔口中心，距离约 3 0 厘米，确保镜头视场完全被黑体腔覆盖。第二步

第四章 现场快速校准

第四章 现场快速校准

现场快速校准适用于日常使用前的精度验证，不替代年度实验室校准。操作方法：将镜头盖牢固盖在镜头前端，确

第五章 维护保养计划

第五章 维护保养计划

日常维护：每次使用后用干燥软布清洁设备外壳，盐雾环境使用后需用清水湿布擦拭并彻底擦干。镜头镜片每使用

第六章 常见问题与故障排除

第六章 常见问题与故障排除

问题一：读数偏低或偏高。排查步骤：确认发射率设置与目标材料匹配，金属表面发射率通常为 0 . 1 至 0