M04 : Capteurs de grandeurs mécaniques

Idées directrices à faire passer

- diversité des domaines d'application
- sensibilité, précision, reproductibilité des mesures sont des grandeurs à vérifier lorsqu'on étudie des capteurs

Bibliographie

- [1] notice ENSC 479
- [2] notice ENSC 482
- [3] Les capteurs en instrumentation industrielle, Asch, Dunod

Introduction : il existe une grande diversité de capteurs mécaniques (ici on étudiera vitesse, position et contrainte). On s'intéressera également à des échelles très différentes de mesure (petit déplacement par effet capacitif, grande plage de vitesse pour la mesure par effet Doppler). Dans tous les cas, on s'intéressera à la sensibilité, la précision et la reproductibilité des mesures prises par ces capteurs.

I Capteur de position capacitif

1 Etalonnage du capteur

- utiliser la maquette de Jean ENSC 479
- monter un filtre RLC autour
- l'électrode de garde devra être reliée à la masse commune
- on pourra augmenter la capa par une capacité en parallèle afin de limiter la fréquence de résonance
- on cherche la résonance en courant (fonction filtre passe bande)
- commencer à R grand pour trouver la résonance puis diminuer R pour augmenter la sensibilité
- à résonance les signaux sont en phase (aplatissement de l'ellipse en mode XY)
- faire la calibration à la vis micrométrique et en déduire la sensibilité
- le niveau du signal de sortie est faible, ce qui est une limitation à la précision

2 circuit d'amplification

- le niveau de signal est faible en sortie du montage (puisque la résistance est choisie faible pour assurer une bonne sensibilité)
- la précision est alors affectée
- on ajoute un ampli non inverseur à AO pour éviter ce problème
- il faut cependant rester vigilant lors de cet ajout et choisir un gain modéré : en effet il ne faut pas réduire la bande passante de l'AO trop fortement sous peine d'introduire un déphasage sur le signal, ce qui serait catastrophique
- un gain de l'ordre de 10 est raisonnable pour un signal de l'ordre de la dizaine de kHz (produit gain bande de l'AO supérieur au MHz)
- évaluer alors la sensibilité du montage
- on doit atteindre la sensibilité quasi interférométrique (on a obtenu 500nm de précision sur le condensateur très rapproché)

II Mesure de vitesse par effet Doppler

1 Mesure de vitesse

- la méthode Doppler est simple : on utilise le petit générateur d'ultrason et deux récepteurs : l'un capte le signal direct (permet de connaître la fréquence d'émission), l'autre récupère le signal réfléchi (donc ayant subi l'effet Doppler)
- ces signaux sont multipliés puis filtrés passe-bas pour récupérer uniquement la partie Δf .

- le signal de réception direct doit être décalé pour ne pas capter tout le signal avant qu'il arrive en réflexion sur la plaque!
- utiliser impérativement des câbles coaxiaux pour cette manipulation et limiter les bananes pour éviter le bruit
- déplacer à la main une plaque métallique en tentant de conserver la vitesse constante
- il est nécessaire d'amplifier l'une des voies pour avoir du signal après multiplication, sinon on a que du bruit!!
- faire une acquisition à la fois avec notre système Doppler et avec une webcam
- démarrer les deux acquisitions puis commencer la translation
- il est important de pouvoir obtenir une base de temps commune (puisque notre vitesse de translation va varier, il faut être capable de regarder à peu près une vitesse instantanée)
- traiter les images webcams pour repérer la position en fonction du temps puis dériver pour avoir la vitesse instantanée
- sur l'acquisition fréquentielle, c'est plus délicat. On compte quelques pics pour obtenir la fréquence et on fait une vitesse instantanée à cet endroit (ça revient à faire une FFT glissante)

2 Comparaison des résultats

- on utilise le Δf obtenu pour connaître la vitesse Doppler
- à comparer pour quelques points à la vitesse instantanée obtenue par l'acquisition vidéo

III Balance à jauge de contrainte

1 Présentation du capteur

- utiliser la maquette ENSC 482 avec la plaquette électrique associée
- présenter le principe (expliquer la variation de la résistance avec la déformation)
- constater la variation du signal lorsqu'on dépose une masse (travailler en continu pour le moment)
- on constate que le signal est fortement bruité et d'amplitude ridicule (l'ampli n'est pas encore utilisé)

2 Conditionnement du capteur

- on va d'abord utilisé un étage d'amplification (dont on mesure rapidement le gain
- pour limiter le bruit (principalement d'origine thermique et donc basse fréquence, de l'ordre du Hz), on met en place une détection synchrone (générateur autour du kHz et filtre coupant à 1Hz

3 Mesures

- étalonner le capteur (avec des masses connues)
- avant chaque mesure, il est préférable de refaire le zéro (il peut y avoir une légère dérive thermique)
- soigner les incertitudes, on s'attend à une réponse linéaire
- fitter par une droite puis mesurer une masse inconnue (vérifier que l'on retombe sur les barres d'erreur)
- attention aux erreurs venant de l'accrochage de la masse (positionner le fil toujours de la même manière et surtout la poser délicatement!!)

Conclusion Citer d'autres capteurs de position par exemple : télémétrie laser pour les grandes distances, interférométrie optique pour les courtes distances