

Informe de alineamiento de ejes

Planta GLP Metropolitana · Área 200 · Conjunto P-201A / M-201A

DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN · NO APTO PARA OPERACIÓN

Equipo conducido	P-201A · Bomba Blackmer LGL 158
Equipo conductor	M-201A · Motor WEG W22 75 kW, 2 polos
Acople	Flexible de láminas
Instrumento	Alineador láser de dos cabezales
Condición	Equipo detenido, bloqueado y con permiso de trabajo
Tolerancia de referencia	Angular 0,05 mm/100 mm · Paralela 0,05 mm (3000 rpm)

Resultados

Medición	Encontrado	Corregido	Tolerancia
Angular vertical (mm/100 mm)	0,31	0,03	0,05
Angular horizontal (mm/100 mm)	0,12	0,02	0,05
Paralela vertical (mm)	0,18	0,02	0,05
Paralela horizontal (mm)	0,09	0,01	0,05
Pata coja (mm)	0,22	0,02	0,05

Conclusión

La desalineación angular vertical encontrada (0,31 mm/100 mm) es seis veces la tolerancia. Con este valor, la carga sobre el rodamiento lado acople explica su desgaste prematuro y la reaparición de la vibración tras los dos reemplazos anteriores, que no incluyeron alineamiento.

Se corrigió con suplementos bajo las patas del motor y se eliminó la pata coja.

Recomendación: incorporar la verificación de alineamiento a la pauta de 2.000 h de la bomba y repetir la medición después de cada intervención que desmonte el acople.

Técnico de alineamiento

Supervisor de mantenimiento