

Timbangan Elektronik Panduan Pengguna

ANT-YB-009

Edisi Februari 2023

- Harap baca manual produk ini dengan saksama sebelum digunakan.
- Harap simpan manual produk ini di tempat yang aman untuk referensi.



2021FE0023-32

1. Deskripsi Tombol



一. Deskripsi Tombol

- 【Tare】 Mengurangi berat wadah yang diletakkan di timbangan
- 【Zero】 Mengatur kembali ke Nol
- 【Count】 Pengambilan sampel untuk fungsi penghitungan jumlah
- 【Unit ▶】 Memilih satuan berat atau totalisasi ▶ pergeseran
- 【Function▲】 Tombol multifungsi ▲ sebagai tombol pemilih
- 【Print/Confirm】 Untuk mencetak atau mengonfirmasi

二. Fungsi Pengaturan Nol

Selama penggunaan, jika penyimpangan nol dan tampilan tidak berada dalam posisi nol, tekan tombol “Zero” untuk mengatur platform timbangan ke kondisi nol.

三. Fungsi Tare

Dapat mengatur platform timbangan ke keadaan berat bersih (batas nol adalah 2% dari kapasitas maksimum, dan batas tare adalah 80% dari kapasitas maksimum)

四. Fungsi Penghitungan

Untuk melakukan penghitungan jumlah: dalam keadaan penimbangan, letakkan sampel yang akan dihitung, tunggu hingga berat stabil, lalu tekan tombol “Counting” selama sekitar 5 detik hingga tampilan berkedip (102050100). Tunggu hingga nilai berkedip sesuai dengan jumlah sampel, lalu tekan tombol “Counting” untuk menyelesaikan pengambilan sampel dan masuk ke mode penghitungan. Dalam mode penghitungan, tekan tombol “Count” lagi untuk keluar dari mode penghitungan dan masuk ke mode penimbangan.

五. Fungsi Tombol Unit/Accumulation

1. Tekan tombol “Unit” selama 3 detik setelah diatur ke nol, untuk beralih antara 4 jenis satuan berat (kg, g, lb, city catty). Tampilan akan menunjukkan satuan yang dipilih, dan mengatur satuan bawaan saat perangkat dinyalakan kembali.

U1-ON: Tekan [Function] untuk mengaktifkan/nonaktifkan.

Tekan [Confirm] untuk mengonfirmasi (U1: KG).

U2-ON: Tekan [Function] untuk mengaktifkan/nonaktifkan.

Tekan [Confirm] untuk mengonfirmasi (U2: g).

U3-ON: Tekan [Function] untuk mengaktifkan/nonaktifkan.

Tekan [Confirm] untuk mengonfirmasi (U3: LB).

U4-ON: Tekan [Function] untuk mengaktifkan/nonaktifkan.

Tekan [Confirm] untuk mengonfirmasi (U4: Ichijin).

DEF-U1: Satuan bawaan adalah U1, tekan [Function] untuk mengganti.

2.1 Fungsi akumulasi: fungsi akumulasi berat, letakkan barang di atas timbangan. Setelah berat stabil, tekan tombol “Unit/Accumulation”, tampilan akan menunjukkan Add1 (jumlah penambahan). lalu letakkan barang berikutnya. Setelah stabil, Add2 (jumlah penambahan kedua). Angkat barang hingga tampilan kembali ke nol, tekan tombol “Unit/Accumulation” lagi untuk menampilkan (n2) yaitu jumlah total akumulasi. Tekan tombol “Unit/Accumulation” lagi untuk menampilkan (L xxx), yaitu total berat kumulatif.

2. Fungsi penghapusan Totalisasi: dalam mode tampilan totalisasi, tekan tombol “Function” hingga tampilan menunjukkan CLr selama sekitar 1 detik dan akan otomatis kembali ke mode penimbangan, menandakan bahwa semua catatan totalisasi telah dihapus.

六. Deskripsi Fungsi Tombol (tombol fungsi secara bawaan dinonaktifkan dari pabrik)

Tekan dan tahan tombol [Function] untuk masuk ke menu pemilihan tombol fungsi. Tekan [△] untuk berpindah. Tekan [Confirm] untuk mengonfirmasi dan keluar.

Nomor Fungsi	Nama Tombol	Fungsi Tekan Singkat dalam Mode Penimbangan
01-OFF	【Off】	Menonaktifkan tombol fungsi
02-DNY	【Dynamic】	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode dinamis
03-HOLD	【Peak-Keeping】	Menahan tampilan berat maksimum, mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi puncak
04-ALAR	【Presuppose】	Mengatur batas atas dan bawah rentang berat
05-PRN	【Sheet】	Digunakan untuk mengatur nomor format cetak

1. Mode Dinamis
Tekan dan tahan tombol "Function" selama sekitar 3 detik hingga tampilan menunjukkan (10FF). Tekan tombol "Function" hingga tampilan berubah menjadi (2dny). Tekan tombol "Confirm" untuk mengaktifkan mode dinamis {Jika ingin keluar dari mode dinamis, tekan dan tahan tombol "Function" selama sekitar 3 detik hingga menampilkan (2dny), tekan tombol "Function" untuk memilih (10FF) lalu tekan tombol "Confirm" untuk mematikan fungsi dinamis.}
2. Mode Peak Hold
Tekan dan tahan tombol "Function" selama sekitar 3 detik hingga tampilan menunjukkan (10FF). Tekan tombol "Function" hingga tampilan berubah menjadi (2dny). Tekan tombol "Function" lagi hingga tampilan berubah menjadi (03-hoLd). Tekan tombol "Confirm" untuk mengaktifkan mode Peak Hold. {Jika ingin keluar dari mode Peak Hold, tekan dan tahan tombol "Function" selama sekitar 3 detik hingga tampilan menunjukkan (2dny), tekan tombol "Function" untuk memilih (10FF), lalu tekan tombol "Confirm" untuk mematikan fungsi Peak Hold.}
3. Fungsi Alarm Batas Atas dan Bawah
Tekan dan tahan tombol "Function" selama sekitar 3 detik hingga tampilan menunjukkan (10FF).

3. Fungsi Alarm Batas Atas dan Bawah

Tekan dan tahan tombol "Function" selama sekitar 3 detik hingga tampilan menunjukkan (10FF). Tekan tombol "Function" untuk memilih tampilan (04-ALAr) dan tekan tombol "Confirm" untuk mengaktifkan mode alarm batas atas dan bawah sesuai dengan tombol [Function]. Untuk mengatur batas atas: tekan [►] untuk berpindah, tekan [▲] untuk mengubah nilai, tekan [Confirm] untuk menyelesaikan pengaturan dan masuk ke pengaturan batas atas.

Dapat menggunakan alarm lampu tiga warna eksternal dan alarm bunyi puncak (memerlukan modul tambahan).

Petunjuk Pencetakan

- . Pencetakan tiket (dapat menggunakan printer tiket eksternal atau printer tiket bawaan)
 1. Tekan [Forms] untuk memilih format cetak (lihat petunjuk mengenai format cetak tanda terima). Tekan [>] untuk berpindah. Tekan [△] untuk mengubah nilai. Tekan [Confirm].
 2. Tekan [Print] untuk mencetak tiket sesuai format yang dipilih.
 3. Tekan [Total Print/Clear] untuk mencetak total tiket, menghapus variabel nomor seri, dan variabel total.
- . Pencetakan Stiker (dapat menggunakan printer stiker eksternal atau printer stiker bawaan sesuai jenis printer)
 1. Tekan [Forms] untuk memilih format cetak.
Tekan [►] untuk berpindah, tekan [4] untuk mengubah nilai, tekan [Confirm] (lihat manual pencetakan stiker berperekat LP50 atau LP201).
 2. Tekan [△] untuk mengubah nilai, tekan [Confirm] (lihat manual pencetakan stiker berperekat LP50 atau LP201).
- . Deskripsi Variabel Cetak
V0: Berat kotor, V1: Satuan, V2: Berat bersih, V3: Berat tara
V4: Jumlah akumulasi, V5: Total berat, V6: Nomor seri
V7: Tanggal, V8: Waktu
Catatan: V7 dan V8 hanya berlaku untuk pencetakan tanda terima (tersedia berdasarkan permintaan pelanggan).

Pesan Kesalahan dan Pemecahan Masalah

Kesalahan	Penyebab Masalah	Solusi
--OL--	Melebihi kapasitas penimbangan, atau sensor beban tidak terpasang	Lepaskan beban berlebih, pasang kembali konektor sensor
--Lbbat- (Simbol baterai berkedip)	Tegangan rendah	Matikan timbangan dan isi daya segera
Tidak Ada Tampilan	Baterai habis	Segera isi ulang daya

Perawatan dan Pencegahan

- . Untuk memastikan kejernihan tampilan dan masa pakai alat, hindari menempatkan alat di bawah sinar matahari langsung saat melakukan penimbangan, dan pastikan tempat penempatan cukup rata.
- . Tidak cocok untuk penggunaan di tempat yang banyak debu, getaran kuat, dan hindari menggunakan di lingkungan yang lembap.
- . Sensor dan meteran harus terhubung dengan baik, sistem harus di-*grounding* dengan benar, serta dijauhkan dari medan listrik dan medan magnet yang kuat. Sensor dan meter harus dijauhkan dari bahan yang sangat korosif, dijauhkan dari zat yang mudah terbakar, dan peledak.
▲ Jangan digunakan di lingkungan dengan gas atau uap yang mudah terbakar; tidak boleh digunakan dalam sistem tangki bertekanan.
▲ Sensor dan alat adalah peralatan yang sensitif terhadap muatan statis. Harus dilakukan tindakan pencegahan listrik statis secara efektif saat digunakan. Dilarang keras melakukan aktivitas pengelasan atau aktivitas lain yang menghasilkan medan listrik kuat di platform timbangan.
- . Dilarang keras menggunakan pelarut kuat (misalnya, benzene, minyak berbasis nitro) untuk membersihkan kerangka alat.

五. Jangan memasukkan cairan atau partikel konduktif lainnya ke dalam alat untuk mencegah kerusakan alat dan risiko sengatan listrik.

六. Sebelum menyambungkan atau mencabut kabel antara alat dan perangkat eksternal, pastikan daya pada alat dan perangkat terkait telah dimatikan terlebih dahulu.

七. Saran perusahaan kepada pelanggan: Alat harus diuji dan disetujui sebelum digunakan. Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas alat, dengan kompensasi maksimal hingga dua kali nilai alat yang mengalami kerusakan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas masalah yang timbul dari penempatan alat.

八. Antarmuka eksternal pada alat harus digunakan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam manual dan tidak boleh mengubah koneksi tanpa izin. Jika meteran mengalami kerusakan selama penggunaan, segera cabut daya dan bawa alat ke pusat layanan untuk perbaikan.

Izin. Jika meteran mengalami kerusakan selama penggunaan, segera cabut daya dan

九. Tentang penggunaan baterai

1. Selama kabel daya terhubung ke AC220V, baterai dalam proses pengisian. Harap diperhatikan bahwa kabel yang terhubung ke baterai tidak boleh terbalik, jika terbalik meteran dapat terbakar. Saat baterai tanam pertama kali digunakan, daya harus terisi hingga penuh sebelum digunakan.
2. Indikator daya baterai terletak di sudut kiri atas layar meteran. Meteran akan berhenti bekerja setelah indikator daya baterai terakhir padam. Pada saat itu, harap segera isi daya.
3. Saat pertama kali digunakan, harap isi daya baterai selama sekitar 8–10 jam untuk menghindari pelepasan daya sendiri, yang dapat menyebabkan tegangan rendah dan keliru dianggap sebagai kerusakan.
4. Harap perhatikan pengisian daya baterai saat penggunaan normal selama sekitar 8–10 jam. Jika tidak digunakan dalam jangka waktu lama, harap perhatikan untuk lakukan pengisian daya selama 10–16 jam setiap 2 bulan untuk memperpanjang masa pakai baterai.
5. Indikator daya baterai memiliki tiga tingkat tampilan, dengan tegangan baterai: 4.2V, 4.1V, dan 3.9V. Saat indikator terakhir baterai berkedip, harap segera isi daya. Baterai tanam alat ini merupakan komponen yang dapat habis dan tidak termasuk dalam garansi tiga tahun.

十. Terminal *grounding* pada catu daya harus dihubungkan ke tanah dengan andal.

KARTU GARANSI

Terima kasih telah membeli timbangan elektronik kami. Jika terjadi kerusakan, Anda dapat menggunakan kartu garansi ini untuk mendapatkan layanan gratis selama satu tahun sejak tanggal pembelian.

Namun, dalam kondisi berikut, meskipun masih dalam masa garansi gratis, biaya layanan tenaga kerja tetap akan dikenakan. Mohon pengertiannya.

1. Kartu garansi tidak dapat ditunjukkan pada saat perbaikan.
2. Kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat atau modifikasi sendiri; atau
3. Kerusakan akibat pembongkaran dan perbaikan tanpa izin.
4. Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan gempa bumi.
5. Baterai dan sensor tidak termasuk dalam garansi.

1. Nama Pelanggan: _____ Kontak Pelanggan: _____
2. Alamat Pelanggan: _____
3. Nomor Pelanggan: _____ Faks: _____
4. Nama Produk: _____ Model: _____
5. Tanggal Pembelian: _____
6. Nomor Seri Produk: _____
7. Masa Garansi: _____
8. Nama Perusahaan Garansi: _____
9. Alamat: _____
10. Telepon: _____
11. (Diperlukan cap resmi dari perusahaan terkait)