



INFORME EJECUTIVO

MANEJO DE EMERGENCIAS GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Atención de emergencia y gestión del riesgo – Incendio en Materiales Dina J. S.A.S.
Vereda San Diego, sector Cabildo – Girardota, Antioquia

Dependencia	Secretaría de Infraestructura – Área de Gestión del Riesgo de Desastres
Fecha del informe	Girardota, 9 de octubre de 2026
Fecha del evento	Lunes 24 de agosto de 2026 – reporte a las 13:18
Corte de la información	Atención y seguimiento en sitio hasta el 1 de septiembre de 2026; actuaciones administrativas hasta el 21 de septiembre de 2026
Destinatario	Secretario de Infraestructura / Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres

1. RESUMEN DEL EVENTO

El 24 de agosto de 2026 se presentó un incendio estructural y de cobertura vegetal con participación de materiales peligrosos en el establecimiento Materiales Dina J. S.A.S., dedicado al almacenamiento, mezcla y reprocesamiento de pinturas y solventes, ubicado en suelo rural donde el uso industrial está prohibido. Los líquidos inflamables, almacenados sin matriz de compatibilidad ni dique de contención, aceleraron la propagación del fuego. El líquido encendido se desplazó por la vía veredal y extendió la emergencia a una bodega de aserrio, a la cobertura vegetal de predios vecinos y a los predios de dos comunidades religiosas.

La emergencia superó la capacidad de respuesta local inicial y requirió la activación del apoyo intermunicipal e interinstitucional. El foco principal quedó confinado en la noche del mismo día, sin personas lesionadas. Después del evento persisten escenarios de riesgo asociados a las sustancias remanentes, la contaminación del suelo, la exposición de la población vecina y la proliferación de vectores, que se gestionan mediante requerimientos a la empresa, seguimiento interinstitucional y medidas preventivas del Alcalde.

2. CIFRAS CLAVE

17 min del reporte a la llegada de las unidades	8 cuerpos de bomberos movilizados	29 personas evacuadas	0 personas lesionadas
2.000 m perímetro de seguridad	5 h 57 min hasta el confinamiento del foco principal	33 caninos rescatados	29 individuos arbóreos afectados

3. ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

Hora	Hito
13:18	Recepción del reporte por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girardota (CBVG).
13:27 – 13:35	Despacho y llegada de unidades. Por encontrarse fuera de servicio el vehículo local, se activa el apoyo de Bomberos Copacabana. Construcción de diques de tierra para contener el líquido encendido.
13:47 – 15:29	Activación de EPM; control de la fuga de gas con cierre de la válvula del sector y corte de energía.
14:40 aprox.	Rescate de animales por el equipo de Bienestar Animal, con apoyo de Bomberos y Policía.
15:00 – 19:37	Integración de los cuerpos de bomberos de Bello, Barbosa, Medellín, Itagüí, Caldas y Sabaneta; Grupo de Emergencias Apolo; tanquetas de la UNDMO. Ataque con espuma y agentes encapsuladores.
19:15	Confinamiento del foco principal.
02:20 (25 ago.)	Foco principal confinado en un 95 %; escena bajo custodia de la Policía Nacional y del Ejército.

Sustancias identificadas: **UN 1307 xileno (xilol)** y **UN 1263 pinturas inflamables**, líquidos inflamables de Clase 3. Por ser el xileno insoluble y menos denso que el agua, el ataque con agua dispersaba el líquido encendido; la extinción se realizó con espuma y agentes encapsuladores.

4. AFECTACIONES

Componente	Afectación registrada
Personas	29 personas evacuadas; traslado preventivo de religiosas adultas mayores con afecciones respiratorias y cardíacas; apoyo psicosocial a la comunidad y al personal de respuesta. Sin personas lesionadas.
Infraestructura	Instalaciones de la empresa incineradas en su totalidad; bodega de aserrío afectada; colapso parcial de estructuras; daño en el muro lindero y en el cerramiento con la comunidad religiosa.
Servicios	Caída de cables eléctricos, cierre de la válvula de gas del sector y afectación de la tubería de conducción de agua.
Ambiente	Suelo impregnado con solventes en zona de recarga directa del acuífero; escorrentía e infiltración de líquidos; episodio localizado de contaminación del aire; 29 individuos arbóreos afectados. Sin evidencia de llegada directa de líquidos a la quebrada La Sopera.
Animales	33 caninos rescatados y 2 encontrados muertos; aves de corral muertas y con afectación respiratoria.
Capacidad de respuesta	Daño de mangueras, trajes, botas, guantes y herramientas de los cuerpos de bomberos por contacto con material químico.

5. ESCENARIOS DE RIESGO VIGENTES

Clasificación cualitativa (probabilidad × consecuencia) según las condiciones verificadas en sitio el 1 de septiembre de 2026:

Escenario	Condición principal	Nivel
Derrame y escorrentía de sustancias	Charcos de sustancias, recipientes con fondo comprometido, lluvias.	Alto
Contaminación del suelo y del agua subterránea	Infiltración en zona de recarga directa del acuífero.	Alto
Emisión de vapores inflamables	Presencia confirmada de xileno, sin certeza de su retiro total.	Alto
Exposición a olores y material particulado	Población adulta mayor colindante.	Alto
Proliferación de vectores	Agua estancada en piscina, jacuzzi y recipientes.	Alto
Accidente en labores de remoción	Maquinaria y trabajos en caliente como fuentes de ignición.	Alto
Reactivación del incendio	Sin puntos calientes activos; humo en zona de compostaje.	Medio
Condición estructural y perimetral	Muro lindero sin terminar y cerramiento deteriorado.	Medio
Riesgo eléctrico	Conductores aislados por el operador de red.	Medio (atendido)

Ningún escenario configuró los supuestos de riesgo inminente del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012. Los escenarios de nivel alto sustentan los requerimientos a la empresa y las medidas preventivas adoptadas.

6. ACTUACIONES INSTITUCIONALES

Fecha	Actuación
25 – 26 ago.	Visitas técnicas de las Secretarías de Salud, Ambiental y de Agricultura; solicitud de apoyo al Área Metropolitana para evaluar una ceiba afectada.
27 ago.	Mesa de trabajo N.º 1 y recorrido en sitio, con participación de Corantioquia. Compromisos de la empresa: maquinaria, dique de contención, gestor de residuos peligrosos y limpieza de cunetas.
1 sep.	Mesa de trabajo N.º 2 y verificación en sitio: identificación de siete escenarios de riesgo y nuevos requerimientos técnicos a la empresa.
4 sep.	Oficio SIR-2026-200 a la comunidad con los requerimientos a la empresa; remisión del hallazgo de caninos muertos a la Inspección de Policía y a la Fiscalía.
21 sep.	Resolución N.º 2949 de 2026: suspensión temporal de actividades en el área afectada (30 días desde su materialización) y estudios ambientales (10 días hábiles desde la notificación); traslado a Corantioquia.
2 oct.	Programadas la notificación y materialización de la Resolución N.º 2949 y la entrega de los informes del gestor de residuos peligrosos.

7. ESTADO ACTUAL Y PENDIENTES

- **Cumplido:** verificación de puntos calientes, remoción con maquinaria, dique de contención y entrega del listado de gestores autorizados.



- **En curso:** contratación del gestor de residuos peligrosos, terminación del muro lindero y diálogo entre las partes sobre afectaciones a predios privados.
- **Pendiente:** retiro y disposición final certificada de residuos y recipientes; caracterización del suelo y de las aguas; plan de emergencia y contingencia de la empresa; eliminación verificada de criaderos de vectores.
- **Por incorporar:** resultado de la diligencia del 2 de octubre de 2026 y pronunciamiento de Corantioquia.

8. CONCLUSIONES

- El evento se originó en una actividad con sustancias inflamables que operaba sin los instrumentos de gestión del riesgo exigibles (artículo 42 de la Ley 1523 de 2012). La ausencia de inventario, matriz de compatibilidad, contención y plan de emergencias fue determinante en la propagación del fuego.
- La respuesta institucional fue oportuna y articulada: arribo a los 17 minutos, ocho cuerpos de bomberos, control de servicios en las primeras horas, evacuación sin lesionados y confinamiento del foco principal el mismo día.
- El riesgo residual se mantiene mientras permanezca material en el predio. Su reducción depende del cumplimiento de la empresa y de la disposición certificada de los residuos.
- La causa del incendio no pudo establecerse por la modificación del escenario y la carbonización del material.

9. RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

- Mantener el seguimiento interinstitucional del predio hasta el retiro total del material y actualizar la clasificación de los escenarios en cada verificación.
- Exigir a la empresa la disposición certificada de residuos y abstenerse de reanudar actividades sin permisos, plan de emergencia e inspección de Bomberos.
- Construir con Planeación, Hacienda, Ambiental y el CBVG un inventario de establecimientos que manejan sustancias peligrosas en suelo rural, para priorizar inspecciones preventivas.
- Incorporar en la Estrategia Municipal de Respuesta un protocolo para incendios con materiales peligrosos (identificación de sustancias, agentes espumógenos, abastecimiento de agua y apoyo intermunicipal).
- Gestionar la reposición de los equipos dañados del CBVG y la disponibilidad permanente de un vehículo de respuesta en el municipio.
- Informar a la comunidad sobre la línea correcta de reporte de emergencias.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Vista aérea del incendio durante la atención de la emergencia.



Foto 2. Estructura del establecimiento en combustión.



Foto 3. Propagación del fuego hacia la cobertura vegetal.



Foto 4. Remoción y enfriamiento con maquinaria amarilla durante la noche.



Foto 5. Condición del área tras el confinamiento del incendio.



Foto 6. Verificación de puntos calientes con cámara térmica.



Foto 7. Líquidos acumulados y recipientes afectados (26 ago. 2026).



Foto 8. Zona de acopio de barriles incinerados (27 ago. 2026).



Foto 9. Suelo impregnado con sustancias derramadas (27 ago. 2026).



Foto 10. Recipiente con sustancia remanente (27 ago. 2026).



Foto 11. Vía de acceso con rastros de sustancias derramadas (27 ago. 2026).



Foto 12. Individuo arbóreo con afectación total de copa (27 ago. 2026).