

INY4 M31B

EXCESO DE MATERIAL NO CIERRA BIEN EL NOYO 200




Programme DP_CAD_TO_PART	Nombre pza. CC_BRUTO_HR13_CAD_to	Fecha PART1 de noviembre	Temp. pleza e de 2022	Número de plano test
N° de pleza incremental 221110833331B	Nº informe de verificación: " vda_auditno "	Hora 01:31:41	Operador Operador	Fecha de modificación 14 de enero de 2019 13:25:21
		YOU.		D 9000
	Darr 1.3245		Deav. 0.1957	0.493
	Dear0. 1055		Dant - 1.5140	0.960
	(Deatr = -0, 1927)	TE	Dans 0,4654	0.240
	Desw. +0.1167	1602	Degu = 1,4044	0.13
	Deer. + -0.2093	Dany D. LEGI	Deay . 0.4308	0.00
	Dect0.2349		Dear - 0.3891	0.0
	Deary + 0.0110 Deary -	11:01	Decy = 1, 2657	40.20
j	Deev0, 1704	1	0922 0.6635 Desc0.1463 8.4462 1853	0.36
ř.	Derr. * 1.181		1013	ય મ
X				4.6






APORTAR MATERIAL A LA ZONA Y ASEGURAR LA PLANITUD




CAMBIAR PIN

2042L2					0.2479
	118.9479 loc fond 2042 / Y	117.8000	118.7000	116.9000	1.1479


EXCESO DE MATERIAL POR MAL CIERRE DEL NOYO




FALTA MATERIAL EN EL MOYU Y ZONAS DE LA C300




APORTAR MATERIAL AL MOLDE






V1102SQG V1102SQE V1102SQE V1102SQE V1102SQ1B V1102SQ1B V1102SQ1B

Faltas material pieza: Quitar material con piedra fina



EXCESO DE MATERIAL EN EL LAMADO POR MAL CIERRE DEL NOYO C400





CAMBIAR PIN

~	6070D1				0.0171
Ø	6070D1 5.1871 diam 6070 (4,97)	4.9700	5.1700	4.7700	0.2171

LIMPIAR ALUMINIO DEL MOLDE

α	1001D1				0.0182
Ø	115.1082 Diam reten cigueñal palier	114.8900 5	115.0900	114.6900	0.2182