Relatório de Avaliação de Segurança Física: Escritórios POST

1. Introdução e Análise do Contexto

O presente relatório visa analisar as condições de segurança física das instalações dos escritórios da POST, situados no Piso 1 de um edifício misto residencial e comercial. O espaço em análise desenvolve a sua atividade operacional em dias úteis no período compreendido entre as 09H00 e as 18H00, contendo ativos críticos tangíveis e intangíveis de elevado valor, nomeadamente computadores portáteis, estações de trabalho desktop e dados digitais alojados num servidor centralizado na zona de trabalho.

A solução atualmente implementada pela empresa "Já Está - Segurança, Lda." baseia-se num kit de alarme genérico que ignora a disposição real das salas e o funcionamento diário da empresa, resultando em falhas graves na proteção dos computadores e do servidor.

2. Análise Técnica de Vulnerabilidades e Erros do Sistema

2.1. Vulnerabilidades da Localização e Fachadas (Implantação)

A primeira grande vulnerabilidade da localização diz respeito ao acesso livre ao terraço através das escadas públicas. Como as fachadas Norte e Este do escritório dão diretamente para um terraço ajardinado que tem duas escadas com ligação direta à rua, qualquer pessoa pode subir da via pública e aproximar-se das janelas do escritório sem encontrar nenhuma barreira física ou controlo de acessos.

Outro ponto fraco importante é a fragilidade das janelas exteriores. As janelas das fachadas Norte e Este são de correr, feitas de vidro com caixilharia de alumínio, e as persianas externas são de PVC rígido, apresentando um parapeito a apenas 0,85 metros do chão. Estas janelas são fáceis de forçar ou abrir à força por alavancagem a partir do terraço, e o material de PVC das persianas não oferece resistência real contra intrusos.

Por fim, existe uma forte exposição ao parque de estacionamento aberto que ocupa todo o rés-do-chão. O facto de o escritório estar mesmo por cima de um espaço público e sem vigilância facilita que pessoas mal-intencionadas vigiem as instalações a partir de baixo, além de criar zonas escuras e barulho que ajudam a esconder a preparação de um assalto sem que ninguém note.

2.2. Erros Técnicos do Sistema da "Já Está - Segurança, Lda."

O primeiro erro grave do sistema instalado reside nos sensores que estão mal posicionados e tapados por obstáculos. O escritório utiliza biombos amovíveis com 1,70 metros de altura para separar as mesas e os gabinetes têm estores interiores que os funcionários costumam fechar. Os sete sensores de infravermelhos não conseguem ver através destas barreiras, o que cria "zonas mortas" ou caminhos por onde um intruso pode andar livremente no interior sem acionar o alarme.

O segundo erro técnico é a falta de sensores nas portas e janelas, o que resulta numa deteção muito tardia. A solução atual foca-se apenas em câmaras e sensores de movimento internos. Como não foi instalado nenhum sensor magnético de abertura ou de quebra de vidro nas janelas e portas exteriores, o alarme só vai tocar quando o assaltante já tiver partido o vidro e entrado no escritório, não dando tempo

útil para proteger o servidor e os portáteis.

2.3. Vulnerabilidade da Organização e Rotina Diária

No funcionamento diário da empresa, detetou-se uma falha de segurança na Porta Oeste, que dá acesso ao hall público do edifício. Os funcionários têm o hábito de deixar esta porta apenas "encostada" quando saem por breves momentos para fumar ou ir à casa de banho. É importante notar que a planta mostra que esta entrada está bem vigiada por câmaras, existindo no exterior e outra no interior da receção. Contudo, como a rececionista trabalha virada para a entrada e de costas para o espaço onde estão as secretárias e o servidor, se um intruso aproveitar a porta encostada para entrar, as câmaras vão gravar o momento, mas não impedem fisicamente que a pessoa cometa um furto rápido e fuja do edifício antes que a central de segurança remota consiga reagir.

3. Proposta de Medidas Corretivas Imediatas

Para resolver estes problemas de forma rápida e eficaz, propõe-se em primeiro lugar a instalação de uma mola hidráulica na Porta Oeste para garantir que ela se fecha sozinha automaticamente. Junto a isto, deve colocar-se um fecho eletrónico que obrigue os funcionários a usar um cartão ou *tag* para entrar. Esta medida elimina o erro humano de deixar a porta encostada e impede a entrada de pessoas estranhas vindas do hall do prédio.

Em segundo lugar, é urgente instalar sensores magnéticos de abertura e sensores de quebra de vidro em todas as janelas e portas das fachadas Norte e Este. O objetivo é garantir uma deteção precoce, fazendo com que o alarme da central toque logo no momento em que alguém tentar forçar ou partir a janela do perímetro. Desta forma, ganha-se tempo para chamar a polícia antes que o intruso consiga chegar aos computadores ou ao servidor.