瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	P33A-後下保飾蓋-85084-6RX0A				試模日期			
	成型機	221	產品重量	1464g±20g	模具廠	源達	模具代碼	02794	
					模穴數	一模一穴	成型週期	sec	
	固定側回路	一 進 一 出	溫度控制	☑常溫水_____℃ ☐冷凍水_____℃ ☐模溫機_____℃					
	可動側回路	一 進 一 出	溫度控制	☑常溫水_____℃ ☐冷凍水_____℃ ☐模溫機_____℃					
原料	色料品名	ARM-3313-0CUV PK73	回收材比例	不可	烘料	80±5	℃	2	hr

溫度	料管溫度(℃)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				210	210	205	205	205	200	200	195	190				℃
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
		200	200	200	200	200	200										℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃

⏱射出時間：_____sec　⏱冷卻時間：_____sec　射出終點：_____mm

成型條件		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用
	射膠設定	壓力(bar)				90	☑ 是 ☐ 否
		速度(%)				38	☐ 夾具 ☑ 吸盤
		位置(mm)				22	☑ 全自動
		時間(sec)				20	☐ 半自動

成型條件			保四	保三	保二	保一			前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退
	保壓設定	壓力(bar)				25	入料設定	壓力(bar)			90	100	20
		速度(%)				10		速度(%)			70	80	10
		時間(sec)				3		背壓(bar)			2	3	
								位置(mm)			50	160	165

成型條件		→	頂進一	頂進二		→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓
	拖模進	壓力(bar)	30	35	鎖模	壓力(bar)			40	60	80	100
		速度(%)	20	10		速度(%)			60	50	50	30
		位置(mm)	50	125		位置(mm)				500	300	240

成型條件		←	拖退二	拖退一		←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終
	拖模退	壓力(bar)	30	50	開模	壓力(bar)		60	80	80	60	
		速度(%)	50	50		速度(%)		30	45	75	15	
		位置(mm)	10	20		位置(mm)		650	550	300		

模具問題點及改善建議	料管溫度 射膠(壓力.速度.位置.時間) 保壓(壓力.速度.時間) 入料(壓力.速度.背壓.位置) 設定公差±10%

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成
-	112.07.31	新訂	何江龍	何常豪	陳嘉琪