

ZAK.Č.:

140 - 25 - AM

OBJEDNATEL:

Basepoint s.r.o

V Benátkách 2350/6, 149 00 Praha 4

AKCE:

Rekonstrukce vybočujících atik budov MČ Praha 11, Víd- mova 1324/4

POPIS OBJEKTU:

Objekt bývalé mateřské školy byl postaven ve druhé polovině minulého století v konstrukční soustavě stavebního systému Konstruktiva s příčnými rámy 6+6+6 a 6+3+6 s podélnou roztečí 6 m. Jedná se o dvě budovy, které jsou vzájemně propojené pomocí spojovacích krčků. Jednotlivé pavilony jsou jednopodlažní a dvoupodlažní. Tyto skelety s příčnými rámy se vyráběly na zatížení 5 a 7,5 kN/m². U tohoto objektu se předpokládá použití skeletu lehčího, na zatížení 5 kN/m².

Obvodový plášť je z keramických prefabrikovaných panelů, někde v kombinaci s menšími dozdvídkami. Panely jsou osazeny na ozubech průvlaků a ztužidel přes styčnou cementovou maltu, jsou navzájem nahoře spojeny provařením a jsou přivařeny ke styčnickovým deskám zabudovaným do sloupů průvlaků a ztužidel. Atikové panely jsou přivařeny k nástavcům sloupů nad úrovněmi střešních desek a ke ztužidlům a průvlakům.

NÁVRH REKONSTRUKCE:

Vybočující atikové panely jsou celistvé a jejich stabilita je dostatečně zajištěna přivařením k nosnému železobetonovému skeletu. Vybočení těchto panelů mohlo být způsobeno chybnou montáží, nebo bočním zatížením od spádové betonové desky střešního pláště, pokud tato nebyla řádně od atik oddilátována, vlivem její tepelné roztažnosti od zatížení ohřevem v letních měsících při nedostatečném zateplení. Jelikož je v současnosti střešní plášť dozateplen a atikové panely jsou podle typových podkladů „Keramický plášť skeletů Konstruktiva“ dostatečně zajištěny přivařením k nosnému skeletu, není potřeba tyto panely jinak fixovat ke skeletu a je možno je ponechat a pouze je zasanovat povrchově.

ZÁVĚR:

Požadavek rekonstrukce vybočujících atikových panelů vzešel od objednatele v souvislosti s uvažovanou celkovou sanací obvodového pláště budovy zateplením kontaktním zateplovacím systémem, aby se odstranily nerovnosti na fasádě. Jelikož styky mezi fasádními panely jsou uskočené i na panelech spodních a někde od panelů odpadává nesoudržná vrchní část, doporučuji na nerovný, očištěný a zasanovaný povrch fasádních panelů zbavený nesoudržných částí použít polystyrenové desky s upravenými zadními stranami kopírující nerovný podklad, upravenými frézováním na CNC strojích podle 3D skenu fasád.

V Praze dne 14. prosince 2025

Ing. Ant. Macháček

