

Informe Técnico de Instalaciones Fijas contra Incendios.

Decreto 351/79. Cap. 18.



Razón Social: VETIFARMA S.A. – Planta 2

CUIT: 30-68408262-7

Dirección: Avenida 520 y Ruta 2 – Parque Industrial La Plata

Fecha: 05/12/2023



La Plata, 05 de Diciembre de 2023

PRUEBAS E INFORME TECNICO DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS Y RIESGOS DE INCENDIO

VETIFARMA PLANTA 2 Calle 519 e/233 y 237bis Parque industrial La Plata.

El establecimiento se encuentra ubicado dentro del parque industrial de La Plata. Se trata de un establecimiento industrial. En él se elaboran diferentes tipos de alimentos balanceados y complementos para animales de consumo.

Esta planta se ubica casi enfrente de la planta 1 de la firma.

El edificio se compone de diferentes sectores en donde se desarrolla el proceso productivo, estos sectores no poseen ninguna separación cortafuego entre si.

Como se puede ver en la foto adjunta el establecimiento tiene solo un edificio sobre su lateral, ubicado a una distancia de seguridad, por lo que en caso de incendio de este, este no afectaría gravemente a la planta en estudio.



El sistema de protección contra incendios se encuentra integrado por elementos de protección activa. Matafuegos y un sistema presurizado de bocas de incendio equipadas.



Los matafuegos se encuentran bien ubicados, libres de objetos que puedan impedir su rápido acceso. En su mayoría son de polvo triclase, aptos para los riesgos existentes en el establecimiento.

El sistema de bocas de incendio equipadas (BIE´s) se encuentra conformado por los siguientes elementos.

- Tanque a nivel.
- Sistema de presurización.
- Cañerías.
- Bocas de incendio equipadas
- Boca de impulsión/toma para autobombas.

Tanque a nivel.

Su base es de mampostería aparentemente la misma que forma parte del piso. Está conformado por un nivel de placas de hormigón prefabricadas, con forma cilíndrica. Las placas se encuentran unidas de manera mecánica. El ingreso de agua es a través de una cañería de ¾" con una llave paso. Colocar elemento que evite el cierre accidental de la válvula (Ver recomendaciones)

El tanque se encuentra correctamente tapado. Esto es de suma importancia ya que evita que las bombas de incendio puedan succionar un elemento extraño. También es correcto tener un punto desde donde se puede visualizar el nivel de agua (Esto es sobre la cañería de este fluido.)

Se estima una capacidad aproximada de 20.000 lts., exclusiva para incendio.

Sistema de presurización

Este sistema se encuentra operativo y en buenas condiciones, El mismo se compone de una bomba Jockey (mantenedora de presión) y dos electrobombas de caudal.

Las bombas tienen las siguientes características:

Bomba	Presión nominal	Caudal nominal	Marca y modelo
Jockey	7,3 kg/cm ²	9,6 m ³ /h	DAB K 66/100
Electrobomba principal	60 kg/cm ²	45 m³/h	Tromba RTB S 3004
Electrobomba secundaria	60 kg/cm ²	45 m ³ /h	Tromba RTB S 3004







Electrobombas

Bomba Jockey

Estas bombas se consideran apropiadas para el sistema de BIE existentes. Las electrobombas son del tipo Back pull out, lo que permite tareas de reparación sin la necesidad de desafectar todo el sistema de incendio.

La marca y modelo de bomba se encuentra indicada por el fabricante como bomba para instalaciones de protección contra incendios.

De acuerdo a las recomendaciones de la autoridad de aplicación, cada bomba (Electrobomba principal y de reserva) debe suministrar por si sola el caudal y la presión requeridos por el sistema, en este caso la presión de cada una es adecuada y el caudal supera en un 50% lo requerido para este tipo de riesgo. Las tres bombas se encuentran conectadas a un único tablero eléctrico. Si bien sería recomendable, para una mayor seguridad, tableros independientes, esta práctica es adecuada y aceptada por la autoridad competente.

El tablero es metálico y su diseño es el requerido para bombas de incendio. No cuenta con elementos de seguridad como guardamotores o dispositivos de arranque lento. La protección es únicamente con fusibles sobredimensionados a la características de los motores, de manera que los mismos funcionen aún es circunstancias extremas.







Los comandos de las bombas se encuentran en la tapa del tablero, siendo los mínimos requeridos para la operación de las bombas.

De las luces indicadoras de fase, dos no funcionaban. Se sugiere su reparación urgente.

El automatismo de las bombas se realiza a través de tres presóstatos que se encuentran en el colector principal. Se recomienda anualmente calibrar los mismos para que el arranque se realice de acuerdo a la siguiente secuencia.

Bomba jockey

Arranque a 4 kg/cm2 Parada a 5 kg/cm2

Electrobomba principal

Electrobomba reserva

Arranque a 3 kg/cm2 Parada manual

Arranque a 2 kg/cm2 Parada manual

Los presóstatos son los indicados para los sistemas de incendio por su confiabilidad y robustez.

Sobre la misma cañería troncal se ubica un manómetro en el cual se pueden tomar las presiones de arranque y parada de las bombas.






Manómetro

Presóstato de la instalación

Los presóstatos cuentan con llave de corte. No es recomendable contar con este elemento en el acceso a los mismos ya que el cierre intencional o accidental de los mismos desafecta el automatismo del sistema de incendio. Se recomienda eliminar las válvulas de corte o bloquear las mismas en posición de apertura. Para la prueba del sistema se cuenta con una válvula en la cañería troncal que desagua en el tanque.



Se recomienda una válvula como la existente pero dentro de la sala de bombas para poder realizar las pruebas y la calibración de los presóstatos con mayor precisión.



Lugar donde colocar la válvula para sistema de prueba

En la sala de bombas se encuentra también un tanque pulmón fuera de servicio, debido a las características del sistema (Poca longitud) el mismo no presenta ninguna utilidad, por lo que puede ser retirado, colocando un tapón en donde actualmente se encuentra la manguera de conexión.





Cañería:

La cañería es de hierro con uniones soldadas, de características adecuadas para la circulación de agua para incendio. La salida de la sala de bombas es de 4". Se encuentra dispuesta en forma de "ramas de árbol", reduciendo su diámetro en las bocas de incendio.

Es externa, no se observaron tramos enterrados o dentro de tabiques o muros. Lo soportes se encuentran dimensionados de acuerdo a la carga que reciben. Las cañerías se encuentran alejados de rutas de circulación de autoelevadores y camiones evitando que puedan ser dañadas por efectos de una mala maniobra.

Bocas de incendio equipadas (BIE´s)

El sistema se encuentra compuesto por bocas de Ø 63,5 mm. La mayoría cuentan con un reductos a Ø 44,5 mm. Se recomienda unificar todas las bocas en esta medida, ya que es mucho más práctica de manejar y se logra una optimización del recurso hídrico.

La mayoría de las lanzas son de chorro pleno niebla.

Los gabinetes son de chapa, algunos con tapa ciega y otros con vidrio. Las mangas que se encuentran dentro son algunas de tejido sintético y otras revestidas en polímero. Ambas son adecuadas para el uso que se le podría dar en este establecimiento.

Como se mencionó anteriormente coexisten mangas de Ø 44,5 mm. y Ø 63,5 mm. La recomendación es retirar las mangas de Ø 63,5 mm., dejándolas de reserva de emergencia, y reemplazarlas por mangas de Ø 44,5 mm x 25 mts.

En una boca de incendio ubicada próxima al tanque de incendio falta la manga y la lanza. Estas fueron robadas, se recomienda usar lanzas de plástico y sujetar firmemente la manga a la boca de agua.

Algunas mangas se encuentran deterioradas y aparentan tener más de 10 años. Se recomienda realizar la prueba hidráulica de las mismas de acuerdo a la norma IRAM 3546 y 3594,


Esta prueba se realiza porque las uniones se pueden "soltar" no sólo produciendo la imposibilidad de su uso, sino también puede lastimar a quien la esté operando. El otro punto importante es que las mangas han estado durante mucho tiempo sin moverse suelen presentar pérdidas en los cortes en ángulo.





Manguera deteriorada por el tiempo, sería necesaria una prueba hidráulica.

Una boca de incendio se encuentra en un espacio confinado, en un pasillo generado por la construcción de un edificio anexo al existente. Se debería mover hacia adelante para que sea más adecuada su operación. Este punto fue observado por Los Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al extender el certificado antisiniestral.





Boca de impulsión/Toma para autobomba.

El sistema cuenta con una boca de impulsión de Ø 63,5 mm. rosca hembra, la misma se encuentra en el acceso sobre el lateral del edificio, formando parte de la misma cañería de bocas de incendio.



Otros puntos relevantes:

La alimentación eléctrica de las bombas de incendio es desde la red que alimenta todo el establecimiento.

Debido a que en el lugar se cuenta con un grupo electrógeno cuya capacidad es suficiente para alimentar las bombas se recomienda realizar una conexión independiente para que en caso de incendio, al cortar el suministro eléctrico, el sistema de presurización contra incendio pueda ser alimentado por el grupo.





Los silos y el movimiento de los componentes que forman parte de los productos, generan polvos. Estos, en ciertas circunstancias, pueden producir atmósferas explosivas. Por lo tanto se debe tener en cuenta evitar la generación de polvos en suspensión y la convivencia con procesos de llama abierta.

CONCLUSION:

Por todo lo expuesto se considera que las instalaciones de protección contra incendios son adecuadas y se encuentran en condiciones para el control de un incendio de características accidentales, con un solo foco de ignición.

La instalación de bocas de incendio equipadas (Mangueras) solo puede ser utilizada por personal capacitado al efecto o bomberos profesionales.

Se sugiere dar cumplimiento a las recomendaciones principales para obtener una mayor confiabilidad de la instalación.

Lic. Diego Aranguri Díaz
Especialista en Tecnología y Gestión de la
Seguridad Contra Incendios en la Edificación
INTI – UNSAM

LHS 02655 PBA



Recomendaciones principales – Estas recomendaciones son de importancia ya que pueden poner en riesgo el funcionamiento del sistema de incendio, o tener una implicancia legal.

Recomendación	
01.PRINCIPAL	Estas recomendaciones son de importancia ya que su inobservancia pueden poner en riesgo el funcionamiento de los sistemas de incendio, o tener una implicancia legal.
02.SECUNDARIAS	Estas recomendaciones hacen principalmente a mejores prácticas para tener un mayor conocimiento y desempeño de las instalaciones contra incendios.
03.MEJORAS	Estas recomendaciones hacen a que la instalación sea más segura (Por encima del estándar requerido) y sea más fácil de realizar algunas pruebas o controles.

Ej. Identificación de puntos **2023.12.01.01** Año y mes de realizada la observación. Nivel de recomendación. Punto dentro del nivel.

Punto	Recomendación	Obs
2023.12.01.01	Enrollar todas las mangas de incendio de forma doble.	
2023.12.01.02	Precintar la válvula de entrada de agua a la reserva exclusiva para incendio	
2023.12.01.03	Reubicar boca de incendio equipada pasar del pasillo al frente.	
2023.12.01.04	Colocar equipo de iluminación de emergencia en sala de bombas de incendio	
2023.12.01.05	Enclavar o eliminar las válvulas de corte de los presóstatos.	
2023.12.01.06	Colocar manga y lanza faltante en boca de incendio en plataforma de descarga de camiones.	
2023.12.02.01	Unificar todas las mangas de incendio en Ø 44,5 mm con su correspondiente adaptador colocado en la salida de la boca de incendio	



2023.12.02.02	Realizar prueba hidráulica de las mangas de acuerdo a Norma IRAM 3594	
2023.12.02.03	Conectar la alimentación eléctrica del sistema de presurización de incendio al grupo electrógeno.	
2023.12.02.04	Para una alarma primaria se puede instalar un sistema de detección que reporte a la otra planta, para que en caso de incendio y ausencia de personal, sea rápidamente localizado.	
2023.12.02.05	El tanque pulmón que en este momento se encuentra desafectado puede ser eliminado. Ya que por las características de la instalación no es necesario.	
2023.12.03.01	Indicar numeración en las bombas de incendio de acuerdo a lo indicado en el tablero.	
2023.12.03.02	Numerar las bocas de incendio equipadas y confeccionar una planilla de control de acuerdo a Norma IRAM 3546	
2023.12.03.03	Reubicar la llave de retorno al tanque del equipo de presurización para poder realizar las pruebas con mayor precisión	
2023.12.03.04	Señalizar la boca de impulsión del sistema.	
2023.12.03.05	Señalizar la sala de bombas y colocar instructivo sobre su funcionamiento en el interior.	



VISADO DE ENCOMIENDA - DOCUMENTO Nº: 000020582

El CPSH certifica que el profesional está inscripto y con incumbencias para ejercer el trabajo que a continuación se describe.

Apellido y Nombres: Aranguri Diaz, Diego Esteban

CUIT/CUIL Nº: 20214840953

Dirección electrónica: diegoaranguridiaz@gmail.com

Con título de: LICENCIADO EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Entidad: Universidad de la Marina Mercante

Res. Ministerial: R.M.0045/97



Matrícula CPSH Nº: LHS-002655 PBA

Vigencia desde: 19/01/2022

A solicitud del profesional se extiende el certificado de trabajo profesional a ser presentado ante:

Bomberos de la Policia de la Provincia de Buenos Aires

Función técnica: Asistencia a otro profesional Relación laboral: Profesional Independiente Trabajo realizado: Informe técnico.

Fecha del trabajo realizado: 29/11/2023

Comitente

Razón Social: Vetifarma S.A. CUIT/CUIL: 30684082627 Calle: 5 y 520 Parque Industrial

Número: 0000 Localidad: La Plata Partido: La Plata

Lugar y fecha de emisión: Provincia de Buenos Aires 12/12/2023

Libre de deuda: Al día de la fecha el Profesional no posee deudas con el Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Certificado de Ética

Al día de la fecha el Profesional no posee sanciones ni inhabilitaciones según el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo al Código de Etica reglamentado por Ley 15.105







