
Aula 20 Brochamento

Definição

Brochamento, brochaemento ou brochagem: processo de usinagem onde a remoção de material da superfície de uma peça,ocorre de forma progressiva, pela ação ordenada de gumes de corte, dispostos em série, cada qual disposto em uma profundidade de corte escalonada em ferramentas multicortantes.



Exemplo de brochamento

Generalidades


- A transformação de um perfil é feita de forma gradativa, na seqüência de ação de cada um dos elementos de corte da brocha
- Cada elemento cortante promovem um incremento na profundidade de corte (a_{ps}) ao longo de seu comprimento da brocha
- As brochas podem realizar uma operação completa de usinagem, desde o desbaste grosseiro até o acabamento

Generalidades

- O brochamento permite obter bom acabamento nas peças trabalhadas, geralmente dispensando, operações de usinagem posteriores
- A profundidade de corte (a_{ps}) podem variar na ordem de 0,06 a 0,15 mm de modo que a necessidade de se remover grandes quantidades de material resultam em um número elevado de dentes, o que leva a necessidade de máquinas com um curso longo

Generalidades


 Brochamento abrir cavidades para chavetas em furos cilíndricos ou o de transformar perfis de furos cilíndricos em perfis acanelados, estriados, quadrados, hexagonais etc.




Exemplos de fases da transformação

Tipos de brochamento

Brochamento externo: quando a operação é feita sobre a superfície externa da peça, dando acabamento ou semiacabamento a seus perfis







Exemplo de peças usiandas por brochamento externo

Tipos de brochamento

Brochamento interno: quando a operação é feita internamente a peça, permitindo modificar a geometria de um furo vazado





Exemplos de geometrias geradas pelo brochamento


Vantagens do brochamento

- Tolerâncias estreitas de usinagem
- Bom acabamento superficial
- Capacidade de produzir formas variadas e complexas esternas e internas
- Vida longa da ferramenta, a produção pode atingir 2.000 a 10.000 peças entre afiações.

Vantagens do brochamento

- Produção economica, o custo da ferramenta é alto porem o custo por peça é baixo.
- Alta produtividade. a remoção do cavaco é bem rápida pois varios dentes atuam ao mesmo tempo em sequencia continua
- Operações podem ser realizadas em uma só passada realizando desbaste e acabamento

Elementos de uma Brocha



H – Tirante de fixação

C – Dentes de calibração – comprimento cilíndrico

D – Dentes de acabamento – comprimento cônico

E – Dentes de desbaste – comprimento cônico


G – Área de absorção de cavaco ou bolsa de cavacos

Dn - Diâmetro do núcleo

Desvantagens do brochamento

- Custo da ferramenta
- Necessidade de máquinas específicas
- Reafiação da compexa da ferramenta
- Perda de um elemento cortante pode levar aperda de toda a ferramenta


Brochas de Compressão: São forçadas através do furo, manualmente ou por prensa. São ferramentas curtas para evitar flambagem comprimento max. igual a 25 diâmetros. São utilizadas também para brochamento de furos cegos




Brochas de Tração: São puxadas através do furo permitindo um maior comprimento, tendo assim a possibilidade de realizar operações completas de desbaste e acabamento

Brochas Giratórias: Utilizadas na produção de formas

helicoidais (ex: ranhuras de armas)





Brocha de Sólida


Fabricada em uma só peça em geral de aço rápido incluindo os dentes, são a maioria das brochas internas.


Brochas tipo Pote


É uma brocha de superficie, envolve toda a peça. (ex: eixos ranhurados, engrenagens)


Materiais de brochas

- Aço ferramenta
- Aço rápido com 5%, 8% e 12 de Co
- Metal duro









Recomendações de ângulos de incidência a

Recomendações de ângulos de incidência α				
Material	Dentes de desbaste	Dentes de acabamento		
Aço	1,5° : 3°	0,5° : 1°		
Ferro-Fundido	2°:4°	0,5° : 1°		
Bronze e Latão	1º: 2º	0,25°: 0,5°		
Alumínio	2°: 3°	1º : 2º		

Recomendações de ângulos de saída γ

Recomendações de ângulos de saída γ				
Brochamento interno				
10° a 12°	8° a 12°			
14° a 18°	15° a 20°			
10°	10°			
7°	7°			
10°	8°			
5° a 7°	6°			
5°	0° a 5°			
10°	12°			
12°	12°			
8°	0° a 8°			
20°	20°			
15°	18°			
12°	15°			
20°	20°			
	10° a 12° 14° a 18° 10° 7° 10° 5° a 7° 5° 10° 12° 8° 20° 15° 12°			

Parâmetros para brochamento

Velocidade de corte

A velocidade de corte no brochamento é função do perfil do par material da peça e material da ferramenta, da forma do gume principal, dos ângulos de incidência e saída, da profundidade de corte etc.

Parâmetros para brochamento

Velocidades de corte para brochas de aço rápido

MATERIAL	VELOCIDADE DE CORTE		
Aço de 500 a 700N/mm²	5 – 8 m/min		
Aço de 700 a 800N/mm²	3 – 6 m/min		
Aço de 800 a 900N/mm ²	1 – 3 m/min		
Ferro maleável	5 – 9 m/min		
Ferro fundido	6 – 9 m/min		
Latão, bronze	8 – 12 m/min		
Alumínio	10 – 14 m/min		
Zinco (fundido sob pressão) 20 – 30 m/min			
Magnésio	20 – 30 m/min		

Parâmetros para brochamento

Fatores de correção para demais materiais de ferramentas

Dureza Brinell do material da peça		
Até 160	160 - 220	220 - 360
0,5	0,5	0,5
1,9	1,0	1,0
1,1	1,15	1,2
1,15	1,25	1,3
1,25	1,4	2,0
1,6	1,8	2,0
2,0 - 2,5	2,5 - 3,0	3,5 - 4,0
	Até 160 0,5 1,9 1,1 1,15 1,25 1,6	Até 160 160 - 220 0,5 0,5 1,9 1,0 1,1 1,15 1,25 1,25 1,6 1,8

Observações:

- Utilizar os fatores maiores quando usinar aço, e os menores para os demais materiais
- Esses valores podem ser considerados conservadores, podendo, na prática, ser ultrapassados
- Iniciar preferivelmente com velocidades moderadas


Fluidos de corte para brochamento


Função dos fluidos no brochamento:

- refrigeração
- · lubrificação das cavidades dos dentes da brocha
- reduzindo o atrito entre cavaco e a ferramenta
- diminuindo o desgaste
- remover os cavacos que ficam impregnados nos dentes da brocha
- · aumento da vida

Brochadeiras


Brochadeiras horizontais





Brochadeiras

Brochadeiras verticais



Fim - Aula 20