

Aula 09

Processos de Furação, Alargamento e Rosquameto

Formas de obtenção de furos




Processo de usinagem onde movimento de corte é principal rotativo, e o movimento de avanço é na direção do eixo





Furadeira a arco egípicia de 1.000 A.C.


- → 1800 primeiras publicações sobre furação de metais
- → 1884 Morse Twist Drill and Machine Company
- → 1891 Primeiros testes de furação




Broca helicoidal










Processo de furação com brocas helicoidais



Simulação do processo de furação (www.deform.de)

Furação com brocas helicoidais

- Processo de maior importância 20 a 25% do total de aplicações dos processos de usinagem
- A broca helicoidal é a ferramenta mais fabricada e mais difundida para usinagem
- Existem aproximadamente 150 formas de afiações e uma série de perfis específicos
- Utilização em furos curtos ou profundos
- Utilização na furação em cheios ou com pré-furo


Particularidades do processo

 A velocidade de corte vai de um valor máximo na periferia da broca até o valor zero no seu centro


$$r \to 0 \Rightarrow v_c \to 0$$
; $r \to r \Rightarrow v_c \to v_c \max$

- Dificuldade no transporte dos cavacos para fora da região do corte
- Distribuição não adequada de calor na região do corte
- Desgaste acentuado nas quinas com canto vivo
- Atrito das guias nas paredes do furo


Fatores que contribuem para qualidade de furos com de brocas helicoidais




Cinemática do processo



Cinemática do processo Distrbuição entre rotação e avanço



Constituntes de brocas



Broca helicoidal

 α = ângulo de incidência

 β = ângulo de cunha


 γ = ângulo de saída


 σ = ângulo de ponta

 Ψ = ângulo do gume transversal

 ε = ângulo de quina

rε = raio de quina





Geometria das brocas helicoidais

Geometria da cunha de corte

- O gume transversal é parte integrante do gume principal, e tem como função estrudar material na direção do gume principal
- Gume principal é o gume cortante e aponta no sentido de corte
- A forma e o ângulo de hélice da broca definem o ângulo de saída g, que não é constante ao longo do gume principal
- γ tem valor máximo na quina da broca e diminui no sentido de centro da broca, tornando-se negativo na passagem para o gume transversal.


Geometria da cunha de corte

- γ (e consequentemente δ) são variados de acordo com as características do material a ser usinado
- Guia reduz atrito com as paredes e direciona a broca
- Haste: fixação na máquina
- Canal: retirada de cavaco
- Canal interno: alimentação do fluido lubri-refrigerante


Grupos principais de brocas helicoidais

Tipo	Aplicação	Representação
N	Materiais de peça normais Ex. aços δ entre 18 e 30°	8
Н	Materiais de peça duros Ex. Aços liga, ferro-fundido δ entre 18 e 30°	8
W	Materiais de peça duros Ex. Alumínio, bronze δ entre 18 e 30°	5 <u> </u>


Afiações de brocas helicoidais




Afiações de brocas helicoidais



Afiações especiais de brocas helicoidais



Forças em brocas helicoidais



Requisitos para materiais de brocas


- Tenacidade
- Resistência a compressão
- Resistência a abrasão
- Resistência térmica
- Resistência ao choque e a fadiga

Formas construtivas de brocas em função do material


• Broca com soldada



Broca Integral



Broca com incerto



Aço ferramenta

- Muito pouco empregado em aplicações industriais
- Brocas para hobby
- Brocas de baixo custo para aplicações simples
- Brocas para materiais de fácil usinagem, tais como alumínio, plásticos e madeira

Aço-rápido

- Largamente empregado na fabricação de brocas (fácil reprocessamento e bons requisitos técnicos)
- As ferramentas são temperadas, sofrem tratamento superficial (nitretação) e frequentemente são revestidas
- Ferramentas não integrais


Metal duro

- Homogeneidade, elevadas dureza, resistência à compressão e ao desgaste à quente
- As velocidades de corte podem ser até 3 vezes maiores que as utilizadas com ferramentas de aço rápido
- Qualidade do furo 3 classes IT melhores que os obtidos na usinagem com aço rápido
- Aplicação de ferramentas de metal duro exige máquinas com características de velocidade, potência, refrigeração e rigidez adequadas
- Brocas podem ser maciças (maior aceitação) ou com insertos intercambiáveis – com ou sem revestimento


Desgaste em Broca Helicoidais

- Desgaste de flanco (Vb) baixa qualidade, imprecisões e aumento do atrito
- Desgaste nas guias não gera aumento no momento
- Desgaste do gume transversal arredondamento e possível lascamento das zonas de transição
- Desgaste de cratera remoção de material por abrasão e difusão
- Gume postiço adesão do material da peça encruado na ferramenta
- Fratura fim catastrófico

Desgaste em Broca Helicoidais




Exemplos de desgaste em brocas



(a) lascamento de gume (b) desgase abrasivo

Exemplo da volução de desgaste abrasivo em brocas helicoidais



Critério de fim de vida em furação

Definição: perda do controle sobre os cavacos ou iminência de uma quebra rápida

Fatores considerados

- Textura superficial
- Exatidão dimensional e geométrica
- Estado da ferramenta
- Formação do cavaco
- Vida restante da ferramenta

Critério de fim de vida em furação

Critérios de fim de vida utilizados na prática

- Tempo de máquina
- Tempo efetivo de corte
- Volume de metal removido
- Número de peças usinadas
- Velocidade de corte equivalente
- Comprimento usinado equivalente
- Velocidade de corte relativa


Fatores que influenciam a qualidade e precisão do furo

- Erros geométricos
- Erros dimensionais
- Posicionamento
- Circularidade
- Forma
- Presença de rebarbas
- Processo
- Peça
- Ferramenta
- Máquina
- Parâmetros
- Rigidez.

Fatores que influenciam a qualidade e precisão do furo


- Máquinas onde são utilizadas buchas precisão da broca em relação ao diâmetro e circularidade, não é tão crítica
- Máquinas de comando numérico / máquinas de precisão a precisão da broca é crítica
- Brocas padrão podem necessitar de uma nova retificação para operações de precisão
- Retificação inadequada, desbalanceamento das forças, deflexão na broca, erros nos furos

Erros comuns na geometria do furo




Variações do processo de furação

Rebaixamento




- A usinagem não é feita em material maciço
- Rebaixamento de alargamento de um furo cilíndrico
- Rebaixamento plano, de uma superfície cônica ou de uma superfície perfilada
- Rebaixamento combinado de uma superfície cilíndrica e uma superfície de topo


Ferramentas de rebaixamento



Rebaixador com ponta ou escareador



Rebaixador com guia



Rebaixador escalonado

Tipos de Furadeiras






Fixação de ferramentas na furação

Brocas com haste cilindricas

→Mandril


• Os de três castanhas são os mais utilizados

Aperto manual ou com chave



Fixação de ferramentas na furação

Exemplos de pinças



Processo de Furação Profunda


Furação profunda

Relações profundidade/diâmetro (L/D)

- Relações I/D > 20 até 150: com freqüência I/D<20 já é considerado furação profunda
- 3< L/D <5: uso de brocas helicoidais convencionais com furação contínua
- L/D >5: uso de brocas helicoidais convencionais, com furação em ciclos
- L/D >>5: processos específicos, empregando brocas de canais retos, brocas canhão, brocas de gume único, brocas BTA e *Ejektor*.

Generalidades do processo de furação profunda

Com brocas helicoidais especiais - interrupção frequente do processo para retirada de cavacos



Ciclos de furação

Generalidades do processo de furação profunda

- Ferramentas especiais assimetria na posição dos gumes
- Fluido de corte alimentação interna transporte de cavacos
- Cunha em metal duro altas velocidades de corte
- A furação profunda é aplicada com vantagem nas seguintes operações:
 - → Usinagem de materiais com alta porcentagem de elementos de liga
 - → Usinagem de materiais com resistência à tração acima de 1200 N/mm²
 - → Remoção de elevado volume de material na unidade de tempo
 - → Exigências elevadas de tolerância de qualidade superficial e geométrica do furo.

Requisitos para a furação profunda

Máquinas-ferramentas:

- maior rigidez e estabilidade dinâmica
- dispositivos de fixação que permitem maior rigidez na ferramenta

Fluido:

alta pressão para extração de cavaco e refrigeração do gume


Brocas:

• brocas específicas para grandes relações L/D.

Fatores limitantes nos processos de furação profunda

- Usinabilidade do material da peça
- Estabilidade da ferramenta e da máquina
- Precisão da máquina-ferramenta
- Composição do fluido de corte
- Material da ferramenta


Ferramentas utilizadas na furação profunda




Broca de canais retos

Características

Alta resistência a torção



Princípio de funcionamento da furação com brocas de canais retos



Broca canhão (gume único)

Caracterísitcas


- Auto-guiada
- Alimentação de fluido a alta pressão pela haste
- Transporte de cavaco pela ranhura V
- Necessidade de bucha guia

Broca canhão (gume único)

Aplicações da broca canhão

- Furação em cheio
- Furação escalonada
- Trepanação
- Alargamento
- Furação profunda de materiais com dureza até 50 HRC


Constituintes das brocas canhão




Furação com broca BTA

Características

- Alternativa para brocas convencionais, melhorando qualidade superficial e reduzindo esforços
- Requer dispositivo complexo para alimentação do fluido



Princípio de funcionamento da furação com broca BTA




Furação com broca EJEKTOR


Características

- Furação profunda em máquinas-ferramentas simples
- Alimentação de fluido por haste tubular duplo concêntrica
- Peculiaridades do processo ejektor
- Tubeiras especiais: depressão para expulsão de fluido e sucção de cavaco
- Divisão do gume: redução do atrito, dos esforços laterais, do calor desenvolvido e do desgaste das guias.

Constituintes das brocas EJEKTOR



Princípio de funcionamento da furação com broca EJEKTOR



Processos de Alargamento

Alargamento

Definição: Processo de usinagem em geral utilizado para produzir furos com alta definição geométrica, dimensional e qualidade superficial.

v_C alargamento ~ 65 a 75 % da v_C usada para furação

Generalidades

Alargamento com ferramentas de múltiplos gumes e com ferramentas de gume único


Para evitar o aparecimento de vibrações se trabalha com divisão não regular dos gumes (número impar de dentes)

Tipos de alagadores

Alargador de múltiplos gumes



Alargador de gume único



Quanto ao tipo de operação


De desbaste

Usados para aumentar diâmetros de furos em bruto

De acabamento


Usados para a obtenção de furos calibrados, com exigências quanto ao acabamento e precisão

Quanto ao tipo de dentes




Quanto à fixação

Haste cilindrica



Haste cônica




Quanto ao uso


• Alargadores manuais \Rightarrow os manuais tem chanfro na entrada maior e

de menor inclinação

Alargadores máquina




Alargador máquina



Alargador manual


Classificação dos alargadores Quanto à geometria do furo

- Alargadores paralelos
 Alargadores cônicos



corte M-M

Geometria dos alargadores





γ₀ - Ângulo de saída ortogonal


 χ_r - Ângulo de direção do gume

 γ_p - Ângulo de saída passivo do gume secundário

γ_f - Ângulo de saída lateral (ângulo de hélice)

a₀- Ângulo de incidência ortogonal

a'p - Ângulo de incidência passivo do gume secundário




Escolha do tipo de alargador


Fatores de influência


- Aplicação manual ou mecânica;
- Características do furo como profundidade, furo passante ou cego, interrompido, estado do pré-furo, espessura da parede da peça, dimensões e grau de acabamento ou precisão,
- Resistência e usinabilidade do material
- Quantidade de sobre-metal a ser removido


Recomendações para aplicação





Recomendações para aplicação











Processos de Rosqueamento

Rosqueamento

Definição: processo de usiangem cujo a função é produzir rocas internas e externas

• É um dos processos mais complexos de usinagem


Velocidade de corte

- Em tornos paralelos com ferramentas de aço rápido $v_{\rm C}$ < 1/2 $v_{\rm C}$ de torneamento
- Ferramentas de materiais cerâmicos v_C ~ 1500 m/min
- Ferramentas de metal duro

Problemas da fabricação de roscas

Existem diversas classes de ajuste e precisão

• Pelo menos cinco medidas que devem ajustar entre si:



Problemas da fabricação de roscas

Existem vários de roscas

- Rosca métrica normal (DIN 13-1), fina (DIN 13-2...10)
- Rosca métrica cônica (DIN 158-1)
- Rosca Whitworth (não recomendada)
- Rosca GAS (DIN ISO 228-1)
- Rosca ISO trapezoidal (DIN 103-1)
- Rosca de dente de serra (DIN 513)
- Roscas UNF (EUA+Inglaterra)
- Roscas Edson
- Roscas especiais

Formas de Fabricação

Usinagem

- Torneamento com ferramenta simples ou múltipla
- Cabeçotes automáticos com pentes, tangenciais radiais ou circulares
- Turbilhonamento
- Com machos e cossinetes
- Fresagem com fresas simples e múltiplas
- Retificação com rebolos de perfil simples ou múltiplo


Conformação

Laminação entre rolos ou entre placas planas

Tipos de rosqueamento por usinagem

- → Torneamento com ferramenta simples ou múltipla de filetar
- → O perfil da rosca é executado apenas com um gume em vários passes
- → São utilizadas ferramentas de aço rápido e de metal duro
- → O uso de insertos indexáveis exige altas v_C's
- → Altas v_C's e altos avanços ⇒ recuos rápidos
- → Processo crítico na execução de roscas próximas a ressaltos e colares
- → Máquinas de comando manual ferramentas de HSS e peças com rebaixos longos para a saída da ferramenta
- → Ferramentas de metal duro e cerâmicas exigem sistemas automáticos tornos CNC (altas v_C's e retornos rápidos)

Ferramentas de roscar com insertos de metal duro



Recomendações para rosqueamento de aços e FoFo

Velocidade de corte


Material da peça	Velocidade de corte [m/min]
Aço ABNT 1140	65
Aço ABNT 1040	60
Aço ABNT 4120	55
Aços Inoxidáveis	25 - 30
Ferro-fundido	50 - 70
Bronze	80 - 120
Alumínio	90 - 180


Torneamento de rosca com pentes


Generalidades

- Vários gumes em ação simultaneamente
- Cada gume realiza um corte mais profundo que o anterior a rosca é executada em um só passe
- Os pentes podem ser radiais, tangenciais ou circulares (fabricados em aço rápido)
- Para rosca externa direita pente de rosca esquerda e vice versa
- Para roscas internas pentes circulares

Pentes de rosqueamento







Para rosca direita Para rosca esquerda


Rosqueamento com cabeçotes automáticos

Generalidades

Tipos de cabeçotes


- Estacionários / Giratórios
- Tipos de pentes acoplados aos cabeçotes
- Radiais / Tangenciais / Circulares
- → Atingindo-se o comprimento da rosca os pentes abrem e aferramenta retorna
- →Menor desgaste da ferramenta, menor tempo gasto e melhor acabamento
- →Os pentes são ajustáveis
- facilidade para a reafiação
 - tolerância dimensional das roscas


Rosqueamento com cabeçotes automáticos




Cabeçotes automáticos de roscar:

- a com pentes radiais;
- b com pentes tangenciais;
- c com pentes circulares.






Exemplo de pente de roscar radiais e tangenciais



Turbilhonamento de roscas (tornofresamento)



- 1 Peça
- 2 Ferramenta
- 3 Suporte de fixação da ferramenta

Rosqueamento com machos e cossinetes

Generalidades

- Processo especial de furação e alargamento
- Machos para furos passantes têm entrada cônica
- Parte rosqueada é dividida em pentes e rebaixos
- Rebaixos condução de cavacos e fluido


Rosqueamento com macho de roscar



Rosqueamento com macho de roscar Generalidades

- Ferramentas manuais fornecidas em jogos (pré-corte e acabamento, eventualmente corte intermediário)
- Material quase que exclusivamente aço-rápido
- Em furos cegos a velocidade é limitada pela profundidade do furo e pela rapidez de inversão da rotação da máquina
- Velocidades excessivas \Rightarrow maior desgaste, acabamento ruim, rebarbas, fora da dimensão, alta $F_C \Rightarrow$ quebra
- Roscas curtas velocidades grandes são utilizáveis
- Roscas profundas baixas velocidades
- Diâmetros pequenos elevados torques ⇒ quebra


Exemplo de macho de roscar



Cossinetes

- Ferramentas multicortantes utilizadas no corte de roscas externas
- Trabalhos de manutenção, reparos, máquinas de roscar com exigências limitadas de precisão e acabamento
- Inversão da rotação para a retirada da peça (pode causar danos nos filetes da rosca e desgastar a ferramenta)





Cossinetes

- Pequeno diâmetro uso em máquinas com espaço limitado
- Metais de resistência média roscas de até 24 mm
- Metais leves roscas de até 30mm
- O sobrematerial para acabamento n\u00e3o deve ser pequeno
- O sobrematerial de mais desgaste excessivo, trancamento e quebra