
Aula 03

Cavacos


Prof. Dr. Eng. Rodrigo Lima Stoeterau

Definição

Cavaco - porção de material da peça retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma irregular.



Denominações para a formação dos cavacos



Onde:

 α = ângulo de incidência

 β = ângulo de cunha

 γ = ângulo de saída


h = espessura de usinagem

(antes da retirada do cavaco)


h_{ch} = espessura de corte

(depois da retirada do cavaco)

Fatores de influencia na formação dos cavacos





Processo de corte




- Penetração da cunha no material – deformação elástica e plástica
- 2. Escoamento após ultrapassar a tensão de cisalhamento máxima do material
- 3. Cavaco plenamente desenvolvido

Regiões da formação do cavaco






Regiões da formação do cavaco



Onde:

- a) zona de cisalhamento
- b) região de separação do material para materias frágeis
- c) superfície do cavaco deformações devidas a esforços
- d) superfície de corte deformações devidas a esforços
- e) região de separação para materiais dúcteis

Fator de Recalque (λ)




$$\lambda = \frac{h_{ch}}{h} = \frac{\ell}{\ell'} \longrightarrow \lambda > 1$$


Exemplos de valores para λ

COBRE
$$\Rightarrow \lambda = 7$$
 ($v_c = 69$ m/min; $f = 0.05$ mm; $a_p = 1.6$ mm; $\gamma = +0.5$)

AÇO (ABNT 1035)
$$\Rightarrow \lambda$$
 = 2,8; Al $\Rightarrow \lambda$ = 2,5; LATÃO $\Rightarrow \lambda$ = 1,8

- Cavacos contínuos





Características

- contínuo
- superfície variável
- lado de baixo geralmente suave


Formação do cavaco

- fluxo contínuo do material
- elementos do cavaco não se separam em zonas de cizalhamento

Condições de formação


- materiais resistentes em condições favoráveis
- alta velocidade de corte
- grandes ângulos efetivos de usinagem

- Cavacos contínuos




Contínuo

zona primária de cisalhamento




Contínuo

zona secundária de cisalhamento



- Cavacos Lamelares




Características


- podem ser soltos ou unidos
- superfície fortemente indentada
- cavacos lamelares somente são levemente deformads no plano de cizalhamento, e novamente soldados

Formação do cavaco

- fluxo não contínuo do material
- a descontinuidade é causada por irregularidades no material, vibrações, ângulo efetivo de corte muito pequeno, elevada profundidade de corte, baixa velocidade de corte, entre outros


- Cavacos Lamelares





Cavacos Arrancados ou cisalhado





Características

- podem ser soltos ou unidos
- superfície fortemente indentada


Formação do cavaco


- materiais frágeis
- fluxo não contínuo do material
- completa desintegração do cavaco

Condições de formação


- materiais com baixa ductilidade
- condições desfavoráveis de usinagem

- Cavacos Arrancados ou cisalhado






Relação ente propriedades dos materiais e cavacos



Classificação dos cavacos


→ influência do avanço e da profundidade de corte sobre a formação do cavaco



Classificação dos cavacos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FITA		HÉLICE					OUTROS		
FITA	EMARA- NHADO	HÉLICE PLANA	HÉLICE OBLÍQUA	HÉLICE LONGA	HÉLICE CURTA	HÉLICE ESPIRAL	ESPIRAL	VÍRGULA	ARRANCA DOS
	STERE.	WWY	manna.		NA CHANGE	TO W	G 00		William Control of the Control of th
desfavorável			médio		favorável			médio	

Classificação dos cavacos



Gume postiço

- Adesão de material sobre a face da ferramenta
- Material da peça altamente encruado que caldeia na face da ferramenta e assume a função de corte

