



פענוח דוח הבדיקה

עמוד 1 מתוך 5

מספר רכב: [REDACTED] · שם מזמין/ת הבדיקה: [REDACTED]
יצרן: טויוטה יפן · דגם: RAV 4 HYBRID · קילומטראז': 72,835 ק"מ (נקרא מסיכום הבוחן)

דגשים חריגים ממקורות נוספים

פער בין מקורות

מקור: השוואת נתוני קילומטראז'

• פער בין נתוני הקילומטראז' — נדרש בירור. מאגר רישוי: 121,596 ק"מ (2026-04-13); דוח המכון: 72,835 ק"מ (ללא תאריך מדידה). פער: 48,761 ק"מ. יש לאמת מול המקורות; אין בכך לבדו הוכחה לשינוי מד האוץ.

ממצאי דוח המכון לפי מערכת ורמת משמעות

מנוע ומערכות נלוות

משמעות שולית

- לבדוק מעקב טיפולים
- לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה
- משמעות מקצועית: המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תקלה בפני עצמו, אלא אם נרשם לצדו ממצא נוסף.

מערכת ההיגוי

משמעות נמוכה

- זווית היגוי (כיוון)
- משמעות מקצועית: הממצאים במערכת ההיגוי דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

מערכת הבלמים

משמעות שולית

- לפרק גלגלים לבדיקה
- משמעות מקצועית: המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תקלה בפני עצמו, אלא אם נרשם לצדו ממצא נוסף.

מערכת הבלמים

משמעות גבוהה

- צלחות בלם שחוקות
- משמעות מקצועית: נרשמו ממצאים בעלי משמעות גבוהה במערכת הקשורה לבטיחות או ליציבות. יש לבדוק ולטפל בהתאם לממצא המאומת.

צמיגים וגלגלים

אבחנות לבירור

- צמיגים קדמיים יבשים וסדוקים
- משמעות מקצועית: אבחנות אלה נשמרו כלשונן מהדוח. לא הוגדרה להן חומרה אוטומטית; יש להשלים בירור מול המכון או בעל מקצוע מתאים.

הפענוח מבוסס על הממצאים שניתן לזהות במסמך שהועלה. פרטים שאינם ברורים במסמך יש לברר מול דוח המקור או המכון. הפענוח מבוסס על הטקסט שזוהה בדוח ואינו מחליף בדיקה פיזית, אבחון מוסך או חוות דעת שמאית. הוא אינו המלצת קנייה או חוות דעת על המכון.

פענוח דוח הבדיקה — המשך

עמוד 2 מתוך 5

צמיגים וגלגלים

משמעות בינונית

- מנורת לחץ אוויר דולקת
- משמעות מקצועית: הממצאים בצמיגים וגלגלים דורשים בירור ממוקד וטיפול לפי הממצאים המאומתים.

שלדה ומרכב

משמעות גבוהה

- תיקוני תאונה צד שמאל ומאחור
- פגיעה בעמוד אמצעי צד שמאל
- ריתוכים לא מקוריים מאחור בספח לקורת שלדה ובכנף אחורי מולחם
- משמעות מקצועית: נרשמו בשלדה או במרכב ממצאים בעלי משמעות גבוהה. תיקון עשוי לשקם את החלק, אך אינו מוחק את עבר הפגיעה המבנית; עשויה להישאר ירידת ערך גם לאחר תיקון. יש לברר את מיקום הפגיעה, איכות התיקון והשלכותיה עם שמאי רכב.

שלדה ומרכב

משמעות נמוכה

- הוחלפו דלתות צד שמאל
- הוחלף מכסה תא מטען
- הוחלפו חלקי מרכב
- תיקוני פחחות וצבע עם מילוי חומר
- מעיכות ושריטות סביב הרכב
- תיקון כיפוף פגושים
- שמשה קדמית הוחלפה
- תיקון פח אחורי
- משמעות מקצועית: הממצאים בשלדה ומרכב דורשים בדיקה או טיפול לפי הצורך, אך אינם מצביעים לבדם על תקלה מהותית במערכת.

מסקנת משמעות גבוהה

תמונה מקצועית מסכמת

- על פי דוח המכון, נרשמו הממצאים הבאים במשמעות גבוהה: מערכת הבלמים: צלחות בלם שחוקות. שלדה ומרכב: תיקוני תאונה צד שמאל ומאחור; פגיעה בעמוד אמצעי צד שמאל; ריתוכים לא מקוריים מאחור בספח לקורת שלדה ובכנף אחורי מולחם. בפגיעה מבנית בשלדה או במרכב, גם תיקון אינו מוחק את עבר הפגיעה ועשויה להישאר ירידת ערך. יש לבדוק את איכות התיקון והשלכות הפגיעה עם שמאי רכב.

מסקנת משמעות בינונית

תמונה מקצועית מסכמת

- ממצאים במשמעות בינונית: צמיגים וגלגלים: מנורת לחץ אוויר דולקת. יש להשלים בירור מקצועי וטיפול לפי הממצאים המאומתים.



פענוח דוח הבדיקה — המשך

עמוד 3 מתוך 5

מסקנת משמעות נמוכה

תמונה מקצועית מסכמת

- ממצאים במשמעות נמוכה: מערכת ההיגוי: זוויות היגוי (כיוון). שלדה ומרכב: הוחלפו דלתות צד שמאל; הוחלף מכסה תא מטען; הוחלפו חלקי מרכב; תיקוני פחחות וצבע עם מילוי חומר; מעיכות ושריטות סביב הרכב; תיקון כיפוף פגושים; שמשה קדמית הוחלפה; תיקון פח אחורי. יש להביא בחשבון את היקף הטיפול וההוצאה. ממצאים אלה אינם מבטלים או מפחיתים את חומרת הממצאים במשמעות גבוהה.

נושאים לבירור

תמונה מקצועית מסכמת

- ממצאים שדורשים המשך בירור: צמיגים וגלגלים: צמיגים קדמיים יבשים וסדוקים. יש להשלים בירור מול המכון או בעל המקצוע המתאים; חומרת הממצאים לא נקבעה.

מידע והסתייגויות

תמונה מקצועית מסכמת

- מידע, המלצות והסתייגויות שנרשמו בדוח: מנוע ומערכות נלוות: לבדוק מעקב טיפולים; לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה. מערכת הבלמים: לפרק גלגלים לבדיקה. יש להתייחס לכל הנחיה שנרשמה; מידע זה אינו קובע לבדו שיש תקלה.



תמונות שצורפו

עמוד 4 מתוך 5

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה

לא צורפה תמונה



בדיקה ממוחשבת וקודי תקלות

עמוד 5 מתוך 5

לא הועלתה בדיקה ממוחשבת. לא ניתן לפרש קודי תקלות ללא דוח מחשב.