Historique des interventions – POMPE-A-01

Champ	Valeur
Équipement	POMPE-A-01 – MD-Pompes CP-50
N° de série	CP50-21-0457
Mise en service	2021
Localisation	Station de pompage SP1 – ligne eau de refroidissement
Période exportée	2024-01-01 → 2026-10-15

N° intervention	Date	Type	Code	Constat	Action réalisée	h	Tech.	Statut
INT-2024-0187	2024-05-14	Corrective	P-60	Fuite garniture mécanique ≈ 25 gouttes/min	Remplacement garniture mécanique Ø 35 (réf. GM-35-CP)	3,5	T-014	Clôturée
INT-2024-0402	2024-11-06	Préventive	P-30	Entretien 2000 h	Vidange palier (0,4 L ISO VG 68), contrôle garniture, compteur remis à zéro	1,5	T-014	Clôturée
INT-2025-0311	2025-09-22	Corrective	P-21	Préalarme température palier, 84 °C relevé	Appoint huile palier, roulement côté accouplement bruyant : à surveiller	1,0	T-022	Clôturée
INT-2026-0098	2026-03-11	Corrective	P-21	Nouvelle préalarme température palier, 87 °C	Remplacement roulements 6307 C3 et 6306 C3, réalignement accouplement (0,04 mm)	5,0	T-014	Clôturée
INT-2026-0256	2026-09-30	Préventive	P-30	Entretien 2000 h	Vidange palier, contrôle alignement, vibrations 3,2 mm/s	1,5	T-022	Clôturée

Tableau 1 – Interventions

Tickets ouverts

Ticket	Date	Objet	Statut
TCK-2026-0215	2026-10-02	Vibrations en hausse (5,9 mm/s) – à surveiller	Ouvert

Tableau 2 – Tickets ouverts

Les techniciens sont identifiés par un matricule fictif (T-0xx) : aucune donnée personnelle.