Historique des interventions – COMP-A-01

Champ	Valeur
Équipement	COMP-A-01 – MD-Air VS-37
N° de série	VS37-20-1093
Mise en service	2020
Localisation	Local compresseurs LC1 – réseau air 7 bar
Période exportée	2024-01-01 → 2026-10-15

N° intervention	Date	Type	Code	Constat	Action réalisée	h	Tech.	Statut
INT-2025-0120	2025-04-02	Corrective	A-31	Filtre à air colmaté (Δp 56 mbar)	Remplacement cartouche filtre à air FA-37	0,5	T-041	Clôturée
INT-2025-0388	2025-10-15	Préventive	A-35	Entretien 4000 h	Vidange 16 L MD-Lub S46, filtre huile, filtre à air, séparateur	4,0	T-041	Clôturée
INT-2026-0145	2026-06-24	Corrective	A-12	Préalarme température refoulement, 102 °C	Radiateur encrassé : soufflage, T revenue à 88 °C. Local à 38 °C (canicule)	2,0	T-047	Clôturée
INT-2026-0233	2026-08-12	Corrective	A-12	Nouvelle préalarme température refoulement, 104 °C	Thermostat de régulation suspecté : pièce commandée	1,0	T-041	En attente pièce

Tableau 1 – Interventions

Tickets ouverts

Ticket	Date	Objet	Statut
TCK-2026-0230	2026-08-12	Remplacement thermostat de régulation (suite INT-2026-0233)	En attente pièce

Tableau 2 – Tickets ouverts

Les techniciens sont identifiés par un matricule fictif (T-0xx) : aucune donnée personnelle.