Техническое заключение
о результатах расследования комиссией ОАО «РЖД» нарушения безопасности движения, допущенного 18 ноября 2022 г. на железнодорожной станции Аксарайская II Астраханского территориального управления Приволжской железной дороги,

29 декабря 2022 г. железнодорожная станция Аксарайская II

1. Обстоятельства нарушения безопасности движения.

18 ноября 2022 г. в 08 часов 40 минут (здесь и далее – время московское) (09 часов 40 минут местного времени) на железнодорожной станции Аксарайская II Астраханского территориального управления Приволжской железной дороги, при роспуске с сортировочной горки состава поезда № 2737 (индекс 6617-090-6170), прибывшего 18 ноября 2022 г. в 00 часов 43 минуты на путь № 10 парка «В» станции Аксарайская II, на пути № 11 парка «Б» допущено столкновение двух отцепов с последующим сходом с рельс одной тележки вагона № 54054556.

В процессе расформирования состава поезда № 2737 маневровым тепловозом серии ТЭМ-14 № 0131 приписки эксплуатационного локомотивного депо Астрахань II Приволжской дирекции тяги под управлением машиниста этого же депо Шинкарева И.А. (работающего без помощника машиниста), составителем поездов станции Аксарайская II Джалмухамедовым Э.Н., дежурным по сортировочной горке Булатовым Р.С., маневровым диспетчером Джабраиловым Г.Д., совмещающим обязанности оператора сортировочной горки, регулировщиков скорости движения вагонов Шаталина С.Я. (3 тормозная позиция), Салим П.В. (четная горловина парка «Б», в «тылу»), при роспуске с сортировочной горки семнадцатого отцепа, состоящего из 10 порожних вагонов, на пути № 11 парка «Б» допущено превышение скорости его соударения с группой, состоящей из 9 порожних вагонов, закрепленной 12 тормозными башмаками с противоположной от сортировочной горки стороны. В результате соединения вагона № 53779641, следовавшего головным в отцепе, с вагоном № 54054556, стоящим первым со стороны сортировочной горки на пути № 11 парка «Б», произошло выдавливание первой со стороны сортировочной горки тележки вагона № 54054556 с последующим сходом ее с рельс.

Данный случай, связанный с нарушением правил безопасности и эксплуатации железнодорожного подвижного состава, от руководства Приволжской железной дороги и ОАО «РЖД» был скрыт.

Погодные условия на момент возникновения нарушения безопасности движения согласно справки, предоставленной сектором гидрометеорологии от 26 декабря 2022 г. № 860: пасмурно, без осадков, дымка, видимость 4000 м, ветер юго-восточный 2 м/с, температура воздуха + 5ºС, относительная влажность воздуха 85%, опасные гидрометеорологические явления не отмечались.

В ходе осмотра места происшествия признаков несанкционированного вмешательства в функционирование объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и железнодорожного подвижного состава не выявлено.

2. Характеристика места нарушения безопасности движения.

Железнодорожная станция Аксарайская II внеклассная, по характеру работы является грузовой, межгосударственной, передаточной.

Горочная централизация станции Аксарайская II выполнена по типовым проектным решениям МГ-48. Год ввода в эксплуатацию – 1991. В горочную централизацию включены 17 стрелок. Имеется две тормозные позиции, оборудованные вагонными замедлителями марки КЗ-5 в количестве 6 замедлителей. Рельсовые цепи с путевыми реле ИВГ по нормали ГРЦ-Р-25 – 70 шт. Горочные рельсовые цепи дополнительно оборудованы устройствами ИПД, РТД-С.

Путь № 11 парка «Б» станции Аксарайская II, находится на балансе Астраханской дистанции пути. Характеристика пути: класс пути – 4; путь – звеньевой; рельсы – Р65; тип скреплений – АРС; шпалы – железобетонные; эпюра шпал – 1840 шт./км; балласт – щебень. Последний капитальный ремонт проведен в 2012 году. Пропущенный тоннаж на 18.11.2022 – 441,83 млн.т.бр., грузонапряженность – 12,68 млн.т.бр.км. в год. Установленная скорость движения для грузовых поездов 25 км/ч. В плане – прямая, спуск (по ходу движения отцепов) – 1,4‰.

Проверка путеизмерительными средствами: в соответствии с Положением о порядке контроля состояния главных и станционных путей путеизмерительными средствами, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2017 г. № 678/р, путь № 11 парка «Б» станции Аксарайская II проверяется путеизмерительной тележкой согласно периодичности 1 раз в 6 месяцев.

Последние проверки проводились:

4 марта 2022 г. путеизмерительной тележкой АКНОП 954 (оператор Новиков Е.В.), путь оценен «хорошо», выявлено 13 неисправностей II степени: уровень – 4 шт., перекос – 3 шт., уширение – 6 шт.

7 ноября 2022 г. путеизмерительной тележкой АКНОП 954 (оператор Джумалиев А.С.), путь оценен «хорошо» (33 балла), выявлено 15 неисправностей I степени, 5 неисправностей II степени: уровень – 1 шт.,

перекос – 4 шт., 1 неисправность III степени – перекос.

Дефектоскопными средствами проверка не проводится.

Осмотры пути:

Осмотр пути № 11 парка «Б» контролером состояния пути Астраханской дистанции пути Кусаиновым М.Д. (книга формы ПУ-28 № 72) проводился 27 октября 2022 г., выявлено 2 замечания: уширение рельсовой колеи 1545 мм, данное замечание устранено 28 октября 2022 г. мастером дорожным Мальцевым В.В.; не окошена трава. Замечаний, требующих ограничения скорости движения, не выявлено.

Осмотр пути № 11 парка «Б» дорожным мастером четвертого линейного участка Астраханской дистанции пути Мальцевым В.В. (книга формы ПУ-28 № 21) проводился 11 ноября 2022 г., выявлена 1 неисправность: ослабленные стыковые болты на башмакосбрасывателе. Замечаний, требующих ограничения скорости движения, не выявлено.

Осмотр пути № 11 парка «Б» начальником первого эксплуатационного участка Астраханской дистанции пути Болтышовым С.А. (книга формы ПУ-28 № 60) проводился 28 сентября 2022 г., выявлена 1 неисправность: отрегулировать стыковой зазор. Замечаний, требующих ограничения скорости движения, не выявлено.

Весенний комиссионный осмотр в 2022 году проведен под председательством заместителя начальника Астраханской дистанции пути Шахбазова А.Х. в период с 11 по 29 апреля 2022 г. На пути № 11 парка «Б» выявлено 2 неисправности: ослабленный стыковой болт – 3 шт., смещение прокладки под подкладкой – 5 шт. Замечаний, требующих ограничения скорости движения, не выявлено.

Осенний комиссионный осмотр в 2022 году проведен под председательством заместителя начальника Астраханской дистанции пути Шахбазова А.Х. в период с 29 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. Замечаний не выявлено.

При проведении осеннего генерального осмотра под председательством начальника Приволжской железной дороги Альмеева С.А. выявлена 1 неисправность, требующая закрытия движения поездов – горизонтальная ступенька в стыке 6 мм, устранена 10 октября 2022 г. мастером дорожным Мальцевым В.В.

Последние работы, согласно приложению № 3 Положения об организации комплексного обслуживания объектов инфраструктуры хозяйства пути и сооружений, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 ноября 2019 г. № 2675/р, производились 26 октября 2022 г. по смене трех рельсов длиной 25 м мастером дорожным Мальцевым В.В.

3. Контрольные и дополнительные сведения.

Вагон № 54054556, род вагона – полувагон, порожний, собственник Россия (собственный вагон), предприятие 171512 АО «ВТБ-Лизинг», дорога приписки 17 – Московская ж.д., станция приписки 23360 – Воскресенск, построен 18 мая 2010 г. заводом 1167 АО «Русхиммаш», последние ремонты: деповской – 19 сентября 2021 г. на Приволжской ж.д. в 677 - ВЧДР Саратов АО «ВРК-1», следующий ремонт: 19 сентября 2024 г. капитальный. Пробег на 18 ноября 2022 г. составляет 73643 км, норма пробега 160000 км, осталось 86357 км, норма в межгосударственных перевозках 155000 км, осталось 81357 км, модель 15-1213, код модели 250, срок службы 32 года, дата регистрации номера вагона 2 июня 2010 г.

Вагон № 53779641, род вагона – полувагон, порожний, собственник Россия (собственный вагон), предприятие 280465 ООО «Газпромтранс», дорога приписки 28 – Северная ж.д., станция приписки 28570 – Ветласян, построен 6 сентября 2006 г. заводом 1167 АО «Русхиммаш», последние ремонты: капитальный – 28 февраля 2018 г. на Приволжской ж.д. в 771 ВРД Арчеда ООО «НВК», деповской – 19 декабря 2021 г. на Северо - Кавказской ж.д. в 514 - ВРД Прохладное ООО «НВК», следующий ремонт: 19 декабря 2024 г. деповской. Пробег на 18 ноября 2022 г. составляет 61619 км, норма пробега 160000 км, осталось 98381 км, норма в межгосударственных перевозках 155000 км, осталось 93381 км, модель 12-132, код модели 749, срок службы 22 года, дата регистрации номера вагона 18 октября 2006 г.

Поезд № 2737, индекс поезда 6617-090-6170, 82 вагона, масса 7521 тонна станция формирования Атырау КТЖ, станция назначения Аксарайская II Приволжской ж.д., прибыл 18 ноября 2022 г. в 00 часов 43 минуты на путь № 10 парка «В», огражден в 01 час 30 минут, техническое обслуживание проведено осмотрщиками-ремонтниками вагонов эксплуатационного вагонного депо Астрахань (ВЧДЭ-10) Иркалиевым Д.М., Сундеткалиевым А.Г., Галдиным В.В. и Шаховым Е.В., начало в 04 часа 10 минут, окончание в 06 часов 10 минут.

Тепловоз серии ТЭМ-14 № 0131 приписки эксплуатационного локомотивного депо Астрахань II Приволжской дирекции тяги, построен 29 марта 2019 г на Людиновском тепловозостроительном заводе, пробег от постройки составил 138737 км. Текущий ремонт в объеме ТР-2 проведен 26 августа 2022 г. в сервисном локомотивном депо СЛД-44 Саратов филиала «Приволжский» ООО «ЛокоТех-Сервис», пробег от ремонта составил 9062 км. Текущий ремонт в объеме ТР-1 проведен 26 августа 2022 г. в сервисном локомотивном депо СЛД-44 Саратов филиала «Приволжский» ООО «ЛокоТех-Сервис», пробег от ремонта составил 9062 км. Техническое обслуживание в объеме ТО-3 проведено 26 августа 2022 г. в сервисном локомотивном депо СЛД-44 Саратов филиала «Приволжский»

ООО «ЛокоТех-Сервис», пробег от ремонта составил 9062 км. Техническое обслуживание в объеме ТО-2 проведено 10 ноября 2022 г. на ПТОЛ-74 Аксарайское филиала «Приволжский» ООО «ЛокоТех-Сервис», пробег составляет 818 км.

Машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Астрахань II Приволжской дирекции тяги Шинкарев И.А. 1980 года рождения, 3 класс квалификации, 1 группа профотбора, в должности с 15 мая 2006 г., образование среднее. Аттестация на знание ПТЭ проведена 17 октября 2022 г.

Время нахождения машиниста тепловоза Шинкарева И.А. на работе от момента явки составило 1 час 45 минут. Отдых перед поездкой по месту жительства составил 24 часа 00 минут. В ноябре 2022 г. отработано 127 часов 54 минуты, при норме на 18 ноября 2022 г. 103 часа. Отработано сверхурочных часов с начала 2022 г. – 71 час 19 минут. Последняя контрольно-инструкторская поездка проведена 2 сентября 2022 г. машинистом-инструктором Уразовым Е.В.

Начальник железнодорожной станции Аксарайская II (далее – ДС) Сюськин Дмитрий Александрович, 1983 г.р., образование высшее Ростовский государственный университет путей сообщения в 2005 г., стаж работы в должности с 17 декабря 2021 г.

Заместитель начальника железнодорожной станции Аксарайская II по оперативной работе (далее – ДСЗ) Табаков Василий Владимирович 1987 г.р., образование высшее Ростовский государственный университет путей сообщения в 2010 г., стаж работы в должности с 19 ноября 2021 г.

Диспетчер маневровый железнодорожной станции Аксарайская II, совмещающий обязанности оператора сортировочной горки (далее – ДСЦ), Джабраилов Гаджиали Джамалович, 1967 г.р., образование среднее Саратовский техникум железнодорожного транспорта, (СТЖТ) в 2005г., профессиональное обучение на должность оператора сортировочной горки прошел в Астраханском подразделении Приволжского учебного центра профессиональных квалификаций в 2022 г. стаж работы в должности диспетчера маневрового с 5 февраля 2003 г., совмещение обязанностей оператора сортировочной горки с 17 мая 2022 г., аттестация на знание ПТЭ проведена 17 октября 2022 г.. На момент события ДСЦ Джабраилов Г.Д. находился на работе 01 час 20 минут. ДСЦ Джабраилов Г.Д. с начала 2022г. отработал 1763 часа, норма 1741 час, сверхурочные часы работы - 22.

Дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Аксарайская II (далее – ДСПГ) Булатов Раиль Сайфуллович 1982 г.р., образование высшее Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) в 2020 г., стаж работы в должности с 24 мая 2016 г. На

момент события ДСПГ Булатов Р.С. находился на работе 01 час 20 минут. ДСПГ Булатов Р.С. с начала 2022 г. отработал 1921 час, норма 1790 часов, сверхурочные часы работы - 131.

Составитель поездов железнодорожной станции Аксарайская II (далее – составитель поездов) Джалмухамедов Эдуард Набидуллаевич, 1967 г.р., образование среднее (полное) общее в 1984 г., профессиональное обучение Астраханское подразделение Приволжского учебного центра профессиональных квалификаций в 2012 г., стаж работы в должности с 01 марта 1993 г., последняя аттестация на знание ПТЭ проведена 28 октября 2022 г. На момент события составитель поездов Джалмухамедов Э.Н. находился на работе 01 час 20 минут. Составитель поездов Джалмухамедов Э.Н. с начала 2022 г. отработал 1956 часов, норма 1797 часов, сверхурочные часы работы - 158.

Старший регулировщик скорости движения вагонов железнодорожной станции Аксарайская II (далее – РСДВ) Шаталин Сергей Яковлевич, 1964 г.р., образование среднее (полное) общее в 1982 г., профессиональное обучение Астраханское подразделение Приволжского учебного центра профессиональных квалификаций в 2020 г., стаж работы в должности с 30 июня 2005 г., последняя аттестация на знание ПТЭ проведена 20.10.2022 г. На момент события РСДВ Шаталин С.Я. находился на работе 01 час 20 минут. РСДВ Шаталин С.Я. с начала 2022 г. отработал 1833 часа, норма 1807 часов, сверхурочные часы работы - 26.

Регулировщик скорости движения вагонов железнодорожной станции Аксарайская II (далее – РСДВ) Салим Павел Вильгельмович, 1975 г.р., образование среднее (полное) общее в 1982 г., профессиональное обучение Астраханское подразделение Приволжского учебного центра профессиональных квалификаций в 2015 г., стаж работы в должности с 18 мая 2015 г., последняя аттестация на знание ПТЭ проведена 20 октября 2022 г. На момент события РСДВ Салим П.В. находился на работе 01 час 20 минут. РСДВ Салим П.В. с начала 2022 г. отработал 1825 часов, норма 1814 часов, сверхурочные часы работы - 11.

Рабочие места ДСПГ, оператора сортировочной горки, составителя поездов, РСДВ, машиниста маневрового локомотива обеспечены требуемыми расходными материалами, инструментами, а также необходимой технической и технологической документацией.

4. Последствия нарушения безопасности движения.

В результате столкновения железнодорожного подвижного состава допущен сход вагона № 54054556 одной тележкой. Жертв и пострадавших нет, нарушений условий жизнедеятельности не допущено, утрата или повреждение груза, задержка движения поездов не допущены.

Для ликвидации последствий схода восстановительные средства ОАО «РЖД» задействованы не были.

Вагон № 54054556 поврежден в объеме текущего отцепочного ремонта ТР-2.

Вагон № 53779641 согласно данным, предоставленным АФ ООО «Газпромтранс» (письмо от 28 декабря 2022 г. № 14/11/4786), принят на пути необщего пользования АФ ООО «Газпромтранс» в технически исправном состоянии.

Ввиду истечения длительного периода времени с момента события и сокрытия данных о событии от руководства дороги возможность определения объема повреждений объектов инфраструктуры отсутствует.

Согласно предварительным данным по результатам допущенного случая нарушения безопасности движения сумма материального ущерба от повреждения подвижного состава составляет 260 тыс.руб.

5. Меры незамедлительного характера, принятые в ходе расследования, и действия комиссии ОАО **«РЖД» на месте транспортного происшествия или иного события.**

Издан оперативный приказ заместителя начальника Приволжской железной дороги по территориальному управлению Свечкарёва С.А. от 26.12.2022 № 870/ПривНЗрег1 «О создании комиссии ОАО «РЖД» по расследованию допущенного случая нарушения безопасности движения».

В целях определения причинно-следственных связей допущенного случая в соответствии с Методикой определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р, комиссией изучена необходимая документация, заслушаны и взяты письменные объяснения с причастных работников, прослушаны записи регистратора служебных переговоров, составлена схема схода (со слов причастных работников), проведен натурный осмотр пути в районе места схода железнодорожного подвижного состава с промером по шаблону и уровню рельсовой колеи, проведен осмотр и фотосъемка вагона № 54054556, проведен осмотр состояния аппаратов управления, стрелочных переводов, рельсовых цепей, ИПД и РТДС, вагонных замедлителей и кабельного хозяйства горочного комплекса на железнодорожной станции Аксарайская II, проверено состояние пульта управления ДСПГ и оператора сортировочной горки, проведено выявление факторов или процессов, которые привели к нарушению безопасности движения или способствовали его возникновению, проверено ознакомление с местной нормативной базой, проведено изъятие необходимых документальных свидетельств.

Проанализированы действия причастных работников на наличие «ошибок персонала» - действий, нарушающих установленные правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при выполнении технологических процессов работы, а также недостатки в организации производственных и технологических процессов.

Выполнено документирование результатов расследования.

На станции Аксарайская II на момент проведения расследования проверено техническое состояние маневрового тепловоза серии ТЭМ-14 № 0131, устройств СЦБ и ГАЦ, радиосвязи, регистраторов служебных переговоров, пультов управления у ДСПГ, оператора сортировочной горки, соответствие индикации контроля напольных устройств СЦБ (ГАЦ) на пульте ДСПГ и оператора сортировочной горки Аксарайская II их фактическому положению с составлением актов.

6. Результаты проведенных экспериментов и исследований.

Расформирование состава поезда № 2737 проводилось в смену ДСПГ Булатова Р.С. в ручном режиме управления устройствами горочной централизации. Надвиг состава осуществлялся по желтому огню горочного светофора «Г».

В процессе расформирования состава поезда № 2737 маневровым тепловозом серии ТЭМ-14 № 0131 приписки эксплуатационного локомотивного депо Астрахань II Приволжской дирекции тяги под управлением машиниста этого же депо Шинкарева И.А. (работающего без помощника машиниста), ДСПГ Булатовым Р.С., ДСЦ Джабраиловым Г.Д., совмещающим обязанности оператора сортировочной горки, при роспуске с сортировочной горки с участием одного РСДВ на третьей тормозной позиции, в отсутствие РСДВ Шаталина С.Я. на пути № 11 парка «Б», в нарушение требований пункта 2.4.4. Инструкции по работе механизированной горки средней мощности железнодорожной станции Аксарайская II Приволжской железной дороги, утвержденной 2 апреля 2021 г. (далее – Инструкция по работе сортировочной горки), роспуск на данный путь остановлен не был, мер по снижению скорости движения семнадцатого отцепа не принято. Как следствие, допущено направление семнадцатого отцепа, состоящего из 10 порожних вагонов, с превышением скорости движения на выходе с последней тормозной позиции. В результате, допущено соударение указанного отцепа с группой, состоящей из 9 порожних вагонов, стоящей на пути № 11 парка «Б», которая по данным Журнала учета тормозных башмаков, применяемых для закрепления железнодорожного подвижного состава (парк «Б») в 08 часов 32 минуты была закреплена РСДВ Салим П.В. по нормам для барьерной группы двенадцатью тормозными башмаками с противоположной от сортировочной горки стороны (№№ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 150, 151, 152, 153).

При соединении вагона № 53779641, следовавшего головным в отцепе, с вагоном № 54054556, стоящим первым на пути № 11 парка «Б» со стороны сортировочной горки, произошло выдавливание первой со стороны сортировочной горки тележки вагона № 54054556 с последующим сходом ее с рельс.

Установлено, что роспуск с участием только одного РСДВ на третьей тормозной позиции на станции Аксарайская II осуществляется систематически. Так, по данным табеля учета рабочего времени в октябре 2022 г. все отработанные 8 дежурств в смену ДСПГ Булатова Р.С. (перед отпуском) РСДВ работали не в полном составе. Аналогично, в ноябре 2022 г. все 10 рабочих смен отработаны РСДВ не в полном составе.

Ввиду истечения длительного периода времени с момента события и сокрытия данных о событии от руководства дороги возможность определения технического состояния и объема повреждений объектов инфраструктуры в месте схода на момент события отсутствует, как и возможность оценки технического состояния тепловоза серии ТЭМ-14 № 0131 на момент события.

На момент проведения расследования тепловоз серии ТЭМ-14 № 0131 эксплуатировался в технически исправном состоянии.

Техническое состояние устройств СЦБ и путевого хозяйства на момент расследования удовлетворительное. Индикация контроля напольных устройств СЦБ (ГАЦ) на пульте дежурного по сортировочной горке Аксарайская II соответствует их фактическому положению, соответствует проекту, пломбы в наличии согласно описи. Взаимозависимость стрелок и сигналов между собой соблюдается, ИПД и РТДС всех стрелок работают нормально. Значения раствора тормозных шин в заторможенном положении и значения усилия нажатия тормозных шин на замедлителе в пределах нормы.

В ходе анализа технической документации установлено, что содержание информации о плане работы с распускаемым составом, передаваемой перед началом роспуска в соответствии с требованиями пункта 2.1.13 Инструкции по работе сортировочной горки, не конкретизировано, и фактически, ограничено указанием количества вагонов, направляемых на каждый путь в целом. Требования пункта 2.4.17 Инструкции по работе сортировочной горки в части возможности роспуска на пути № 11 и № 12 парка «Б» только в ручном режиме из-за отсутствия блоков трансляции программного режима не соответствуют данным приложения № 6 к техническо-распорядительному акту железнодорожной станции Аксарайская II Инструкция о порядке пользования устройствами автоматизации и механизации сортировочной горки станции Аксарайская II Приволжской железной дороги, утвержденной 18 декабря 2020 г. № 984/проч.

Согласно предоставленной единым центром расшифровки справки от 27 декабря 2022 г. на расшифрованный файл поездки, считанный с модуля

памяти № 64733 системы КПД-3П, тепловоза серии ТЭМ14 № 0131 выполнявшего 18 ноября 2022 г. маневровую работу на станции Аксарайская II, под управлением машиниста Шинкарева И.А. установлено, что скорость движения локомотива во время надвига состава поезда № 2737 составляла 3-5 км/час. Анализом режима управления тепловозом серии ТЭМ-14 № 0131 под управлением машиниста Шинкарева И.А. нарушений не выявлено.

Вагон № 54054556 поврежден в объеме текущего отцепочного ремонта ТР-2.

Вагон № 53779641 согласно данным, предоставленным АФ ООО «Газпромтранс» (письмо от 28 декабря 2022 г. № 14/11/4786), принят на пути необщего пользования АФ ООО «Газпромтранс» в технически исправном состоянии.

На железнодорожной станции Аксарайская II на момент расследования обеспечено наличие и устойчивая работа регистрируемых каналов электросвязи, поездной, маневровой и станционной радиосвязи, а также линейных устройств двухсторонней парковой связи.

7. **Нарушения нормативных документов, допущенные причастными лицами.**

ДСПГ Булатов Р.С. при производстве маневровой работы на сортировочной горке в нарушение требований пункта 1 приложения № 10 к приложению № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным Приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250 (далее – ИДП), не обеспечил выполнение условий, предусматривающих безопасность движения поездов, сохранность железнодорожного подвижного состава и перевозимого груза.

ДСПГ Булатов Р.С. в нарушение требований пункта 49 приложения № 10 к ИДП, в процессе роспуска не регулировал скорость надвига и степень торможения вагонов в зависимости от заполнения сортировочных железнодорожных путей, условий прохода отцепов в стрелочной зоне и на подгорочных железнодорожных путях, величины отцепов, чередования назначения отцепов по железнодорожным путям сортировочного парка.

ДСЦ Джабраилов Г.Д. в нарушение требований пункта 2.1.26 Должностной инструкции диспетчера маневрового железнодорожной станции Аксарайская II – структурного подразделения Приволжской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», утвержденной 25 февраля 2022 г. № 41, не контролировал выполнение работниками правил безопасности движения и маневровой работы, установленных Правилами

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными Приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250.

ДСЦ Джабраилов Г.Д. при выполнении обязанностей оператора сортировочной горки в нарушение требований пункта 49 приложения № 10 к ИДП, в процессе роспуска не регулировал степень торможения вагонов в зависимости от заполнения сортировочных железнодорожных путей, условий прохода отцепов в стрелочной зоне и на подгорочных железнодорожных путях, величины отцепов, чередования назначения отцепов по железнодорожным путям сортировочного парка.

ДСПГ Булатов Р.С. в нарушение требований пункта 47 приложения № 10 к ИДП, маневровую работу на сортировочной горке организовал с нарушением требований инструкции, утвержденной владельцем инфраструктуры:

ДСЦ Джабраилов Г.Д. совместно с ДСПГ Булатовым Р.С. в нарушение требований пункта 2.4.4. Инструкции по работе сортировочной горки, при организации роспуска с участием одного РСДВ на третьей тормозной позиции не определили возможность занятия в роспуске меньшего числа путей с группировкой их в одном пучке и соответствующей корректировкой сортировочного листка.

ДСПГ Булатов Р.С. в нарушение требований пункта 2.2.3. Инструкции по работе сортировочной горки, перед роспуском состава поезда № 2737 конкретный план роспуска до составителя поездов Джалмухамедова Э.Н. не довел.

ДСПГ Булатов Р.С. в нарушение требований пункта 2.4.4. Инструкции по работе сортировочной горки, при организации роспуска с участием одного РСДВ на третьей тормозной позиции не регулировал скорость роспуска таким образом, чтобы РСДВ успевал перейти с пути на путь и приготовиться к прицельному торможению отцепов.

ДСПГ Булатов Р.С. в нарушение требований пункта 2.4.4. Инструкции по работе сортировочной горки, при организации роспуска с участием одного РСДВ на третьей тормозной позиции, зная, что РСДВ Шаталин С.Я. не успевает перейти на тормозную позицию пути № 11 парка «Б», не остановил роспуск и направил на данный путь очередной отцеп.

ДСЦ Джабраилов Г.Д. в нарушение требований пункта 5 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р, информацию о допущенном столкновении железнодорожного подвижного состава с последующим сходом вагона № 54054556 диспетчеру поездному для

дальнейшего информирования руководства Приволжской железной дороги и ОАО «РЖД» не передал.

8. Действия или бездействие причастных руководителей, способствовавшие возникновению системных нарушений в вопросах предупреждения аварийности.

ДС Сюськин Д.А. в нарушение требований пункта 5 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р, информацию о допущенном столкновении железнодорожного подвижного состава с последующим сходом одной тележки вагона № 54054556 от руководства Приволжской железной дороги и ОАО «РЖД» скрыл.

ДС Сюськин Д.А. проверки соблюдения скоростного режима роспуска подвижного состава, предусмотренные требованиями пункта 3.1 Порядка организации проведения ежеквартального анализа и рассмотрения случаев выявления односторонних ползунов на сортировочных горках, где регулирование скорости движения отцепов производится тормозными башмаками, утвержденного распоряжением начальника Приволжской дирекции управления движением от 25.02.2022 № ПРИВД-36/р, организовал с нарушением требований Методики проверки скорости соударения вагонов на путях подгорочного парка сортировочных станций, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 12.08.2010 № 1735р, в части определения скорости соударения вагонов на путях подгорочного парка станции при помощи радиолокационных измерителей скорости движения «Искра» только в средней части парка. Кроме того, при проверках 11.08.2022 и 06.09.2022 была проверена скорость движения менее 20 отцепов.

ДС Сюськин Д.А. в нарушение требования пункта 8 Приложения № 8 к Положению по обеспечению функционирования и развитию Системы менеджмента безопасности движения (СМБД) в Центральной дирекции управления движением, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 января 2020 г. ЦД-1р (далее – Положение о функционировании СМБД в ЦД), не организовал ДСПГ Булатову Р.С., отнесенному к группе риска – 2, повторное тестирование в АОС-Д по прошествии трех месяцев после прохождения первого тестирования 11.08.2022.

ДС Сюськин Д.А. в нарушение требования пункта 8 Приложения № 8 к Положению о функционировании СМБД в ЦД, при формировании индивидуального плана развития ДСПГ Булатова Р.С., отнесенного к группе риска – 2, не назначил дополнительные технические занятия на станции или

объекте технической учебы, в том числе, при необходимости, с отработкой практических навыков данным работником на своем рабочем месте.

ДС Сюськин Д.А. в нарушение требования пункта 8 Приложения № 8 к Положению о функционировании СМБД в ЦД, при организации профилактической работы во втором полугодии 2022 г. проведение целевых проверок выполнения должностных обязанностей ДСПГ Булатова Р.С., отнесенного к группе риска – 2, не планировал. Как следствие, проведена только 1 такая проверка – 14 ноября 2022 г.

ДСЗ Табаков В.В. в нарушение требований пункта 7 Нормативов участия заместителя начальника железнодорожной станции (кроме заместителя начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе и заместителя начальника железнодорожной станции по кадрам и социальным вопросам) в организации обеспечения безопасности движения поездов, утвержденных распоряжением начальника Приволжской дирекции управления движением от 23 августа 2021 г. № ПривД-118/р, в виду неисправности видеорегистратора на рабочем месте дежурного по сортировочной горке выборочные проверки правильности действий сотрудника, осуществляющего управление стрелками и сигналами на сортировочной горке, путем просмотра записей не проводит.

ДСЗ Табаков В.В. в нарушение требований пункта 3 Нормативов участия заместителя начальника железнодорожной станции (кроме заместителя начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе и заместителя начальника железнодорожной станции по кадрам и социальным вопросам) в организации обеспечения безопасности движения поездов, утвержденных распоряжением начальника Приволжской дирекции управления движением от 23 августа 2021 г. № ПривД-118/р, при организации профилактической работы, по итогам проверок выполнения работниками станции основных нормативных документов в области организации движения поездов и маневровой работы, рассмотрение нарушений (при выявлении), допущенных работниками, с оформлением протокола, а при необходимости и приказа, не проводит. Так, при проведении проверок в период с июня по ноябрь 2022 г. ДСЗ Табаковым В.В. были выявлены многочисленные факты нарушений требований приложения № 10 к ТРА станции Инструкция по работе сортировочной горки, а также установленного регламента служебных переговоров. При этом, меры к работникам, допустившим данные нарушения, не принимались. Как пример, при проведении проверки 14 ноября 2022 г. было выявлено, что ДСПГ Булатов Р.С. в нарушение требований пункта 2.2.7 Инструкции по работе сортировочной горки о начале роспуска по парковой связи не объявил, в нарушение требований пункта 2.4.1 Инструкции по работе сортировочной горки перед началом роспуска информацию РСДВ о наличии на путях,

участвующих в роспуске, закрепленных барьерных групп или их отсутствии не передал. При проверке 28 октября 2022 г. был выявлен факт нарушения ДСПГ Фроловым А.Г. требований 2.4.4 Инструкции по работе сортировочной горки в части направления отцепа на путь № 27 путь парка «Б» при нахождении РСДВ Шубина А.А. на пути № 12 парка «Б». При этом, руководителями железнодорожной станции Аксарайская II соответствующие профилактические меры к работникам станции направленные на недопущение нарушений не принимались.

Ревизор движения Астраханского центра организации работы железнодорожных станций Перепечкин А.Ф. в нарушение требований пункта 2.1.9 Должностной инструкции ревизора движения (участка первого класса) отдела безопасности движения и охраны труда Астраханского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Приволжской дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», утвержденной 27 февраля 2018 г., не потребовал от ДС Сюськина Д.А. разработку и предоставление на согласование перечня корректирующих действий на предстоящие полгода для ДСПГ Булатова Р.С.

Начальник Астраханского центра организации работы железнодорожных станций (далее – ДЦС-1) Садивский В.Я. в нарушение требований пункта 9(12) Положения об Астраханском центре организации работы железнодорожных станций – структурном подразделении Приволжской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», утвержденного 6 апреля 2017 г., не обеспечил безопасность движения и сохранность подвижного состава на станции Аксарайская II – структурном подразделении Приволжской дирекции управления движением

ДЦС-1 Садивский В.Я. в нарушение требований пункта 7(9) Положения об Астраханском центре организации работы железнодорожных станций – структурном подразделении Приволжской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», утвержденного 6 апреля 2017 г., не организовал контрольно-ревизионную работу по выявлению и профилактике нарушений безопасности движения на железнодорожной станции Аксарайская II – структурном подразделении Приволжской дирекции управления движением, предусмотренную нормативами личного участия начальника и заместителей начальника центра организации работы железнодорожных станций, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2021 г. № ЦД-19/р. Так, по состоянию на 18.11.2022 из 10 проведенных в 2022 году проверок на станциях, имеющих сортировочные горки, на станции Аксарайская II проведено 3. При этом в период с мая 2022 г. до момента события проверки на

станции Аксарайская II руководителями Астраханского центра организации работы железнодорожных станций не проводились.

ДЦС-1 Садивский В.Я. в нарушение требований пункта 1 приказа от 18 ноября 2022 г. № ПРИВДДЦС1-304 «О распределении обязанностей между начальником Астраханского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Приволжской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», первым заместителем и заместителями начальника центра» выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения поездов, на железнодорожной станции Аксарайская II не организовал.

9. Причинно-следственные связи.

На основании результатов расследования в соответствии с Методикой определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2017 № 2832р, установлены следующие причины транспортного происшествия:

Непосредственной причиной столкновения отцепа из 10 порожних вагонов и вагона № 54054556 на пути № 11 парка «Б» явилось соударение вагонов на путях сортировочного парка со скоростью свыше 5 км/ч.

Основной причиной столкновения отцепа из 10 порожних вагонов и вагона № 54054556 послужило нарушение ДСПГ Булатовым Р.С. требований пункта 49 приложения № 10 к ИДП, а также пункта 2.4.4 Инструкции по работе сортировочной горки, в части не регулирования скорости роспуска с участием одного РСДВ на третьей тормозной позиции таким образом, чтобы РСДВ успевал перейти с пути на путь и приготовиться к прицельному торможению отцепов, а также не остановки роспуска при отсутствии РСДВ на тормозной позиции. В результате чего, допущен выход отцепа с третьей тормозной позиции с превышением скорости движения («код 11.32.0028»).

Последствием столкновения отцепа из 10 порожних вагонов и вагона № 54054556 явился сход вагона № 54054556 по причине выдавливание первой тележки указанного вагона, стоящего первым со стороны сортировочной горки на пути № 11 парка «Б», из-за продольной динамической реакции, возникшей из-за резкого снижения скорости движения отцепа из 10 порожних вагонов в результате столкновения.

Способствующей причиной столкновения отцепа из 10 порожних вагонов и вагона № 54054556 послужила систематическая организация роспуска с участием одного РСДВ на третьей тормозной позиции («код 133.32.0351»).

Системными причинами столкновения отцепа из 10 порожних вагонов и вагона № 54054556 послужило отсутствие профилактической работы со

стороны руководителей железнодорожной станции Аксарайская II и Астраханского центра организации работы железнодорожных станций, направленной на недопущение фактов нарушений требований ПТЭ, нормативных документов ОАО «РЖД», предупреждение возникновения транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также неудовлетворительная организация профилактической работы с работниками железнодорожной станции Аксарайская II, находящимися в группе риска по итогам профессиональной оценки («код 88.32.0050»).

10. Выводы и рекомендации.

В соответствии с требованиями пункта 4 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344, данное событие, классифицировать как столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом при маневровой работе, не имеющий последствий крушений и аварий, и отнести по учету и ответственности за железнодорожной станцией Аксарайская II – структурным подразделением Приволжской дирекции управления движением.

По нарушению требований пункта 49 приложения № 10 к ИДП, а также пункта 2.4.4 Инструкции по работе сортировочной горки, в части не остановки роспуска при отсутствии РСДВ на тормозной позиции, связанному с основной причиной допущенного события, ДС Аксарайская II Сюськину Д.А. выдано ревизорское предписание от 29 декабря 2022 г.

По нарушениям требований пункта 8 Приложения № 8 к Положению о функционировании СМБД в ЦД, связанным с системными нарушениями допущенного события, ДЦС-1 Садивскому В.Я. и ДС Сюськину Д.А. выдано 2 ревизорских представления от 29.12.2022.

За подписью председателя комиссии по расследованию направлена телеграмма об обстоятельствах и причинах допущенного 18 ноября 2022 г. на железнодорожной станции Аксарайская II нарушения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта от 29.12.2022 № ИСХ- 876/ПРИВНЗрег1

ДС Аксарайская II Сюськину Д.А.:

порядком, установленным Положением о применении талонов предупреждения по безопасности движения» выданных подразделениями Центральной дирекции управления движением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2020 г, № 3/р, изъять талоны

предупреждения по безопасности движения у ДСПГ Булатова Р.С. и ДСЦ Джабраилова Г.Д.;

в соответствии с требованиями пункта 13 Положения о проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2015 г. № 66р, направить ДСПГ Булатова Р.С. и ДСЦ Джабраилова Г.Д. на внеочередную аттестацию на знание ПТЭ.

Начальнику Приволжской дирекции управления движением Филимонову В.С.:

рассмотреть с причастными руководителями и работниками дирекции выполнение порядка оповещения о транспортных происшествий и иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

рассмотреть фактическое укомплектование штата дирекции на соответствие штатному расписанию и фактическому объему работ.

Заместитель начальника Приволжской железной дороги по Астраханскому территориальному управлению	С.А.Свечкарёв
Заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов по Астраханскому территориальному управлению	Р.А.Шумской
Заместитель начальника Приволжской дирекции инфраструктуры – начальник Астраханского отдела инфраструктуры	В.А.Калинин
Начальник Астраханского центра организации работы железнодорожных станций	В.Я. Садивский
Начальник железнодорожной станции Аксарайская II – структурного подразделения Приволжской дирекции управлением движением	Д.А.Сюськин
Начальник эксплуатационного локомотивного депо Астрахань	Н.В.Каширин