Сборочные размерные цепи узлов машин и механизмов

Сборочной размерной цепью называют цепь, выражающую взаимосвязь между размерами деталей, входящих в данный узел или машину. Примеры сборочных размерных цепей приведены на рис. V.14,б. Размеры, обозначенные буквой В, относятся к валу 1.буквой К — к корпусу 3. Размеры, обозначенные другими буквами, можно определить по деталям, входящим в узел. Зазор между подшипником 9 и крышкой 10 обозначен буквой 5. Концы вала 1, выступающие из подшипников 4 и 9, — буквами f и f' (5 и 8 — втулки, 6 и 7 — цилиндрические зубчатые колеса).




Рис. V.14. Сборочный чертёж узла (a) со сборочными цепями

Основные факторы, характеризующие сборочную размерную цепь. Сборочная размерная цепь должна содержать только по одному размеру от каждой детали, входящей в размерную цепь.

Помимо звеньев — размеров деталей — в сборочную размерную цепь входит исходное звено, т. е. конструктивно лимитируемый размерный параметр механизма. В сборочных размерных цепях (1 — общей для узла и 2, 3 — для его отдельных деталей — рис. V.14,б) к исходным звеньям относятся s, f, f'. Выявляют сборочные размерные цепи при размерном анализе деталей узла путем рассмотрения взаимосвязи всех деталей, входящих в сборочный узел. Решая сборочные размерные цепи, устанавливают предельные отклонения размеров деталей, входящих в размерные цепи.

На размерах деталей узла, входящих в сборочные размерные цепи, проводят размерные линии и на них ставят буквенные или численные обозначения. Выявление размеров звеньев сборочной размерной цепи начинают с нахождения таких величин размерной цепи узла (зазоров, смещения одних деталей относительно других), которые определяют возможность сборки деталей узла и нормальную его работу.

Способы решения оборонных размерных цепей. В зависимости от требований к исходному звену сборочную размерную цепь можно решать бескомпенсационным или компенсационным способом.

При бескомпенсационном способе решения размерной цепи замыкающим звеном сборочной размерной цепи является исходное звено цепи. В этом случае размерная цепь решается так: величину допуска исходного звена распределяют между номинальными размерами отдельных звеньев цепи, определяя предельные отклонения для каждого звена цепи. Затем производят расчет замыкающего звена цепи в соответствии с установленными предельными размерами звеньев, составляющих размерную цепь,

проверяя правильность принятых предельных численных значений для составляющих звеньев размерной цепи (т. е. проверяют замкнутость размерной цепи). В случае компенсационного способа решения размерной цепи в числе звеньев сборочной размерной цепи должно быть компенсирующее звено, численное значение которого может меняться в зависимости от действительных размеров звеньев, входящих в цепь. При этом в размерной цепи должна быть деталь (или совокупность деталей), представляющая собой компенсирующее звено (компенсатор). Компенсирующее звено размерной цепи является замыкающим звеном цепи.

Возможно замыкание размерной цепи компенсирующим и исходными звеньями совместно, при расчете цепи совокупность компенсирующего и исходного звеньев рассматривается как одно звено. В случае бескомпенсационного и компенсационного способов решения сборочных размерных цепей допуски на размеры звеньев, входящих в цепь, выбирают с учетом возможных технических и экономических точностей тех поверхностей деталей, которые являются составляющими звеньями размерной цепи. При решении сборочной размерной цепи бескомпенсационным способом достигают полную взаимозаменяемость собираемых деталей в узле, а компенсационным способом — неполную взаимозаменяемость деталей в узле.