

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1023 | Visite du 2026-03-09 | Établi par M. Lambert

Bien inspecté : 10 Rue du Relais 33600 Pessac (appartement, 1948-1974)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MINEURE] nez de dalle

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

2. [MINEURE] plancher de l'étage

L'ossature bois du comble montre des assemblages desserrés et une déformation sensible sous charge.

3. [MOYENNE] couloir

Auréoles persistantes jusqu'à environ 80 cm de hauteur sur les murs anciens en pierre ; l'enduit cloque et s'effrite.

4. [MINEURE] sous-face de couverture

Gouttes d'eau en sous-face du bac acier par temps froid, sans fuite identifiable : condensation sous couverture métallique non ventilée.

5. [MOYENNE] noue de toiture

Auréoles récentes au plafond sous toiture : les points singuliers de la couverture (rives, arêtières) sont défectueux.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.