

On vous demande :

- a) **Lire** le dossier de travail
- b) **Vérifier** le matériel mis à votre disposition
- c) **Réaliser** l'ensemble conformément à la gamme opératoire en respectant les exigences spécifiées, les instructions et les règles d'hygiène et sécurité.
- d) **Utiliser** les outils de métrologie appropriés pour comparer les résultats aux exigences spécifiées et assurer la conformité du travail réaliser.
- e) **Remplir** la fiche d'autocontrôle
- f) **Remettre** en état la zone d'intervention
- g) **Faites** l'inventaire de votre caisse

Le travail terminé.

Remettre au Formateur :

- L'ensemble après vous être assuré du marquage au feutre fin permanent de votre identifiant
- L'ensemble des documents tel qu'on vous l'a donné.

Objectifs pédagogiques :

- Être capable d'installer des rivets protubérants (RB)
- Réalisation de la pièce suivant les normes en vigueur en aéronautique

Phase	Instruction
OP10 <u>DÉBITAGE</u>	❖ Faire le débitage des pièces selon les données suivantes : • Contrôler le débit.  En cas d'anomalie alerter le formateur.
OP20 <u>AJUSTAGE</u>	❖ Ajustage du Repère 1 ↳ Utiliser le plan N°1 ➤ Effectuer une surface de référence puis la repérer (SR1) ➤ Effectuer la deuxième surface de référence perpendiculaire a (SR1) puis la repérer (SR2) ➤ Tracer la pièce aux dimensions demandées en partant de (SR1) et (SR2) ➤ Ajuster aux cotes définitives. ➤ Ébavurer ➤ Vérifier et valider les côtes demandées Remplir la fiche d'autocontrôle.  En cas d'anomalie alerter le formateur.
OP30 <u>AJUSTAGE</u>	❖ Ajustage du Repère 2 ↳ Utiliser le plan N°1 ➤ Effectuer une surface de référence puis la repérer (SR1) ➤ Effectuer la deuxième surface de référence perpendiculaire a (SR1) puis la repérer (SR2) ➤ Tracer la pièce aux dimensions demandées en partant de (SR1) et (SR2) ➤ Ajuster aux cotes définitives. ➤ Ébavurer ➤ Vérifier et valider les côtes demandées Remplir la fiche d'autocontrôle.  En cas d'anomalie alerter le formateur
Phase	Instruction

OP40

Ajustage USINAGE

❖ TRAÇAGE Repère2

↳ Utiliser le plan N°2

- Tracer le positionnement des trous de rivetage sur plaque B.
 - ⇒ Assurer la pince demandée sur chaque coté.
- Pointer les centres.
 - ⇒ Utiliser la pointe du foret (Ø2,5) en tournant le mandrin.

❖ PERÇAGE Repère 2 au Ø2,5

↳ Utiliser le plan N°2

- Percer les pointages au Ø 2,5 (Utiliser un quadripode)
- Vérifier l'alignement
- Ébavurer tous les perçages si nécessaire



En cas d'anomalie alerter le formateur

OP50

ACCOSTAGE ÉPINGLAGE USINAGE

❖ Contre Perçage au Ø2,5

- ❖ Renvoi du perçage sur la plaque A
- ❖ Epingler au fur et à mesure
- ❖ Assurer l'accostage et l'alignement des pièces



En cas d'anomalie alerter le formateur

Phase

Instruction

OP60

USINAGE

❖ Renvoi des Perçages au diamètre finale

↳ Utiliser le plan d'assemblage

- Vérifier les côtes demandées
- Identifier (Marquage) les diamètres selon chaque type de fixation
- Percer l'ensemble au diamètre finale en respectant le cascade des diamètres (Respecter les tolérances de perçage selon chaque type de fixation)

❖ **FRAISURAGE**

- Faire une éprouvette avec une tôle de même épaisseur.
- Fraisurer selon le plan
- Vérifier le désaffleurement de la tête du rivet

❖ **Repérer les différentes pièces et leurs sens pour le remontage.**

- Démonter l'ensemble des pièces
- Ébavurer
- Nettoyer (Attention au repérage de pièces)
- Rendre l'ensemble des pièces au formateur pour validation



En cas d'anomalie alerter le formateur

OP70

ASSEMBLAGE

❖ **POSE DES FIXATIONS** → **Utiliser le plan le plan d'assemblage**

- Déterminer les longueurs pour chaque type de fixation (Auto-vérification)
- Poser les rivets selon la nomenclature
- Riveter au marteau pneumatique
- Effectuer le contrôle de la rivure et jeu sous tête.
 - ⇒ Repérer les fixations endomagés
 - ⇒ Demander l'accord du formateur pour les remplacer



En cas d'anomalie alerter le formateur

OP80

CONTRÔLE

❖ **Identification et vérification**

- Vérifier et valider les dimensions finales
- Remplir la fiche d'autocontrôle finale
- Identifier votre TP
- Rendre MES au formateur



En cas d'anomalie alerter le formateur