

789/2026 – Colisão - 08/03/2026 [EFC]

P3 sem perda



Descrição do Evento

- Renilson (Coord. Manutenção de Locomotivas) por volta de 11h20, informou que a locomotiva 746 circulando de recuo da linha 160 para a linha 158, quando colidiu com a lateral da locomotiva 238 que estava parada na linha 158, vindo a provocar avarias no cilindro de freio e corrimão da locomotiva 238 e corrimão da locomotiva 746.

Fatos constatados

- A manobra da revisão inicial consistia em apenas 2 colaboradores, F.R e J.S, conforme o padrão de divisão das turmas. A terceira pessoa da manobra, ou seja, o operador J.G, na locomotiva 746, entrou para ajudar na manobra, mas sua função naquele dia era fazer o check de inspeção de qualidade mecânica daquela locomotiva ao qual estava operando.
- Todos são treinados no PRO de manobras de locomotiva nas oficinas de manutenção.
- Houve uma mensagem de segurança a pedido do CCP, todas as manobras foram paralisadas. Após a mensagem, todos informaram ao controle o entendimento da mesma. O operador F.R, parou a locomotiva 238 “fora de marco”;
- Após a solicitação de parada das manobras, houve uma mensagem de “pode recuar” sem informação de quem solicitou e nome do maquinista/ locomotiva para quem estava dirigindo a mensagem.
- Não havia cobertura no momento da colisão, porque o empregado que estava no chão cobrindo recuo, se ausentou devido a solicitação de parada da manobra para passagem da mensagem de segurança.
- O operador da loco 746 “achou” que a mensagem seria para ele e recuou a locomotiva vindo a colidir com a loco 238 .
- Após a colisão, foi acionada a cadeia de ajuda, porém minutos depois, a cena foi alterada, sem os devidos registros fotográficos necessários para a investigação, que segundo os investigados, “não sabiam” da importância de manter a cena real do ocorrido, até a chegada da cadeia ao qual solicitaram;
- Não houve chamada de emergência e o CCP não foi comunicado da ocorrência, imediatamente após o ocorrido;

Causas

- Falta de atenção na mensagem receptora onde o operador deveria apenas fazer a movimentação, depois de ouvir a confirmação de seu nome, descumprindo o item do ROF 20.4: Toda comunicação via rádio, que diga respeito à operação de trens, licenciamento, autorização e à concessão de serviço, somente pode ser executada depois de recebida e entendida, sendo obrigatória o cotejamento na íntegra por quem está recebendo e o “entendido”/“confere” por quem está emitindo. Sendo proibido supor, achar, interpretar à sua maneira. Havendo dúvidas após cotejamento, é obrigatório solicitar nova repetição de mensagem.
- Ausência do processo DBU voltado para a manobra da manutenção de locomotivas (comunicação);



Ações imediatas

Descrição	Data	Area	S t
Divulgar a ocorrência 0789 /2026 para toda a Gerência de Locomotivas, reforçando o item 20.4 descumprindo, reforçando a importância do cumprimento do padrão de comunicação;	08/04	Rodantes - Tração	●
Revisar o procedimento de manobra da manutenção PRO - 028450 Rev.: 03 – 15/08/2024 de locomotivas, acrescentando: Ao terceiro membro da manobra, é proibido ultrapassar a placa de LM sem se identificar ao controle; Em casos de eventos que envolvam descumprimentos de regras de manobra, colisão, abalroamento, arrasto e/ou outros sinistros, chamar o controle em emergência, descrever o ocorrido, usar a cadeia de ajuda e não alterar o cenário do evento, salvo sobre riscos de acidente. Ao iniciar a manobra com o controle, realizar apresentação com o nome da equipe.	05/04	Rodantes - Tração	●
Reciclar o time de manobra na atualização do PRO - 028450 Rev.: 03	30/04	Rodantes - Tração	●
Definir a inspetoria DBU que irá auditar a equipe de manobra da manutenção de locomotivas;	30/04	Rodantes - Tração	●
Realizar treinamento com o time da operação de trens sobre auditoria/DBU de regras de manobras e comunicação em toda a equipe de manobra da manutenção de locomotivas;	30/04	Rodantes - Tração	●
Inserir template de PTM na DBU: Itens de manobra e comunicação.	08/04	Rodantes - Tração	●