


SOUTH CENTRAL RAILWAY-SAFETY ORGANISATION - SC DIVISION

FORTNIGHTLY SAFETY BULLETIN - AUGUST (2nd F.N) / 2025

1.0	Irregularities noticed in the working of ENGINEERING Department:
1.1	- On dated 20.08.2025 at 11.35hrs issued block requisition memo for 3-X machine b/w CT-SUH on up line to onduty SM and same was knowledge by onduty SM, but Carbon copy is not available with SSE/Pway/CT. Machined number memos register to be maintained. - At CT yard, point no.104B RH Tongue rail knife edge, point No.114A Screw spikes of 23rd & 26th sleepers RH Side not tightened completely, point No.114A most of the wedges of chair plate slack, some of the Glued Joints numbering not stenciled in the yard. - At SEM yard, Point no.17A CMS crossing fish plated joint gap 10 mm to be made as gapless, LWR no.9 SEJ no.17 reference pillars are not available, Point No 16B (TWS) housing LH side 6 sleepers & RH side 5 Sleepers and Point No 17A ballast obstructing stretcher bar movements, - Point no. 25B TWS SSD Alignment to be corrected, point no.25B TWS Tongue rail out of square to be attended and some of the Glued Joint numbering not stenciled in TDU yard.
2.0	Irregularities noticed in the working of S&T Department:
2.1	- In SWR/CT, S.I.P number mentioned as SCR.SC.CT.1020/Alt.4, but on operating panel S.I.P number shown as SCR.SC.CT.1020/Alt.3, to be corrected. - Point no.114A CMS crossing at CT yard, S&T single bonds available instead of double bonding. - In Dy.SS room/SEM, fire alarm panel available but in Switched off condition. - Shunt signal No SH28, SH29, SH30 universal lock deficient and Point No.15A, 15B, 16A, 16B & 17B point motors cranking directions N & R to be stenciled at SEM yard. - LSS/SC Signal No. 18 (towards LGD end) – signal view is obstructed by coaching empty rake placement at Washing Siding.
3.0	Irregularities noticed in the working of OPERATING Department:
3.1	- Perused Route Cancellation Register (ESUYN) at SUH station and noticed that on dated 19.08.2025 at 09.40hrs, after passing of Up Tr.no 17664 Home Signal route held-up corresponding failure not recorded in the S&T failure register. - Perused Siding pilot memos and noticed Pilot memo format is not as per SWR format vide page no. 35, Train Engine number / last vehicle number is not being recorded in memo and LP signature not available in Station record copy at CT station. - It is observed that SMs were not recording First UP / DN train details in Disconnection and Reconnection memos register at CT station, Block Working Manual (BWM) Hindi version not available and G&SR index page updated upto AS No. 19 only.
4.0	Irregularities noticed in the working of ELECTRICAL Department:
4.1	- At Km.15/21 in CT yard, IT OHE Bond welding given up, Longitudinal OHE bonds at KM No.15/26 four numbers deficient, at km 15/21-23 free joint OHE bond not available. - Longitudinal OHE bonds at KM No.71/24 two numbers deficient, point No.25A sand hump OHE Z bond deficient and earth shunt of SM 338 OHE Isolator handle deficient at TDU yard. - One Fire bucket is in damaged condition at fuel point at VKB towards WADI end near PF-1 - At KZJ Yard, High mast lights to be provided on priority as lighting is poor. - External electrical socket may be provided for Refrigerator use to store medicines in required temperature and at same place Fire balls also to be provided in view of safety hazards since Aerosol circuit at SPMRV/KZJ.
5.0	Irregularities noticed in the working of Mechanical Department
5.1	- Both end screw couplings are in dry condition, to be lubricated in Auxiliary Tool Van of SPART/KZJ station. - STOP board not provided for coach no.087054/C in pit line no.4 in ROH shed and HPT done/due details not available for Fire Extinguisher in ROH shop floor at CHZ depot.

SAFETY LITERATURE ISSUED UP TO AUGUST-2025

S.No.	Literature	Subject
1	Rule of the Month August-2025	Procedure during failure of Automatic Signalling. GR 9.12 and SRs there under
2	Fortnightly Safety Bulletins.	2 Bulletins (August 1st & 2nd FN) issued on irregularities noticed during inspections.
3	Alert Advices	12/2025: Standardized Telephonic Sentences for LC Gates 13/2025: Pushing back of trains from Block section
4	Monthly Safety Bulletin -Hq	August-2025 (soft copies)
5	Bi-Monthly safety bulletin	March & April'2024 (soft copies)
6	Fly Leaf	11/2025 (soft copies)



(A.SURESH)
 Sr DSO/SC

दक्षिण मध्य रेलवे-संरक्षा संगठन-सिकंदराबाद मंडल
पाक्षिक संरक्षा बुलेटिन – अगस्त (2रा पखवाड़ा)/2025

1.0	इंजीनियरी विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
1.1	- ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को अप लाइन पर चित्तापुर-सुलेहल्ली के बीच 3-X मशीन के लिए 20.08.2025 को 11.35 बजे ब्लॉक मांगपत्र मेमो जारी किया गया, किंतु एसएसई/रिलपथ/चित्तापुर के पास कार्बन प्रति उपलब्ध नहीं है, मशीन नंबर मेमो रजिस्टर बनाए रखे जाएं. - चित्तापुर यार्ड में, पाइंट नं. 104बी आरएच टंग रेल नाइफ एज, 23वें और 26वें स्लीपर आरएच साइड के पाइंट नं. 114ए स्कू स्पाइक को पूरी तरह नहीं कसा गया, पाइंट नं. 114ए के चेयर प्लेट स्लैक के अधिकतर वेज, क्लूड जाइंट के कुछ नंबरिंग को यार्ड में स्टेनिसल नहीं किया गया और पाइंट नं. - सेडम यार्ड में, पाइंट नं. 17ए सीएमएस क्रासिंग फिश प्लेटेड जाइंट गैप 10 एमएम को गैपरहित किया जाना है, एलडब्ल्यूआर नं. 9 एसईजे नं. 17 रेफरन्स पिलर उपलब्ध नहीं हैं, पाइंट नं. 16बी (टीडब्ल्यूएस) हाउजिंग एलएच साइड 6 स्लीपर और आरएच साइड 5 स्लीपर और पाइंट नं. 17ए बलास्ट स्टेचर बार संचालनों को अवरुद्ध कर रहे हैं. - पाइंट नं. 25बी टीडब्ल्यूएस एसएसडी संरेखण को सुधारा जाए, पाइंट नं. 25बी टीडब्ल्यूएस टंग रेल आउट ऑफ स्क्रैपर को ठीक किया जाए और तांडूर यार्ड में कुछ ग्लूड जाइंट नंबरिंग को स्टेनिसल किया जाए.
2.0	सि व दू विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
2.1	- स्टेशन संचालन नियम/ चित्तापुर में, S.I.P नंबर को SCR.SC.CT.1020/Alt.4 के रूप में उल्लिखित किया गया है, किंतु परिचालन पैनल पर S.I.P नंबर को SCR.SC.CT.1020/Alt.3 के रूप में बताया गया है, उसे सुधारा जाए. - चित्तापुर यार्ड में पाइंट नं. 114ए सीएमएस क्रासिंग, डबल बांडिंग के बजाए सि व दू सिंगल बांड उपलब्ध हैं. - उप स्टेशन अधीक्षक के कमरे में, फायर अर्म पैनल उपलब्ध है, किंतु स्विच ऑफ स्थिति में है. - शंट सिगनल नं. SH28, SH29, SH30 यूनिवर्सल लॉक खराब और पाइंट नं. 15A, 15B, 16A, 16B & 17B पाइंट मोटर क्रैंकिंग दिशाएं एन और आर को सेडम यार्ड में स्टेनिसल किया जाना है. - एलएसएस/एससी सिगनल नं. 18 (लालागुडा छोर की ओर) - वाशिंग साइडिंग पर कोचिंग खाली रैक रखने के कारण सिगनल देखने में अवरोध हो रहा है.
3.0	परिचालन विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
3.1	- सुलेहल्ली स्टेशन पर मार्ग रद्दकरण रजिस्टर (ESUYN) का अवलोकन किया और पाया कि 19.08.2025 को 09.40 बजे अप गाड़ी नं. 17664 के गुजरने के बाद होम सिगनल मार्ग अवरुद्ध हुआ, तदनुरूपी खराबी को सि व दू खराबी रजिस्टर में रिकार्ड नहीं किया गया. - साइडिंग पायलट मेमो का अवलोकन किया गया और पाया गया कि पायलट मेमो का प्रारूप पृष्ठ संख्या 35 के अनुसार SWR प्रारूप के अनुसार नहीं है, गाड़ी इंजन संख्या / अंतिम वाहन संख्या मेमो में दर्ज नहीं की जा रही है और चित्तापुर स्टेशन पर स्टेशन रिकार्ड प्रति में लोको पायलट के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं. - यह देखा गया कि चित्तापुर स्टेशन में स्टेशन मास्टर डिस्कनेक्शन और रीकनेक्शन मेमो रजिस्टर में पहली अप/डाउन गाड़ी का विवरण रिकार्ड नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक संचालन नियमावली (बीडब्ल्यूएम) हिंदी प्रति उपलब्ध नहीं है और सा व स नि विषयसूची पृष्ठ केवल संशोधन पची सं. 19 तक ही अद्यतित है.
4.0	विद्युत विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
4.1	- चित्तापुर यार्ड में 15/21 कि.मी. पर, आईटी ओएचई बांड बेल्डिंग खराब है, 15/26 कि.मी.पर लॉगिट्यूडिनल ओएचई बांड में चार संख्या की कमी है, 15/21-23 कि.मी.पर फ्री संयुक्त ओएचई बांड उपलब्ध नहीं है और 15/26 कि.मी.पर लॉगिट्यूडिनल ओएचई बांड में चार संख्या की कमी है, जिसे प्रदान किया जाना है. 71/24 कि.मी. पर दो लॉगिट्यूडिनल ओएचई बांड कम हैं, पाइंट नं. 25ए सैंड हंप ओएचई ज़ेड बांड कम हैं और तांडूर यार्ड में एसएम 338 ओएचई आइसोलेटर हैंडल का अर्थ शंट कम हैं. - प्लेटफार्म – 1 के निकट वाड़ी छोर की ओर विकाराबाद पर ईंधन पाइंट पर एक फायर बाल्टी क्षतिग्रस्त स्थिति में है. - काज़ीपेट यार्ड में, प्रकाश व्यवस्था खराब होने के कारण प्राथमिकता के आधार पर हाई मास्ट लाइटें उपलब्ध कराई जाएं. - दवाओं को आवश्यक तापमान पर संग्रहीत करने के लिए रेफ्रिजरेटर के उपयोग हेतु एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट प्रदान किया जा सकता है और एसपीएमआरवी/काज़ीपेट में एरोसोल सर्किट के कारण सुरक्षा खतरों को देखते हुए उसी स्थान पर फायर बॉल भी प्रदान किए जाने चाहिए.
5.0	यांत्रिक विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं
5.1	- दोनों छोर के स्कू कपलिंग सूखी स्थिति में हैं, एसपीएमआरटी/काज़ीपेट स्टेशन के सहायक टूल यान में लुब्रिकेट किया जाए. - आरओएच शेड में पिट लाइन नं.4 में कोच नं. 087054/सी के लिए स्टॉप बोर्ड की व्यवस्था नहीं है और चलापिल्ली डिपो में आरओएच शॉप फ्लोअर में अग्निशामक के लिए एचपीटी किया गया/ड्यू विवरण उपलब्ध नहीं है.

अगस्त – 2025 तक जारी संरक्षा साहित्य

क्र.सं.	साहित्य	विषय
1	अगस्त – 2025 माह का नियम	ऑटोमैटिक सिगनल व्यवस्था की खराबी के दौरान कार्यविधि सा.नि. 9.12 और उसके अंतर्गत स.नि.
2	पा7क संरक्षा बुलेटिन.	निरीक्षणों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर जारी 2 बुलेटिन (अगस्त 1ला व 2रा पखवाड़ा).
3	चेतावनी सूचनाएं	12/2025: समपार फाटकों के लिए मानकीकृत टेलीफोनिक वाक्य 13/2025: ब्लॉक सेक्शन से गाड़ियों को पीछे लेना
4	मासिक संरक्षा बुलेटिन – प्र.का.	अगस्त -2025 (सॉफ्ट प्रतियां)
5	द्वि-मासिक संरक्षा बुलेटिन	मार्च और अप्रैल 2025 (सॉफ्ट प्रतियां)
6	फ्लाई लीफ	11/2025 (सॉफ्ट प्रतियां)


(ए.सुरेश)
मंसंधि/सिकंदराबाद