

SOUTH CENTRAL RAILWAY-SAFETY ORGANISATION - SC DIVISION**FORTNIGHTLY SAFETY BULLETIN - OCTOBER (1st F.N) / 2025**

1.0	<i>Irregularities noticed in the working of ENGINEERING Department:</i>
1.1	• Pt no.19A & B crossover heavy ballast noticed and No distant blocks available to Station platform at SSLM • CMS Xing bolt missing for point no14A and No reference pillars provided for measuring SEJ on M/L or L/Line towards MTMI end. • Point No 105A , RH tongue rail to be reconditioned at DKJ yard. • For newly laid point no's19A,20B & 21B,U shaped tie bar for 3rd & 4th sleepers were missing at KRA yard. • In Dy.ss room at AMQ station, ceiling paint spalling (Peeling) at some locations, to be attended. • At SC yard Washing Line-5, Ballast, sleepers and fasteners are not visible, It is observed that on washing line-4, at multiple locations track Surfacing /Cross Level to be attended. At KM SC/WS.5 (Washing Line no. 3) – misalignment of Stock rail at fishplate joint, to be attended.
2.0	<i>Irregularities noticed in the working of S&T Department:</i>
2.1	• All S&T Location Boxes (LBs) due for earth resistance testing from 27-06-2024, last tested on 27-06-2023 at RRPM yard. • Point no.20A point machine motor cover is in unlocked condition at KRA yard. • Fire Safety alarm (RDSO type) equipment installed in Dy.SS but necessary working instructions may be incorporated in SWR at KRA station. Un-used Single line Daido block instrument is available in Dy.SS office, same to be removed and necessary corrections may be done. • Emergency Key to put back Signal provided at gate lodge at LC No.7T/AMQ but necessary working instructions not incorporated in SWR/GWR. • Respective block section name is to be engraved for the Shunt keys of the Block instruments (SKZR-SRUR & SKZR-ASAF) as per the Block Working Manual. Safety point alarm equipment not working since May'2025.
3.0	<i>Irregularities noticed in the working of Mechanical Department:</i>
3.1	• Scotch block provided but same not secured with padlocked at Washing Line-5 for train no. 12220 rake at SC yard which is under maintenance on 03.10.2025. All washing lines, Coach holding capacity boards not available. • On 15.10.2025 at SC Lower yard noticed that Scotch blocks and Danger boards not provided on Pit line No.3 & 4, though both lines were occupied with checking rakes and staff working.
4.0	<i>Irregularities noticed in the working of OPERATING Department:</i>
4.1	• Out of 02 fire extinguishers available at RRPM station, one FE is defective and both fire extinguishers are defective at JPTN station. • Perused Stabled load register at SKZR station and found that Train no. 17233 stabled on 07.10.25 at 23.30hrs, Train no.17233 stabled on 03.10.25 at 23.15hrs and Train no. 17233 stabled on 27.09.25 at 23.30hrs but Road number/ Line number not recorded in the Stabled load register. • Issued Form No. T/C 1425 Serial no. 038525 to Tr.no. 17033 for LSS YK indication not obeyed on 12th July 2025 but corresponding failure entry not available in S&T failure register. Again issued form No. T/D 1425 Serial no. 035573 to Tr.no. 22404 on 16.06.2025 due to BPAC failed but SM corresponding entries not written in T/A 1425 at SKZR station.
5.0	<i>Irregularities noticed in the working of ELECTRICAL Department:</i>
5.1	• Station Name (ie., SRI SANTH SEVALAL MAHARAJ) to be corrected in 25kv AC Traction Board since station name is changed from RAGHAPURAM to SRI SANTH SEVALAL MAHARAJ (SSLM). EIG got on January-25, not yet commissioned due to SCADA not commissioned by construction / Electrical department. • At SSLM station yard earth pits due for earth resistance measurements from 5-2-25, last tested on 5-2-24. Batteries commissioned details not available in Battery room. • AT earth pit due for testing from 2-1-25, last tested on 02-01-24 at Km.25/15 and AT earth pit is buried and not visible at Km.25/14A in JPTN yard. • AT 1&2 earth pits due for earth resistance measurements from 29-5-25, last tested on 29-5-24 at DKJ yard. □ATDs below red mark @ Km.DKJ/3078 & at Km. DKJ/1084 and □SS 201A isolator operating handle earth shunt deficient. • As per register, last joint inspection of OHE bonds with S&T done on 04.03.2025 at AMQ station, 06 deficiencies noticed and all are attended. Next half yearly joint inspection is overdue from 04.09.2025

(A.SURESH)
Sr DSO/SC

1.0	इंजीनियरी विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
1.1	- श्री संत सेवालाल महाराज स्टेशन (एसएसएलएम) पर पाइंट नं.19ए और बी क्रॉसऑवर में अत्यधिक गिट्टी पायी गई और स्टेशन प्लेटफॉर्म के लिए कोई दूरस्थ ब्लॉक उपलब्ध नहीं है. - मोटूमारी छोर पर पाइंट सं.14ए के लिए सीएमएस क्रासिंग बोल्ट गायब है और M/L या L/लाइन पर SEJ मापने के लिए कोई रेफरेंस पीलर उपलब्ध नहीं है. - डोर्नकल यार्ड में पाइंट नं. 105ए, पर आरएच टंग रेल की मरम्मत की जानी है. - कारेपल्ली यार्ड में नवनिर्मित पाइंट संख्या 19ए, 20बी और 21बी के लिए, तीसरे और चौथे स्लीपरों के लिए U आकार के टाई बार मिसिंग थे. - अम्मुगुडा स्टेशन के उप-स्टेडी कक्ष में, कुछ स्थानों पर छत का पेंट टूट रहा है (उखड़ रहा है), जिसे ठीक किया जाना है. - सिकंदराबाद यार्ड वाशिंग लाइन-5 पर, गिट्टी, स्लीपर और फास्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं. यह देखा गया है कि वाशिंग लाइन-4 पर, कई स्थानों पर ट्रैक सरफेसिंग/क्रॉस लेवल है जिसे ठीक जाना है. केएम एससी/डब्ल्यूएस.5 (वाशिंग लाइन संख्या 3) पर - फिशप्लेट जोड़ पर स्टॉक रेल का अलाइनमेंट सही नहीं है जिसे ठीक किया जाना है.
2.0	सिव दू विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
2.1	- रेवुर रामपुरम यार्ड में, सभी सिवदू का लोकेशन बॉक्स (एलबी) का दिनांक 27-06-2024 से अर्थ रेसिसटेंस की जांच की जानी है, जो पिछली बार दि. 27-06-2023 को जांच किया गया था. - कारेपल्ली यार्ड में पाइंट संख्या 20ए पाइंट मशीन मोटर कवर अनलॉक स्थिति में है. - उप-स्टेडी कार्यालय में अग्नि संरक्षा अलार्म (आरडीएसओ प्रकार) उपकरण स्थापित है, लेकिन कारेपल्ली स्टेशन पर स्टे.सं.नि में आवश्यक कार्य अनुदेश शामिल किया जाए. उप-स्टेडी कार्यालय में अप्रयुक्त सिंगल लाइन डेडो ब्लॉक उपकरण उपलब्ध है, जिसे हटाया जा सकता है और आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं. - सिगनल को पुट बैक करने के लिए आपातकालीन चाबी, समपार फाटक संख्या 7टी/अम्मुगुडा फाटक गुमटी पर उपलब्ध है, लेकिन स्टे.सं.नि/फा.सं.नि में आवश्यक अनुदेश सम्मिलित नहीं किया गया है. - ब्लॉक उपकरणों (सिरपुरकागजनगर-सिरपुर टाउन- और सिरपुरकागजनगर-असिफाबाद) की शंट चाबियों के लिए संबंधित ब्लॉक सेक्शन का नाम ब्लॉक कार्य नियमावली के अनुसार तैयार किया जा सकता है. संरक्षा पाइंट अलार्म उपकरण मई 2025 से काम नहीं कर रहा है.
3.0	यांत्रिक विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
3.1	- सिकंदराबाद यार्ड में गाड़ी संख्या 12220 रैक के लिए वाशिंग लाइन-5 पर स्क्रॉच ब्लॉक उपलब्ध कराया गया था, लेकिन उसे पैडलॉक से सुरक्षित नहीं किया गया है जिसका अनुरक्षण दिनांक 03.10.2025 से किया जा रहा है. सभी वाशिंग लाइनें, कोच धारण क्षमता बोर्ड उपलब्ध नहीं थे. - दिनांक 15.10.2025 को सिकंदराबाद निचले यार्ड में पाया गया कि पिट लाइन संख्या 3 और 4 पर स्क्रॉच ब्लॉक और डेंजर बोर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे, हालांकि दोनों लाइनों पर चेकिंग रैक और कर्मचारी कार्य में व्यस्त थे.
4.0	परिचालन विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
4.1	- रेवुर रामपुरम स्टेशन पर उपलब्ध 02 अग्निशामक यंत्रों में से एक अग्निशामक यंत्र खराब है और जगय्यापेट स्टेशन पर दोनों अग्निशामक यंत्र खराब हैं. - सिरपुरकागजनगर स्टेशन पर स्टेबल लोड रजिस्टर का अवलोकन किया और पाया कि दिनांक. 07.10.25 को गाड़ी संख्या 17233 समय 23.30 बजे स्टेबल हुई है, दिनांक 03.10.25 को गाड़ी संख्या 17233 समय 23.15 बजे स्टेबल हुई और दिनांक 27.09.25 को गाड़ी संख्या 17233 समय 23.30 बजे स्टेबल हुई लेकिन रोड नं./लाइन नं. स्टेबल लोड रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई. - एलएसएस वाईके संकेत के लिए गाड़ी सं. 17033 के लिए फॉर्म संख्या टी/सी 1425 सीरियल नंबर 038525 जारी किया गया जिसका 12 जुलाई 2025 को अनुपालन नहीं किया गया लेकिन सिवदू खराबी रजिस्टर में संबंधित खराबी की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है. पुनः दिनांक 16.06.2025 को फॉर्म संख्या टी/डी 1425 सीरियल नंबर 035573 के लिए गाड़ी सं. 22404 पर जारी किया गया, क्योंकि बीपीएसी खराब हो गया था, लेकिन सिरपुरकागजनगर स्टेशन पर टी/ए 1425 में स्टेशन मास्टर से संबंधित प्रविष्टियां नहीं लिखी गई थीं.
5.0	विद्युत विभाग के संचालन में पायी गयी अनियमितताएं:
5.1	25 केवी एम्सी ट्रैक्शन बोर्ड में स्टेशन का नाम (अर्थात, श्री संत सेवालाल महाराज) सही किया जाना है क्योंकि स्टेशन का नाम राधापुरम से बदलकर श्री संत सेवालाल महाराज (SSLM) कर दिया गया है. ईआईजी 25 जनवरी को प्राप्त हुआ, लेकिन निर्माण/विद्युत विभाग द्वारा SCADA की स्थापना नहीं किए जाने के कारण अभी तक शुरू नहीं किया गया है. - श्री संत सेवालाल महाराज स्टेशन (एसएसएलएम) स्टेशन यार्ड में अर्थ पिट में 5-2-25 से अर्थ रेसिसटेंस माप होना है, अंतिम जांच दिनांक 5-2-24 को हुआ था. बैटरी कक्ष में चालू की गई बैटरियों का विवरण उपलब्ध नहीं है. - दिनांक 2-1-25 से AT अर्थ पिट का परीक्षण होना था, अंतिम परीक्षण 02-01-24 को 25/15 कि.मी पर हुआ था और जगय्यापेट यार्ड में 25/14A कि.मी पर AT अर्थ पिट दबा हुआ है और दिखाई नहीं दे रहा है. - टी 1 और 2 के अर्थ पिट में दिनांक 29-5-25 से अर्थ रेजिस्टेंस की माप होना था, अंतिम परीक्षण दिनांक 29-5-24 को डोर्नकल यार्ड में किया गया था. एटीडी लाल निशान से नीचे डीकेजे/3078 किमी और डीकेजे/1084 किमी पर हैं और एसएस 201ए आइसोलेटर ऑपरेटिंग हैंडल अर्थ शंट में कमी है. - रजिस्टर के अनुसार, अम्मुगुडा स्टेशन पर सिवदू के साथ ओएचई बॉन्ड का अंतिम संयुक्त निरीक्षण 04.03.2025 को किया गया था, जिसमें 06 कमियां पाई गईं और सभी को ठीक कर लिया गया है. अगला अर्धवार्षिक संयुक्त निरीक्षण 04.09.2025 से लंबित है.

(ए.सुरेश)

वरि.मंसंधि/सिंक.