

AVERY BERKEL XM100

Οδηγός Flash Firmware & Backup / Restore

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PINs)

Mode	Operator	PIN
Manager Mode (κανονικός)	1	4296
Service Mode (low-level)	-	1938

ΒΗΜΑ 1 — BACKUP (πριν από όλα)

Backup PLU / System Data:

Manager Mode → System Data → Backup Entire System

Backup Ετικέτες (Label formats):

Manager Mode → Media Distribution → USB Memory Stick → επέλεξε all → επιβεβαίωσε

⚠ **Κάνε πάντα backup PIN οποιοδήποτε flash!**

ΒΗΜΑ 2 — ROOT / KERNEL FLASH (Service Mode)

Προετοιμασία USB:

Αντέγραψε τα παρακάτω αρχεία στη PIZA του USB stick (όχι μέσα σε φάκελο, FAT32):

Αρχείο	Περιγραφή
mtdd3_xm-kernel	Kernel image
mtdd3_xm-kernel.img.sum	Checksum kernel
mtdd4_bu-kernel	Backup kernel
mtdd4_bu-kernel.img.sum	Checksum backup kernel
mtddb5_root	Root filesystem (RAR)
mtddb5_root.tar.sum	Checksum root

Διαδικασία Service Mode:

1. Σβήσε τον ζυγό
2. Κράτα πατημένα F + 00 ταυτόχρονα
3. Άναψε τον ζυγό (κράτα τα πλήκτρα πατημένα)
4. Όταν δεις το XM logo να αναβοσβήνει → άφησε τα πλήκτρα
5. Εισήγαγε PIN: 1938
6. Backup (από καλό ζυγό) ή Restore (στον προβληματικό)
7. Επέλεξε Root → εκτέλεσε, μετά User → εκτέλεσε

⚠ **Μην κλείσεις τον ζυγό κατά τη διάρκεια — κίνδυνος brick!**

ΒΗΜΑ 3 — APP UPDATE (φάκελος xm_update)

Περιεχόμενα φακέλου xm_update:

Αρχείο (.ipk)	Περιγραφή
xm-02-mainapp_X.X.X_arm.ipk	Κύρια εφαρμογή
xm-loadcell-app_X.X.X_arm.ipk	Loadcell εφαρμογή
xm-printer-firmware-app_X.X.X_arm.ipk	Printer firmware
xm-update-touchscreen-compensation_...ipk	Αντιστάθμιση touchscreen
update	Manifest / Script

Διαδικασία:

1. Βάλε USB με τον φάκελο xm_update όπως είναι (μην αλλάξεις δομή)
2. Άναψε τον ζυγό κανονικά
3. Ο ζυγός ανιχνεύει αυτόματα το update κατά το boot
4. Βγάζει μήνυμα → πάτα το φυσικό Service Button (πλάι/πίσω του ζυγού)
5. Κάνει εγκατάσταση μόνος του και reboot αυτόματα

ΒΗΜΑ 4 — RESTORE PLU & ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Restore PLU / System Data:

Manager Mode → System Data → Restore → USB → επίλεξε αρχείο → OK

Restore Ετικέτες:

Manager Mode → Media Distribution → USB Memory Stick → load από USB → OK

ΒΗΜΑ 5 — ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (Calibration)

Manager Mode → ρυθμίσεις ζυγού → Calibration

Ακολούθησε τις οδηγίες στην οθόνη χρησιμοποιώντας γνωστά βάρη αναφοράς.

ΣΥΝΟΨΗ ΒΗΜΑΤΩΝ

#	Βήμα	Μέθοδος	PIN
1	Backup PLU + ετικέτες	Manager Mode	4296
2	Root/Kernel Flash	Service Mode (F+00+Power)	1938
3	App Update	USB xm_update + Service Button	-
4	Restore PLU + ετικέτες	Manager Mode	4296
5	Βαθμονόμηση	Manager Mode → Calibration	4296