

Célula de Inspeção



# SUMÁRIO

Introdução	3	
Como utilizar o manual		3
Recomendações de segurança		3
Fabricação	4	
Processos de Fabricação		
Base da Medição		5
Rampas de rejeito e aprovação, Laterais do guia, base superior		5
Fuso, suportes guia linear, suporte do motor, guia de movimenta	ação, eixo do fuso,	
suporte célula		6
Montagem	7	
Geral		7
Lista de peças		7
Procedimentos de montagem	9	
Procedimento 1		9
Procedimento 2		10
Procedimento 3		_ 11
Procedimento 4		_ 12
Procedimento 5		_ 13
Procedimento 6		14

## INTRODUÇÃO

#### Como utilizar o manual

Para a utilização do manual, deve-se seguir os procedimentos descritos e as recomendações de segurança.

#### Recomendações de segurança

- 1. Leia o manual atentamente.
- Certificar-se de que todas as peças e ferramental estejam na bancada de montagem.
- Sempre desligue este equipamento após o uso e antes de qualquer limpeza ou manutenção.
- 4. Antes de usar, verifique se a voltagem da sua rede é compatível com a voltagem do equipamento.
- 5. Nenhum aparelho ligado na corrente elétrica deve estar em local de onde possa cair em água ou qualquer outro líquido.
- 6. Este equipamento não deve ser usado como um brinquedo. Extrema atenção é necessária quando este equipamento estiver sendo usado próximo a crianças.
- 7. Use este equipamento apenas para as finalidades descritas neste manual.
- 8. A fim de evitar riscos, nunca use este equipamento se o cabo de força ou o plug (Arduino) estiverem danificados, o equipamento não estiver funcionando adequadamente, estiver danificado, tenha sofrido uma queda, tenha tido contato com água ou qualquer outro líquido.
- Não deixe cair nem insira qualquer objeto em nenhuma das aberturas deste equipamento.
- 10. Não use em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usado.

Um momento de falta de atenção pode resultar em um acidente, assim como a falta de observar certas precauções de segurança simples.

# **FABRICAÇÃO**

Em nosso produto houve a fabricação manual de alguns componentes que são peças fundamentais e serão descritas abaixo:

- Base da medição (Material Compósito Fibra de Carbono e Resina Epóxi);
- Rampas de rejeito e aprovação, Laterais do guia, base superior (MDF);
- Fuso, suportes guia linear, suporte do motor, guia de movimentação, eixo do fuso, suporte célula (Impressão 3D).

Para a fabricação de tais componentes, foram utilizadas impressora 3D e máquina de corte a laser fornecidas pelo Professor Alfred Makoto e o aluno Renato Rodrigues.

# PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

### Base da Medição

- Foi utilizado Filamento HIPS (High Impact Polystyrene) para a fabricação do molde, e para realização da impressão foi utilizado impressora 3D Sethi3D AiP - 1.75mm com Simplify3D. Solvente D'Limoneno para dissolver o HIPS, Fibra de carbono picada e Resina Epóxi.
  - 1. Manufaturar molde de HIPS;
  - 2. Picar fibra de carbono pré-impregnada;
  - 3. Aplicar desmoldante PVA verde no molde de HIPS;
  - 4. Aplicar cera desmoldante TecGlaze-N no molde de HIPS;
  - 5. Misturar resina epóxi com a fibra de carbono picada;
  - 6. Aplicar 54cm³ dessa mistura (material compósito) no molde de HIPS.
  - 7. Fechar o molde de HIPS com parafusos e porcas para realizar a prensa e aguardar a cura do material.
  - 8. Após 2 dias, retirar os parafusos e porcas do molde de HIPS.
  - 9. Colocar o molde de HIPS em um recipiente e cobrir com solvente D'Limoneno.
  - 10. Após 72 horas, retirar o excesso de HIPS dissolvido.
  - 11. Desmoldar o restante da peça manualmente.
  - 12. Retirar o restante de resíduos de HIPS do material compósito.
  - 13. Lixar com lixa d'água (Lixa 600).
  - 14. Limpar a peça.
  - 15. Aplicar cera, para que a peça fique limpida e lisa.

### Rampas de rejeito e aprovação, Laterais do guia, base superior

- Foi utilizado uma Placa lisa crua de MDF 650x900x3mm, e para realização do corte foi utilizado máquina de corte e marcação a Laser Due Flow, laser de CO2.
  - 1. Posicionar as facas;
  - 2. Inserir o material na Due (MDF 3mm);
  - 3. Regular a altura do bico para que esteja na distância focal correta;
  - 4. Posicionar o canhão laser; criar código de caminho;
  - 5. Definir parâmetros de corte;
  - 6. Copiar o caminho no diretório do Due corte;
  - 7. Dar um nome ao código de caminho; gerar o arquivo;
  - 8. Fazer o upload do arquivo; visualizar a posição correta com o Frame;
  - 9. Realizar o corte (Due it).

# Fuso, suportes guia linear, suporte do motor, guia de movimentação, eixo do fuso, suporte célula

- Foi utilizado Filamento PLA, e para realização da impressão foi utilizado impressora 3D Sethi3D AiP - 1.75mm com Simplify3D.
  - 1. Fazer o fatiamento (definicação dos parâmetros) da peça no software Simplify3D;
  - 2. Limpar a superfície de impressão e garantir que a mesa de impressão está nivelada;
  - 3. Certificar-se que o filamento está limpo, livre de poeira e umidade;
  - 4. Iniciar a impressão da peça;
  - 5. Acompanhar a impressão da primeira camada, para certificação de que a impressão está sendo correta.

#### Configuração de impressão:

- Resolução média genérica;
- Nenhum suporte;
- Preenchimento em 20%;
- Avançado;
- Camada de 0,18mm.

### **MONTAGEM**

### Geral

Para a realização da montagem do produto, é necessário seguir corretamente os procedimentos que serão descritos juntamente com as ilustrações demonstrando a forma correta de montagem.

### Lista de peças

Abaixo está a lista de peças que são utilizadas na montagem do produto:

ITEM	NOMECLATURA	QUANTIDADE
10	Base da medição	1
20	Suporte compensador	1
30	Suporte célula	1
40	Célula de carga	1
50	Suporte célula (2)	1
60	Base superior	1
70	Parafuso 2.1/2"	2
80	Rampa de rejeitos	1
90	Parafuso M2	2
100	Rampa de aprovação	1
110	Parafuso M2	2
120	Led	2
130	Buzzer	1
140	Suporte lateral	1
150	Suporte do motor	1
160	Rolamento	2
170	Lateral do guia	2
180	Guia de movimentação	1
190	Fuso	1
200	Suporte guia linear	2
210	Varão de guia	1
220	Eixo do fuso	1
230	Motor de passo	1
240	Arduino Mega	1

ITEM	NOMECLATURA	QUANTIDADE
250	Regulador LM2596	1
260	Módulo HX711	1
270	Base do módulo 1	1
280	Indicador Sonóro-Luminoso	1
290	Parafuso M4	4
300	Base do módulo 2	1
310	Perfil L	1
320	Relé de estado sólido	1
330	CLP Weg	1
340	Barra roscada	6
350	Suporte da barra roscada	4
-360	Disjuntor	1
-370	Porca sextavada	24
(-) Item não ilustrado	,	

### PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

### **Procedimento 1**

 Monte a base da medição (10) com o suporte compensador (20), suporte célula (30), célula de carga (40), suporte célula 2 (50), e base superior (60), utilizando dois parafusos 2.1/2" (70) conforme ilustração 1.




Ilustração 1

- Monte a rampa de rejeitos (80) com dois parafusos M2 (90) conforme ilustração
  2.
- 2. Monte a rampa de aprovação (100) com dois parafusos M2 (110) conforme ilustração 2.
- 3. Encaixe os dois leds (120) e o buzzer (130) conforme ilustração 2.





Ilustração 2

- 1. Monte o suporte lateral (140) com barra roscada (-340) e duas porcas sextavadas (-370) conforme ilustração 3.
- 2. Monte o suporte do motor (150) com barra roscada (-340) e duas porcas sextavadas (-370) conforme ilustração 3.
- 3. Encaixe os dois rolamentos (160) no suporte lateral (140) e suporte do motor (150) conforme ilustração 3.
- 4. Monte as duas laterais do guia (170) no guia de movimentação (180) conforme ilustração 3.
- 5. Encaixe o fuso (190) no guia de movimentação (180) e monte o conjunto no suporte lateral (140) e suporte do motor (150) conforme ilustração 3.



- 1. Monte os dois suportes da guia linear (200) com duas barras roscadas (340) e quatro porcas sextavadas (-370) conforme ilustração 6.
- 2. Encaixe o varão de guia (210) nos dois suportes da guia linear (200) atravessando as duas laterais do guia (170) conforme ilustração 4.
- 3. Encaixe o eixo do fuso (220) no interior do fuso (190) ate o suporte lateral (140) conforme ilustração 4.
- 4. Monte o motor de passo (230) no suporte do motor (150) e no eixo do fuso (220) conforme ilustração 4.




Ilustração 4

 Monte o arduino mega (240), Regulador LM2596 (250) e módulo HX711 (260) na base do módulo (270) conforme ilustração 5.




Ilustração 5

- 1. Monte o indicador sonóro-luminoso (280) com 4 parafusos M4 (290) conforme ilustração 6.
- 2. Monte a base do módulo 2 (300) na base do módulo (270) conforme ilustração6.
- 3. Monteo o perfil L (310) na base do módulo 2 (300) conforme ilustração 6.
- 4. Monte o relé de estado sólido (320), disjuntor (-360) e o CLP Weg (330) no perfil L (310) conforme ilustração 6..
- 5. Monte as 4 barras roscadas (340) com 12 porcas sextavadas (-370) conforme ilustração 6.
- 6. Encaixe os quatro suportes da barra roscada (350) nas barras roscadas (340) conforme ilustração 6.

