Effetto della temperatura

I polimeri subiscono sostanziali variazioni delle loro proprietà in funzione della temperatura


I materiali cristallini alla temperatura di fusione passano dallo stato solido allo stato liquido

Il passaggio è più complicato nel caso dei materiali amorfi o non cristallini a causa della ridotta mobilità delle molecole costituenti I **materiali polimerici amorfi**, all'aumentare della temperatura, presentano due transizioni che avvengono in corrispondenza di due *intervalli di temperatura*, cioè nell'intorno delle temperature:

- \square temperatura di **transizione vetrosa** ($\mathbf{T_g}$)
 - → passaggio da una situazione in cui il polimero è relativamente rigido (**stato vetroso**) ad una situazione di notevole malleabilità, costituita dallo **stato gommoso**
- \square temperatura di **rammollimento** ($\mathbf{T_r}$)
 - → transizione dallo stato gommoso allo **stato liquido**


- □ nel caso di un **polimero parzialmente cristallino**, la transizione vetrosa modifica poco le proprietà meccaniche del materiale
 - \rightarrow esse, invece, peggiorano decisamente quando il polimero fonde (T_m , temperatura di fusione)
- □ nel caso di un **polimero reticolato** tridimensionale non esistono le transizioni vetrosa e di rammollimento
- → non si osservano significative variazioni di proprietà all'aumentare della temperatura, ovviamente sino al limite di stabilità chimica
- \square per tutti i tipi di materiali polimerici esiste, infatti, la **temperatura limite di stabilità chimica** (\mathbf{T}_{L}) oltre la quale il polimero subisce trasformazioni irreversibili e/o degradazioni

- □ <u>i comportamenti appena descritti stanno alla base della</u> <u>classificazione dei polimeri in termoplastici e</u> <u>termoindurenti</u>
- \Box i **polimeri termoplastici** hanno T_g e T_r ben definite, e sono *modellabili plasticamente* nell'intervallo tra le due temperature di transizione
- □ i **polimeri termoindurenti**, invece, formati da **catene reticolate**, dopo un determinato stadio del processo di ottenimento non sono più modellabili
 - → il riscaldamento di questi materiali provoca il loro ulteriore <u>indurimento</u>, dato che, durante la lavorazione e la formatura del polimero nello stampo, il calore applicato provoca la <u>reticolazione tra le catene</u>



variazione del comportamento meccanico in dipendenza dalla temperatura


- \Box bassa T: σ cresce linearmente con ε rottura fragile
- \Box a temperatura più elevata si osserva sulla curva un punto di massimo σ_S (tensione di snervamento)
- per deformazioni maggiori, σ diminuisce, talvolta con la comparsa di una riduzione locale di sezione (strizione) e il solido si rompe in modo duttile



□ a temperatura ancora più elevata, superato lo snervamento, la zona di strizione si stabilizza e può estendersi anche a tutto il provino, prima della rottura

meccanismo di deformazione delle catene polimeriche

- ☐ in condizioni normali le catene polimeriche sono attorcigliate tra loro e interconnesse da forze a corto e lungo raggio
 - → è necessaria una forza molto elevata per cambiare la loro disposizione all'interno del materiale



- □ la forza applicata agisce separando le catene e raddrizzandole lungo la direzione della forza applicata → **snervamento**
- ☐ in seguito, le catene tendono a scivolare l'una sull'altra più agevolmente: quando un polimero si trova in questa configurazione allungata è dunque sufficiente applicare una forza inferiore rispetto alla configurazione arrotolata per causare una deformazione plastica permanente superiore

□ prolungando la sollecitazione, le catene lineari si dispongono parallelamente e possono avvicinarsi notevolmente tra di loro → strizione

- □ si instaurano legami più forti tra catene parallele → l'intensità della forza di trazione necessaria ad ottenere la deformazione plastica deve nuovamente crescere, fino a raggiungere il valore massimo sopportabile dal materiale prima della rottura
- ☐ La risposta del materiale non dipende solo dall'<u>intensità della forza</u> applicata ma anche dalla **velocità** di applicazione:
- \square sollecitazione lenta \rightarrow le catene hanno il tempo di scivolare
- □ <u>sollecitazione veloce</u> → il processo di scivolamento viene ostacolato e il materiale è più rigido e va incontro a rottura fragile